




CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Direcção Municipal de Manutenção e Conservação
Departamento de Infraestruturas e Obras de Arte
Divisão de Gestão de Obras de Arte

**Empreitada nº146/DMMC/DIOA/DGOA/20 – “Reabilitação de muro de
contenção na Rua Cidade de João Belo”**

PLANTA DE ESTALEIRO



 Local para estaleiro

Teresa Vieira