



Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Dias de trabalho	UN	26
2	2	Reparação de rotura em ramal de 1" - Benedita	UN	1
3	3	Reparação de rotura em ramal de 1" - Turquel	UN	1
4	4	Reparação de conduta de 50 mm PEAD - Benedita	UN	1
5	5	Reparação de conduta de 125 mm PVC - Cós	UN	1
6	6	Reparação de conduta de 150 mm FIB - Cós	UN	1
7	7	Reparação de rotura em ramal de 1" - Vimeiro	UN	1
8	8	Terminar reparação de conduta de 60 mm FIB - Évora	UN	1
9	9	Terminar reparação de conduta de 60 mm FIB - Alcobaça	UN	1
10	10	Reparação de rotura em ramal de 1" - Aljubarrota	UN	1
11	11	Reparação de conduta de 63 mm PVC - Aljubarrota	UN	1
12	12	Reparação de conduta de 110 mm PVC-- Alcobaça	UN	1
13	13	Reparação de rotura em ramal de 1" - Alfeizerão	UN	1
14	14	Reparação de rotura em ramal de 1" - Vimeiro	UN	1
15	15	Reparação de conduta de 125 mm PVC - Aljubarrota	UN	1
16	16	Reparação de rotura em ramal de 1" - Évora	UN	1
17	17	Reparação de conduta de 200 mm PVC - Aljubarrota	UN	1
18	18	Reparação de rotura em ramal de 1" - Aljubarrota	UN	1
19	19	Reparação de conduta de 90 mm PVC - Aljubarrota	UN	1
20	20	Reparação de conduta de 80 mm FIB-- Cós	UN	1
21	21	Reparação de conduta de 90 mm PVC - Évora	UN	1
22	22	Reparação de rotura em ramal de 1" - S.M. Porto	UN	1
23	23	Reparação de rotura em ramal de 1" - Cós	UN	1
24	24	Reparação de rotura em ramal de 1" - Benedita	UN	1
25	25	Reparação de conduta de 140 mm PVC - Aljubarrota	UN	1
26	26	Reparação de rotura em ramal de 1" - S.Martinho do Porto	UN	1
27	27	Terminar reparação de conduta de 80 mm FIB - Benedita	UN	1
28	28	Terminar reparação de conduta de 63 mm PVC - Turquel	UN	1