


## Preservação dos Revestimentos Azulejares e outros elementos do HOSA

### FICHA DE OBJETO / CONJUNTO



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                     |                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| <b>Denominação</b>        | Varandas-alpendre fachada principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                     |                            |
| <b>Numeração</b>          | ZONA 3 - VA8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Dimensões</b> | 33,49 m2 | <b>Autor / Data</b> | Fábrica de Campolide, 1903 |
| <b>Material / Técnica</b> | <p>Conjunto azulejar com alturas variáveis, até 1,96 m de altura, com rodapé branco e silhar delimitado superior e inferiormente por friso de gregas, a verde. O rodapé é de azulejo 20x20 cm. O padrão é formado por azulejos brancos, lisos, aplicados na diagonal, com quadrados a verde nos cantos, criando uma malha oblíqua, medindo cada 16x16 cm. Nos cantos, inserem-se cantoneiras semicirculares, brancas, medindo as dos cantos salientes 16x9 cm e a dos cantos invertidos 16x7,5 cm.</p> |                  |          |                     |                            |

### ESTADO DE CONSERVAÇÃO - azulejo

|                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |    |    |     |    |   |  |  |  |   |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|---|--|--|--|---|--|
| <b>Diagnóstico:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- rodapé em mau estado, junto às saídas de água;</li><li>- lacunas a nível do vidro;</li><li>- manchas de humidade/ sais/ sujidades (pontual);</li><li>- Azulejos em falta;</li></ul> | <div><b>Avaliação Sumária</b></div> <table><tr><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table> | I  | II | III | IV | V |  |  |  | X |  |
| I                   | II                                                                                                                                                                                                                          | III                                                                                                                                                                       | IV | V  |     |    |   |  |  |  |   |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | X  |    |     |    |   |  |  |  |   |  |
| <b>Observações:</b> | Varanda-alpendre com pouco ou nenhum uso atualmente, não tendo manutenção; presença ativa de pombos.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |    |    |     |    |   |  |  |  |   |  |

## Preservação dos Revestimentos Azulejares e outros elementos do HOSA




Imagens gerais e de pormenor do conjunto desta varanda-alpendre.

## Preservação dos Revestimentos Azulejares e outros elementos do HOSA

| FICHA DE OBJETO / CONJUNTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |        |                     |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------|
| <b>Denominação</b>         | Varandas-alpendre fachada principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |                     |              |
| <b>Numeração</b>           | ZONA 3 - VA8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Dimensões</b> | 29 un. | <b>Autor / Data</b> | Desconhecido |
| <b>Material / Técnica</b>  | Blocos paralelepípedicos em calcários, de diversas dimensões, em tons bege, perfazendo os topos dos guarda varandas Alguns elementos encontram-se decorados com búzios, que funcionavam como saída de água do topo que tem escavado uma calha de retenção de água. Consideram-se também os bancos interiores e a escadaria de acesso. |                  |        |                     |              |

| ESTADO DE CONSERVAÇÃO – elementos pétreos |                                                                                                                                    |                   |    |     |    |   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|----|---|
| Diagnóstico:                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- pulverização e escamação;</li><li>- pequenas lacunas;</li><li>- biodeterioração;</li></ul> | Avaliação Sumária |    |     |    |   |
|                                           |                                                                                                                                    | I                 | II | III | IV | V |
|                                           |                                                                                                                                    |                   |    | X   |    |   |
| Observações:                              | Varanda-alpendre com pouco ou nenhum uso atualmente, não tendo manutenção; presença ativa de pombos.                               |                   |    |     |    |   |



Imagens gerais e de pormenor dos elementos pétreos desta varanda-alpendre.

## Preservação dos Revestimentos Azulejares e outros elementos do HOSA

| FICHA DE OBJETO / CONJUNTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |                     |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------|
| <b>Denominação</b>         | Varandas-alpendre fachada principal                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |                     |              |
| <b>Numeração</b>           | ZONA 3 - VA8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Dimensões</b> | 38,89 m2 | <b>Autor / Data</b> | Desconhecido |
| <b>Material / Técnica</b>  | Pavimentos hidráulico, com duas tipologias distintas, um estruturado de modo simples e outro perfazendo um jogo em quadrado com 5 elementos. O elemento predominante é 26x26 cm, da cor vermelho escuro, enquanto que o outro elemento que perfaz o centro do quadrado desse género de padrão, é de 13x13, de cor cinza. |                  |          |                     |              |

| ESTADO DE CONSERVAÇÃO – pavimento hidráulico |                                                                                                                                                                                                   |                   |    |     |    |   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|----|---|
| Diagnóstico:                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- juntas abertas e degradadas;</li><li>- lacunas a nível da superfície;</li><li>- fissuras na superfície de alguns elementos;</li><li>- desgaste;</li></ul> | Avaliação Sumária |    |     |    |   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                   | I                 | II | III | IV | V |
|                                              |                                                                                                                                                                                                   |                   |    | X   |    |   |
| Observações:                                 | Varanda-alpendre com pouco ou nenhum uso atualmente, não tendo manutenção; presença ativa de pombos                                                                                               |                   |    |     |    |   |



Imagens gerais e de pormenor do pavimento hidráulico desta varanda-alpendre.

## Preservação dos Revestimentos Azulejares e outros elementos do HOSA

| FICHA DE OBJETO / CONJUNTO |                                                            |                  |       |                     |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------|--------------|
| <b>Denominação</b>         | Varandas-alpendre fachada principal                        |                  |       |                     |              |
| <b>Numeração</b>           | ZONA 3 - VA8                                               | <b>Dimensões</b> | 1 un. | <b>Autor / Data</b> | Desconhecido |
| <b>Material / Técnica</b>  | Portão em ferro forjado, pintado a tinta de esmalte verde. |                  |       |                     |              |

| ESTADO DE CONSERVAÇÃO – portão em ferro |                                                                                                                                                                 |                   |    |     |    |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|----|---|
| Diagnóstico:                            | <div>- pontos de corrosão ativa (geral);<br/>- elementos presos, sem mobilidade (dobradiças);<br/>- elementos de fixação instáveis;<br/>- elemento solto;</div> | Avaliação Sumária |    |     |    |   |
|                                         |                                                                                                                                                                 | I                 | II | III | IV | V |
|                                         |                                                                                                                                                                 |                   |    | X   |    |   |
| Observações:                            |                                                                                                                                                                 |                   |    |     |    |   |



Imagens gerais e de pormenor do portão em ferro nesta varanda-alpendre.