

“ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MACHICO – PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO – REPARAÇÃO DA COBERTURA”

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa à intervenção a realizar no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária de Machico. A intervenção a efetuar é referente aos trabalhos de reparação da cobertura e substituição de revestimento em réguas de madeira. O pavilhão apresenta um revestimento de réguas de madeira colocadas em sentido descendente desde a cobertura até cerca de 2,70 metros nos alçados laterais e cerca de 0,50 metros nos alçados principal e posterior. A degradação da madeira quando exposta ao meio exterior, nomeadamente com perda da coloração natural e fissuração teve como consequência a queda de alguns elementos e o perigo de queda iminente de outros elementos, pelo que se optou pela substituição deste material de revestimento por chapa, garantindo a execução de todos os remates necessários.

O revestimento em chapas na cobertura será objeto de intervenção com substituição pontual de chapas danificadas e substituição de todos os elementos de fixação, parafusos auto-roscantes com anilha e proteção em borracha em todas as chapas de cobertura existentes, de modo a garantir a inexistência de infiltrações.

PREÇO BASE

O preço base para esta obra é de **EUR 34.120,00**.

PRAZO

O prazo para a execução desta obra é de **45 dias (quarenta e cinco dias)**.