

E.R. 109 - Viveiros_Fundoa (Folha 1 de 2 - PK 0+000 ao PK 1+000)

Plataforma existente											
PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Largura da via (m)	24,75	12,65	12,65	8,60	8,70	7,70	7,70	7,70	7,70	8,25	8,25
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa Direita	
Outras caraterísticas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa Direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Regularização (média 5cm)

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Sumidouro obstruído
Valetas (Dir.)		
Legenda		Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Limpeza de sumidouro
Valetas (Dir.)		
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	2 un. (1) (1) (2)+(3) (2)+(3)
	Paineis / Setas	(1)
	Guardas	
Sinalização horizontal		Guia (0.15) Guia (0.15) Guia (0.15) Guia (0.15) Guia (0.15) Guia (0.15)
		LBT (0.12) 1,5/2 LBT (0.12) 1,5/2 LBT (0.12) 1,5/2 LBT (0.12) 1,5/2 LBT (0.12) 1,5/2 LBT (0.12) 1,5/2 LBT (0.12) 1,5/2
		LBC (0.12) LBC (0.12) LBC (0.12) LBC (0.12) LBC (0.12) LBC (0.12) LBC (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	(2) (1)
	Sinais verticais	2 un. (1) e (3) (4) (2) e (3) (1) (1)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências		
Faixa Esquerda		Doca - BUS
Faixa direita		Doca - BUS
		Reparação do passeio 3,0m
		Reparação de passeio e lançil 3,0m

E.R. 109 - Viveiros_Fundoa (Folha 2 de 2 - PK 1+000 ao PK 1+880)