

E.R. 209 - Salões_Paul da Serra (Folha 1 de 10 - PK 0+000 ao PK 1+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente									
Levantamento Visual	Faixa Esquerda								
	Faixa Direita								
Outras caraterísticas									
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração							

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  BB (5cm) em recarga  Regularização (média 5cm)									

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)		RB	RB		RB	RB			
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)		RB	RB	Entubada	RB	RB	RB	Entubada	
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização												
Esquerda	Sinais verticais											
	Paineis / Setas											
	Guardas											
Sinalização horizontal												
Direita	Guardas											
	Paineis / Setas											
	Sinais verticais											
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar										

Outras ocorrências							
Faixa Esquerda							
Faixa Direita							

E.R. 209 - Salões_Paul da Serra (Folha 2 de 10 - PK 1+000 ao PK 2+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente									
Levantamento Visual	Faixa Esquerda								
	Faixa Direita								
Outras características		 Esp. tapete betuminoso 11 cm							
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração							

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga	Regularização (média 5cm)							

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)						RC		RB		RB
Legenda	 Obstruída	 Danificada / Rebaixada	 Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos		RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Limpeza  Reconstrução  Capeamento 5cm  Nova /  RC - Revestimento a cubos  RB - Revestimento a betão								

Trabalhos a realizar na sinalização												
Esquerda	Sinais verticais											
	Paineis / Setas											
	Guardas											
Sinalização horizontal												
Direita	Guardas											
	Paineis / Setas											
	Sinais verticais											
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar										

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda									
Faixa Direita									

E.R. 209 - Salões_Paul da Serra (Folha 3 de 10 - PK 2+000 ao PK 3+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Outras caraterísticas											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento												
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda											
	Faixa Direita											
Legenda			Fresagem + BB (5cm)		BB (5cm) em recarga		Regularização (média 5cm)					

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)	RB									RC
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão				


Trabalhos a realizar no sistema de drenagem										
Valetas (Esq.)							Entubada			
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)	RB									RC
Legenda	■ Limpeza	■ Reconstrução	■ Capeamento 5cm	■ Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar na sinalização												
Esquerda	Sinais verticais											
	Paineis / Setas											
	Guardas											
Sinalização horizontal												
Direita	Guardas											
	Paineis / Setas											
	Sinais verticais											
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar										

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda									
Faixa Direita									

E.R. 209 - Salões_Paul da Serra (Folha 4 de 10 - PK 3+000 ao PK 4+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente									
Levantamento Visual	Faixa Esquerda								
	Faixa Direita								
Outras características		 Esp. tapete betuminoso 10 cm							
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração							

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)	 BB (5cm) em recarga	 Regularização (média 5cm)							

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)			RC			RB		RC	
Drenagem transversal		Obstruída Travessia	Obstruída Travessia Ø250			BE obstruída PH Ø0.70X0.70			
Valetas (Dir.)								RC	
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)			Entubada	RC			RB		Entubada RC
Drenagem transversal		Limpeza Travessia		Limpeza Travessia Ø250			Limpeza PH 0.70X0.70		
Valetas (Dir.)									RC
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização												
Esquerda	Sinais verticais											
	Painéis / Setas											
	Guardas											
Sinalização horizontal												
Direita	Guardas											
	Painéis / Setas											
	Sinais verticais											
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar										

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda									
Faixa Direita									

E.R. 209 - Salões_Paul da Serra (Folha 5 de 10 - PK 4+000 ao PK 5+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente									
Levantamento Visual	Faixa Esquerda								
	Faixa Direita								
Outras caraterísticas									
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração							

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  BB (5cm) em recarga  Regularização (média 5cm)									

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)						RC			RC
Drenagem transversal	Obstruída Travessia Ø300	Obstruída Travessia	Obstruída Travessia 0.75x1.00				Obstruída Travessia Ø300	Obstruída Travessia 0.60x0.60	
Valetas (Dir.)									
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)					Entubada RC				RC
Drenagem transversal	○ Limpeza Travessia Ø300	○ Limpeza Travessia	□ Limpeza Travessia 0.75x1.00				Limpeza Travessia Ø300 ○	□ Limpeza Travessia 0.60x0.60	
Valetas (Dir.)									
Legenda	— Limpeza	— Reconstrução	— Capeamento 5cm	— Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais								
	Painéis / Setas								
	Guardas	GSM		GRN				GRN	
Sinalização horizontal	LBT (0.12)	1,5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12)							
		Guia (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12)							
Direita	Guardas								
	Painéis / Setas								
	Sinais verticais								
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Pannel (4) - Novo a montar							

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda									
Faixa Direita									

E.R. 209 - Salões_Paul da Serra (Folha 6 de 10 - PK 5+000 ao PK 6+000)

Plataforma existente											
PKs	5+000	5+100	5+200	5+300	5+400	5+500	5+600	5+700	5+800	5+900	6+000
Largura da via (m)	6,85	5,85	7,40	5,50	5,75	6,05	6,60	5,85	5,85	5,65	9,25
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Outras caraterísticas											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Regularização (média 5cm)									

Sistema de drenagem existente											
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal		Obstruída BE e BS c/ vegetação PH ∇2.00X3.30				Obstruída BE e BS c/ vegetação PH ∇2.00X2.80	Obstruída BE e BS c/ vegetação Travessia Ø300	BS c/ vegetação Travessia ∇0.60X0.60	Obstruída BE e BS c/ vegetação PH ∇0.60X0.80		Obstruída BE e BS c/ vegetação PH ∇0.70X0.70
Valetas (Dir.)		RC									
Legenda		Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão				

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem											
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal	Limpeza Desmatção BE e BS PH ∇2.00X3.30				Limpeza Desmatção BE e BS PH ∇2.00X2.80	Limpeza Desmatção BE e BS Travessia Ø300	Desmatção BS Travessia ∇0.60X0.60	Limpeza Desmatção BE e BS PH ∇0.60X0.80		Limpeza Desmatção BE e BS PH ∇0.70X0.70	
Valetas (Dir.)	Entubada RC										
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão				

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais	(2)+(3)									
	Paineis / Setas										
	Guardas	GRN GRN GRN									
Sinalização horizontal		Guia (0.12)									
		LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12)									
Direita	Guardas	GRN GRN									
	Paineis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar									

Outras ocorrências											
Faixa Esquerda		23,0m Delineadores em betão					25,0m		25,0m		
Faixa Direita		11,0m Delineadores em betão					Delineadores em betão			7,0m	

E.R. 209 - Salões_Paul da Serra (Folha 7 de 10 - PK 6+000 ao PK 7+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente									
Levantamento Visual	Faixa Esquerda								
	Faixa Direita								
Outras caraterísticas									
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração							

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)	 BB (5cm) em recarga	 Regularização (média 5cm)							

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal		Obstruída BE e BS c/ vegetação PH 0.90X1.05		Obstruída BE e BS c/ vegetação RH 0.60X0.60		Obstruída BE e BS c/ vegetação PH 0.50X0.50		BS c/ vegetação PH 0.80X1.40	BE c/ vegetação PH 0.70X1.00
Valetas (Dir.)	RC						RC		
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			


Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização					
Esquerda	Sinais verticais				
	Painéis / Setas				
	Guardas				
Sinalização horizontal		Guia (0.12)			
	LBT (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12)	LBT (0.12) 1,5/2 LBC (0.12)			
		Guia (0.12)			
Direita	Guardas				
	Painéis / Setas				
	Sinais verticais	(2)+(3)			
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar			

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda		→ ← 10,0m						Delineadores em betão → ← 25,0m	→ ← 17,0m
Faixa Direita		Delineadores em betão						Delineadores em betão → ← 8,0m	→ ← 8,0m

E.R. 209 - Salões_Paul da Serra (Folha 8 de 10 - PK 7+000 ao PK 8+000)




[illegible]

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Outras características		 Esp. tapete betuminoso 2 cm									
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa Direita	
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  BB (5cm) em recarga  Regularização (média 5cm)

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)		RC	RC				RB			
Legenda	 Obstruída  Danificada / Rebaixada  Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão									

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)		RC	RC		Ertubada		RB		
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais	 (4)									
	Painéis / Setas										
	Guardas	 GRN	 GRN								
Sinalização horizontal		 (0.12)  (0.12)  (0.12)  (0.12)  (0.12)  (0.12)									
		 (0.12)  (0.12)  (0.12)  (0.12)  (0.12)  (0.12)									
		 (0.12)  (0.12)  (0.12)  (0.12)  (0.12)  (0.12)									
Direita	Guardas										
	Painéis / Setas	 (3)									
	Sinais verticais										
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar									

Outras ocorrências										
Faixa Esquerda							Delineadores em betão	> 110,0m<	> 140,0m<	> 220,0m<
Faixa Direita							Delineadores em betão	> 65,0m <	> 140,0m<	> 220,0m<

E.R. 209 - Salões_Paul da Serra (Folha 9 de 10 - PK 8+000 ao PK 9+000)

Plataforma existente											
PKs	8+000	8+100	8+200	8+300	8+400	8+500	8+600	8+700	8+800	8+900	9+000
Largura da via (m)	6,40	6,40	6,50	6,50	6,50	6,50	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Outras caraterísticas											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Regularização (média 5cm)									

Sistema de drenagem existente											
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal											
Valetas (Dir.)											
Legenda		Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão									

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem											
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal											
Valetas (Dir.)											
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão									

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais										
	Paineis / Setas										
	Guardas										
Sinalização horizontal		Guia (0.12)									
		LBT (0.12) 1,5/2									
		Guia (0.12)									
Direita	Guardas										
	Paineis / Setas	(3)									
	Sinais verticais										
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar									

Outras ocorrências											
Faixa Esquerda				> 540,0m<		Delineadores em betão				> 460,0m<	
Faixa Direita				> 540,0m<		Delineadores em betão				> 460,0m<	

E.R. 209 - Salões_Paul da Serra (Folha 10 de 10 - PK 9+000 ao PK 9+660)

Plataforma existente											
PKs	9+000	9+100	9+200	9+300	9+400	9+500	9+600	9+660			
Largura da via (m)	6,05	6,30	6,40	11,00	6,05	6,20	8,60	5,65			
Interseções e Rotundas			E.R. 202 					Fim			

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Outras caraterísticas											
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa Direita										
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  BB (5cm) em recarga  Regularização (média 5cm)									

Sistema de drenagem existente											
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal		 Limpa Travessia Ø600									
Valetas (Dir.)											
Legenda		 Obstruída  Danificada / Rebaixada  Fissurada /  RC - Revestimento a cubos  RB - Revestimento a betão									

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem											
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal		 Em funcionamento Travessia Ø600									
Valetas (Dir.)											
Legenda		 Limpeza  Reconstrução  Capeamento 5cm  Nova /  RC - Revestimento a cubos  RB - Revestimento a betão									

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais	 (1)  (4)  (2)+(3)									
	Painéis / Setas	 (1)  (3)  (3)  (2)+(3)  (2)+(3)									
	Guardas										
Sinalização horizontal											
	Guardas										
Direita	Painéis / Setas	 (2)+(3)  (1)  (1)  (3)  (2)+(3)									
	Sinais verticais	 (4)  (1)  (1)  (2)+(3)									
	Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRA - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar								

Outras ocorrências											
Faixa Esquerda	> 80,0m <	> 153,0m <	> 50,0m <	Delineadores em betão	> 277,0m <	Delineadores em betão	> 95,0m <	Delineadores em betão			
Faixa Direita	> 80,0m <	> 153,0m <	> 50,0m <	Delineadores em betão	> 277,0m <	Delineadores em betão	> 95,0m <	Delineadores em betão			