

Plataforma existente										
PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900
Largura da via (m)	1.83	6.37	6.25	6.27	5.81	6.37	7.87	6.04	6.17	6.77
Interseções e Rotundas										

1+000
6.30

Caracterização do pavimento existente		(Área m2)	955.90	630.85	625.90	603.90	608.85	711.70	695.20	610.50	646.80	653.40
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras carateristicas												
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda	Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo	

Sistema de drenagem existente	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	(4)
	Painéis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	STOP
	Eixo	LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2
	Guia	
Direita	Guardas	
	Painéis / Setas	
	Sinais verticais	(4)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida (nova)

Outras ocorrências	
Faixa Esquerda	
Faixa direita	

E.R. 202 - João Ferino/Terreiros

(Folha 2 de 5 - PK 1+0.000 ao PK 2+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente		(Área m2)	624.25	624.25	704.00	715.75	662.20	684.20	680.90	652.30	665.50	671.55
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras carateristicas												
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  BB (5cm) em recarga  Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente							
Valetas (Esq.)							
Drenagem transversal							
Valetas (Dir.)							
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda									


Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais				(4)						
	Paineis / Setas										
	Guardas										
Sinalização horizontal	Guia										
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2		LBC (0.12)		LBT (0.12) 1.5/2		LBC (0.12)		LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12) 1.5/2
	Guia										
Direita	Guardas										
	Paineis / Setas										
	Sinais verticais				(4)						
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar  GR - Guarda rígida (nova)									

[illegible]

E.R. 202 - João Ferino/Terreiros


(Folha 3 de 5 - PK 2+0.000 ao PK 3+000)

Plataforma existente											
PKs	2+000	2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800	2+900	3+000
Largura da via (m)	6.57	6.34	6.40	6.37	6.30	6.59	6.49	6.63	7.19	7.94	6.34
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		(Área m2)	645.15	636.90	638.55	633.60	644.60	653.95	656.15	691.35	756.80	713.90
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras caraterísticas												
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  BB (5cm) em recarga  Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)	 								
Legenda	 Limpeza	 Reconstrução	 Capeamento 5cm	 Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização																
Esquerda	Sinais verticais	 (4)				 (4)		 (4)			 (4)					
	Paineis / Setas															
	Guardas															
Sinalização horizontal	Guia															
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2		LBC (0.12)		LBT (0.12) 1.5/2		LBC (0.12)		LBT (0.12) 1.5/2				LBC (0.12)		
	Guia															
Direita	Guardas															
	Paineis / Setas															
	Sinais verticais			 (4)						 (4)				 (4)		
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar  GR - Guarda rígida (nova)														

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda									
Faixa direita									

E.R. 202 - João Ferino/Terreiros

(Folha 5 de 5 - PK 4+0.000 ao PK 5+000)

Plataforma existente								
PKs	4+000	4+100	4+200	4+300	4+400	4+500	4+600	4+7004+720
Largura da via (m)	7.88	8.56	6.93	6.75	7.81	6.79	7.14	8.458.45
Interseções e Rotundas								└┐└┐

Caracterização do pavimento existente		(Área m2)	821.70	774.70	684.20	728.20	729.85	696.30	779.35	168.96
Levantamento Visual	Faixa Esquerda									
	Faixa direita									
Outras caraterísticas										
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração								

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	(4)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida (nova)

Outras ocorrências	
Faixa Esquerda	
Faixa direita	