

E.R. 213 - Faial / Cortado

(Folha 1 de 7 - PK 0+0.000 ao PK 1+000)

Plataforma existente											
PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Largura da via (m)	9.90	7.55	7.30	6.95	5.96	6.63	6.34	5.57	8.51	8.85	7.06
Interseções, Rotundas, Passadeira											

Caracterização do pavimento existente		Área(m2)	505.10	816.75	783.75	710.05	692.45	713.35	655.05	774.40	954.80	875.05
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras caraterísticas												
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  BB (5cm) em recarga  Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão				

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			


Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais			(4)	(4)	(4)			
	Painéis / Setas								
	Guardas								
Sinalização horizontal	Guia								
	Eixo	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)
	Guia								
Direita	Guardas								
	Painéis / Setas								
	Sinais verticais	(4)	(4)	(4)	(4)		(4)		
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar  GR - Guarda rígida (nova)							





[illegible]

E.R. 213 - Faial / Cortado


(Folha 2 de 7 - PK 1+0.000 ao PK 2+000)



Plataforma existente											
PKs	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000
Largura da via (m)	7.06	7.12	5.53	6.12	10.00	5.79	6.45	6.61	6.94	6.66	6.86
Interseções, Rotundas, Passadeira											

Caracterização do pavimento existente		Área(m2)	779.90	695.75	640.75	886.60	868.45	673.20	718.30	745.25	748.00	743.60
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras carateristicas												
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  BB (5cm) em recarga  Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	 Obstruída  Danificada / Rebaixada  Fissurada /  RC - Revestimento a cubos  RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	 Limpeza  Reconstrução  Capeamento 5cm  Nova /  RC - Revestimento a cubos  RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	 (4)  (4)  (4)
	Painéis / Setas	
	Guardas	    
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	 LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2
	Guia	
Direita	Guardas	
	Painéis / Setas	
	Sinais verticais	 (4)  (4)  (4)
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar  GR - Guarda rígida (nova)

Outras ocorrências	
Faixa Esquerda	
Faixa direita	

E.R. 213 - Faial / Cortado

(Folha 3 de 7 - PK 2+0.000 ao PK 3+000)

Plataforma existente											
PKs	2+000	2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800	2+900	3+000
Largura da via (m)	6.86	7.15	7.82	6.48	7.06	6.82	6.27	7.16	8.37	10.96	6.26
Interseções, Rotundas, Passadeira											

Caracterização do pavimento existente		Área(m2)	770.55	823.35	786.50	744.70	763.40	719.95	738.65	854.15	1063.15	947.10
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras caraterísticas												
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	(4)
	Painéis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2
	Guia	
Direita	Guardas	
	Painéis / Setas	
	Sinais verticais	(4) (3)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida (nova)

Outras ocorrências	
Faixa Esquerda	
Faixa direita	

Plataforma existente											
PKs	3+000	3+100	3+200	3+300	3+400	3+500	3+600	3+700	3+800	3+900	4+000
Largura da via (m)	6.26	6.51	5.87	5.91	5.69	7.51	5.95	6.14	8.25	6.30	7.48
Interseções, Rotundas, Passadeira											

Caracterização do pavimento existente		Área(m2)	702.35	680.90	647.90	638.00	726.00	740.30	664.95	791.45	800.25	757.90
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras caraterísticas												
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	(4) (4) (4) (4)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12)
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(3) (4)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida (nova)

Outras ocorrências		
Faixa Esquerda		
Faixa direita		

E.R. 213 - Faial / Cortado

(Folha 5 de 7 - PK 4+0.000 ao PK 5+000)

Plataforma existente											
PKs	4+000	4+100	4+200	4+300	4+400	4+500	4+600	4+700	4+800	4+900	5+000
Largura da via (m)	7.48	6.13	5.96	6.51	6.45	6.43	6.26	6.47	9.43	6.37	12.82
Interseções, Rotundas, Passadeira											

Caracterização do pavimento existente		Área(m2)	748.55	664.95	685.85	712.80	708.40	697.95	700.15	874.50	869.00	1055.45
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras carateristicas												
Legenda												

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  BB (5cm) em recarga  Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Obstruída	 Danificada / Rebaixada	 Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Limpeza	 Reconstrução	 Capeamento 5cm	 Nova	/	 RC - Revestimento a cubos	 RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização										
Esquerda	Sinais verticais						(4)		(4)	(4)
	Paineis / Setas									
	Guardas									
Sinalização horizontal	Guia									
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBC (0.12)	
	Guia									
Direita	Guardas									
	Paineis / Setas									
	Sinais verticais					(4)		(4)	(4)	(4)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida (nova)								

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda									
Faixa direita									

E.R. 213 - Faial / Cortado

(Folha 6 de 7 - PK 5+0.000 ao PK 6+000)

Plataforma existente											
PKs	5+000	5+100	5+200	5+300	5+400	5+500	5+600	5+700	5+800	5+900	6+000
Largura da via (m)	12.82	8.41	6.82	6.46	6.97	5.74	5.90	6.39	6.32	8.01	6.88
Interseções, Rotundas, Passadeira											

Caracterização do pavimento existente		Área(m2)	1167.65	837.65	730.40	738.65	699.05	640.20	675.95	699.05	788.15	818.95
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras caraterísticas												
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBC (0.12)
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida (nova)

Outras ocorrências	
Faixa Esquerda	
Faixa direita	

E.R. 213 - Faial / Cortado

(Folha 7 de 7 - PK 6+0.000 ao PK 7+000)

Plataforma existente											7+000
PKs	6+000	6+100	6+200	6+300	6+400	6+500	6+600	6+700	6+800	6+900	
Largura da via (m)	6.88	6.47	7.22	6.73							
Interseções, Rotundas, Passadeira											

Caracterização do pavimento existente		Área(m2)	734.25	752.95	767.25														
Levantamento Visual	Faixa Esquerda																		
	Faixa direita																		
Outras carateristicas																			
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação/ Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração																	

Trabalhos de intervenção no pavimento									
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda								
	Faixa direita								
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo							

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda	 Obstruída	 Danificada / Rebaixada	 Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão				

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda	 Limpeza	 Reconstrução	 Capeamento 5cm	 Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar na sinalização												
Esquerda	Sinais verticais					(4)		(4)				
	Painéis / Setas											
	Guardas											
Sinalização horizontal	Guia											
	Eixo			LBT (0.12) 1.5/2			LBC (0.12)					
	Guia											
Direita	Guardas											
	Painéis / Setas											
	Sinais verticais					(4)		(4)				
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar  GR - Guarda rígida (nova)										

Outras ocorrências										
Faixa Esquerda										
Faixa direita	↳ 44.00m< Balizadores em Betão									