


E.R. 218 - Pico das Pedras / Achada Teixeira

(Folha 2 de 2 - PK 1+0.000 ao PK 2+000)

Plataforma existente											2+000
PKs	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	
Largura da via (m)	5.62	5.51	5.84	6.30							
Interseções, Rotundas, Passadeira											

[illegible]

Trabalhos de intervenção no pavimento									
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda								
	Faixa direita								
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)	 BB (5cm) em recarga	 Remoção do pav. existente + Pav. novo					

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Obstruída	 Danificada / Rebaixada	 Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais										
	Paineis / Setas										
	Guardas										
Sinalização horizontal	Guia										
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2		LBC (0.12)							
	Guia										
Direita	Guardas										
	Paineis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar  GR - Guarda rígida (nova)									

Outras ocorrências								
Faixa Esquerda								
Faixa direita								