

(Folha 1 de 10 - PK 0+000 ao PK 1+000)

1+000
7,15

Caracterização do pavimento existente

Trabalhos de intervenção no pavimento

Sistema de drenagem existente

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Trabalhos a realizar na sinalização

Outras ocorrências

E.R. 105 - Porta da Vila / Fonte do Bispo

(Folha 2 de 10 - PK 1+000 ao PK 2+000)

Plataforma existente											
PKs	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000
Largura da via (m)	7,15	7,70	6,93	6,93	7,15	7,15	6,60	7,70	7,48	6,60	6,60
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras caraterísticas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal	Obstruída PH 1.0X1.0	Obstruída PH 0.8X1.5
Valetas (Dir.)		
Legenda		Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal	Desmatar PH 1.0X1.0	Desmatar PH 0.8X1.5
Valetas (Dir.)		
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12)
		LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12)
		C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências		
Faixa Esquerda		
Faixa direita		

E.R. 105 - Porta da Vila / Fonte do Bispo

(Folha 3 de 10 - PK 2+000 ao PK 3+000)

Plataforma existente											
PKs	2+000	2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800	2+900	3+000
Largura da via (m)	6,60	6,05	6,60	6,60	6,93	6,38	6,93	6,60	6,60	7,15	6,71
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras caraterísticas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Bocas danificada PH 1.0X1.0 Obstruída PH 0.8X0.8
Valetas (Dir.)		
Legenda		Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Reconstruir bocas PH 1.0X1.0 Reconstruir boca de saída Limpar PH 0.8X0.8
Valetas (Dir.)		
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12) C (0.12)
		LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2
		C (0.12) C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências		
Faixa Esquerda		
Faixa direita		

E.R. 105 - Porta da Vila / Fonte do Bispo

(Folha 4 de 10 - PK 3+000 ao PK 4+000)

Plataforma existente											
PKs	3+000	3+100	3+200	3+300	3+400	3+500	3+600	3+700	3+800	3+900	4+000
Largura da via (m)	6,71	7,70	7,15	7,48	7,48	7,15	7,48	8,25	6,93	7,92	8,14
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras caraterísticas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal	Obstruída PH ? X ?	Obstruída PH 0.8X1.0
Valetas (Dir.)		Obstruída PH ? X ?
Legenda	Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão	

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal	Desmatar PH ? X ?	Desmatar PH 0.8X1.0
Valetas (Dir.)		Desmatar PH ? X ?
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão	

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12)
		LBT (0.10) 1.5/2
		LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(3)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências		
Faixa Esquerda		
Faixa direita		

E.R. 105 - Porta da Vila / Fonte do Bispo

(Folha 6 de 10 - PK 5+000 ao PK 6+000)

Plataforma existente											
PKs	5+000	5+100	5+200	5+300	5+400	5+500	5+600	5+700	5+800	5+900	6+000
Largura da via (m)	9,13	7,48	7,48	7,26	7,15	7,15	7,15	7,15	7,81	7,81	7,81
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras caraterísticas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		
Valetas (Dir.)		
Legenda	Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão	

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		
Valetas (Dir.)		
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão	

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12)
		LBT (0.10) 1.5/2
		C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências		
Faixa Esquerda		
Faixa direita		

E.R. 105 - Porta da Vila / Fonte do Bispo

(Folha 10 de 10 - PK 9+000 ao PK 9+100)

10+000

Caracterização do pavimento existente

Trabalhos de intervenção no pavimento

Sistema de drenagem existente

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Trabalhos a realizar na sinalização

Outras ocorrências