

E.R. 210 - Prazeres / Fonte do Bispo (Folha 1 de 7 - PK 0+000 ao PK 1+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras características											
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Legenda											

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda				/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal					Limpar e reconstruir PH 1.0X1.0		Limpar e reconstruir PH 0,6X1.0			
Valetas (Dir.)										
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais										
	Paineis / Setas										
	Guardas										
Sinalização horizontal		C (0.12)									C (0.12)
		LBC (0.12)		LBT (0.10) 1.5/2		LBC (0.12)				LBT (0.10) 1.5/2	
		C (0.12)									C (0.12)
Direita	Guardas										
	Paineis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar									

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda									
Faixa direita									

E.R. 210 - Prazeres / Fonte do Bispo (Folha 2 de 7 - PK 1+000 ao PK 2+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras características											
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento													
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda												
	Faixa direita												
Legenda													

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal	Grelha transversal Obstruída	Boca saída danificada PH 1.2X2.0		Boca saída danificada PH Diam. 800		Obstruída PH 0.6X0.6		Obstruída PH 0.8X1.4	
Valetas (Dir.)									
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal	Grelha transversal Limpar fosso	 Limpar e reconstruir PH 1.2X2.0		 Limpar e reconstruir PH Diam. 800		 Limpar PH 0.6X0.6		 Limpar PH 0.8X1.4	
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Limpeza	 Reconstrução	 Capeamento 5cm	 Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização																
Esquerda	Sinais verticais															
	Paineis / Setas															
	Guardas															
Sinalização horizontal		C (0.12)														
		LBT (0.10) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.10) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.10) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.10) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.10) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.10) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.10) 1.5/2	LBC (0.12)	
		C (0.12)														
Direita	Guardas															
	Paineis / Setas															
	Sinais verticais															
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar														

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda									
Faixa direita									

E.R. 210 - Prazeres / Fonte do Bispo (Folha 3 de 7 - PK 2+000 ao PK 3+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras características											
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Legenda				 Remoção do pav. existente + Pav. novo							

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda				/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais										
	Paineis / Setas										
	Guardas										
Sinalização horizontal		C (0.12)									C (0.12)
		LBT (0.10) 1.5/2	LBC (0.12)					LBT (0.10) 1.5/2			
		C (0.12)									C (0.12)
Direita	Guardas										
	Paineis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar									

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda									
Faixa direita									

E.R. 210 - Prazeres / Fonte do Bispo (Folha 4 de 7 - PK 3+000 ao PK 4+000)

Plataforma existente											
PKs	3+000	3+100	3+200	3+300	3+400	3+500	3+600	3+700	3+800	3+900	4+000
Largura da via (m)	6,60	6,93	6,60	6,60	7,15	8,14	6,60	8,25	6,82	6,60	7,15
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras caraterísticas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Obstruída PH 0.6X0.6 Obstruída PH 0.6X0.6 Boca saída danificada PH 1.2X0.8 Obstruída PH 0.6X0.6 Grelha metálica transversal Obstruída PH 6.2X2.0 Obstruída PH 0.6X0.6
Valetas (Dir.)		
Legenda		Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Limpar PH 0.6X0.6 Limpar PH 0.6X0.6 Limpar e reconstruir PH 1.2X0.8 Limpar PH 0.6X0.6 Grelha metálica transversal Limpar fosso PH 6.2X2.0 Limpar PH 0.6X0.6
Valetas (Dir.)		
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12)
		LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2
		C (0.12) C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências		
Faixa Esquerda		
Faixa direita		

