

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Devem considerar-se incluídos todos os trabalhos e materiais acessórios necessários à boa execução do serviço de reparação do motor e cilindros hidráulicos da pá carregadora, nomeadamente:
 - a) Desmontagens, reparações e montagens necessárias para a reparação do motor da pá carregadora, nomeadamente da fuga interna de líquido refrigerante que faz passagem para o óleo do motor, bem como para a reparação das fugas de óleo externas e da fuga do sistema de escape devido à corrosão;
 - b) Desmontagens, reparações e montagens necessárias para a reparação dos cinco cilindros hidráulicos (dois cilindros de elevação do balde, um de inclinação do balde e dois de direção);
 - c) Fornecimento do material necessário às ações de manutenção descritas nas alíneas a) e b), incluindo óleo, líquido refrigerante, filtros, bem como para a revisão e limpeza dos componentes do sistema de refrigeração externos ao motor, revisão do sistema de combustível (limpeza e filtros), revisão do sistema hidráulico (filtros e óleo) e revisão do sistema de transmissão (filtros e óleo);
 - d) Fornecimento e montagem de duas cruzetas, retentor e fixadores de um dos veios de transmissão da pá carregadora;
 - e) Mão-de-obra associada às alíneas anteriores.
2. Os serviços serão realizados numa pá carregadora com as seguintes características:

MATRICULA: AM-51-39
MARCA: CATERPILLAR
MODELO: 966 E
SÉRIE: 94X09280
ANO: 1990