

“PAVILHÃO MULTIUSOS DO PORTO SANTO – REPARAÇÃO DA COBERTURA”

Código	Designação dos Trabalhos	Garantia (anos)
CAP. 01	ESTALEIRO	
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra incluindo sinalização provisória. Inclui execução de rampa de acesso existente a montante da intervenção, e posterior reposição das condições existentes	N.A.
1.2	Implementação de Plano de Segurança e Saúde, incluindo todos os meios humanos, materiais e equipamentos de Segurança e Saúde	N.A.
1.3	Implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo todos os meios humanos, materiais e equipamentos necessários	N.A.
CAP. 02	TRABALHOS NA COBERTURA	
2.1	Desmontagem da cobertura existente, incluindo fixação provisória da tela "Danodrain", existente, e transporte a vazadouro licenciado	N.A.
2.2	Montagem e desmontagem de andaime nas fachadas exteriores para dar apoio aos trabalhos da cobertura, incluindo transporte do mesmo	N.A.
2.3	Preenchimento de cobertura incolor, incluindo chapas de OSB e de poliestireno expandido, tipo Roofmate, ou equivalente	5
2.4	Fornecimento de aplicação de sistema de impermeabilização	
2.4.1	Cobertura inclinada: Fornecimento e aplicação de cobertura em sistema deck, constituído por isolamento térmico em painéis de polisterano expandido ESP, fixados mecanicamente ao suporte, camada separadora em geotextil não tecido de fibras 100% poliéster, tipo ROOFTEX V200, ou equivalente, perfurado mecanicamente através de agulhas com tratamento térmico posterior e calendragem com resistência biológica e fungos e bactérias com gramagem de 200 gr/m2 e de lâmina sintética de PVC, tipo FLAGON SR150, ou equivalente de 1,5 mm de espessura, estabilizada dimensionalmente com filtro de malha poliéster, resistente aos raios UV, agentes atmosféricos e raízes, com uma resistência à tração de 1100 N/5cm (UNI 12730) soldada através de termofusão com ar quente nas sobreposições e fixada mecanicamente ao suporte.	5
2.4.2	Cobertura curva: Fornecimento e aplicação de lâmina sintética de PVC, tipo FLAGON SR150, ou equivalente, de 1,5 mm de espessura, estabilizada dimensionalmente com filtro de malha poliéster, resistente aos raios UV, agentes atmosféricos e raízes, com uma resistência à tração de 1100 N/5cm (UNI 12730) soldada através de termofusão com ar quente nas sobreposições e fixada mecanicamente ao suporte incluindo a colocação de uma chapa metálica para remate.	5