

Caixa de Visita Simples

Pormenor A

Cone Excêntrico

Junta entre anéis selada com vedante tipo "Compriband"

Betão de dosagem normal

Pintura Interior e Exterior à base de resinas Epoxy

Enchimento lateral a betão (500Kg de cimento)
e queimado á colher

Vedante tipo "Compriband"

Fundações em betão
c/ malhaço AQ50

Fundo de caixa pré-fabricado

A diagram of a circular pipe with a rectangular notch at the top. The pipe is shown in cross-section with a stippled pattern. A yellow rectangle indicates the notch. Red lines represent the flow path, which is directed from left to right, as indicated by black arrows. The flow is labeled 'A'' at both ends. The notch is highlighted in yellow.



REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAIS NA RUA ANTÔNIO AUGUSTO FERREIRA EM GUMIRÃES

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:37-2022

PROJ:

TOP:

CAD 37-2022-Renovação para ser sob rua antônio augusto ferreira pinheiro

DES:

DATA:	07/2022
-------	---------

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

$$V = S/E$$

06.09