

“ESTÁDIO DO CARMO – CÂMARA DE LOBOS – PISTA DE ATLETISMO – REABILITAÇÃO”

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO

G. LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E REGISTOS

“ESTÁDIO DO CARMO – CÂMARA DE LOBOS – PISTA DE ATLETISMO – REABILITAÇÃO”

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO

G. LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E REGISTOS

- REGISTO FOTOGRÁFICO

ÍNDICE

Foto 1 - Cabine de som e comunicação social (item 5.1)	3
Foto 2 - Cabine de som e comunicação social (item 5.1)	3
Foto 3 - Cabine de som e comunicação social (item 5.1)	3
Foto 4 - Cabine de som e comunicação social (item 5.1)	3
Foto 5 - Cabine de som e comunicação social (item 5.1)	3
Foto 6 - Cabine de som e comunicação social (item 5.1)	3
Foto 7 - Chapas de alumínio da caixa do elevador (item 5.2)	4
Foto 8 - Chapas de alumínio da caixa do elevador (item 5.2)	4
Foto 9 - Chapas de alumínio da caixa do elevador (item 5.2)	4
Foto 10 - Chapas de alumínio da caixa do elevador (item 5.2)	4
Foto 11 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)	4
Foto 12 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)	4
Foto 13 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)	5
Foto 14 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)	5
Foto 15 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)	5
Foto 16 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)	5
Foto 17 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)	5

Foto 18 - Estrutura de betão (item 5.4)	5
Foto 19 - Estrutura de betão (item 5.4)	6
Foto 20 - Estrutura de betão (item 5.4)	6
Foto 21 - Estrutura de betão (item 5.4)	6
Foto 22 - Estrutura de betão (item 5.4)	6



Foto 1 - Cabine de som e comunicação social
(item 5.1)



Foto 2 - Cabine de som e comunicação social
(item 5.1)



Foto 3 - Cabine de som e comunicação social
(item 5.1)



Foto 4 - Cabine de som e comunicação social
(item 5.1)



Foto 5 - Cabine de som e comunicação social
(item 5.1)



Foto 6 - Cabine de som e comunicação social
(item 5.1)



Foto 7 - Chapas de alumínio da caixa do elevador (item 5.2)



Foto 8 - Chapas de alumínio da caixa do elevador (item 5.2)



Foto 9 - Chapas de alumínio da caixa do elevador (item 5.2)



Foto 10 - Chapas de alumínio da caixa do elevador (item 5.2)



Foto 11 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)



Foto 12 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)



Foto 13 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)



Foto 14 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)



Foto 15 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)



Foto 16 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)



Foto 17 - Réguas de alumínio do alçado principal (item 5.3)



Foto 18 - Estrutura de betão (item 5.4)




Foto 19 - Estrutura de betão (item 5.4)



Foto 20 - Estrutura de betão (item 5.4)



Foto 21 - Estrutura de betão (item 5.4)



Foto 22 - Estrutura de betão (item 5.4)