

[illegible]

Caracterização do pavimento existente		Área m2	803.46	760.83	725.52	891.73	688.78						
Levantamento Visual	Faixa Esquerda												
	Faixa direita												
Outras características													
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhagem, Pede de crocodilo, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)	Lomba	Deformação (Loca*)	/	Fundação em paralelos basálticos	Semi-penetração						

Trabalhos de intervenção no pavimento									
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda								
	Faixa direita								
Legenda	Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)								

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebatixada	Fissurada	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão					

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal				PH					
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Limpeza	 Reconstrução	 Capeamento 5cm	 Nova	/	RC - Revestimento a cubos		RB - Revestimento a betão	

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais								
	Placets / Seta								
	Guardas								
Sinalização horizontal	Guia								
	Eixo								
	Guia								
Direita	Guardas								
	Placets / Seta								
	Sinais verticais								
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)	 DPM (novo)	 GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção alimétrica)	 GR - Guarda rígida com ameias (nova)				
		 GR - Guarda rígida s/ ameias existente (correção alimétrica c/ameias) / (1) - A manter	(2) - Substituir prumo	(3) - Substituir sinal / Placel	(4) - Novo a montar	 GR - Guarda rígida (nova)	 MS - Muro Suporte		

Outras ocorrências					
Faixa Esquerda					
Faixa direita					