

[illegible]

Caracterização do pavimento existente		(Área m2)	691,72	725,25	1103,55	1095,48	1235,59	993,14	919,55	1024,47	737,95	777,40
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras características												
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhagem, Pele de crocodilo, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomboa  Deformação (Loca*)  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda	Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)	

Sistema de drenagem existente				
Valetas (Esq.)				
Drenagem transversal				
Valetas (Dir.)				
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	RC - Revestimento a cubos
				RB - Revestimento a beirão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valeitas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valeitas (Dir.)									
Legenda	 Limpeza  Reconstrução  Capeamento 5cm  Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão								

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais								
	Placais / Setas								
	Guardas								
Sinalização horizontal	Guia								
	Elxo								
	Guia								
	Guardas								
Direita	Placais / Setas								
	Sinais verticais								
Legenda			GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)		DPM (novo)		GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)		GR - Guarda rígida com ameias (nova)
			GR - Guarda rígida s/ ameias existente (correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Placel (4) - Novo a montar		GR - Guarda rígida (nova)		MS - Muro Suporte		

Outras ocorrências							
Faixa Esquerda							
Faixa direita							