

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 1 de 17 - PK 0+000 ao PK 1+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente					
Levantamento Visual	Via Esquerda				
	Via Direita				
Outras caraterísticas					
Legenda		 Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação)  Lomba  Deformação  Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento  Fundação em paralelos basálticos			

Trabalhos de intervenção no pavimento										
Intervenção no pavimento	Via Esquerda									
	Via Direita									
Legenda		Fresagem + BB (5cm) Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)								

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal	Trav. 0.6x0.6 Obstruída	Trav. 0.6x0.6 Obstruída	Trav. 0.6x0.6 Obstruída	Trav. 0.5x0.9 Obstruída	Travessia 0.06x0.60 Obstruída	Travessia Obstruída	Travessia 0.06x0.60 Obstruída	PH Limpa BE Danificada	
Valetas (Dir.)									
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem							
Valetas (Esq.)							
Drenagem transversal	Trav. 0.6x0.6 Limp./Desobst.	Trav. 0.6x0.6 Limp./Desobst.	Trav. 0.6x0.6 Limp./Desobst.	Trav. 0.5x0.9 Limp./Desobst.	Trav. 0.60x0.60 Limp./Desobst.	Travessia Limp./Desobst.	Trav. 0.60x0.60 Limp./Desobst.
Valetas (Dir.)							
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova /	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia

Trabalhos a realizar na sinalização												
Esquerda	Sinais verticais											
	Paineis / Setas											
	Guardas	 GSM	 GRN		 GRN			 GRN				
Sinalização horizontal		G (0.12)						G (0.12)				G (0.12)
			LBC (0.12)			LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)		LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12)
		G (0.12)						G (0.12)				G (0.12)
Direita	Guardas											
	Paineis / Setas											
	Sinais verticais		 (2)									
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar										

Obras Acessórias / Outras Ocorrências	
Via Esquerda	 
Via Direita	 
Legenda	  Ms - Construção de muro de suporte   Te - Reperfilamento de talude de escavação   Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 2 de 17 - PK 1+000 ao PK 2+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente					
Levantamento Visual	Via Esquerda				
	Via Direita				
Outras características					
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos			

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Via Esquerda	
	Via Direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)	RB		RBI		COL	RB	RB		
Drenagem transversal		PH Limpa		PH Limpa BE Danificada	PH Limpa		PH Limpa	PH Limpa BE Danificada	Travessia Obstruída
Valetas (Dir.)	RB								
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)	RB		RB	RB	COL	RB	RB	RB	
Drenagem transversal		PH Const. BE em enr. argamassado		PH Recont. muros BE		PH - Const. BS em enr. argamassado + betão unif. soleira		PH Const. de BE e BS em enr. argamassado	PH Rec. montantes e BE em enr. argamassado
Valetas (Dir.)		RB	RB						
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar na sinalização										
Esquerda	Sinais verticais									
	Painéis / Setas									
	Guardas									
Sinalização horizontal										
Direita	Guardas									
	Painéis / Setas									
	Sinais verticais									
Legenda										

[illegible]

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 3 de 17 - PK 2+000 ao PK 3+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente					
Levantamento Visual	Via Esquerda				
	Via Direita				
Outras características					
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos			

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm) Fresagem + Regularização (5cm) (*) + BB (5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)									

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda									

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)	COL								
Drenagem transversal	Travessia Desmatação BS	Travessia Limp./Desobst.							
Valetas (Dir.)	RB + Dreno	RB	RB	RB	RB	RB			
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

Trabalhos a realizar na sinalização														
Esquerda	Sinais verticais													
	Paineis / Setas													
	Guardas	 GSM				 GRN	 GRA		 GR	 GR		 GRA	 GRA	
Sinalização horizontal		G (0.12)					G (0.12)					G (0.12)		
		LBT (0.12) 3/4		LBC (0.12)		LBT (0.12) 3/4		LBC (0.12)		LBT (0.12) 3/4		LBC (0.12)		LBT (0.12) 3/4
		G (0.12)					G (0.12)					G (0.12)		
Direita	Guardas													
	Paineis / Setas													
	Sinais verticais			 (2)					 (2)				 (2)	
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar												

Obras Acessórias / Outras Ocorrências										
Via Esquerda										
Via Direita										
Legenda	Ms Ms - Construção de muro de suporte Te Te - Reperfilamento de talude de escavação Sa Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda									

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 4 de 17 - PK 3+000 ao PK 4+000)

Plataforma existente														
PKs	3+000	3+100	3+200	3+300	3+400	3+500	3+600	3+700	3+800	3+900	4+000			
Largura da via (m)	7.20	9.70 8.30	9.60	7.90 12.90	8.70 9.60	6.80 10.20	9.50	7.70 10.5	7.60	6.90 8.00	6.80			
Interseções e Rotundas														

Caracterização do pavimento existente				
Levantamento Visual	Via Esquerda			
	Via Direita			
Outras caraterísticas				
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos		

Trabalhos de intervenção no pavimento				
Intervenção no pavimento	Via Esquerda			
	Via Direita			
Legenda		Fresagem + BB (5cm) Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)		

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente				
Valetas (Esq.)		COL		RB RB RB RB RB
Drenagem transversal			PH 0.80x1.20 BE com vegetação PH - BE com vegetação e danificada PH - BE obst. e com vegetação PH BE com vegetação PH 1,00x1.50 BE com vegetação	
Valetas (Dir.)			RB RB	
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem				
Valetas (Esq.)		COL		RB RB RB RB RB RB
Drenagem transversal			PH 0.80x1.20 Desmatção BE PH - Desmat. e reconst. de muros BE PH - Desmatção BE Reg. LA a montante PH Desmatção BE PH 1,00x1.50 Desmatção BE	
Valetas (Dir.)			RB RB RB RB RB RB	
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

Trabalhos a realizar na sinalização				
Esquerda	Sinais verticais			
	Paineis / Setas			
	Guardas	GRA	GR	GRN
Sinalização horizontal		G (0.12) LBC (0.12)	LBT (0.12) 1/1 G (0.12) LBT (0.12) 1/1 LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) G (0.12)	G (0.12)
		G (0.12)	G (0.12)	G (0.12)
Direita	Guardas		GRN	GRN
	Paineis / Setas			GRN GRA
	Sinais verticais			(2)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias) GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar		

Obras Acessórias / Outras Ocorrências				
Via Esquerda		Doca - BUS		
Via Direita		Doca - BUS	Sa	Remoção de balizadores em betão
Legenda	Ms	Ms - Construção de muro de suporte	Te	Te - Reperfilamento de talude de escavação Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 5 de 17 - PK 4+000 ao PK 5+000)

Plataforma existente											
PKs	4+000	4+100	4+200	4+300	4+400	4+500	4+600	4+700	4+800	4+900	5+000
Largura da via (m)	6.80 6.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente									
Levantamento Visual	Via Esquerda								
	Via Direita								
Outras características									
Legenda		 Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação)	 Lomba	 Deformação	 Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento	 Fundação em paralelos basálticos			

Trabalhos de intervenção no pavimento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Intervenção no pavimento	Via Esquerda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)	RB								
Drenagem transversal	PH 1.20x0.60 Limpa								
Valetas (Dir.)									
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)	 RB								
Drenagem transversal	 PH 1.20x0.60	 PAVIMENTAÇÃO RECENTE 							
Valetas (Dir.)	 RB	 Ø200							
Legenda	 Limpeza	 Reconstrução	 Capeamento 5cm	 Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

Trabalhos a realizar na sinalização												
Esquerda	Sinais verticais											
	Paineis / Setas											
	Guardas											
Sinalização horizontal			G (0.12)									
			LBT (0.12) 3/4									
			G (0.12)									
Direita	Guardas											
	Paineis / Setas											
	Sinais verticais											
Legenda			GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)		DPM (novo)		GRN - Guarda rígida com ameias (nova)		GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)		GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação)	/ (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar

Obras Acessórias / Outras Ocorrências										
Via Esquerda										
Via Direita										
Legenda	Ms - Construção de muro de suporte Te - Reperfilamento de talude de escavação Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda									

Plataforma existente											
PKs	5+000	5+100	5+200	5+300	5+400	5+500	5+600	5+700	5+800	5+900	6+000
Largura da via (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interseções e Rotundas						▷ PAVIMENTAÇÃO RECENTE ◀					

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita					▷ PAVIMENTAÇÃO RECENTE ◀					
Outras carateristicas											
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação)	Lomba	Deformação	Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento	Fundação em paralelos basálticos					

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita					▷ PAVIMENTAÇÃO RECENTE ◀					
Legenda		Fresagem + BB (5cm)	Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm)	Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)							

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente											
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal											
						▷ PAVIMENTAÇÃO RECENTE ◀					
Valetas (Dir.)											
Legenda		Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem											
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal											
						▷ PAVIMENTAÇÃO RECENTE ◀					
Valetas (Dir.)											
Legenda		Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais										
	Paineis / Setas										
	Guardas										
Sinalização horizontal											
						▷ PAVIMENTAÇÃO RECENTE ◀					
Direita	Guardas										
	Paineis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)	DPM (novo)	GRN - Guarda rígida com ameias (nova)	GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)	GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação)	/	(1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação)	(2) - Sinal novo a colocar		

Obras Acessórias / Outras Ocorrências											
Via Esquerda											
Via Direita											
						▷ PAVIMENTAÇÃO RECENTE ◀					
Legenda		Ms	Ms - Construção de muro de suporte	Te	Te - Reperfilamento de talude de escavação	Sa	Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda				


E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 7 de 17 - PK 6+000 ao PK 7+000)

Plataforma existente																					
PKs	6+000		6+100		6+200		6+300		6+400		6+500		6+600		6+700		6+800		6+900		7+000
Largura da via (m)	-	10.10		11.60		7.10		9.00	7.40	9.00	9.00		6.80		6.90		9.40		9.00		8.00
Interseções e Rotundas																					

Caracterização do pavimento existente													
Levantamento Visual	Via Esquerda	PAV. RECENTE											
	Via Direita												
Outras caraterísticas													
Legenda		 Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação)	 Lomba	 Deformação	 Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento	 Fundação em paralelos basálticos							

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Via Esquerda	PAV. RECENTE
	Via Direita	
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm)  Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal								 Travessia Obstruída	 Travessia Obstruída
Valetas (Dir.)		 RB						 RB	
Legenda	 Obstruída	 Danificada / Rebaixada	 Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais								
	Paineis / Setas								
	Guardas		GRA	GRA			GRA	GR	GSM
Sinalização horizontal			G (0.12)				G (0.12)		G (0.12)
		PAV. RECENTE	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)
			G (0.12)				G (0.12)		G (0.12)
Direita	Guardas						GRA GRN	GR	
	Paineis / Setas								
	Sinais verticais							(2)	
Legenda			 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)						
			 GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar						

Obras Acessórias / Outras Ocorrências	
Via Esquerda	
Via Direita	
Legenda	

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 8 de 17 - PK 7+000 ao PK 8+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente						
Levantamento Visual	Via Esquerda					
	Via Direita					
Outras características						
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação)	Lomba	Deformação	Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento	Fundação em paralelos basálticos

Trabalhos de intervenção no pavimento			
Intervenção no pavimento	Via Esquerda		
	Via Direita		
Legenda		Fresagem + BB (5cm) Fresagem + Regularização (5cm) (*) + BB (5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)	

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente							
Valetas (Esq.)		RB		RB	RB		RB
Drenagem transversal							PH Limpa
Valetas (Dir.)			RB				
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/ RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	



Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)		RB	RB			RB	RB	RB	RB
Drenagem transversal								PH	
Valetas (Dir.)			RB						
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

Trabalhos a realizar na sinalização										
Esquerda	Sinais verticais									
	Paineis / Setas									
	Guardas								GR	
Sinalização horizontal		G (0.12)					G (0.12)			G (0.12)
		LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)		LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)		LBT (0.12) 3/4
		G (0.12)					G (0.12)			G (0.12) LBT (0.12) 1/1
Direita	Guardas							GRA	GR GRN GRN	GRN
	Paineis / Setas									
	Sinais verticais									
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar								

Obras Acessórias / Outras Ocorrências									
Via Esquerda								Doca - BUS	
Via Direita								Doca - BUS	
Legenda		Ms - Construção de muro de suporte		Te - Reperfilamento de talude de escavação		Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda			

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 9 de 17 - PK 8+000 ao PK 9+000)

Plataforma existente											
PKs	8+000	8+100	8+200	8+300	8+400	8+500	8+600	8+700	8+800	8+900	9+000
Largura da via (m)	7.70	6.60	8.30	6.80	6.60	6.80	6.60	8.40	6.80	6.90	6.90
Interseções e Rotundas			└┘ └┘								

Caracterização do pavimento existente					
Levantamento Visual	Via Esquerda				
	Via Direita				
Outras características					
Legenda					

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Via Esquerda	
	Via Direita	
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm)  Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização



Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)	RB							RB	RB	RB
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)				RB			RB			
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem										
Valetas (Esq.)	RB		RB		RB		RB		RB RB	
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)			RB		RB		RB		RB	
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar na sinalização										
Esquerda	Sinais verticais									
	Painéis / Setas									
	Guardas									
Sinalização horizontal										
Direita	Guardas									
	Painéis / Setas									
	Sinais verticais									
Legenda		 								

Obras Acessórias / Outras Ocorrências	
Via Esquerda	 Doca - BUS  Doca - BUS  
Via Direita	 Doca - BUS  Doca - BUS
Legenda	 Ms - Construção de muro de suporte  Te - Reperfilamento de talude de escavação  Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

Plataforma existente														
PKs	9+000	9+100	9+200	9+300	9+400		9+500	9+600		9+700	9+800	9+900	10+000	
Largura da via (m)	6.90	13.70	10.50	11.70	8.20	6.80	6.80	-	-	11.00	6.90	6.90	6.90	6.80
Interseções e Rotundas							PROJETO TALUDE DO CABOUÇO							

Caracterização do pavimento existente												
Levantamento Visual	Via Esquerda						PROJETO TALUDE DO CABOUÇO					
	Via Direita											
Outras carateristicas												
Legenda		 Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação)					 Lomba	 Deformação	 Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento		 Fundação em paralelos basálticos	

Trabalhos de intervenção no pavimento														
Intervenção no pavimento	Via Esquerda						PROJETO TALUDE DO CABOUÇO							
	Via Direita													
Legenda		Fresagem + BB (5cm)							Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm)					Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente														
Valetas (Esq.)	RB	RB	RB		RB							RB		
Drenagem transversal	PH Obstruida						PROJETO TALUDE DO CABOUÇO				PH 1.00x0.80 Limpa	PH Limpa BE Dânicada	PH 0.70x1.10 Limpa	
Valetas (Dir.)														
Legenda		Obstruida		Danificada / Rebaixada		Fissurada		RC - Revestimento a cubos		RB - Revestimento a betão		COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem														
Valetas (Esq.)	RB	RB	RB		RB							RB		
Drenagem transversal	PH Limp./Desobst. Const. BE en enr. argamassado						PROJETO TALUDE DO CABOUÇO				PH 1.00x0.80	PH Rec. muros BE	PH 0.70x1.10	
Valetas (Dir.)														
Legenda		Limpeza		Reconstrução		Capeamento 5cm		Nova		RC - Revestimento a cubos		RB - Revestimento a betão		COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia

Trabalhos a realizar na sinalização																
Esquerda	Sinais verticais															
	Paineis / Setas															
	Guardas															
Sinalização horizontal		G (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) G (0.12)					PROJETO TALUDE DO CABOUÇO					G (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 G (0.12)				
		G (0.12) LBT (0.12) 1/1 G (0.12)										G (0.12) G (0.12)				
Direita	Guardas	GRA GRA GRA GRA GRA										GRA GRN GRA GRA				
	Paineis / Setas															
	Sinais verticais	(1)														
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias) GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar														

Obras Acessórias / Outras Ocorrências														
Via Esquerda		Doca - BUS	Te	Sa			PROJETO TALUDE DO CABOUÇO						Sa	
Via Direita		Doca - BUS								Rem. de baliz. em betão				
Legenda		Ms	Ms - Construção de muro de suporte		Te	Te - Reperfilamento de talude de escavação		Sa	Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda					

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 11 de 17 - PK 10+000 ao PK 11+000)

Plataforma existente											
PKS	10+000	10+100	10+200	10+300	10+400	10+500	10+600	10+700	10+800	10+900	11+000
Largura da via (m)	6.80	6.90	6.80	6.90	6.80	6.80	7.70	6.80	6.60	6.90	6.90
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente					
Levantamento Visual	Via Esquerda				
	Via Direita				
Outras características					
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos			

Trabalhos de intervenção no pavimento									
Intervenção no pavimento	Via Esquerda								
	Via Direita								
Legenda									

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização


Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal	PH 0.60x1.00 BE com vegetação e danif.								
Valetas (Dir.)									
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		


Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda									

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais								
	Painéis / Setas								
	Guardas	GR							
Sinalização horizontal		G (0.12) G (0.12) G (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBT (0.12) 3/4 LBT (0.12) 3/4 G (0.12) G (0.12) G (0.12)							
Direita	Guardas	GRA GSM GRA GRA GRA GSM GRA GR GRA GR							
	Painéis / Setas								
	Sinais verticais								
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias) GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar							


Obras Acessórias / Outras Ocorrências									
Via Esquerda		 Doca - BUS		Doca - BUS 	 				Doca - BUS 
Via Direita		 Doca - BUS		Doca - BUS 					Doca - BUS 
Legenda		Ms - Construção de muro de suporte		Te - Reperfilamento de talude de escavação			Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda		



Plataforma existente												
PKs	11+000	11+100	11+200	11+300	11+400	11+500	11+600	11+700	11+800	11+900	12+000	
Largura da via (m)	6.90	6.90	6.90	9.30	6.90	7.30 8.80	6.90	6.90	7.30 10.40	6.90	6.80	
Interseções e Rotundas												




Caracterização do pavimento existente				
Levantamento Visual	Via Esquerda			
	Via Direita			
Outras caraterísticas				
Legenda		 Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação)  Lomba  Deformação  Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento  Fundação em paralelos basálticos		



Trabalhos de intervenção no pavimento				
Intervenção no pavimento	Via Esquerda			
	Via Direita			
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)  Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm)  Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)		

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente				
Valetas (Esq.)				
Drenagem transversal				
Valetas (Dir.)				
Legenda	 Obstruída  Danificada / Rebaixada  Fissurada /  RC - Revestimento a cubos  RB - Revestimento a betão  COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem				
Valetas (Esq.)				
Drenagem transversal				
Valetas (Dir.)				
Legenda	 Limpeza  Reconstrução  Capeamento 5cm  Nova /  RC - Revestimento a cubos  RB - Revestimento a betão  COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia			

Trabalhos a realizar na sinalização				
Esquerda	Sinais verticais			
	Paineis / Setas			
	Guardas			
Sinalização horizontal				
				
				
Direita	Guardas			
	Paineis / Setas			
	Sinais verticais			
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar		

Obras Acessórias / Outras Ocorrências				
Via Esquerda				
Via Direita				
Legenda	 Ms - Construção de muro de suporte  Te - Reperfilamento de talude de escavação  Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda			

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 13 de 17 - PK 12+000 ao PK 13+000)

Plataforma existente													
PKs	12+000	12+100	12+200	12+300	12+400		12+500	12+600	12+700		12+800	12+900	13+000
Largura da via (m)	6.80	6.80	6.90	9.00	7.90	7.10	7.10	-	-	-	8.30	9.40	6.90
Interseções e Rotundas													

Caracterização do pavimento existente												
Levantamento Visual	Via Esquerda						PROJETO TALUDE DA CRUZINHA					
	Via Direita											
Outras caraterísticas												
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos										

Trabalhos de intervenção no pavimento							
Intervenção no pavimento	Via Esquerda						
	Via Direita						
Legenda		Fresagem + BB (5cm)	Fresagem + Regularização (5cm) (*) + BB (5cm)	Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)			

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal	Travessia Obstruída					PROJETO TALUDE DA CRUZINHA			Travessia Obstruída	
Valetas (Dir.)	RB									RB
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal	Travessia Limp./Desobst.  Travessia Limp./Desobst.  Travessia Limp./Desobst. 					PROJETO TALUDE DA CRUZINHA		Travessia Limp./Desobst. 		
Valetas (Dir.)	RB	RB							RB	RB
Legenda	 Limpeza	 Reconstrução	 Capeamento 5cm	 Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais										
	Painéis / Setas										
	Guardas	GRN GRA	GRA	GRA GRN GRA	GRA	GRA				GRA GRN GRA	GRA GRA
Sinalização horizontal		G (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	G (0.12)				G (0.12)	G (0.12)
							→ PROJETO TALUDE DA CRUZINHA ←				
		G (0.12)				G (0.12)				G (0.12)	G (0.12)
Direita	Guardas										
	Painéis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar									

Obras Acessórias / Outras Ocorrências	
Via Esquerda	
Via Direita	
Legenda	Ms - Construção de muro de suporte Te - Reperfilamento de talude de escavação Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 14 de 17 - PK 13+000 ao PK 14+000)

Plataforma existente													
PKs	13+000	13+100	13+200		13+300	13+400	13+500	13+600	13+700	13+800	13+900		14+000
Largura da via (m)	6.90	6.90	6.90	6.90	-	-	-	-	-	-	-	6.80	6.80
Interseções e Rotundas							▷ PAVIMENTAÇÃO RECENTE - LOMBO DE CIMA ◁						

Caracterização do pavimento existente																			
Levantamento Visual	Via Esquerda																		
	Via Direita																		
Outras caraterísticas																			
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Deformação Fundação em paralelos basálticos																	

Trabalhos de intervenção no pavimento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Intervenção no pavimento	Via Esquerda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal		Travessia Obstruída							
Valetas (Dir.)									
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda									

Trabalhos a realizar na sinalização												
Esquerda	Sinais verticais											
	Paineis / Setas											
	Guardas			GRA GRN GRA		GRA						
Sinalização horizontal		G (0.12)										G (0.12)
	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4			LBC (0.12)							LBT (0.12) 3/4
		G (0.12)										G (0.12)
Direita	Guardas			GR								
	Paineis / Setas											
	Sinais verticais											
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar										

Obras Acessórias / Outras Ocorrências	
Via Esquerda	
Via Direita	
Legenda	Ms Ms - Construção de muro de suporte Te Te - Reperfilamento de talude de escavação Sa Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 15 de 17 - PK 14+000 ao PK 15+000)

Plataforma existente											15+000
PKS	14+000	14+100	14+200	14+300	14+400	14+500	14+600	14+700	14+800	14+900	
Largura da via (m)	6.80	6.90	6.80	6.90	6.80	6.80	12.50	-	-	-	-
Interseções e Rotundas							PAVIMENTAÇÃO RECENTE - LOMBO DE BAIXO				

Caracterização do pavimento existente									
Levantamento Visual	Via Esquerda								
	Via Direita								
Outras características									
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Loma Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos							

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda											

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda									

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda									

Trabalhos a realizar na sinalização										
Esquerda	Sinais verticais									
	Paineis / Setas									
	Guardas	GRA GRN GR GRN GR GRA GRN GRA GRA GRA								
Sinalização horizontal		G (0.12) G (0.12) G (0.12) LBT (0.12) 1/1								
		LBT (0.12) 3/4								
		G (0.12) G (0.12) G (0.12)								
Direita	Guardas	GRN GRN GRA								
	Paineis / Setas									
	Sinais verticais									
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias) GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar								

Obras Acessórias / Outras Ocorrências									
Via Esquerda	 Doca - BUS  Rem. de balizadores em betão				 Doca - BUS		 PAVIMENTAÇÃO RECENTE - LOMBO DE BAIXO		
Via Direita	 Doca - BUS				 Doca - BUS				
Legenda	  Ms - Construção de muro de suporte   Te - Reperfilamento de talude de escavação   Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda								

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 16 de 17 - PK 15+000 ao PK 16+000)

Plataforma existente											
PKs	15+000	15+100	15+200	15+300	15+400	15+500	15+600	15+700	15+800	15+900	16+000
Largura da via (m)	-	-	-	-	-	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90
Interseções e Rotundas	▷ PAVIMENTAÇÃO RECENTE - LOMBO DE BAIXO ◀										

Caracterização do pavimento existente									
Levantamento Visual	Via Esquerda								
	Via Direita								
Outras caraterísticas									
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos							


Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Via Esquerda	PAVIMENTAÇÃO RECENTE - LOMBO DE BAIXO									
	Via Direita	30% DA ÁREA 30% DA ÁREA									
Legenda		Fresagem + BB (5cm) Fresagem + Regularização (5cm) (*) + BB (5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)									

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal	▶ PAVIMENTAÇÃO RECENTE - LOMBO DE BAIXO ◀								
Valetas (Dir.)									
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais								
	Paineis / Setas								
	Guardas								
Sinalização horizontal									
Direita	Guardas								
	Paineis / Setas								
	Sinais verticais								
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar							

Obras Acessórias / Outras Ocorrências	
Via Esquerda	 
Via Direita	
Legenda	 Ms - Construção de muro de suporte  Te - Reperfilamento de talude de escavação  Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

E.R. 103 - Poiso - Ribeiro Frio - Cruzinhas - Faial (Folha 17 de 17 - PK 16+000 ao PK 16+500)

Plataforma existente											
PKs	16+000	16+100	16+200	16+300		16+400	16+500				
Largura da via (m)	6.90	6.80	-	-		-	-				
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente										
Levantamento Visual	Via Esquerda									
	Via Direita									
Outras características										
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos								

Trabalhos de intervenção no pavimento												
Intervenção no pavimento	Via Esquerda	30% DA ÁREA										
	Via Direita	30% DA ÁREA										
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)	 Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm)	 Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)								

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente							
Valetas (Esq.)							
Drenagem transversal		→ PROJETO DO TALUDE DA DEGOLADA ←					
Valetas (Dir.)	RB						
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal		→ PROJETO DO TALUDE DA DEGOLADA ←							
Valetas (Dir.)	RB								
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais										
	Paineis / Setas										
	Guardas										
Sinalização horizontal		  	 PROJETO DO TALUDE DA DEGOLADA 								
	Guardas										
	Paineis / Setas										
Direita	Guardas										
	Paineis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)									
		 GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar									

Obras Acessórias / Outras Ocorrências										
Via Esquerda										
Via Direita										
Legenda	 Ms Ms - Construção de muro de suporte  Te Te - Reperfilamento de talude de escavação  Sa Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda									