INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	PUHZ-ZRP35VKA2				Mitsubishi	PKA-M35HAL	Polo Técnico
VRF		Daikin	RXYQQ10T7Y1B	R410A	9		Daikin	FXSQ25AVEB	Sala de Reuniões
							Daikin	FXSQ25AVEB	Sala 4
							Daikin	FXSQ25AVEB	Sala 2
							Daikin	FXSQ25AVEB	Sala 6
							Daikin	FXSQ40AVEB	Hall de Entrada
							Daikin	FXSQ25AVEB	Sala 5
							Daikin	FXSQ25AVEB	Sala 1
							Daikin	FXSQ40AVEB	Open Space
							Daikin		Open Space 2
VRF		Daikin	RXYQ8T7Y1B8	R410A	10,62		Daikin	FXSQ15A2VEB	Unidade de Gestão
							Daikin	FXSQ20A2VEB	Refeitório
							Daikin	FXSQ20A2VEB	Programa de Emprego
							Daikin	FXSQ32A2VEB	Financeiro
							Daikin	FXSQ25A2VEB	Núcleo Administrativo
							Daikin	FXSQ32A2VEB	Sala 7
							Daikin	FXSQ20A2VEB	Tesouraria
							Daikin	FXSQ25A2VEB	Unidade de Programas
							Daikin	FXSQ40A2VEB	Direcção
UTA - UTAN		France Air	PB 95 BC2 T3200V						Cave

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Sanyo	SAP-CR188EH5	R407C	1,675		Sanyo	SAP-KR188EH	Sala 201
Split		HTW	HTW5035iu	R410A	0,9		HTW	HTW5035ix90	Sala 13
Split		Sanyo	SAP-CR93EH	R410A	0,86		Sanyo	SAP-KR93EH	Sala 14
Split		Sanyo	SAP-CR73EH	R410A	0,73		Sanyo	SAP-KR73EH	Sala 204
Split		Sanyo	SAP-CR73EH	R410A	0,73		Sanyo	SAP-KR73EH	Sala 205
Split		Sanyo	SAP-CR73EH	R410A	0,73		Sanyo	SAP-KR73EH	Sala 207
Split		Sanyo	SAP-CR73EH	R410A	0,73		Sanyo	SAP-KR73EH	Sala 206
Split		Sanyo	SAP-CR93EH	R410A	0,86		Sanyo	SAP-KR93EH	Atendimento
Split		Sanyo	SAP-CR73EH	R410A	0,73		Sanyo	SAP-KR73EH	Atendimento
Split		Sanyo	SAP-CR188EH	R407C	1,675		Sanyo	SAP-KR188EH	Atendimento
Split		Sanyo	SAP-CR73EH	R410A	0,73		Sanyo	SAP-KR73EH	Atendimento

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MSH-09DV	R22	1,1		Mitsubishi	MSH-09DV	Direcção
Split		Mitsubishi	MSH-09DV	R22	1,1		Mitsubishi	MSH-09DV	Núcleo Financeiro
Split		Mitsubishi	MSH-09DV	R22	1,1		Mitsubishi	MSH-09DV	Núcleo Financeiro
Split		Mitsubishi	MSH-12DV	R22	1,3		Mitsubishi	MSH-12DV	Armazém
Split		Mitsubishi	MSH-12DV	R22	1,3		Mitsubishi	MSH-12DV	Núcleo de Desenvolvimento de emprego
Split		Mitsubishi	MSH-09DV	R22	1,1		Mitsubishi	MSH-09DV	Núcleo Formação Profissional
Split		Mitsubishi	MSH-17DV	R22	1,47		Mitsubishi	MSH-17DV	
Split		Mitsubishi	MSH-09DV	R22	1,1		Mitsubishi	MSH-09DV	Telefonista
Split		Mitsubishi	MSH-09DV	R22	1,1		Mitsubishi	MSH-09DV	Unidade de Gestão
Split		Midea	MSE-12HR	R407C	1,2		Midea	MSE12-HRN2	Núcleo Profissional
Split		Fagor		R407C			Fagor	FAS-4Q	Hall
Split		Mitsubishi	MSH-09DV	R22	1,1		Mitsubishi	MSH-09DV	Atendimento 001
Split		Mitsubishi	MSH-09DV	R22	1,1		Mitsubishi	MSH-09DV	Corredor
Split		Mitsubishi	MSH-09DV	R22	1,1		Mitsubishi	MSH-09DV	Servidores
Split		Midea	MSH-07CRN1	R410A	0,82		Midea	MSH-07HRN1	Qualifica
Split		Mitsubishi	MSH-17DV	R22	1,47		Mitsubishi	MSH-17DV	Sala de Testes 003
Ventilador									Garagem
Ventilador		Relapa	VKD-9 DD990						Exterior

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Carrier	38CH018A7C	R22	2,69		Carrier	40QF018-7003-40	Sala Directora
Multi - Split		Carrier	38QQF218R	R22	2,92		Carrier	40QH018-7003-40	Sala dos Formadores
							Carrier	40QH018-7003-40	Sala dos Formadores
							Carrier	40QH018-7003-41	Sala dos Formadores
Multi - Split		Carrier	38QQF218R	R22	2,92		Carrier	42KQF018A	Sala 3
							Carrier	42KQD015	Sala 3
							Carrier	42KQF018A	Sala 3
							Carrier	42KQD015	Sala 3
Multi - Split		Carrier	38QQF218R	R22	2,92		Carrier	42KQF025A	Sala 7
							Carrier	42KQF025A	Sala 7
Multi - Split		Carrier	238CH018A7CP	R22	1,345				Gabinete
Multi - Split		Carrier	38QQF218R		2,92				
Multi - Split		Carrier	2007398G16	R22	2,92				Unidade Apoio Técnico
Multi - Split		Carrier	38QQF224A	R22	3,52				Sala Tic
							Carrier	42KQD015-33-40	Sala de Bilhar
							Carrier	42KQD015-33-40	Sala de Bilhar
							LG	LG/AVNH186BLAC	Sala 5
							Carrier	42KQD015	Sala 10
							Carrier	42KQF018A	Sala 10
							Carrier	42KQD015	Sala 10
									Sala 10
							Carrier	42KQF025A	Restaurante
							Carrier	42KQF025A	Restaurante
							Carrier	42KQF018A	Sala de Electricidade 1
							Carrier	42KQF018A	Sala de Electricidade 1
							Carrier	42KQD015-303	Sala 3
							Carrier	42KQD015-303	Sala 3
							Carrier	42KGF015A	Oficina Electricidade
							Carrier	42KQD015-303-40	Gabinete

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		LG					LG		4 unid. exterior e 64 unid. interior
UTAN		France air							8 unidades (c/ recuperador)
Ventilador extração									4 unidades

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Daikin	REMQ12P8Y1B	R410A	12,6	2012			Exterior
VRF		Daikin	REMQ10P8Y1B	R410A	9	2012			Exterior
							Daikin	FXZQ20M9V1B	8
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Atendimento Colectivo
							Daikin	FXZQ40M9V1B	Atendimento
							Daikin	FXZQ25M9V1B	Bar
							Daikin	BSVQ100P8V1B	Entrada
							Daikin	FXZQ50M9V1B	Direcção
							Daikin	FXZQ25M9V1B	Entrada
							Daikin	FXZQ25M9V1B	Entrada
							Daikin	FXZQ32M9V1B	Gabinete
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Hall
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Hall
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Medicina do Trabalho
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Mesa 01
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Mesa 04
							Daikin	FXZQ25M9V1B	Mesa 05
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Mesa 06
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Mesa 07
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Mesa 08
							Daikin	FXZQ32M9V1B	Mesa 9
							Daikin	FXZQ50M9V1B	Núcleo Adm. E Fin.
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Núcleo Infor. E Orientação
							Daikin	FXZQ25M9V1B	Sala 11
							Daikin	FXZQ32M9V1B	Sala 12
							Daikin	FXZQ40M9V1B	Sala 12
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala de Espera
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala de Espera
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Tesouraria
VAM		Daikin	1000FA8VE1						Entrada
VAM		Daikin	2000FA8VE1						Gabinete

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RY45D7V1	R22	1,8	1996	Daikin	FTY453DB7V1	Mesas 21/22
Split		Daikin	RY22DA7V19	R22	0,85	1999	Daikin	FTY22GV1B	Mesas 26/27
Split		Daikin					Daikin	FCTY453D7V1	Mesas 23/24/28
Split		Daikin	MY90CJ7W1	R22	4,8	1996	Daikin	FCTY453D7V1	Florinda/António
Split		Daikin					Daikin	FCTY223D7V1	Medicina no Trabalho
Split		Daikin	RXB25C2V1B	R410A	0,74	2016	Daikin	FTXB25C2V1B	Refeitório
Split		Daikin	RXB20C2V1B	R410A	0,74	2016	Daikin	FTXB25C2V1B	Refeitório
Split		General	AOH9RSGC	R22	0,9		General	ASH9RSGCW	Mesa 21/22
Split		Daikin	RXS50G2V1B	R410A	2	2009	Daikin		Apoio Contratação
Split		Daikin	RXS50G2V1B	R410A	2	2009	Daikin	FLX50BAVMB	Apoio Contratação
Split		General	AOH9RSGC	R22	0,900		General	ASH9RSGCW	Apoio Contratação
Split		Daikin					Daikin	FHY45FJV1	Mesa 10/11/12
Split		General	AOH9RSGC	R22	0,900		General	ASH9RSGCW	Mesa 10/11/12
Split		Daikin	MY560D7V1	R22	3,3		Daikin	FCTY353D7V1	Mesa 19/18
Split		Daikin	RXB25C2V1B	R410A	0,740		Daikin	FTXB25C2V1B	Mesa 20
Split		Daikin	RXB25C2V1B	R410A	0,74		Daikin		Mesa 17
Split		Daikin	RXS50L2V1B	R410A	1,7	2016	Daikin	FLX50BAVMB	Mesa 10/11/12
Split		Daikin	RXM20M3V1B9	R32	0,76	2017	Daikin	FTXM20M2V1B	Mesa 14
Split		LG	UU48UHC (AUUH488C)	R410A	4,2		LG	ATMH486DLFB	Sala Viriato
Split		Daikin	MY90CJ7W1	R417A	5,5		Daikin	FCTY453D7V1	Sala de testes
Multi-Split		Daikin	RY71DJ7W1	R22	3,5	1996	Daikin	FCTY353D7V1	Direção
							Daikin	FHY71FJV1	Sala Reuniões
							Daikin	FCTY353D7V1	Direção
Multi-Split		Daikin	MY90CJ7W1	R22	4,8	1996	Daikin	FVY453D7V1	Núcleo Gestão
							Daikin	FCTY353D7V1	Secretaria
							Daikin	FCTY353D7V1	Sala Bastidor
Multi-Split		Daikin	RY100DJ7W1	R22	4	1996	Daikin	FHYC45FJ7V1	Gabinete 8
							Daikin	FHYC45FJ7V1	
Multi-Split		Daikin	RY100DJ7W1	R22	4	1996	Daikin	FHYC45FJ7V1	
							Daikin	FHYC45FJ7V1	
Multi-Split		Daikin	RY100DJ7W1	R22	4,0	1996	Daikin	FHYC45FJ7V1	

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Daikin	FHYC45FJ7V1	

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Mitsubishi	PURY-P400YJM-A	R410A	34,5		Mitsubishi	PLFY-P40VBM-E	
							Mitsubishi	PLFY-P15VCM-E3	Atendimento - 1
							Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E2	Atendimento - 2
							Mitsubishi	PLFY-P15VCM-E3	Atendimento - Mesa 1
							Mitsubishi	PLFY-P15VCM-E3	Atendimento - Mesa 5
							Mitsubishi	PLFY-P32VCM-E2	Atendimento Colectivo -101 (2)
							Mitsubishi	PLFY-P32VCM-E2	Atendimento Colectivo -101
							Mitsubishi	PKFY-P50VHM-E	Atendimento Colectivo - 102
							Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E2	Direção
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E2	Hall
							Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E2	Medicina do Trabalho
							Mitsubishi	PLFY-P32VCM-E2	Mesa 3
							Mitsubishi		Mesa 5
							Mitsubishi	PLFY-P32VCM-E2	Mesa 11
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E2	Mesas 4,8,6
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E2	Mesas 4,8,6
							Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E2	Núcleo Adm. E Financeiro
							Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E2	Núcleo Formação Profissional
							Mitsubishi	PLFY-P15VCM-E3	Sala do Servidor
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E2	Unidade de Gestão
VAM		Mitsubishi	LGH-100RX5-E						
Ventilador		France Air	RECTILYS 600 ISOLE						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Rooftop		Clivet	CAHN 101	R407C			Sanyo	SPW-SR94GXH56	Cabine Auditório
							Sanyo	SPW-UR94GXH56	Secretaria
							Sanyo	SPW-UR94GXH56	Sala Orientação Profissional
							Sanyo	SPW-UR94GX56	Direcção
							Sanyo	SPW-UR94GXH56	Sala RVCC
							Sanyo	SPW-UR94GXH56	Secretaria
							Sanyo	SPW-UR363GHN56	Sala Reuniões
Split		Sanyo	SAP-CR93E				Sanyo	SAP-KR93E	Bastidor
Split		Sanyo	SPW-CR903GVH8	R407c	11	2004	Sanyo	SPW-SR903GH56	Sala Reuniões
Split		Sanyo	SPW-CR903GUH8	R407c	11	2004	Sanyo		Biblioteca
Split		Sanyo	SPW-CR903GUH8	R407c	16,3	2004	Sanyo	SPW-XR253EHN56	Recepção
Multi-Split		Sanyo	SPW-CR903GUH8	R407c	18	2004	Sanyo	SPW-XR253EHN56	Refeitório
							Sanyo	SPW-XR253EHN56	Refeitório
Split		Sanyo	SPW-CR483EHL8	R407c	4,5	2004	Sanyo	SPW-TR483GH56	Sala 8
Split		Sanyo	SPW-CR363EHL8	R407c	4	2004	Sanyo	SPW-XR363EHN56	Sala 1
Split		Sanyo	SPW-CR363EHL8	R407c	4	2004	Sanyo	SPW-XR363EHN56	Sala 2
Split		Sanyo	SPW-CR363EHL8	R407c	4	2004	Sanyo	SPW-XR363EHN56	Sala 3
Split		Sanyo	SPW-CR483EHL8	R407c	4,5	2004	Sanyo	SPW-TR483GH56	Sala 6
Split		Sanyo	SPW-CR363EHL8	R407c	4	2004	Sanyo	SPW-XR363EHN56	Sala 4
Multi-Split		Sanyo	SPW-CR903GUH8	R407c	17,5	2004	Sanyo	SPW-XR253EHN56	Sala Formação
							Sanyo	SPW-XR253EHN56	Sala Formação
Split		Sanyo	SPW-CR483EHL8	R407c	4,5	2004	Sanyo		
Split		Sanyo	SPW-CR483EHL8	R407c	4,5	2004	Sanyo		
Split		Sanyo	SPW-CR483EHL8	R407c	4,5	2004	Sanyo		
Split		Gree	KFR-32WNaA31E	R410A	0,8		Gree	KFR-32G	Polo Técnico
Split		LG	LS-J0962HL	R22	1,27		LG	LS-K1860HL	Sala Formação Vidro
Split		LG	LS-K1860HL	R22			LG	LS-K1860HL	Sala Controlo Forno
Ventilador		TDA	DD-9-9-9						
Ventilador		S&P	TH-500/160						
Ventilador		S&P	TH-800						
Ventilador		S&P	TH-801						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Ventilador		S&P	TH-500/160						
Ventilador		S&P	TH-500/160						
Ventilador		S&P	TH-500/160						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Daikin	REYQ12T7Y1B	R410A	19,20	2015	Daikin	FXDQ15A2VEB	Sala 5
							Daikin	FXDQ50A2VEB	Sala de Testes
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Sala 6
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Atendimento
							Daikin	FXDQ32A2VEB	Bastidores
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Medicina no Trabalho
							Daikin	FXDQ15A2VEB	104
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Financeira
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Sala 2
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Direcção
							Daikin	FXDQ40A2VEB	Núcleo Financeiros
							Daikin	FXDQ50A2VEB	Sala de Reuniões
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Sala 3
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Núcleo Desenvolvimento
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Sala 4
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Atendimento
UTA -UTAN		Lenox							

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin					Daikin	FTXS35CVMB8	Polo Técnico
VRF		Daikin	REYQ10M7W1B	R410A	15		Daikin	FXLQ32MVE	Sala 005
							Daikin		Sala 005
							Daikin	FXLQ32MVE	Sala 003
							Daikin	FXLQ32MVE	Sala 004
							Daikin	FXLQ32MVE	Sala 002
							Daikin	FXLQ32MVE	Sala 001
							Daikin	BYBS71DJW1	Entrada Principal
							Daikin	BYBS71DJW2	Atendimento Seg. Social
							Daikin	FXLQ32MVE	Sala de Espera
VRF		Daikin	REYQ08M7W1B	R410A	12,54		Daikin	FXCQ25M7V1B	Serviços Gerais
							Daikin	FXCQ32M7V1B	Gab. Chefe Serviços
							Daikin	FXCQ32M7V1B	Sala Reuniões
							Daikin	FXCQ32M7V1B	Gab. Director
							Daikin	FXCQ40M7V1B	Administrativos e Financeiro
							Daikin	FXCQ25M7V1B	Tesouraria
							Daikin	FXCQ25M7V1B	Sala 007
							Daikin	FXCQ50M7V1B	Corredor
VRF		Daikin	REYQ10M7W1B	R410A	14		Daikin	FXCQ50M7V1B	Sala 001
							Daikin	FXCQ32M7V1B	Bar
							Daikin	FXCQ32M7V1B	Sala 003
							Daikin	FXCQ50M7V1B	Espaço Comum
							Daikin	FXCQ25M7V1B	Sala Atendimento Colectivo
							Daikin	FXCQ32M7V1B	Sala 005
							Daikin	FXCQ25M7V1B	Sala Atendimento Colectivo
							Daikin	FXCQ50M7V1B	Sala 001
Ventilador		Multiventilaçã	DD-10-8-9						
Ventilador		Multiventilaçã	MVEC-9-7						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	UM-GA20VB	R410A	0,65		Mitsubishi	MSC-GE20VB	Arquivos
VRF		Mitsubishi	PUHY-P250YHM-A	R410A	16,6	2009	Mitsubishi	PFFY-P25VLRM-E	Sala 11
							Mitsubishi	PFFY-P25VLRM-E	Sala 12
							Mitsubishi	PFFY-P25VLRM-E	Sala 13
							Mitsubishi	PFFY-P25VLRM-E	Sala de Testes
							Mitsubishi	PFFY-P25VLRM-E	Sala de Testes
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E	Sala 14
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 15
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-ER1	Sala 16
VRF		Mitsubishi	PUHY-P250YHM-A	R410A	15,6	2009	Mitsubishi	PFFY-P63VLRM-E	Sala de Espera
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 2
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 4
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 5
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 7
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 6
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 3
VRF		Mitsubishi	PUHY-P250YHM-A	R410A	13	2009	Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala de Reuniões
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala de Reuniões
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 22
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 21
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 23
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 24
							Mitsubishi	PFFY-P20VLRM-E	Sala 24
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E	Secretaria
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E	Secretaria
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3-PT						Sala 12
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3-PT						Sala 13
VAM		Mitsubishi	GUF-100RD3-PT						Sala de Espera
VAM		Mitsubishi	GUF-100RD3-PT						Sala 3
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3-PT						Corredor
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3-PT						Sala 24

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Ventilador		France Air							

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Panasonic	CU-E9HKE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E9HKEW	Medicina no Trabalho
Split		Panasonic	CU-E9HKE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E9HKEW	Sala Atendimento
Split		Panasonic	CU-E9HKE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E9HKEW	Sala Colocação
Split		Panasonic	CU-E15HKE	R410A	1,06		Panasonic	CS-E15HKEW	Sala de Espera
Split		Panasonic	CU-E12GKE	R410A	0,98		Panasonic	CS-E12GKEW	Sala Testes
Split		Toshiba	RAS-10BKV-6	R410A	0,52		Toshiba	RAS-10BKV-6	Bastidor
Split		Panasonic	CU-E9HKE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E9HKEW	Sala 7 e 8
Split		Panasonic	CU-E9HKE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E9HKEW	Sala 9
Split		Panasonic	CU-E9HKE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E9DKEW	Sala 10
Split		Panasonic	CU-E9HKE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E9HKEW	Sala 16
Split		Panasonic	CU-E9HKE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E9HKEW	Sala 17
Split		Panasonic	CU-E9HKE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E9HKEW	Sala 18 e 19
Split		Panasonic	CU-E9DKE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E9DKEW	Sala Diretora
Split		Panasonic	CU-E12GKE	R410A	0,98		Panasonic	CS-E12GKEW	Sala Gestão Finan.
Split		Panasonic	CU-2E15GBE	R410A	1,45		Panasonic	CS-E7HKEW	Técnico Superior
Split		Panasonic	CU-2E15GBE	R410A	1,45		Panasonic	CS-E7HKEW	Técnico Superior
Split		LG	S12AHP	R410A	0,83		LG	S12AHP	Secretaria

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Midea	MBT-09N8D6-0	R32	0,65	2018	Midea	MB-D09N8D6-1	Piso 4 - E.05
Split		Daikin	RX25JV1B	R410A	0,74	2010	Daikin	FTX25JV1B	Piso 4 - E.04
Split		Midea	MBT-09N8D6-0	R32	0,65	2018	Midea	MB-D09N8D6-1	Piso 4 - E.03
Split		Mitsubishi	MUH-C09TV	R407C	1,00	2002	Mitsubishi	MSC-C09TV	Piso 4 - E.04
Split		Midea	MBT-09N8D6-0	R32	0,65	2018	Midea	MB-D09N8D6-1	Piso 4 - E.11
Split		Midea	MBT-09N8D6-0	R32	0,65	2018	Midea	MB-D09N8D6-1	Piso 4 - E.12
Split		Daikin	RX35J2V1B	R410A	1,00	2012	Daikin	FTX35J2V1B	Piso 4 - E.10
Split		Midea	MBT-09N8D6-0	R32	0,65	2018	Midea	MB-D09N8D6-1	Piso 4 - E.09
Split		Mitsubishi	MUH-C18TV	R407C	1,60	2002	Mitsubishi	MSCH-C18TV	Piso 4 - E.07
Split		Daikin	RXS25K3V1B	R410A	1,00	2013	Daikin	FVXS25FV1B	Piso 4 - E.08
Split		Daikin	RXS25K3V1B	R410A	1,00	2013	Daikin	FVXS25FV1B	Piso 4 - E.08
Split		Airwell	AWAU-YKD009-H11	R410A	0,800		Airwell	AWSI-HKD009-N11	Piso 4 - E.06
Split		Sanyo	SAP-CR188EHS	R407C	1,675		Sanyo		Piso 4 - E.01
Split		Daikin	RX25GV1B	R410A	0,74	2009	Daikin	FTX25GV1B	Piso 3 - E.03
Split		Airwell	AWAU-YKD009-H11	R410A	0,800		Airwell	AWSI-HKD009-N11	Piso 3 - E.04
Split		Daikin	RX25GV1B	R410A	0,74	2008	Daikin	FTX25GV1B	Piso 3 - E.05
Split		Mitsubishi	Ilegível				Mitsubishi	MSH-C24TV	Piso 3 - E.06
Split		Daikin	RX25GV1B	R410A	0,74	2008	Daikin	FTX25GV1B	Piso 3 - E.07
Split		Daikin	RXN25LV1B9	R410A	0,74	2013	Daikin	FTXN25LV1B9	Piso 3 - E.08
Split		Daikin	RXN25LV1B9	R410A	0,74	2013	Daikin	FTXN25LV1B9	Piso 3 - E.10
Split		Daikin	RX25GV1B	R410A	0,74	2008	Daikin	FTX25GV1B	Piso 3 - E.11
Split		Daikin	RXS35K2V1B	R410A	1,20	2013	Daikin	FVXS35FV1B	Piso 4 - D.05
Split		Sanyo	SAP-CR129HA	R22	1,26	1999	Sanyo	SAP-FT128EH	Piso 4 - D.04
Split		Sanyo	SAP-CR123EH	R410A	1,1	2004	Sanyo	SAP-FT123EH	Piso 4 - D.02
Split		Midea	MOU-12FN1-QDO	R410A	1,05	2002	Midea	MFAU-12FNXDO	Piso 4 - D.01
Split		Daikin	RX25JV1B	R410A	0,74	2011	Daikin	FTX25J2V1B	Piso 4 - D.03
Split		Midea	MOU-18FN8-QDO	R32	1,35	2018	Midea	MEU-18FNXDO	Hall-Direcção
Split		Daikin	RXS50J2V1B	R410A	1,70	2011	Daikin	FTXS50J2V1B	Piso 4 - E.01
Split		Sanyo	SAP-C188CH5	R22	1,87	2002	Sanyo	SAP-FTR188EH	Piso 3 - D.01
Split		Daikin	RXN25LV1B9			2007	Daikin	FTXN25LV1B9	Piso 3 - D.03
Split		Sanyo	SAP-CR123EH	R410A	1,1	2004	Sanyo	SAP-KR123EH	Piso 3 - D.05

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RX25JV1B	R410A	0,74	2010	Daikin	FTX25JV1B	Piso 3 - D.07
Split		Sanyo	SAP-CRV123EH	R410A	1,1		Sanyo	SAP-KR123EH	Piso 3 - E.09
Split		Midea	MBT-09N8D6-0	R32	0,65	2018	Midea	MB-D09NBD6-1	Piso 3 - D.08
Split		Daikin	RXN25MV1B	R410A	1	2014	Daikin	FTXN25MV1B	Piso 3 - D.06
Split		Daikin	RXN25MV1B	R410A	1	2014	Daikin	FTXN25MV1B	Piso 3 - D.04
Split		Daikin	RXN35MV1B	R410A	1	2014	Daikin	FTXN35MV1B	Piso 3 - D.02
Split		Daikin	Ilegível			2007	Daikin	FTX25CAVMB	Piso 2 - E.02
Split		Sanyo	SAP-C128EH	R22	1,27	1998	Sanyo	SAP-128-EH	
Split		Midea	MBT-09N8D6-0	R32	0,65		Midea	MB-09N8D6-1	Piso 2 - E.01
Split		Sanyo	SAP-CR98EH	R410A	0,86	2004	Sanyo	SAP-KR93EH	Piso 2 - D.02
Split		Sanyo	SAP-CRV123EHFP	R410A	1,1		Sanyo	SAP-KRV123EHFP	Piso 2 - D.03
Split		Daikin	RXN25LV1B9	R410A	0,74	2013	Daikin	FTXN25LV1B9	Piso 2 - D.04
Split		Sanyo	SAP-C98EH	R22	0,91	1997	Sanyo	SAP-K98EH	Piso 2 - D.06
Split		Midea	MOU-12FN1-QDO	R410A	1,05	2018	Midea	MB-09N8D6-1	Piso 2 - D.01
Split		Sanyo	SAP-C186QH5	R22	2,0	1997	Sanyo	SAP-K186QHS5	Piso 2 - D.05
Split		Daikin	RXB25C2V1B	R410A	0,74	2016	Daikin	FTXB25C2V1B	Piso 2 - D.07
Split		Midea	MOBO1-09HFN8-QRD6GW	R32	0,65		Midea	MSMAU-09HRFN8-QRD6GW	Piso 1 - D.01
Split		Daikin	RX25GV1B	R410A	0,74	2009	Daikin	FTX25G1B	Piso 2 - D.08
Split		Carrier	38YL-12C-703E-J40	R22	0,65		Carrier	42VKG012	Piso 1 - E.13
Split		Midea	MOBO1-09HFN8-QRD6GW	R32	0,65		Midea	MOBO1-09HFN8-QRD6GW	Piso 1 - D.08
Split		Midea	MBT-18N8D6-0	R32	1	2018	Midea	MB-D18N8D6-1	Piso 1 - E.08
Split		Carrier	38YL-12C-703E-J40	R22	0,65		Carrier	42VKG012	Piso 1 - E.12
Split		Carrier	38YL-12C-703E-J40	R22	0,65		Carrier	42VKG012	Piso 1 - E.10
Split		Sanyo	SAP-CR74EH	R410A	0,8		Sanyo	SAP-KR74EH	Piso 1 - E.01
Split		Sanyo	SAP-C126EHA	R22	1,26	1999	Sanyo	SAP-K128EH	Piso 1 - D.02
Split		Midea	MOBO1-09HFN8-QRD6GW	R32	0,65	2018	Midea	MSMAU-09HRFN8-QRD6GW	Piso 1 - D.04
Split		Daikin	RX25JV1B	R410A	0,74	2010	Daikin	FTX25JV1B	Piso 1 - D.06
Split		Carrier	38YL-12C-703E-J40	R22	0,65		Carrier	42VKG012	Piso 1 - E.07
Split		Airwell	AWAU-YKD012-H11	R410A	1,38		Airwell	AWSI-XBDO12-N11	E.06
Split		Midea	MOBO1-09HFN8-QRD6GW	R32	0,65		Midea	MSMAU-09HRFN8-QRD6GW	E.04
Split		Midea	MBT-09N8D6-0	R32	0,65	2018	Midea	MB-09N8D6-1	Piso 3 - E.02
Split		Daikin	RX35J3V1B	R410A	1	2013	Daikin	FTX35J2V1B	Piso 1 - D.03

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXN35MV1B	R410A	1	2014	Daikin	FTXN35MV1B	D.05
Split		Daikin	RXN25MV1B	R410A	1	2014	Daikin	FTXN25MV1B	D.07
Split		Mitsubishi	SUZ-KA35VA4	R410A	1,27	2014	Mitsubishi	PEAD-RP35JAQ	Sala Reuniões
Split		Mitsubishi	SUZ-KA35VA4	R410A	1,29	2014	Mitsubishi	PEAD-RP35JAQ	Sala Reuniões
Split		Midea	MBT-09N8D6-0	R32	0,65		Midea	MB-09N8D6-1	Piso 1 - E.03
Split		Midea					Midea		Piso 1 - E.05
Split		Carrier	38YL-12C-703E-J40	R22	0,65		Carrier	42VKG012	Piso 1 - E.09
Split		Carrier	38YL-12C-703E-J40	R22	0,65		Carrier	42VKG012	Piso 1 - E.11
Split		Airwell	AWAU-YLD024-H11	R410A	2,2		Airwell	AWSI-FD024-N11	Sala de Servidores
Split		Airwell	AWAU-YLD024-H11	R410A	2,2		Airwell	AWSI-FD024-N11	Sala de Servidores
Split		Mitsubishi	SUZ-KA25VA4	R410A	0,800	2014	Mitsubishi	SLZ-KA25VAL3	Sala 14
Split		Mitsubishi	PUHZ-ZRP71VHA	R410A	3,5	2014			Interligado com a UTA
Split		Mitsubishi	PUHZ-ZRP10YKA2	R410A	5,0	2014			Interligado com a UTA
Split		Mitsubishi	SUZ-KA35VA4	R410A	1,15	2014			
Split		Mitsubishi	SUZ-KA35VA4	R410A	1,15	2014			
VRF		Daikin	RXYQ10P7W1B	R410A	9,99		Daikin	FXMQ200MAVE	Refeitorio
							Daikin	FXS063M8V3B	Ginásio
UTA - UTAN		EVAC	UTA 15 st						
UTA - UTAN		EVAC	UTA 10 st						
Ventilador		Arfit	DA-IN Basic 7						
Ventilador		Arfit	DA-IN Basic 7						
Ventilador		Arfit	DA-IN Basic 7						
Ventilador			DV-150						
Ventilador									

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Multi-Split		LG	M30AH	R410A	2,5				
Multi-Split		LG	M21AH	R410A	1,5				
Multi-Split		LG	M18AH	R410A	1,3		LG	MS07AH	Desenvolvimento - 003
							LG	AVNH186BLAA	Open space
							LG	MS07AH	Direção - 007
							LG	MS07AH	Orientação - 005
							LG	MS12AH	Polivalente - 006
							LG	MS07AH	Serviços Gestão - 004
							LG	MS07AH	Un. Gestão - 004

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Close Control		Trane	261FE	R22	1				Polo Técnico
Chiller		Daikin	EWYQ064CAWP	R410A	19,2	2018	YORK	HKY-22A15/DWK-631 E1	R/C - Entrada
							YORK	HKY-22A15/DWK-631 E1	R/C - Entrada
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	R/C - Público
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	R/C - Sala de Espera
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	R/C - Sala de Espera
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	R/C - Mesa 3
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	R/C - Mesa 4
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	R/C - Mesa 5
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	R/C - Mesa 6
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 1 - Mesa 9
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 1 - Mesa 10
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 1 - Mesa 11/12
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 1 - Mesa 13/14
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 1 - Mesa 15/16
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 1 - Mesa 17/18
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 1 - Mesa 29
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 1 - Medicina do Trabalho
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	Piso 1 - Sala de Reuniões
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	Piso 1 - Sala de Reuniões
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 2 - Sala 1
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 2 - Sala 2
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	Piso 2 - Sala de Reuniões
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	Piso 2 - Sala de Testes
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 2 - Secretaria
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 2 - Secretaria
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 2 - Mesa 21
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 2 - Mesa 21
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 2 - Mesa 21
							YORK	HKY-08A15/DWK-231 ED1	Piso 2 - Mesa 21
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	Piso 3 - Sala da Directora

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	Piso 3 - Sala da Directora
							YORK	HKY	Piso 3 - Cozinha
							YORK	HKY	Piso 3 - Cozinha
							YORK	HKY	Piso 3 - Cozinha
							YORK	HKY	Piso 3 - Sala 1
							YORK	HKY	Piso 3 - Sala 1
							YORK	HKY	Piso 3 - Sala 2
							YORK	HKY	Piso 3 - Sala 2
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	Piso 3 - Sala de Reuniões
							YORK	HKY-15A15/DWK-431 E1	Piso 3 - Sala de Reuniões
UTA - UTAN									
Ventilador		Troia							
Ventilador		Troia							