

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	local de execução
1	2.1 a.	Remoção de janela em madeira	UN	4	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
2	2.1 b.	Demolição das divisórias em alvenaria nos espaços de duches e remoção das bases de chuveiro	UN	3	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
3	2.1 c.	Levantamento de urinóis	UN	4	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
4	2.1 d.	Demolição das divisórias em alvenaria nos espaços de sanitas e levantamento das sanitas e tanques	UN	2	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
5	2.1 e.	Abertura de vão entre a zona dos chuveiros e sanitários com 90x200 cm	UN	1,8	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
6	2.1 f.	Remoção do pavimento em madeira na futura zona de chuveiros	UN	15	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
7	2.1 g.	Remoção do teto falso na futura zona de chuveiros	UN	15	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
8	2.1 h.	Desmontagem do ar condicionado instalado na parede da futura zona de chuveiros	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
9	2.1 i.	Desmontagem porta de madeira	UN	2	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
10	2.1 j.	Abertura de roços para levantamento de esgotos existentes e aplicação de novos	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
11	2.2 a.	Fornecimento e montagem de duas divisórias em pladur na entrada do vestiário deixando um vão de 90x200 cm	UN	13	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
12	2.2 b.	Fornecimento e montagem de janelas de alumínio (conforme amostra - visita ao local da obra)	UN	4	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
13	2.2 c.	Fecho de parede em tijolo 30x20x11 na zona dos chuveiros até ao teto	UN	3,3	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
14	2.2 d.	Fecho em tijolo do vão onde existia o ar condicionado	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
15	2.2 e.	Fecho de vão de porta em tijolo 30x20x11, com reboco apenas de um lado	UN	2,4	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
16	2.2 f.	Colocação de pladur para fechar janelas	UN	4,6	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
17	2.2 g.	Montagem dos sistemas de alimentação de água, em tubo multicamada para águas quentes e frias, conforme aplicável e dos esgotos necessários	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
18	2.2 h.	Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico Recer Infinity Grey G1208 33x33x0,8cm ou equivalente, incluindo rodapé, com cimento cola de qualidade média e betumagem de juntas à cor do pavimento	UN	30	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços

19	2.2 i.	Fornecimento e instalação de dois extratores na zona do duche	UN	2	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
20	2.2 j.	Fornecimento e montagem de divisórias para sanitas em material fenólico HPL (com acessórios de inox)	UN	4	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
21	2.2 k.	Fornecimento e montagem do conjunto sanita e autoclismo	UN	2	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
22	2.2 l.	montagem do conjunto sanita e autoclismo	UN	2	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
23	2.2 m.	Fornecimento e montagem de divisórias para duches em material fenólico HPL (com acessórios de inox), incluindo torneiras misturadoras e descargas no chão	UN	5	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
24	2.2 n.	Fornecimento e montagem de bancada de pedra com 3 lavatórios, torneiras misturadoras e esgoto apropriado	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
25	2.2 o.	Fornecimento e montagem de uma porta de alumínio de acesso à zona de chuveiros 80x200 cm	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
26	2.2 p.	Fornecimento e aplicação dos azulejos de cor branca 20x20 cm em toda a área molhada	UN	90	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
27	2.2 q.	Beneficiação das paredes de todo o vestiário com o reforço de pintura na cor existente	UN	190	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
28	2.2 r.	Regularização e pintura na cor branca do teto da zona de chuveiros	UN	15	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
29	2.2 s.	Afagar soalho de madeira e envernizar	UN	36	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
30	2.2 t.	Montagem de urinóis e respetivo esgoto	UN	4	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços