Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Reabilitação do coletor existente em manilhas de betão 500mm, por encamisamento continuo através de manga de fibra de vidro, com impregnação de resina de poliéster e cura por radiação de ultravioletas, de acordo com o previsto no caderno de encargos	m	54

Rua Conselheiro Afonso de Melo
Telef. 232470670 / Fax. 232424080
www.smasviseu.pt