INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXF25A5V1B	R32	0,65	2019	Daikin	FTXF25A5V1B	Sala 9
Split		Midea	MSE-09HRN2	R407C	0,85		Midea	MSE-09HRN2	Sala 10
Split		Midea	MSE-12HRN2	R407C	1,2		Midea	MSE-12HRN2	Sala 11
Split		Troia					Troia	KFR-32G/NA31	Sala 12
Split		Midea					Midea	MSE-09HRN2	Sala 13
Split		Midea	MSE-12HRN2	R407C	1,2		Midea	MSE-12HRN2	Sala 14
Split		Midea	MSE-09HRN2	R407C	0,85		Midea		Sala 15
Split		Midea	MSE-09HRN3	R407C	0,85		Midea	MSE-09HRN2	Sala 23
Split		Midea	MSE-09HRN2	R407C	0,85		Midea	MSE-09HRN2	Sala 24
Split		Midea	MSE-09HRN3	R407C	0,85		Midea	MSE-09HRN2	Sala 27
Split		Midea					Midea	MUA-24HRN1	Sala 1
Split		Midea					Midea	MSE-09HRN2	Sala 4
Split		Midea					Midea	MSE-09HRN2	Sala 5
Split		Midea					Midea	MSIIMU-09HRFN1-QRDOW	Sala 8

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	PUH-P1,6YGAA	R407C	2,5	2005	Mitsubishi	PKA-RP1,6GAL	Portaria
Split		Mitsubishi	PUH-P2,5VGAA	R407C	3,1	2005	Mitsubishi	PLA-RP2,5AA	Sala 1
Split		Mitsubishi	PUH-P100YGAA	R407C	4	2005	Mitsubishi	PLA-RP4AA	Sala 2
Split		Mitsubishi	PUH-P100YGAA	R407C	4,0	2005	Mitsubishi	PLA-RP4AA	Sala 3
Split		Mitsubishi	PUH-P2,5VGAA	R407C	3,1	2005	Mitsubishi	PLA-RP60AA	Sala 4
Split		Daikin	AZQS100B8V1B	R410A	2,9	2017	Daikin	FCQG100FVEB	Sala 5
Split		Mitsubishi	PUH-P2,5VGAA	R407C	3,1	2005	Mitsubishi	PLA-RP2,5AA	Sala 6
VRF		Mitsubishi		R410A	6,5+??		Mitsubishi	PMFY-P32VBM-E	Segurança
							Mitsubishi	PMFY-P32VBM-E	Cozinha
							Mitsubishi	PMFY-P25VBM-E	Sala 2
							Mitsubishi	PMFY-P25VBM-E	Sala 3
							Mitsubishi	PMFY-P25VBM-E	Sala 6
							Mitsubishi	PMFY-P25VBM-E	Sala 6
							Mitsubishi	PMFY-P25VBM-E	Sala 1
Ventilador		Sodeca	CBD-1919-6M 1/10/HE						
Ventilador		Chaysol	DA7/7 CM/AL 71W6P"F"						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Playsonic	MSE-09HRN2	R407C	0,82		Playsonic	MSE-09HRNE	Bastidor
VRF		Toshiba	MMY-MAP0802FT8-E	R410A	33.07				Exterior
VRF		Toshiba	MMY-MAP1002FT8-E	R410A	Em série				Exterior
							Toshiba	MMK-AP0122H	Sala 9
							Toshiba	MMK-AP0072H	Sala 7
							Toshiba	MMK-AP0072H	Sala 8
							Toshiba	MMK-AP0122H	Orientação profissional
							Toshiba	MMK-AP0092H	Sala 5
							Toshiba	MMK-AP0092H	Sala 5
							Toshiba	MMK-AP0122H	Direção
							Toshiba	MMK-AP0122H	Sala 1
							Toshiba	MMK-AP0072H	Tesouraria
							Toshiba	MMU-AP0121H	Sala 2
							Toshiba	MMU-AP0071YH	Sala 04
							Toshiba	MMU-AP0071YH	Sala 04
							Toshiba	MMU-AP0071YH	Sala 03
							Toshiba	MMU- AP0071YH	Sala 03
							Toshiba	MMU-AP0071YH	Sala 05
							Toshiba	MMU-AP0071YH	Tesouraria
							Toshiba	MMK-AP0122H	Bar
							Toshiba	MMU-AP0121MH	Sala de Espera
							Toshiba	MMU-AP0151MH	Sala de Espera
							Toshiba	MMU-AP0151MH	Sala de Espera
							Toshiba	MMU-AP0071YH	Sala 15
							Toshiba	MMU-AP0151MH	Sala 15
UTA - UTAN									
UTA - UTAN									
Ventilador									

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		SHARP	AY-X095E	R22	0,67		SHARP	AY-X095E	Bastidor
VRF		LG	ARUN120LT3	R410A	6,4				Exterior
VRF		LG	ARUN100LT3	R410A	6,4				Exterior
VRF		LG	ARUN120LT3	R410A	7,8				Exterior
VRF		LG	ARUN50GS52A	R410A	3				Exterior
VRF		LG	ARUN50GS52A	R410A	3				Exterior
							LG	ARNU15GCEA2	Arquivo
							LG	ARNU15GCEA2	Balcão 02
							LG	ARNU15GCEA2	Balcão 03
							LG	ARNU15GCEA2	Balcão 04
							LG	ARNU15GCEA2	Sala 05
							LG	ARNU15GCEA2	Sala 06
							LG	ARNU15GCEA2	Sala 07
							LG	ARNU15GCEA2	Sala 8
							LG	ARNU15GCEA2	Sala 9
							LG	ARNU15GCEA2	Sala 10
							LG	ARNU15GCEA2	Sala de Espera
							LG	ARNU15GCEA2	Sala de Espera
							LG	ARNU15GCEA2	Sala de Espera
							LG	ARNU15GCEA2	Sala Dra. Florbela
							LG	ARNU09GCEA2	Sala 07
							LG	ARNU09GCEA2	Sala 07
							LG	ARNU12GCEA2	Sala 08
							LG	ARNU09GCEA2	Sala 10
							LG	ARNU09GCEA2	Sala 11
							LG	ARNU07GCEA2	Sala 12
							LG	ARNU07GCEA2	Sala Apoio Admin.
							LG	ARNU18GCEA2	Sala Diretor
							LG	ARNU07GCEA2	Sala Lado Arquiv
							LG	ARNU15GCEA2	Sala Testes
							LG	ARNU18GTQC2	Bar Maq. 1

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							LG	ARNU18GTQC2	Bar Maq. 2
							LG	ARNU15GCEA2	Sala 02
							LG	ARNU09GCEA2	Sala 03
							LG	ARNU18GCFA2	Sala 04
							LG	ARNU09GCEA2	Sala de Formação 1
							LG	ARNU09GCEA2	Sala de Formação 2
UTA - UTAN		EVAC	UTA 15 ST						
UTA - UTAN		EVAC	UTA V4.1.4						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		DAIKIN	RXB35C2V1B	R410A	1		DAIKIN	FTXB35CC2V1B	Bastidor
VRF		MITSUBISHI	PUHY-P350YJM-A	R410A	19,44		MITSUBISHI	PKFY - P32VMA-E	Entrada (1)
							MITSUBISHI	PKFY - P32VMA-E	Entrada (2)
							MITSUBISHI	PKFY - P32VMA-E	Entrada (3)
							MITSUBISHI	PKFY - P15VBM-E	Conselheiro Orientação
							MITSUBISHI	PEFY - P20VMA-E	Sala Testes
							MITSUBISHI	PEFY - P32VMA-E	Sala Reuniões
							MITSUBISHI	PKFY - P25VBM-E	Tecnico Emprego
							MITSUBISHI	PEFY - P20VMA-E	Conselheiro Orientação
							MITSUBISHI	PEFY - P20VMA-E	Direção
							MITSUBISHI	PEFY - P20VMA-E	Secretaria
							MITSUBISHI	PEFY - P20VMA-E	Tecnico Superior
							MITSUBISHI	PEFY - P32VMA-E	Refeitório
							MITSUBISHI	PEFY - P20VMA-E	Conselheiro Orientação
							MITSUBISHI	PEFY - P20VMA-E	Tesouraria
Ventilador		S&P	5153082181						Cobertura

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller		ClimaVeneta	HRAN/B-0512	R407C	20		Carrier	42MNS30F	A-EF(1)
							Rhoss	F940928487	A-EF(2)
							Carrier	42MNS30F	A-EF(3)
							Rhoss	F940928487	Escritório 2
							Rhoss	F940928487	Escritório 1
							Rhoss	F940928487	Escritório 15
							Rhoss	F940928487	Escritório 15
							Rhoss	F940928487	Escritório 14
							Rhoss	F940928487	Escritório 13
							Rhoss	F940928487	Escritório 12
							Rhoss	F940928487	Escritório 11
							Rhoss	F940928487	Escritório 10
							Rhoss	F940928487	Escritório 9
							Rhoss	F940928487	Escritório 8
							Rhoss	F940928487	Escritório 7
							Rhoss	F940928487	Escritório 6
							Rhoss	F940928487	Escritório 5
							Rhoss	F940928487	Escritório 4
							Rhoss	F940928487	Escritório 3
							Rhoss	F940928487	APG-AEF (1)
							Rhoss	F940928487	APG-AEF (2)
							Rhoss	F940928487	APG-AEF (3)
							Carrier	42VMXHF	Bar
Split		Mitsubishi	MUCF-A24WV	R410A	1,85		Mitsubishi	MCF-A24WV	Bastidor
Split		Mitsubishi	MUCF-A24WV	R410A	1,85		Mitsubishi	MCF-A24WV	Bastidor

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Samsung	SH24TA5(X)	R22	1,6		Samsung	SH24TA5	Sala 4
Split		Samsung	SH24TA5(X)	R22	1,6		Samsung	SH24TA5	Sala 2
Split		Samsung	SH24TA5(X)	R22	1,6		Samsung	SH24TA5	Sala 3
Split		Samsung	AQV24NSAX	R410A	1,45		Samsung	AQV24N5AN	Núcleo Gestão Administrativa
Split		Panasonic	CU-2473KE	R410A	0,97		Panasonic	CS-2473KE	Sala de Servidores
Split		Sanyo	SAP-C92GH55W	R410A	1,2		Sanyo	/SAP-K92GH55W	Conselheiro de Orientação
Split		Panasonic	CU-2473KE	R22	1,72		Panasonic	CS-2473KE	Sala 7
Split		Sanyo	SAP-C182GH5	R22	1,95		Sanyo	SAP-K182GH5	Sala 6 (1)
Split		Sanyo	SAP-C182GH5	R22	1,95		Sanyo	SAP-K182GH5	Sala 6 (2)
Split		Samsung	SH12ZA1B	R22	0,97		Samsung	SH12ZA1B	Sala de Formadores (1)
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7	2019	Daikin	FTXF35A5V1B	Sala de Formadores (2)
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7	2019	Daikin	FTXF35A5V1B	Sala de Formadores (3)
Split		Daikin	RXF71A2V1B	R32	1,15	2019	Daikin	FTXF71A2V1B	Sala de Formação Costura
Split		Daikin	RXF71A2V1B	R32	1,15	2019	Daikin	FTXF71A2V1B	Sala 9
Split		Panasonic	CU-2473KE	R410A	0,97		Panasonic	CS-2473KE	Sala 10
Split		Midea	MSX18HRN1-QCD	R410A	1,35		Midea	MSX18HRN1-QCD	Sala de Reuniões
Split		Panasonic	CU-E90KE	R410A	0,965		Panasonic	CS-E90KE	Sala Qualifica
Split		Panasonic	CU-YW90KE	R410A	0,965		Panasonic	CS-YW90KE	Escritório Motoristas
Split		Panasonic	CU-24CKE	R410A	1,85		Panasonic	CS-E24CKE	Gabinete Serviço Social
Split		Panasonic	CU-A90KE	R22	0,85		Panasonic	CS-A90KE	Segurança
Split		Panasonic	CU-PW241KE	R410A	1,82		Panasonic	CS-PW241KE	Sala Azul
Split		Sanyo	SAP-C72GH5	R22	0,95		Sanyo	SAP-K72GH5W	Sala anexa aos Bastidores
Split		Sanyo	SAP-C92GH5	R22	1		Sanyo	SAP-K92GH3	Direcção
Split		LG	S24AHP	R410A	1,5		LG	S24AHP	Reprografia
Split		Panasonic	CU-A90KE	R22	0,86		Panasonic	CS-A90KE	Armazém
Split		Midea	MSX18HRN1-QCD	R410A	1,35		Midea	MSX18HRN1-QCD	Vivenda 6
Split		Midea	MSX18HRN1-QCD	R410A	1,35		Midea	MSX18HRN1-QCD	Vivenda 5
Split		Midea	MSX18HRN1-QCD	R410A	1,35		Midea	MSX18HRN1-QCD	Vivenda Bloco 3 1ºAndar
Split		Midea	MSX18HRN1-QCD	R410A	1,35		Midea	MSX18HRN1-QCD	Vivenda Bloco 3 R/C
Split		Carrier	CR24MV	R22	1,8		Carrier	CR24MV	Sala 8
Split		Sanyo	SAP-C182GH5	R22	1,95		Sanyo	SAP-K182GH5W	Sala 5

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Samsung	SH24TA5(X)	R22	1,6		Samsung	SH24TA5	Un. De Promoção e Gestão Certificação
Split		Panasonic	CU-YW90DKE	R410A	0,87		Panasonic	CS-YW90DKE	Conselheiro de Orientação
Split		Sanyo	SAP-C182GH5	R22	1,95		Sanyo	SAP-K182GH5W	Gabinete Serviço Social
VRF		Daikin	RXYQ10P7W1B	R410A	9,37	2009	Daikin	FXCQ63M8V3B	Bar/Refeitório
							Daikin	FXCQ63M8V3B	Bar/Refeitório
							Daikin	FXCQ63M8V3B	Bar/Refeitório
							Daikin	FXCQ63M8V3B	Bar/Refeitório
Ventilador		S&P	TH800N						
Ventilador		S&P	TH800N						
Ventilador		S&P	DD99-9 1/3 BB						
Ventilador		Lemmers	11017304						
Ventilador									

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Sanyo	SAP-CR94GHA	R410A	1	2007	Sanyo	SAP-FR94EHA	Sala 7
Split		Sanyo	SAP-CR94GHA	R410A	1	2007	Sanyo	SAP-FR94EHA	Sala 6
Split		LG	AUUH186B	R410A	1,3		LG	AVNH186BLAC	Sala 11
Split		Sanyo	SAP-CR124EHA	R410A	1,25	2007	Sanyo	SAP-FTR124EHA	Sala 12
Split		Sanyo	SAP-CR94GHA	R410A	1	2007	Sanyo	SAP-FR94EHA	Sala 13
Split		Carrier	40PZ030	R407C	1,63		Carrier	40PZ030	Receção
Split		Sanyo	SAP-CR124EHA	R410A	1,25	2007	Sanyo	SAP-FTR124EHA	Sala 20
Split		LG	AUUH126B	R410A	1,2		LG	AVNH126ELAC	Sala 19
Split		Fagor	F3ME-2	R410A	0,66	2012	Fagor	F3MI-2	Sala 18
Split		Mitsubishi	MUH-A09WV				Mitsubishi	MSC-A09WV	Bastidor - Sala 17
Split		Fagor	F3ME-2	R410A	0,66		Fagor	F3MI-2	Sala 14

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Daikin	RXYQ12P7W1B	R-410A	11,4	2008	Daikin	FXFQ80P8VEB	Refeitório
							Daikin	FXFQ80P8VEB	Sala Formação 1
							Daikin	FXFQ80P8VEB	Sala Formação 2
							Daikin	FXFQ80P8VEB	Sala Formação 3
VAM		Daikin	VAM1500FA8VE						Refeitório
Ventilador									

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		LG	G09AH	R-410	0.66		LG	G09AH	Bastidor
VRF		LG	ARUM180LTE5	R410A	28	2017	LG	ARNU24GTSC4	Bar
							LG	ARNU24GTSC4	Sala de Espera
							LG	ARNU24GM1A4	Sala 22
							LG	ARNU24GM1A4	Sala 22
							LG	ARNU24GM1A4	Sala 26
							LG	ARNU24GM1A4	Sala 26
							LG	ARNU28GM2A4	Informática
							LG	ARNU28GM2A4	Informática
VRF		LG	ARUM120LTE5	R410A	20.5	2017	LG	ARNU09GSJN4	Sala 14
							LG	ARNU07GSJN4	Sala 15
							LG	ARNU07GSJN4	Sala 16
							LG	ARNU05GSJN4	Sala 12
							LG	ARNU09GSJN4	Sala 17
							LG	ARNU09GT5C4	Zona de Atendimento
							LG	ARNU24GTSC4	Zona de Atendimento
							LG	ARNU18GTSC4	Recepção
							LG	ARNU12GSJN4	Sala 13
							LG	ARNU05GSJN4	Mesa 12
							LG	ARNU12GSJN4	Mesa 11
							LG	ARNU09GSJN4	Sala 6
							LG	ARNU05GSJN4	Arquivo
VAM		LG	LZ-H100GBA4						Arquivo
VAM		LG	LZ-H100GBA4						Sótão
VAM		LG	LZ-H150GBA4						Sótão
Ventilador		S&P	TD-500						Bastidor

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Daikin	REYQ18T7Y1B	R-410A	28,35		Daikin	FXLQ25P2VEB	Sala de Espera (1)
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Sala de Espera (2)
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Sala de Espera (3)
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Posto de Atendimento 1
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Posto de Atendimento 2
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Posto de Atendimento 3
							Daikin	FXLQ20P2VEB	Posto de Atendimento 4
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Corredor
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Posto de Atendimento 5
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Técnico Superior
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Tesouraria 2
							Daikin	FXLQ32P2VEB	Secretaria 3 (1)
							Daikin	FXLQ32P2VEB	Secretaria 3 (2)
							Daikin	FXLQ63P2VEB	Corredor
							Daikin	FXLQ32P2VEB	Direcção 4
							Daikin	FXLQ32P2VEB	Conselheiro Orientação 5
							Daikin	FXLQ32P2VEB	Sala de Reuniões 6
							Daikin	FXLQ20P2VEB	Sala dos Servidores
							Daikin	FXLQ20P2VEB	Sala de Espera
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Chefe Serviços
VAM		Daikin	VAM2000FB7VE						Sótão

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Fujitsu	AH12USCC	R410A	0,75		Fujitsu	ASH12USCCW	Sala de Reuniões
Split		Fujitsu	AH12RSGC	R22	1,1		Fujitsu	ASH12RSGCW	Escritório Aida Guerreiro
Split		Fujitsu	AOH9VFC	R410A	0,65		Fujitsu	ASH9VSCCW	Escritório Esmeralda Gonçalves
Split		Fujitsu	AOY9ASEC	R22	0,72		Fujitsu	ASY9RSECW	Escritório Esmeralda Gonçalves
Split		Fujitsu	AOH9RS	R22	0,9		Fujitsu	ASH9RSGCW	Escritório Justino Costa
Split		Fujitsu	AOH7RS	R22	0,58		Fujitsu	ASH7OSBCW	Escritório Marilda Gamito
Split		Fujitsu	AOH7RSCC	R410A	0,6		Fujitsu	ASH7OSBCW	Escritório Filomena Serrano
Split		Fujitsu	AOH7RSCC	R22	0,58		Fujitsu	ASH12RSJCW	Escritório António Vilhera
Split		Fujitsu	AH12RSJC	R22	0,77		Fujitsu	ASH12RSJCW	Direcção
Split		Fujitsu	AOH9RS	R22	0,9		Fujitsu	ASH9RSGCW	Escritório Teresa Gaspar
Split		Fujitsu	AOY12RSEC	R407C	0,7		Fujitsu	ASY12RSECW	Escritório Cristina Custodio
Split		Fujitsu	AOHH7RSCC	R22	0,58		Fujitsu	ASH7RSCCW	Escritório Emanuel Babo
Split		Fujitsu	AOH7USBC	R410A	0,6		Fujitsu	ASH7USBCW	Escritório João
Split		Fujitsu	AOY12RSEC	407C	0,7		Fujitsu	ASY12RSECW	Escritório Bernardete Ataide
Split		Fujitsu	AOH9TFAS	R407C	0,7		Fujitsu	ASH9TSASW	Sala de Servidores
Split		Fujitsu	AOH12LCC	R410A	0,85		Fujitsu	ASH12LCC	Bar
Split		Mitsubishi	MUZ-GE42VA	R410A			Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Cozinha
Split		Panasonic	CV140C53	R22			Panasonic	CS140T32JP	Contentor 4
Split		Panasonic		R22			Panasonic	CS160T32JP	Contentor 3
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala de Formação 1
Split		Fujitsu	AOH14USAC	R410A	1		Fujitsu	ASH14USACW	Sala de Formação 2
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ25SVA	R410A			Mitsubishi	MSZ-HJ25VA	Sala de Formação 3
Split		Fujitsu	AOH7USBC	R410A	0,6		Fujitsu	ASH7USBCW	Sala de Formação 4
Split		Fujitsu	ASH12RSKCW	R22	1,1		Fujitsu	ASH7USBCW	Sala de Formação 7
Split		Fujitsu	ASH12RSKCW	R22	1,1		Fujitsu	ASH7USBCW	Sala de Formação 7
Split		Fujitsu	AOG30RBJL	R22	2,85		Fujitsu	ABG30RGAW	Contentor 1
Split		Fujitsu	AOG30RBJL	R22	2,85		Fujitsu	ABG30RGAW	Contentor 2
Split		Fujitsu	AOH12TFAS	R407C	0,8		Fujitsu	ASH12TSASW	Contentor 9
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	PT2.5GJA	Contentor 10
Split		Season					Season		Sala de Cabeleireiro
Split		Season					Season		Secção de Estética

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ25VA	R410A	0,7		Mitsubishi	MSZ-HJ25VA	Sala Formação Electricidade
Split		Fujitsu					Fujitsu	ASH9USCCW	Sala Formação Electricidade
Split		Fnac					Fnac		Sala Formação Electricidade
Split		Fujitsu	AOH9SJC				Fujitsu	ASH9RSJCW	Sala Copa
Split		Haice	HCDO-M18EUDC	R410A	1,25		Haice	HCDI-M18EUDC	Refeitório
Split		Haice	HCDO-M18EUDC	R410A	1,25		Haice	HCDI-M18EUDC	Refeitório
Split		Fujitsu	AOH9TFAS	R407C	0,7		Fujitsu	ASH9TSASW	Segurança 1
Split		Fujitsu	AOH9TFAS	R407C	0,7		Fujitsu	ASH9TSASW	Segurança 2
Split		Fujitsu	AOH9UFCC	R410A	0,65		Fujitsu	ASH9USCCW	Sala Atendimento 1D
Split		Fujitsu	AOH9UFCC	R410A	0,65		Fujitsu	ASH9USCCW	Arquivo 2D
Split		Fujitsu	AOH9UFCC	R410A	0,65		Fujitsu	ASH9USCCW	Bastidores 3D
Split		Fujitsu	AOHG12LCC	R410A	0,65		Fujitsu	ASHG12LLCC	Sala Formadores 4D
Split		Fujitsu	AOH9UFCC	R410A	0,65		Fujitsu	ASH9USCCW	Escritório Ana Verissimo 1E
Split		Fujitsu	AOH7RSFCC	R22	0,58		Fujitsu	ASH7RSCCW	Escritório Rui Novo 2E
Split		Fujitsu	AOH12TFAS	R407C	0,8		Fujitsu	ASH12TSASW	Sala Formadores 3E
Multi - Split		LG	A4UN306FA	R410A	2		LG	AMN0962QAO	Unidade Móvel
							LG	AWNN186LTAQ	Unidade Móvel
							LG	AMNN076LQAQ	Unidade Móvel
Multi - Split		Fujitsu	AOH19RMCM2	R22	1,7		Fujitsu	ASH9RNHCW	Auditório
							Fujitsu	ASH9RNHCW	Auditório

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXS25J2V1B	R410A	1	2011	Daikin	FTXS25G2V1B	Bastidor
VRF		Daikin	RXYQ12P7V1B	R410A	13,43	2011	Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 0
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 0
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 0
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 0
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 0
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 0
							Daikin	FXSQ25P7VEB	Piso 0
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 1
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 1
							Daikin	FXSQ32P7VEB	Piso 1
							Daikin	FXSQ32P7VEB	Piso 1
							Daikin	FXSQ40P7VEB	Piso 1
							Daikin	FXSQ40P7VEB	Piso 1
		Daikin	RXYQ16P7W1BA	R410A	18,43	2011	Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 2
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 2
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 2
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 2
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 2
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 2
							Daikin	FXSQ40P7VEB	Piso 2
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 2
							Daikin	FXSQ40P7VEB	Piso 2
							Daikin	FXSQ40P7VEB	Piso 2
							Daikin	FXAQ20PV1	Piso 2
							Daikin	FXSQ20P7VEB	Piso 2
Ventilador		S&P	CADT-D45 CH DP 25 F7						
Ventilador		S&P	CADT-D56 CH DP 25 F7						
Ventilador		S&P	CADT-D56 CH DP 25 F7						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RYP71L7V1	R407C	2,8	2004	Daikin	FXZQ50A2VEB	Sala de Reuniões
Split		Daikin	RXS35K2V1B	R410A	1,2	2013	Daikin	FTXS35K2V1B	Servidores
VRF		Daikin	RXYQ14T7Y1B	R410A	17,57	2013	Daikin	FXZQ25A2VEB	Sala 114
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala Convívio
							Daikin	FXZQ32A2VEB	Copa
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala 001
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala 002
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala 008
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala 4
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala 5
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala 006
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala 005
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala 004
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala 003
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala 3
VRF		Daikin	RXYQ10T7Y1B	R410A	10,23	2013	Daikin	FXSQ40P7VEB	Recepção
							Daikin	FXZQ32A2VEB	Arquivo 107
							Daikin	FXZQ25A2VEB	Arquivo 106
							Daikin	FXKQ25MAVE	Arquivo 108
							Daikin	FXKQ25MAVE	Arquivo 109
							Daikin	FXZQ32A2VEB	Sala Atendimento
							Daikin	FXKQ25MAVE	Arquivo 110
							Daikin	FXZQ40A2VEB	Hall
							Daikin	FHYKP71BV1	Sala Reuniões
							Daikin	FXCQ20AVEB	Sala 103
							Daikin	FXKQ25MAVE	Sala Reuniões
							Daikin	FXSQ32P7VEB	Sala 101
							Daikin	FHYKP45FJW9	Sala 113
							Daikin	FHYKP45FJW9	Sala 112
							Daikin	FHYKP71FJW9	Sala Reuniões
							Daikin		Sala 104

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
UTA - UTAN		Decflex	URE27H						Sótão
UTA - UTAN		Decflex	URE17H						Sótão
Ventilador		RUCK	ISOTX125E2 11						Bar
Ventilador		RUCK	ISOTX200E2 11						WC 1
Ventilador		RUCK	ISOTX200E2 11						WC 2

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Argo	AGE64RH	R407C	2,6		Argo	AGW64RH	Recepção
Split		Argo	AGE35RH	R407C	1,22		Argo	AGW35RH	Secretaria
Split		Haier	HSU-22H03/R2	R410A			Haier	HSU-22H03/R2	Sala Reuniões
Split		Argo	AGE35RH	R407C	1,22		Argo	AGW35RH	Sala 1
Split		Beko	BKC 121	R407C	1,22		Beko	BKC120/BKC121	Sala 2
Split		Acson	ALC15BR-AFAD	R22	0,85		Acson	AWM15FR-AFAD	Sala Multimedia
Split		Argo	AGE64RH	R407C	2,6		Argo	AGW64RH U.I	Sala 3
Split		Argo	AGE52RH	R407C	2		Argo	AGW52RH	Sala 4
Split		Argo	AGE52RH	R407C	2		Argo	AGW52RH	Sala 6

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RZQ71B8V3B	R410A	2,8	2005	Daikin	FCQ71B7V3B	Biblioteca
Split		Daikin	FLXS35BVMB	R410A			Daikin	FCQ35B7V1	Servidores
Split		Samsung	SH09AWHX	R410A	0,64		Samsung	SH09AWH	Serviço Bar e Mesa
VRF		Mitsubishi	PURY-P400YGM-A	R410A	23,9	2007	Mitsubishi	PCFY-P63VGM-E	Sala Informática 1
							Mitsubishi	PCFY-P63VGM-E	Sala de Informática 2
							Mitsubishi	PFFY-P50VLEM-E	Sala 1
							Mitsubishi	PFFY-P50VLEM-E	Sala 2
							Mitsubishi	PFFY-P50VLEM-E	Sala 3
							Mitsubishi	PFFY-P50VLEM-E	Sala 4
							Mitsubishi	PFFY-P50VLEM-E	Sala 5
							Mitsubishi	PFFY-P50VLEM-E	Sala 6
VRF		Daikin	RXYQ5M7V3B	R410A	7,566	2005	Daikin	FXFQ20M7V1B	Reprográfia
							Daikin	FXFQ20M7V1B	Atendimento Técnico 1
							Daikin	FXFQ20M7V1B	Atendimento Técnico 2
							Daikin	FXFQ50M7V1B	Biblioteca
							Daikin	FXFQ50M7V1B	Sala 7
UTA - UTAN		Evac	UTA-RP4/UV41st						
UTA - UTAN		Evac	UTA-RP151/UV 102st						
UTA - UTAN		Termoven	CL-2018/1-E						
Ventilador		Sisteven	DTM-7/71/10						
Ventilador		Sodeca	CBD-1919-4M1/5HE						
Ventilador		Sodeca	CBD-1919-4M1/5HE						
Ventilador		Sodeca	CBD-1919-4M1/5HE						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller		Wesper	AQL 30 HP B COIL STD PUMP	R407c	13,6	2003	Carrier	42BJ26DAT-EC	Sala Sara
							Carrier	42BJ26DAT-EC	Sala Emilia Silva
							Carrier	42BJ26DAT-EC	Unidade de Formação
							Carrier	42BJ26DAT-EC	Sala de Formação
							Carrier	42BJ26DAT-EC	Sala de Formação
							Carrier	42BJ26DAT-EC	Gestão de Formação
							Carrier	42BJ26DAT-EC	Bastidor
Split		Vulcano	sy Inverter E Unid Exterior 2.6 k	R410A	0.70	2015	Vulcano	sy Inverter E Unid Interior 2.6 k	Sala Formação
Split		Vulcano	sy Inverter E Unid Exterior 2.6 k	R410A	0.70	2015	Vulcano	sy Inverter E Unid Interior 2.6 k	Sala Formação
Split		Vulcano	sy Inverter E Unid Exterior 2.6 k	R410A	0.70	2015	Vulcano	sy Inverter E Unid Interior 2.6 k	Gestão Formação
Split		Vulcano	sy Inverter E Unid Exterior 2.6 k	R410A	0.70	2015	Vulcano	sy Inverter E Unid Interior 2.6 k	Sara Olho Azul
Split		Vulcano	sy Inverter E Unid Exterior 2.6 k	R410A	0.70	2015	Vulcano	sy Inverter E Unid Interior 2.6 k	Emilia Silva e Jose Ferro
Split		Vulcano	sy Inverter E Unid Exterior 2.6 k	R410A	0.70	2015	Vulcano	sy Inverter E Unid Interior 2.6 k	Sala Formação 2
Split		Vulcano	sy Inverter E Unid Exterior 2.6 k	R410A	0.70	2015	Vulcano	sy Inverter E Unid Interior 2.6 k	Sala Formação 2
Split		Vulcano	sy Inverter E Unid Exterior 2.6 k	R410A	0.70	2015	Vulcano	sy Inverter E Unid Interior 2.6 k	Sala Formação 2
UTA - UTAN		Wesper	CDC 021						
UTA - UTAN		Wesper	CDC 021						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXS35L2V1B	R410A	1,2	2014	Daikin	FTXS35K2V1B	Sala
Split		Daikin	RXS35L2V1B	R410A	1,2	2014	Daikin	FTXS35K2V1B	Sala
Split		Daikin	RXS35L2V1B	R410A	1,2	2014	Daikin	FTXS35K2V1B	Sala
VRF		Daikin	RXYQ12TZY1B	R410A	11,11	2014			Exterior
VRF		Daikin	RXYQ12TZY1B	R410A	11,35	2014			Exterior
							Daikin	FXAQ32PAV1	Apoio Técnico
							Daikin	FXAQ25PAV1	Arquivo
							Daikin	FXAQ25P2V1B	Gabinete D. Ana
							Daikin	FXAQ32P2V1	Gabinete Directora
							Daikin	FXAQ25P2V1	Gabinete Directora
							Daikin	FXAQ25PAV1	Gabinete Técnico
							Daikin	FXAQ25PAV1	Med. Do Trabalho
							Daikin	FXAQ32PAV1	Sala
							Daikin		Sala de Reuniões
							Daikin	FXAQ25PAV1	Sala de Reuniões
							Daikin	FXAQ25PAV1	Secretariado
							Daikin	FXAQ32P2V1	Tesouraria
							Daikin		Arquivo / Servidor
							Daikin		Sala de Testes
Ventilador		Troia	IBT4V2700						
Ventilador		Troia	IBT3V1700						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-AP25VG			2019	Mitsubishi	MSZ-AP25VG	Bastidor
Split		Mitsubishi	PUZ-ZM100YKA			2018			Experior - Compensação UTA
VRF		Mitsubishi	PUHY-P250YNW-A			2019			Exterior
VRF		Mitsubishi	PUHY-P350YNW-A			2019			Exterior
VRF		Mitsubishi	PUHY-P350YNW-A			2019			Exterior
							Mitsubishi	PFFY-P32VLEM-E	R/C
							Mitsubishi	PFFY-P32VLEM-E	R/C
							Mitsubishi	PFFY-P50VLEM-E	R/C
							Mitsubishi	PFFY-P50VLEM-E	R/C
							Mitsubishi	PFFY-P50VLEM-E	-1
							Mitsubishi	PFFY-P63VLEM-E	-1
							Mitsubishi	PFFY-P32VLEM-E	-1
							Mitsubishi	PFFY-P63VLEM-E	-1
							Mitsubishi	PFFY-P63VLEM-E	-1
							Mitsubishi	PFFY-P50VLEM-E	-1
							Mitsubishi	PFFY-P32VLEM-E	-1
							Mitsubishi	PFFY-P32VLEM-E1	-1
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	1 - Sala Director
							Mitsubishi	PLFY-P20VFM-E1	1 - Sala 1
							Mitsubishi	PLFY-P50VEM-E1	1 - Sala 2
							Mitsubishi	PEFY-P50VMA-E2	Piso 4 - Copa
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Piso 1 - Salão
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Piso 1 - Salão
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Piso 1 - Salão
UTA		Mitsubishi	PAC-IF013B-E			2018			Exterior