INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Mitsubishi	PURY-EP200YHM-A	R410A	10,5	2010			
VRF		Mitsubishi	PURY-EP200YHM-A	R410A	10,5				
VRF		Mitsubishi	PURY-P450YGM-A	R410A	22				
VRF		Mitsubishi	PURY-P200YGM-A			2007			
							Mitsubishi	PLFY-P32VCM-E2	Sala de Formação 3
							Mitsubishi	PLFY-P32VCM-E2	Sala de Formação 4
							Mitsubishi	PLFY-P32VCM-E2	Sala de Formação 7
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Entrada
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Entrada
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Entrada
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Entrada
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Sala 9
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Sala 2/3
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Sala 6 a 8
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Cozinha
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Bastidor
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Sala 4/5
							Mitsubishi	PLFY-P63VAM-E	Sala Reuniões
							Mitsubishi	PLFY-P63VAM-E	Sala Entrada 5
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E	Sala Empresários
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3						Sala de Formação 1
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3						Sala de Formação 2
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3						Sala de Formação 3
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3						Sala de Formação 4
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3						Sala de Formação 5
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3						Sala de Formação 6
VAM		Mitsubishi	GUF-50RD3						Sala de Formação 7

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller		DANE	06ALANFFA4V1N0100000000A	R22	18	1993	Carrier		Sala 6
							Carrier		Sala 7
							Carrier		Sala 5
							Carrier		Sala 8
							Carrier		Sala 11
							Carrier		Sala 13
							Carrier		Sala 216
							Carrier		Sala 217
							Carrier		Sala 218
							Carrier		Sala 219
							Carrier	AWF04	Sala de Reuniões
							Carrier		Sala de Reuniões
							Carrier	AWF04	Sala 212
							Carrier		Sala 211
							Carrier	AWF06	Hall
							Carrier		Hall
							Carrier	AWF03	Meio
							Carrier		209
							Carrier		207
							Carrier		222
							Carrier	AWF06	203
							Carrier		202
							Carrier	AWF04	201
							Carrier		219
							Carrier		218
							Carrier		217
							Carrier		2016
							Carrier		202-A
							Carrier		200
							Carrier		Sala ao lado da Entrada
							Carrier	AWF03	Medicina do Trabalho

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Carrier		Sala 16
							Carrier		Sala 19
							Carrier		Sala 20
							Carrier		Sala 20
							Carrier	AWF03	Hall
							Carrier	42PE1LL	Hall
Split		Samsung	AQ09NSBX				Samsung	AQ09NSBN	Sala 9
Split		LG	S09AHP	R410A	1,3		LG	S09AHP	Sala 10
Split		LG	S09AHP	R410A	0,76		LG	S09AHP	Sala 14
Split		Daikin	RXS60BVMB9	R410A	1,7		Daikin	FHQ60BUV1B	Bastidor
Split		Daikin	RKS60BVMB9	R410A	1,7		Daikin	FHQ60BUV1B	Bastidor
Split		Daikin		R410A			Daikin	BYFQ60B8W19	Sala 205
Split		Hitachi	RAC-5101CHV	R22	0,71		Hitachi	RAS-5101CH	Sala 220
Split		Daikin					Daikin	FHYC60DAV1	Sala 221
Split		Airwell					Airwell	STXLM12RC	Sala 222
Split		ACE	GCA015FB407	R407C	0,63		Airwell		Copa
Split		Airwell					Airwell		Sala 214
Split		Airwell					Airwell		Sala 223
Split		Comfortmaker		R22			Comfortmake	HMS012WA	
Split		Carrier	38BH-012B	R410A	0,94		Carrier	40SMC012N	Sala 203
Split		Daikin					Daikin	BYC71D-W1	Sala 201
Split		Daikin	MXS35G2V1	R410A	1,2	2009	Daikin	FFQ35B8V1B	Sala 215
VRF		Daikin	RXYQ12T7Y1B	R410A	6,3	2018	Daikin	FXFQ100AVEB	Sala 12
							Daikin	FXUQ71AVEB	Entrada
							Daikin	FXFQ50AVEB	Sala 17 - Director
							Daikin	FXUQ71AVEB	Sala 206
							Daikin	FXFQ50AVEB	Sala 210
							Daikin	FTY35GV1B	Sala 208
Ventilador									

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller		HITECSA	EWYSB 240.4	R410A	34	2011			Cobertura P3
Chiller		HITECSA	EWXBA 4501.2	R410A	34	2011			Cobertura P2
Chiller		HITECSA	EWXBA 4501.2	R410A	34	2011			Cobertura P1
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	Sala 1.19
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	Sala 1.20
							McQuay		Sala 1.17
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	Sala 1.21
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	Sala 1.23
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	Sala 1.24
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	Sala 1.25
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	Sala 1.26
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	D. Eduarda
							McQuay		Corredor
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	Posto 9/10
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	Posto 11
							McQuay	MCK020CW-AXBA-R	Posto 13/14
							McQuay	MCK020CW-AXBA-R	Posto 15/16
							McQuay	MCK010CW-AXBA-R	Posto 17
							McQuay	MCK010CW-AXBA-R	Posto 18/21
							McQuay	MCK010CW-AXBA-R	Posto 19/20
							McQuay	MCK020CW-AXBA-R	D. Ana Baltazar
							McQuay		Colectiva
							McQuay	MCK015CW-AXBA-R	Entrada
							McQuay		Entrada
							McQuay		Entrada
							McQuay		Entrada
							McQuay		Entrada
Split		Mitsubishi	MUZ-GE35VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-GE35VA	Bastidor
Split		LG	K09AH.N41	R410A	0,93		LG	K09AH.U41	
Split		Mitsubishi	MUZ-GE35VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-GE35VA	Portaria
Multi-Split		Toshiba	RAV-SP1604AT8-E	R410A	3,1		Toshiba	RAV-SM564MUT-E	Sala Electrónica
							Toshiba	RAV-SM564MUT-E	Sala Electrónica

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Toshiba	RAV-SM564MUT-E	Sala Electrónica
Multi-Split		Toshiba	RAV-SP1104AT8-E	R410A	3,1		Toshiba	RAV-SM564MUT-E	Sala Formação
							Toshiba	RAV-SM564MUT-E	Sala Formação
UTA - UTAN		Systemair	DANVENT DV Time 30						Edificio 3
UTA - UTAN		Systemair	DANVENT DV 25						Edificio 3
UTA - UTAN		Systemair	DANVENT DV Time 15						Edificio 2
UTA - UTAN		Systemair	DANVENT DV 25						Edificio 2
UTA - UTAN		Systemair	DANVENT DV Time 15						Edificio 1
Ventilador		France Air	Power Box 67 BP 2000 H GTC						Garagem
Ventilador		Systemair	AX80S481AP2.2						Garagem
Ventilador		Systemair	AX80S481AP2.2						Garagem
Ventilador		Systemair	AX80S481AP2.2						Garagem
Ventilador		Systemair	AX80S481AP3						Garagem

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Daikin	REYQ10P8Y1B	R410A	19,033	2012	Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala de Espera
							Daikin	FXZQ32M9V1B	Recepção
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 6
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 4
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 2
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 3
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 5
							Daikin	FXZQ32M9V1B	Sala Reuniões/Polivalente
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala Secretariado
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 9 - Direcção
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Arquivo
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala Reuniões
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala Secretariado
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 8
							Daikin	VAM500FA8VE1	
							Daikin	VAM500FA8VE1	

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Elsan	AUS-18HR53CA2J	R407C	2,6		Elsan	AUS-18HR53CA2J	Sala Formação 1
Split		Elsan	AUS-24HR53CA2J	R407C	2,6		Elsan	AUS-24HR53CA2J	Sala Formação 2
Split		Elsan	AUS-24HR53CA2J	R407C	2,6		Elsan	AUS-24HR53CA2J	Sala 3
Split		Elsan	AUS-24HR53CA2J	R407C	2,6		Elsan	AUS-24HR53CA2J	Sala 4
Split		Elsan	AUS-24HR53CA2J	R407C	2,6		Elsan	AUS-24HR53CA2J	Sala Formação 5
Split		Daikin	RY71B7V1	R22	2		Daikin	FHYB71FKV1	Entrada
Split		Daikin	RY35B7V1				Daikin	FHYB35FK7V1	Sala de Reuniões

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Multi-Split		LG	MU5M30 (A5UW30GFA1)	R410A	3,2		LG	MS12SQ NB0 (AMNW12GEBAO	Segurança
							LG	MS15SQ NB0	Sala 3
							LG	MS24SQ NB0 (AMNW24GECA0)	Sala 3
Multi-Split		LG	MU5M30 (A5UW30GFA1)	R410A	3,2		LG	MS15SQ NB0 (AMNW15GEBAO	Sala 1
							LG	MS09SQ NB0	Sala 2
Split		Panasonic	CU-W24CKP5	R410A	1,78		Panasonic	CS-W24CKP	Sala C
Split		Panasonic	CU-W24CKP5	R410A	1,78		Panasonic	CS-W24CKP	Sala B
Split		Panasonic	CU-W24CKP5	R410A	1,78		Panasonic	CS-W24CKP	Sala A

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Multi-Split		Daikin	4MXS68E2V1B	R410A	2,6		Daikin	FFQ50B8V1B	Atendimento Colectivo
							Daikin	FTXS25K2V1B	Sala 2
							Daikin	FFQ50B8V1B	Atendimento 3/4
Multi-Split		Daikin	5MXS90E2V3B	R410A	2,99		Daikin	FFQ50B8V1B	Entrada
							Daikin	FTXS25K2V1B	Sala 1

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Multi-Split		Haier	4U30HS1ERA	R410A	3,2		Haier	AS12ZS2ERA	Sala de Espera
							Haier	AS18ZS2ERA	Sala 1
							Haier	AS18ZS2ERA	Sala 2

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller		Ciatesa		R22			Carrier	42WKC008---703-40	Recepção
							Carrier	42WKC008---703-40	Recepção
							Carrier	42WKC008---703-40	Recepção
							Carrier	42WKC016---703-40	Serviços Administrativos
							Carrier	42WKC008---703-40	Gabinete de Emprego
							Carrier	42WKC008---703-40	Gab. Orientação Profissional
							Carrier	42WKC016---703-40	Gabinete Polivalente
							Daikin		Sala 3
							Ciatesa	IB-040	Sala 2
							Ciatesa	IB-055	Sala 4
							Daikin		Sala 1
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E	Actividade Técnicas de suporte ao emprego
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E	Orientação e Formação Profissional
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E	Programa de medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo - 11
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E	Programa de medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo - 10
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E	Programas e medidas de apoio ao emprego
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E	Sala Polivalente
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E	Biblioteca/Auditório
Split		Midea	MSX-09HRN1-QC2	R410A	0,86		Midea	MSX-09HRN1-QC2	Sala Costura
Split		Midea	MSR1-12HRN1-QC2	R410A	0,79		Midea	MSR1-12HRN1-QC2	Sala Costura
Split		Carrier	38BH-007K	R22	0,9		Carrier	42PMQ007K	Núcleo de Gestão Apoio Administrativo
Split		Carrier	38BH-009K	R22	0,9		Carrier	42PMQ009K	Sala ao lado da Direcção
Split		Carrier					Carrier	42GCL012	Direcção

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	SUZ-KA71VA4	R410A	1,8		Mitsubishi	PLA-RP71BA	Sala 1
Split		Mitsubishi	SUZ-KA71VA4	R410A	1,8		Mitsubishi	PLA-RP71BA	Sala 2
Split		Mitsubishi	SUZ-KA71VA4	R410A	1,8		Mitsubishi	PLA-RP71BA	Sala 3
Split		Mitsubishi	SUZ-KA71VA4	R410A	1,8		Mitsubishi	PLA-RP71BA	Sala 4
Split		Mitsubishi	SUZ-KA71VA4	R410A	1,8		Mitsubishi	PLA-RP71BA	Sala 5
VRF		Hitachi	RAS10FS	R22	17,5				Exterior
VRF		Hitachi	RAS10FS	R22	17,5				Exterior
VRF		Hitachi	RAS10FS	R22	17,5				Exterior
VRF		Hitachi	RAS8FS	R22	17,5				Exterior
VRF		Hitachi	RAS10FS	R22	17,5				Exterior
VRF		Hitachi	RAS8FS	R22	17,5				Exterior
VRF		Hitachi	RAS10FS	R22	17,5				Exterior
VRF		Hitachi	RAS10FS	R22	17,5				Exterior
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 1
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 1
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 2
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 2
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 3
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 3
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 4
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 4
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 5
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 5
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Arquivo
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala de Reuniões
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Economato
							Hitachi	RCI-1.0FSE	Recepção
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 3
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 13
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 13
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 12

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 12
							Hitachi	RCI-1.0FSE	Apoio Administrativo
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Director
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 12
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 11
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 10
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 10
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 9
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 9
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 8
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 8
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Sala 7
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 7
							Hitachi		Sala 6
							Hitachi		Sala 6
							Hitachi		Sala 5
							Hitachi		Sala 5
							Hitachi		Sala 4
							Hitachi		Sala 4
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 2
							Hitachi	RCI-2.5FSE	Sala 2
							Hitachi		Sala 1
							Hitachi		Sala 1
							Hitachi		Contabilidade
							Hitachi	RCI-1.5FSE	Contabilidade
							Hitachi		Centro Doc.
Ventilador		S&P	TD-2000/315						Casa das Máquinas
Ventilador		Sodeca							Casa das Máquinas
Ventilador		S&P	TD-2000/315						Casa das Máquinas
Ventilador		Troia							Cobertura
Ventilador									Cobertura
Ventilador									Cobertura

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Ventilador									Cobertura
Ventilador									Cobertura
Ventilador									Cobertura

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Panasonic	U-10ME2E8	R410A	5,6	2019			
VRF		Panasonic	U-12ME2E8	R410A	8,3	2019			
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso -1 - Sala 1
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso -1 - Sala 1
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso -1 - Sala 2
							Panasonic	S-36MX2E5A	Piso -1 - Sala 2
							Panasonic	S-22MY2E5A	Piso 0 - Entrada
							Panasonic	S-36MX2E5A	Piso 0 - Sala 1
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso 0 - Refeitório
							Panasonic	S-36MX2E5A	Piso 0 - Refeitório
							Panasonic	S-56MY2E5A	Piso 1 - Sala 1
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso 1 - Sala 1
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso 1 - Sala 2
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso 1 - Sala 2
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso 2 - Sala 1
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso 2 - Sala 1
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso 2 - Sala 2
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso 2 - Sala 2
							Panasonic	S-56MY2E5A	Piso 2 - Sala 3
							Panasonic	S-45MX2E5A	Piso 2 - Sala 3
Split		Panasonic	CU-TZ71TKE	R32	1,32	2019	Panasonic	CS-TZ71TKEW	Sala 1
Split		Panasonic	CU-TZ50TKE	R32	1,14	2019	Panasonic	CS-TZ50TKEW	Sala 2
Split		Panasonic	CU-TZ50TKE	R32	1,14	2019	Panasonic	CS-TZ50TKEW	Sala 3
UTA - UTAN		Ecowatt	CADB-HE-D12RV			2019			
UTA - UTAN		Ecowatt	CADB-HE-D16RV			2019			
UTA - UTAN		Ecowatt	CADB-HE-D08RV			2019			
UTA - UTAN		Ecowatt	CADB-HE-D16RV			2019			
Ventilador		S&P	CVB/4-180/180NT						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Daikin	RXSYQ10TMY1B				Daikin	FXSQ63A2VEB	Sala Teórica 1
VRF		Daikin	RXSYQ8TMY1B				Daikin	FXSQ63A2VEB	Sala Teórica 2
							Daikin	FXSQ63A2VEB	Sala de convívio
							Daikin	FXSQ32A2VEB	Área Técnica
							Daikin	FXSQ32A2VEB	Área Técnica
							Daikin	FXSQ63A2VEB	TIC 1
							Daikin	FXSQ63A2VEB	TIC 1
							Daikin	FXSQ63A2VEB	TIC 2
							Daikin	FXSQ63A2VEB	TIC 2
							Daikin	FXSQ63A2VEB	Sala Teórica 3
UTA - UTAN		Daikin	ADN05FCDI						Exterior
UTA - UTAN		Daikin	ADN03FCDI						Exterior