INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	SUZ-KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	MFZ-KA50VA	Atendimento
Split		Mitsubishi	SUZ-KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	MFZ-KA50VA	Atendimento
Split		LG	UU48W	R410A	3,6		LG	UB48	Sala de Espera
Split		LG	UU24W	R410A	2		LG	UV24	Entrada
Split		LG	S09AT	R410A	1		LG	S09AT	Sala 9
Split		LG	UU09W	R410A	1		LG	AQNH09GALA0	Secretária
Split		Mitsubishi	MUH-GA20VB	R410A	0,65		Mitsubishi	MSC-GA20VB	Secretária
Split		LG	S09AT	R410A	1		LG	S09AT	GIP 2
Split		Mitsubishi	GUH-GAH20VB	R410A	0,65		Mitsubishi	MSC-GA20VB	Corredor
Split		LG	S12AT	R410A	1		LG	S12AT	Sala de Espera
Split		LG	MU5M40	R410A	4		LG	MS24AH	
Split		LG	MU5M40	R410A	4		LG	MS07AH	Sala de Reuniões
Split		LG	MU5M40	R410A	4		LG	MS07AH	Sala de Reuniões
Split		LG	MU5M40	R410A	4		LG	MS07AH	Sala de Reuniões
Split		LG	MU5M40	R410A	4		LG	MS07AH	Sala de Reuniões
Split		Mitsubishi	MUH-GA35VB	R410A			Mitsubishi	MSC-GA35VB	Sala da Direcção
Split		Mitsubishi	MUH-GA20VB	R410A	0,65		Mitsubishi	MSC-GA20VB	Sala da Coordenadora
Split		Mitsubishi	MUH-GA20VB	R410A	0,65		Mitsubishi	MSC-GA20VB	Sala ao lado da Coordenadora
Split		LG	UU12W	R410A	1		LG	UU12W	Sala Técnico de Programas
VAM		LG	LZ-H0880GBA1						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Sala Diretora
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Sala ao lado do Bastidor
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Sala Coordenadora Núcleo N.P.A
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Sala Estágios
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Sala Oferta
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Sala Estágios
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Receção
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Sala de Reuniões
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Sala Coordenadora Núcleo N.M.E
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Atendimento mesa 11
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Atendimento mesa 10
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Atendimento mesa 5
Split		Mitsubishi	SUZ - KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ - KA50VAL	Atendimento mesa 4

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Multi-Split		Mitsubishi	MXZ-4D72VA	R410A	2,7		Mitsubishi	MSZ-SF35VE2	Atendimento nº04
							Mitsubishi	MSZ-SF35VE2	Atendimento nº06
Multi-Split		Mitsubishi	MXZ-5E102VA	R410A	2,99		Mitsubishi	MSZ-SF35VE1	Sala de Espera
							Mitsubishi	MSZ-SF35VE2	Sala de Espera
							Mitsubishi	MSZ-SF35VE2	Sala de Reuniões
Split		Mitsubishi	MUZ-SF25VE	R410A	0,7		Mitsubishi	MSZ-SF25VE2	Sala da Diretora
Split		Mitsubishi	MUZ-SF25VE	R410A	0,7		Mitsubishi	MSZ-SF25VE2	Bastidor

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Toshiba	RAS-10BAV-E	R410A	0,52		Toshiba	RAS-10BKV-E	Bastidor
VRF		Toshiba	MMY-MAP1001HT8-E	R410A	19,645	2010			Exterior
VRF		Toshiba	MMY-MAP1001HT8-E	R410A	37,764	2010			Exterior
VRF		Toshiba	MMY-MAP1001HT8-E	R410A	11,8	2010			Exterior
							Toshiba	MMD-AP0121BH	Cozinha
							Toshiba	MMD-AP0121BH	Sala Reuniões
							Toshiba	MMK-AP0072BH	Sala Mónica IMO
							Toshiba	MMK-AP0072BH	Orientação Profissional
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Lado Contabilidade
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Contabilidade
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Sala Frete
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Sala Diretor
							Toshiba	MMD-AP0151BH	Sala Formação 1
							Toshiba	MMD-AP0181BH	Sala Formação 2
							Toshiba	MMK-AP0072BH	Reunião Polivalente
							Toshiba	MMK-AP0072BH	Sala Médico
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Sala Arrumos
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Sala Arquivo
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Sala Lado Arquivo
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Sala Atendimento
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Sala Atendimento
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Sala 3
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Sala 4
							Toshiba	MMD-AP00151BH	Sala 1
							Toshiba	MMD-AP03618H	Arrecadação
							Toshiba	MMD-151BH	Sala Formação 2
							Toshiba	MMD-AP00151BH	Sala Formação 3
							Toshiba	MMD-AP0361BH	Receção
							Toshiba	MMD-AP0071BH	Receção
UTA - UTAN		MEKAL	23MK0508						Cobertura
Ventilador		TROIA	COD 79000						Cobertura

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXS50L2V1B	R410A	1,7	2015	Daikin	FTXS50K2V1B	Bastidor
VRF		Daikin	REYQ10T7Y1B	R410A	9,8				Exterior
VRF		Daikin	REYQ16T7Y1B	R410A	33,4	2015			Exterior
VRF		Daikin	REYQ16T7Y1B	R410A	18,93				Exterior
							Daikin	FXSQ100A2VEB	Piso 0 - Sala de Espera
							Daikin	FXSQ80A2VEB	Piso 0 - Sala de Espera
							Daikin	FXHQ32AVEB	Piso 1 - Sala 4
							Daikin		Piso 1 - Sala de Estar
							Daikin		Piso 1 - Sala de Estar
							Daikin	FXSQ63A2VEB	Piso 1 - Sala de Estar
							Daikin	FXDQ22A2VEB	Piso 2 - Arrecadação
							Daikin	FXDQ22A2VEB	Piso 2 - Mesa 19
							Daikin	FXSQ80A2VEB	Piso 2 - Sala 2.3
							Daikin	FXDQ25A2VEB	Piso 2 - Sala 2.6
							Daikin	FXDQ25A2VEB	Piso 2 - Sala 2.6
							Daikin	FXSQ80A2VEB	Piso 3 - Sala 3/2
							Daikin	FXHQ32AVEB	Piso 3 - Sala 4/5
							Daikin	FXDQ15A2VEB	Piso 3 - Arrumos
							Daikin	FXDQ50A2VEB	Piso 3 - Sala Diretor
							Daikin	FXSQ50A2VEB	Piso 3 - Sala de Reuniões
							Daikin	FXSQ80A2VEB	Piso 4 - Sala
							Daikin	FXSQ80A2VEB	Piso 4 - Sala 4.4
							Daikin	FXHQ32AVEB	Sala Dr. Neves
							Daikin	FXLQ40P2VEB	
							Daikin	FXLQ40P2VEB	
VAM		Daikin	VAM800FB7VE7						Piso 1 - Arrecadação
VAM		Daikin	VAM200FB7VE7						Piso 2 - Arrecadação
VAM		Daikin	VAM1000FB7VE7						Piso 3 - Arrecadação
VAM		Daikin	VAM1000FB7VE7						Piso 4 - Arrecadação
Ventilador		Troia							
Ventilador		Troia	Cubus 4DD 9.7TH						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Ventilador		Troia							

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Electra					Electra		Refeitório
Split		Electra					Electra		Refeitório
VRF		Midea	MDV-D335W/SN1	R410A	20.8		Midea	MDV-D112T2/N1-A6	Recepção
							Midea	MDV-D36T2/N1-A5	Recepção
							Midea	MDV-D36T2/N1-A5	Recepção
							Midea	MDV	Recepção
							Midea	MDV-D36T2/N1-A5	Recepção
							Midea	MDV-D36T2/N1-A5	Recepção Mesa 9
							Midea	MDV-D36T2/N1-A5	Recepção Mesa 3
							Midea	MDV-D28T2/N1-A5	Recepção Mesa 4
							Midea	MDV-D22T2/N1-A5	Recepção Mesa 5
							Midea	MDV-D56T2/N1-A5	Sala 1.1
							Midea	MDV-D36T2/N1-A5	Sala 1.2
							Midea	MDV-D36T2/N1-A5	Sala 1.3
							Midea	MDV-D28T2/N1-A5	Sala 1.5
							Midea	MDV-D28T2/N1-A5	Sala 1.6
							Midea	MDV-D28T2/N1-A5	Sala 1.7
							Midea	MDV-D36T2/N1-A5	Lado WC
VRF		Midea	MV5-E560WV2GN1	R410A	26,4	2019	Midea	MDV-D22T2/N1-A5	Sala 2.8
							Midea	MDV-D22T2/N1-A5	Sala 2.7
							Midea	MDV-D28T2/N1-A5	Sala 2.1
							Midea	MDV-D28T2/N1-A5	Sala 2.2
							Midea	MDV-D22T2/N1-A5	Sala 2.5
							Midea	MDV-D112T2/N1-A5	Sala 2.3
							Midea	MDV-D56T2/N1-A5	Sala 3.1
							Midea	MDV-D71T2/N1-A5	Sala 3.4
							Midea		Lado WC
							Midea	MDV-D71T2/N1-A5	Sala 3.2
							Midea	MDV-D28T2/N1-A5	Sala 4.5
							Midea	MDV-D90T2/N1-A5	Sala 4.4
							Midea	MDV-D28T2/N1-A5	Sala 4.1

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Midea	MDV-D28T2/N1-A5	Sala 4.2
							Midea	MDV-D28T2/N1-A5	Sala 4.3
							Midea	MDV-D22T2/N1-A5	Lado WC
VAN		Midea	HRV-1000						Recepção
VAN		Midea	HRV-800						Sala 2.1
VAN		Midea	HRV-500						Sala 3.2
Ventilador									
Ventilador									

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin					Daikin	FHQ60BV1B	Sala Bastidor
Split		Daikin					Daikin	FHQ60BV1B	Sala Bastidor
Split		HTW	SO35ix9EXT	R410A	0,85		HTW	SO35ix9INT	Sala 3.01
Split		Daikin	RX35J3V1B	R410A	1		Daikin	FTX35J2V1B	Sala 3.02
Split		Electra	VKD012-H11	R410A	0,95		Electra	JKD012-N11	Sala 3.04
Split		LG	ESUH0964EA1	R410A	0,93		LG	ESNH0964EA1	Sala 3.05
Split		Daikin	RX35J3V1B	R410A	1		Daikin	FTX35J2V1B	Sala 3.06
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7		Daikin	FTXF35A5V1B	Sala 3.07
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 3.08
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7		Daikin	FTXF35A5V1B	Sala 3.09
Split		Sharp	AE-A124E	R22			Sharp	AE-124E	Sala 3.10
Split		Sharp	AE-A124E	R22			Sharp	AY-A124E	Sala 3.11
Split		Airwell					Airwell		Sala 3.12
Split		Sanyo	CRV18AEH	R410A			Sanyo	KRV18AEH	Sala 3.13
Split		Daikin	RX35J2V1B	R410A	1		Daikin	FTX35J2V1B	Sala 3.14
Split		Electra	ELAV-VK009H11	R410A	0,8		Electra	ELSI-JKD009-N11	Sala 4.01
Split		Electra	ELAV-VK009H11	R410A	0,8		Electra	ELSI-JKD009-N11	Sala 4.02
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ50VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HJ50VA	Sala 4.04
Split		Daikin	RX35J3V1B	R410A	1		Daikin	FTX35J2V1B	Sala 4.05
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ50VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HJ50VA	Sala 4.09
Split		Daikin	RX35J3V1B	R410A	1		Daikin	FTX35J2V1B	Sala 4.10
Split		Samsung	AQV12PSAX	R410A	0,9		Samsung	AQV12PSAN	Sala 4.11
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 5.01
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 5.02
Split		HTW	HTWS052ix12	R410A	1,25		HTW	HTWS052ix12	Sala 5.03
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 5.05
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 5.06
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 5.07
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 5.08
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 5.09
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7		Daikin	FTXF35A5V1B	Sala 5.10

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 5.11
Split		Midea	MSE-12HRN2	R407c	1,2		Midea	MSE-12HRN2	Sala 5.12
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 5.13
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 5.14
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 6.01
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 6.02
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ50VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HJ50VA	Sala 6.04
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 6.05
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 6.06
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 6.07
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 6.08
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 6.09
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 6.10
Split		Sanyo	CRV9AEH	R410A	0,74		Sanyo	SAP-KRV9AEH	Sala 6.11
Split		Daikin					Daikin	FTX25J2V1B	Sala 6.12
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 6.13
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72		Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 6.14
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 7.01
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 7.02
Split		HTW	HTWS052ix12	R410A	1,25		HTW	HTWS052ix12	Sala 7.03
Split		Daikin	RX25J3V1B	R410A	0,74		Daikin	FTX25J2V1B	Sala 7.05
Split		Daikin	RX25J3V1B	R410A	0,74		Daikin	FTX25J2V1B	Sala 7.06
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 7.07
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 7.08
Split		Sanyo	SAP-CRV9AEH	R410A	0,94		Sanyo	SAP-KRV9AEH	Sala 7.09
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 7.10
Split		Daikin	RX25J3V1B	R410A	0,74		Daikin	FTX25J2V1B	Sala 7.11
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 7.12
Split		HTW	HTWS035ix9	R410A	0,8		HTW	HTWSO35ix9	Sala 7.13
Split		Air Well					Air Well		Sala 7.14
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7		Daikin	FTXF35A5V1B	Sala 8.01
Split		Daikin	RXP25L5V1B	R32	0,65		Daikin	FTXF35A5V1B	Sala 8.02

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7		Daikin	FTXP25L2V1B	Sala 8.04
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7		Daikin	FTXF35A5V1B	Sala 8.06
Split		Electra	VKD012-H11	R410A	0,95		Electra	IKD012-N11	Sala 8.07
Split		Airwell					Airwell		Sala 8.08
Split		Daikin	RXS35G2V1B				Daikin		Sala 8.09
Split		Midea	MSX-18HRDN1-QC2	R410A	1,7		Midea	MSX-18HRDN1-QC2	Sala 8.10
Split		LG	MSUWO96B4AO				LG	MSNW096B4AO	Sala 8.11
Split		Airwell					Airwell		Sala 8.12
Split		Airwell					Airwell		Sala 8.13
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ50VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HJ50VA	Sala 9.02
Split		Midea	MSX-12HRDN1	R410A	1		Midea	MSX-12HRDN1	Sala 9.03
Split		Electra	VKD012-H11	R410A	0,95		Electra	IKD012-N11	Sala 9.03
Split		HTW	SO35ix9EXT	R410A	0,85		HTW	SO35ix9INT	Sala 9.04
Split		Daikin	RX35J3V1B	R410A	1		Daikin	FTX35J2V	Sala 9.05
Split		Electra	VKD012-H11	R410A	0,95		Electra	IKD012-N11	Sala 9.06
Split		HTW	SO35ix9EXT	R410A	0,85		HTW	SO35ix9INT	Sala 9.07
Split		Electra	WMN-A9-RC	R22	0,665		Electra	WMN-A9-RC	Sala 9.08
Split		Airwell					Airwell		Sala 9.09
Split		Airwell					Airwell		Sala 9.10
UTA - UTAN		Carrier	50Y2036A9	R407C	2,73				Exterior

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		LG	E09EM.UA3	R410A	0,85		LG	USNW096W4A1	Sala 5
VRF		LG	ARUN200LTE4	R410A	14,5		LG	ARNU07GTRC2	Sala 7
							LG	ARNU07GTRC2	Sala 10
							LG	ARNU12GTRC2	Sala 12
							LG	ARNU07GTRC2	Sala 11
							LG	ARNU18GBHA2	Sala de Espera
							LG	ARNU12GBHA2	Atendimento 2
							LG	ARNU15GTQCZ	Sala 1
							LG	ARNU12GTRC2	Sala 2
							LG	ARNU07GTRC2	Sala 3
							LG	ARNU07GTRC2	Sala 4
							LG	ARNU07GTRC2	Sala
							LG	ARNU24GBHAZ	Sala 8
							LG	ARNU18GBHA2	Atendimento 4
							LG	ARNU18GBHA2	Sala de Espera
							LG	ARNU18GBHA2	Sala de Espera
VAM		LG	LZ-H100GBA2						Sala 6
VAM		LG	LZ-H100GBA2						Sala de Espera

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Hitachi	RAC-5182CHV1	R22	1,6		Hitachi	RAC-5182CHV1	Cozinha/Refeitório
Split		Hitachi	RAC-5182CV1	R22	1,3		Hitachi	RAS-5182CH	Bastidor
Multi-Split		Hitachi	RAM-18CZ1	R22	1,67		Hitachi	RAS-09CZ1	Sala -1.04
							Hitachi	RAS-09C21	Sala -1.05
VRF		Hitachi	RAS-10FSG	R407c	17,9	2001			Exterior
VRF		Hitachi	RAS-10FSG	R407c	3,6	2001			Exterior
VRF		Hitachi	RAS-10FSG	R407c	11,5	2001			Exterior
							Hitachi	RPI-10FSGE	Gabinete 0.02
							Hitachi	RPI-08FSGE	Gabinete 0.03
							Hitachi	RPI-08FSGE	Gabinete 0.05
							Hitachi	RPI-08FSGE	Gabinete 0.04
							Hitachi	RPI-08FSGE	Gabinete 0.08
							Hitachi	RPI-08FSGE	Gabinete 0.09
							Hitachi	RPI-08FSGE	Gabinete 0.10
							Hitachi	RPI-08FSGE	Gabinete 0.13
							Hitachi	RCI-03FSGE	Sala Polivalente 1.01
							Hitachi		Sala 1.09
							Hitachi		Sala 1.10
							Hitachi		Sala 1.11
							Hitachi	RCI-03FSGE	Sala Polivalente 1.02
							Hitachi		Sala 1.03
							Hitachi		Sala 1.06
							Hitachi		Sala 1.07
							Hitachi		Sala Direcção
							Hitachi		Sala Informação
							Hitachi	RCI-08FSGE	Sala 0.06
							Hitachi	RCI-08FSGE	Sala 0.11
							Hitachi	RCI-08FSGE	Sala 0.12
							Hitachi	RCI-08FSGE	Sala 0.07
Ventilador		Imofa	DD12-9-9						
Ventilador		Imofa	DD 9-9-14						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Ventilador		Relopa	DD 9-9-14			2001			
Ventilador		Imofa	DD 12-9-9						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		LG	E12SQU(ASUW126B4W0)	R410A	0,9		LG	E12SQ(ASNH12GB4W0)	Bastidor
VRF		LG	ARUM120LTES	R410A	9,5				Exterior
VRF		LG	ARUM120LTES	R410A	9,5				Exterior
VRF		LG	ARUM120LTES	R410A	9,5				Exterior
							LG	ARNU07GM1A4	Sala 0.6
							LG	ARNU07GM1A4	Sala 0.5
							LG	ARNU07GM1A4	Sala 0.2
							LG	ARNU12GM1A4	Sala 1.1
							LG	ARNU12GM1A4	Sala 1.4
							LG	ARNU12GM1A4	Sala 1.5
							LG	ARNU07GM1A4	Sala 1.2
							LG	ARNU12GM1A4	Sala 2.2
							LG	ARNU12GM1A4	Bar
							LG	ARNU09GM1A4	Sala 3.3
							LG	ARNU12GM1A4	Sala 3.6
							LG	ARNU07GM1A4	Sala 3.3
							LG	ARNU12GM1A4	Sala 3.5
							LG	ARNU07GM1A4	Sala 3.4
							LG		Sala 3.1
							LG		Sala 3.0
							LG		Sala 2.1
							LG		Sala 2.3
							LG		Sala 2.4
							LG		Sala Reuniões
							LG		Sala 1.3
							LG		Sala 0.7
							LG		Sala 0.8
							LG		Sala 0.3
UTA - UTAN		France Air	Power Box 80 4000 H GTC						
UTA - UTAN		France Air	Power Box 67 BP 2000 H GTC						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Mitsubishi	PURY-P300GM	R410A	10,8		Mitsubishi	PLFY-P63VAM-E	Recepção
							Mitsubishi	PMFY-P20VBM-E	Mesa 2
							Mitsubishi	PMFY-P20VBM-E	Mesa 3
							Mitsubishi	PMFY-P20VBM-E	Mesa 4
							Mitsubishi	PLFY-P32VCM-E	Mesa 5 a 7
							Mitsubishi	PMFY-P20VBM-E	Mesa 8 e 9
							Mitsubishi	PMFY-P20VBM-E	Mesa 10
							Mitsubishi	PMFY-P20VBM-E	Mesa 11
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Mesa 12 a 14
							Mitsubishi	PMFY-P20VBM-E	Mesa 16
							Mitsubishi	PMFY-P20VBM-E	Mesa 17 e 18
							Mitsubishi	PLFY-P32VCM-E	Mesa 21
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E	Mesa 22
							Mitsubishi	PMFY-P20VBM-E	Refeitório
VAM		Mitsubishi	LGH-100RX4-E	R410A					

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Multi-Split		Daikin	3MXS68G2V1B	R410A	2.59	2010	Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 1.11
							Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 1.10
Multi-Split		Daikin	4MXS80E7V3B1	R410A	2.99		Daikin	FTXS60FV1B	Sala 1.08
							Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 1.07
Split		Daikin	RXS35G2V1B	R410A	1.2	2009	Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 1.08
Multi-Split		Daikin	4MXS80E7V3B1	R410A	2.99		Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 1.17
							Daikin	FTXS42G2V1B	Sala 2.13
Split		Daikin	RXS50G2V1B	R410A	1.70	2008	Daikin	FTXS50G2V1B	Sala 1.04
Multi-Split		Daikin	4MXS80E7V3B1	R410A	2.99		Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 1.03
							Daikin	FTXS50G2V1B	Sala 1.02
Multi-Split		Daikin	5MXS90E2V3B	R410A	2.99		Daikin	FTXS50G2V1B	Sala 2.34
							Daikin	FTXS50G2V1B	Sala 2.34
Split		Daikin	RXS35G2V1B	R410A	1.20		Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 2.35
Split		Daikin	RXS35G2V1B	R410A	1.20		Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 2.35
Multi-Split		Daikin	5MXS90E3B3B2	R410A	2.99	2015	Daikin	FTXS50G2V1B	Sala 2.31
							Daikin	FTXS50G2V1B	Sala 2.31
Split		Daikin	RXS35G2V1B	R410A	1.20		Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 2.31
Split		Daikin	RXS20G2V1B	R410A			Daikin	FTXS20G2V1B	Sala 2.29
Multi-Split		Daikin	5MXS90EZV3B	R410A	2.99	2009	Daikin	FTXS50G2V1B	Sala 2.27
							Daikin	FTXS50G2V1B	Sala 2.27
Split		Daikin	RXS35G2V1B	R410A	1.20		Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 2.24
Split		Daikin	RXS35G2V1B	R410A	1.20		Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 2.24
Split		Daikin	RXS35G2V1B	R410A	1.20		Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 2.21
Split		Daikin	RXS60F2V1B	R410A	1.50		Daikin	FTXS60FV1B	Sala 2.02
Multi-Split		Daikin	5MXS90E2V3B	R410A	2.99	2009	Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 2.03
							Daikin	FTXS50G2V1B	Sala 2.04
Split		Daikin	RXS25G2V1B	R410A	1.00	2008	Daikin	FTXS25G2V1B	Sala 2.06
Multi-Split		Daikin	RZQS71D2V1B	R410A	2.75	2010	Daikin	FFQ60B8V1B	Refeitório
							Daikin	FFQ60B8V1B	Refeitório
Split		Daikin	RZQS71D2V1B	R410A	2.75		Daikin	FVQ71BV1B	Rececionista hotel
Multi-Split		Daikin	3MXS68G3V1B2	R410A	2.59	2015	Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 0.22

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
								FTXS35G2V1B	Sala 0.21
Split		Daikin	RXS35G2V1B9	R410A	1.20	2010	Daikin	FTXS35G2V1B	Secretaria
Multi-Split		Daikin	3MXS68G2V1B	R410A	2.59	2010	Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 0.24
								FTXS35G2V1B	Sala 0.23
Multi-Split		Daikin	RZQS140D7V1B	R410A	3.7	2010	Daikin	FHQ71BVV1B	Sala Actos
							Daikin	FHQ71BVV1B	Sala Actos
Split		Daikin	RXS50G2V1B	R410A	1.70	2008	Daikin	FTXS50G2V1B	Sala 2.08
Split		Daikin	RZQS71D7V1B	R410A	2.75	2009	Daikin	FVQ71BV1B	Sala 2.09
Split		Daikin	RXS35G2V1B	R410A	1.20	2010	Daikin	FTXS35G2V1B	Sala 2.10
Split		Haier	1U18EE8ERA	R410A	1.20	2018	Haier	AS18TD2HRA	Sala 0.16
Split		Haier	1U18EE8ERA	R410A	1.20	2018	Haier	AS18TD2HRA	Sala 0.16
Split		Haier		R410A		2018	Haier	AS12NS1HRA-WU	Portaria
Split		Haier		R410A		2018	Haier		Portaria
Split		Daikin		R410A		2018	Daikin		Sala 2.07
Split		Daikin		R410A		2018	Daikin		Sala 2.07
Split		Haier		R410A		2018	Haier		Sala Director
Split		Haier		R410A		2018	Haier		Secretaria
Split		Haier		R410A		2018	Haier		Arquivo
Multi-Split		Haier		R410A		2018	Haier		Sala de Atendimento
									Sala 2.22
Split		Haier		R410A		2018	Haier		Sala Técnicos Serviço Social
Split		Haier	1U71S2SG1FA	R32	1,3	2019	Haier	AC71S2SG1FA	Armazém
Chiller		Rhoss							1 unidade
UTAN		France air							1 unidade
Ventilador extração									1 unidade (Cozinha)
Ventilador extração									3 unidades (Sanitários/despensa)

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller	Pompa Di Calor		HEC-2016SI 1P	R422D	7.5	1999	YORK		Sala 0.1
							YORK		Sala 0.2
							YORK	HKM25C17	Sala 0.3
							YORK	HKM25C18	Sala 0.3
							YORK		Sala 0.4
							YORK		Sala 0.5
							YORK	HKH35C17	Sala 0.6
							YORK	HKH35C17	Sala 0.6
							YORK		Sala 0.7
							YORK		Sala 0.8
							YORK		Sala 0.9
							YORK		Sala 0.10
							YORK		Sala 1.1
							YORK		Sala 1.2
							YORK		Sala 1.3
							YORK		Sala 1.4
							YORK		Sala 1.5
							YORK		Sala 1.6
							YORK		Sala 1.7
							YORK		Sala 1.8
							YORK		Sala 1.8
							YORK		Cafetaria
							YORK		Aquário
							YORK	HKH35C17	Receção
							YORK	HKH25C17	Receção
							YORK	HKH25C17	Receção
Split		DAIKIN	RXS25K3V1B	R410A	1		DAIKIN	FTXS25K2V1B	Bastidor
Ventilador		Metaleceia	MLV2.0						
Ventilador		Italclima	TAH.35						
Ventilador		Metaleceia	MLV1.0						
Ventilador		S&P	TD-250/100						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Ventilador		Metaleceia	MLV2.0						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Electra	OU18RC	R407c	1,6		Electra		Mesa 2
Split		Electra					Electra		Mesa 5
Split		Electra	WMN-09RC	R22	0,665		Electra		Mesa 7
Split		Airwell	GCN12A				Airwell	WAF 12230/1/50	Mesa 10
Split		Airwell					Airwell	WAF 12230/1/50	Mesa 11
Split		Electra	OU18RC				Electra		Sala de Atendimento 10
Split		Electra	WMN-09RC	R22	0,665		Electra		Sala de Atendimento 11
Split		Electra	WMN-A-9-RC	R22	0,665		Electra		Sala de Atendimento 12
Split		Airwell					Airwell		Sala de Atendimento 13
Split		Daikin	RXS35G2V1B	R410A	1,2		Daikin	FCAG50AVEB	Sala de Reuniões
Split		Electra	OU18RC-R	R407c	1,23		Electra	ECF18RC	Sala de Reuniões
Split		Electra					Electra		Sala de Espera
Split		Mitsubishi	SUZ-KA60VA6	R410A	1,6		Mitsubishi	SLZ-KF60VA2	Sala de Espera
Split		General	AOHG18LALL	R410A	1,25		General	UTG-UFGD-N	Sala de Espera
Split		General	AOHG18LALL	R410A	1,25		General	UTG-UFGD-N	Sala de Espera
Split		Electra	VKD012-H11	R410A	0,95		Electra	IKD012-N11	Sala 1.03
Split		Toshiba	RAS-13BVN-E				Toshiba		Gabinete 1
Split		Electra					Electra	WMN-A12RC	Gabinete 2
Split		Electra					Electra	WMN-A12RC	Gabinete 3
Split		Electra					Electra		Sala 2
Split		Electra					Electra		Sala 2
Split		Fnac					Fnac		Sala 2.01
Split		Fnac					Fnac		Sala 2.02
Split		LG	K09AH(ESUH0964EA1)	R410A	0,93		LG	K09AH(ESNH0964EA1)	Sala 2.03
Split		Electra	WMN-12RC	R22	1,18		Electra	7SP012008A	Sala 2.04
Split		Sharp	AE-A124E	R22	1		Sharp	AY-A12-4E	Sala 2.06
Split		Midea	MSX-09HRDN1-QC2	R410A	0,75		Midea	MSX-09-HRDN1-QC2	Sala 2.06
Split		Electra	WMN-12-RC	R22	1,18		Electra	PXD12-RC	Sala 2.07
Split		Sanyo	SAP-CR184EHA	R410A	1,6		Sanyo	SAP-FTR184EH	Sala 2.08
Split		Haier	HUM12HB03/R2(DB)	R410A	0,98		Haier	HSM12HEA03/R2(DB)	Sala 2.09
Split		Daikin	RX35J3V1B	R410A	1		Daikin	FTX35J2V1B	Sala 2.11

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Haier	HUM09HB03/R2(DB)	R410A	0,78		Haier	HSM09HEA03/R2(DB)	Sala 2.12
Split		Sharp					Sharp	AY-A124E	Sala 2.14
Split		Electra	WMN-09RC				Electra		Sala Grande
Split		Electra	WMN-09RC				Electra	WNA12RC	Sala Grande
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7		Daikin	FTXF35A5V1B	Sala Director
VRF		Daikin	REYQ8M7W1B						Exterior
VRF		Daikin	REYQ10M7W1B						Exterior
							Daikin	FXAQ25MVE	Sala 1.01
							Daikin	FXAQ25MVE	Sala 1.02
							Daikin	FXAQ32MVE	Sala 1.04
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 1.03
							Daikin	FXAQ32MVE	Sala 1.04
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 1.05
							Daikin	FXAQ25MVE	Sala 1.08
							Daikin	FXAQ25MVE	Sala 1.07
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 1.06
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 1.09
Ventilador									
Ventilador									

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-SF35VE	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-SF35VE	Bastidor
VRF		Mitsubishi	PUHY-P200YJM-A	R410A	9,3				Exterior
VRF		Mitsubishi	PURY-P500YLM-A1	R410A	40,8				Exterior
							Mitsubishi		Sala 1
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala de Reuniões
							Mitsubishi		Sala 2
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala de Reuniões 2
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala de Atendimento
							Mitsubishi		Sala de Reunião
							Mitsubishi		Sala 9
							Mitsubishi		Sala Atendimento
							Mitsubishi	PLFY-P32VLMD-E	Sala Programas
							Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E3	Sala Atendimento
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala Atendimento
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala Atendimento
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala Atendimento
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala Atendimento
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala Atendimento
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala Atendimento
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala Atendimento
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala Programas
							Mitsubishi	GVF100D3	Sala Máquinas
							Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E3	Sala Máquinas

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		LG	AUUH126B				LG	ATNH126ELFB	Bastidor
VRF		MDV	MDV28010WD1RN17B	R410A	9				Exterior
VRF		MDV	MDV28010WD1RN17B	R410A	9				Exterior
VRF		MDV	MDV28010WD1RN17B	R410A	9				Exterior
							MDV	MDV-D36Q4/N1A3	Mesa 5
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Mesa 7
							MDV	MDV-D36Q4/N1A3	Mesa 9
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Mesa 11
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Mesa 12
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Corredor
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Recepção
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Sala 4
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Sala 6
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Sala 5
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Sala 3
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Secretaria
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Secretaria
							MDV	MDV-D36Q4/N1A3	Corredor
							MDV	MDV-D36Q4/N1A3	Corredor
							MDV	MDV-D45Q4/N1A3	Sala de Atendimento
							MDV	MDV-D45Q4/N1A3	Sala de Atendimento
							MDV	MDV-D28Q4/N1A3	Sala de Atendimento
							MDV	MDV-D45Q4/N1A3	Sala de Atendimento
							MDV	MDV-D45Q4/N1A3	Sala de Atendimento
							MDV	MDV-D71Q4/N1A3	Sala de Reuniões
							MDV	MDV-D56Q4/N1A3	Sala de Reuniões
							MDV	MDV-D36Q4/N1A3	
							MDV	MDV-D36Q4/N1A3	Sala Mercado de Emprego
							MDV	MDV-D36Q4/N1A3	Sala Mercado de Emprego
							MDV	MDV-D36Q4/N1A3	Sala Mercado de Emprego
							MDV	MDV-D36Q4/N1A3	Sala Oferta de Emprego

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							MDV	MDFD200T1/N1	
Ventilador		Ruck	355E 201						
Ventilador		Somavasta	ATN0250						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		HAIER	HUM09HB03/R2	R410A	0,78		Haier	HSM09HEA03/R2(DB)	

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	PUHZ-ZRP50VKA2	R410A	2,4		Mitsubishi	PKA-RP50HAL	Bastidor
VRF		Mitsubishi	PUHY-P300 YKB -A1	R-410A	20,3		Mitsubishi	PFFY-P40VKM-E2	Receção
							Mitsubishi	PFFY-P40VKM-E2	Sala de Espera máq.1
							Mitsubishi	PFFY-P40VKM-E2	Sala de Espera máq.2
							Mitsubishi	PFFY-P25VKM-E2	Sala de Espera máq.3
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 7 e 8
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 6
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 5
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 4
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 3
							Mitsubishi	PFFY-P40VKM-E2	Receção
							Mitsubishi	PFFY-P40VKM-E2	Sala de Espera 2ºPiso
							Mitsubishi	PFFY-P40VKM-E2	Sala Polivalente máq.1
							Mitsubishi	PFFY-P40VKM-E2	Sala Polivalente máq.2
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala de Reuniões máq.1
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala de Reuniões máq.2
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala de Reuniões máq.3
							Mitsubishi	PFFY-P32VKM-E2	Sala de Testes máq.1
							Mitsubishi	PFFY-P32VKM-E2	Sala de Testes máq.2
							Mitsubishi	PFFY-P25VKM-E2	Sala de Espera
							Mitsubishi		Mesa 1 e 2
VRF		Mitsubishi	PUHY-P400 YKB -A1	R-410A	24,6		Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 3.03 máq.1
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 3.03 máq.2
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 3.04
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 3.06
							Mitsubishi	PFFY-P32VKM-E2	Sala 3.05
							Mitsubishi	PFFY-P25VKM-E2	Sala 3.07 máq.1
							Mitsubishi	PFFY-P25VKM-E2	Sala 3.07 máq.2
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Direção
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 3.02 máq.1
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 3.02 máq.2

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Direção
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Bar
VRF		Mitsubishi	PUHY-P300 YKB -A1	R-410A	21,8		Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Telefonista
							Mitsubishi	PFFY-P25VKM-E2	Sala 4.05
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala Carla Amante
							Mitsubishi	PFFY-P32VKM-E2	Sala 4.07
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala 4.08
							Mitsubishi	PFFY-P25VKM-E2	Sala 4.09 máq.1
							Mitsubishi	PFFY-P25VKM-E2	Sala 4.09 máq.2
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	SALA 4.10 máq.1
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	SALA 4.10 máq.2
							Mitsubishi	PFFY-P25VKM-E2	Sala D.Teresa
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala Tesouraria
							Mitsubishi	PFFY-P20VKM-E2	Sala frente das escadas
UTA - UTAN		FRANCE AIR							Exterior
UTA - UTAN		FRANCE AIR							Exterior

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Sanyo	SAP-CR123EH	R410A	1,1	2004	Sanyo	SAP-KR123EH	Modulo 13
Split		Sanyo	SAP-CR123EH	R410A	1,1	2004	Sanyo	SAP-KR123EH	Modulo 12
Split		Sanyo	SAP-CR123EH	R410A	1,1	2004	Sanyo	SAP-KR123EH	Modulo 11
Split		Sanyo	SAP-CR123EH	R410A	1,1	2004	Sanyo	SAP-KR123EH	Modulo 15
Split		Sanyo	SAP-CR123EH	R410A	1,1	2004	Sanyo	SAP-KR123EH	Modulo 16
Split		Sanyo	SAP-CR123EH	R410A	1,1	2004	Sanyo	SAP-KR123EH	Sala 14
Split		Galaxy	GXE-200M	R22	2,1		Galaxy	GXE-200M	Sala 18
Split		Galaxy	GXE-200M	R22	2,1		Galaxy	GXE-200M	Sala 19
Split		Galaxy	GXE-200M	R22	2,1		Galaxy	GXE-200M	Sala 20
Split		Panasonic	U-50PE1E5	R410A	1,65	2014	Panasonic	5-50PY1E5	Garagem 10
Split		Panasonic	U-50PE1E5	R410A	1,65	2014	Panasonic	5-50PY1E5	Garagem 10
Split		Panasonic	U-71PEY1E5	R410A	1,7	2014	Panasonic		Cozinha
Split		Panasonic	U-71PEY1E5	R410A	1,7	2013	Panasonic		Cozinha
Split		Electra					Electra	PXD12RC	Sala do Segurança
Split		Electra					Electra	PXD12RC	Sala do Segurança
Split		Galaxy					Galaxy		Sala de Reuniões
Split		Galaxy					Galaxy		Sala 17

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Daikin	RXYQQ10U7Y1B	R410A	13,6	2019	Daikin	FXAQ25AUV1B	Sala 5
							Daikin	FXAQ25AUV1B	Sala 6
							Daikin	FXAQ25AUV1B	Sala 7
							Daikin	FXSQ50A2VEB	Recepção
							Daikin	FXSQ63A2VEB	Atendimento
							Daikin	FXSQ63A2VEB	Atendimento
							Daikin	FXSQ50A2VEB	Refeitório
VRF		Sanyo	SPW-CR903GVH8	R407c	22	2004	Sanyo	SPW-UR184GXH56	Sala Aberta
							Sanyo	SPW-UR184GXH56	Sala Aberta
							Sanyo	SPW-UR94GXH56	Sala 1
							Sanyo	SPW-UR123GXH56	Sala 1
							Sanyo	SPW-UR184GXH56	Sala 1
							Sanyo	SPW-UR94GXH56	Sala 2
							Sanyo	SPW-UR94GXH56	Sala 2
							Sanyo	SPW-UR183GXH56	Sala 2
							Sanyo	SPW-UR254GXH56	Sala 3
							Sanyo	SPW-UR94GXH56	Sala 4
							Sanyo	SPW-UR94GXH56	Sala 5
							Sanyo	SPW-UR184GXH56	Sala Aberta
							Sanyo	SPW-UR184GXH56	Sala Aberta
VRF		Daikin	RXYQQ10U7Y1B	R410A	15,5	2019	Daikin	FXAQ25AUV1B	Sala 03 - Isabel Santos
							Daikin	FXAQ25AUV1B	Sala 04- Fernanda Ribeiro
							Daikin	FXSQ63A2VEB	Sala Polivalente
							Daikin	FXSQ50A2VEB	Sala - Ana Cordeiro
							Daikin	FXAQ25AUV1B	Sala 08 - Carmo Ferreira
							Daikin	FXAQ25AUV1B	Sala 09 - Ângela Marques
							Daikin	FXAQ25AUV1B	Sala 10 - Ângela Quitério
							Daikin	FXAQ25AUV1B	Sala 11 - André Samouco
							Daikin	FXAQ25AUV1B	Sala 12 Margarida Fernandes
							Daikin	FXSQ25A2VEB	Sala 13 - Luís Simões
Ventilador			CVT/H12112						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Ventilador			CVT/H12112						
Ventilador		S&P	TH-800N						
Ventilador		S&P	TH-2000						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin		R410A			Daikin		
Split		Daikin		R410A			Daikin		
VRF		Daikin	REYQ12M8W1B	R410A	20,5	2007			Exterior
VRF		Daikin	REYQ16M8W1B	R410A	14,6	2007			Exterior
							Daikin	FTXS35CVMB	Cozinha
							Daikin	FXAQ20MAVE	Gabinete 01
							Daikin	FXAQ25MAVE	Gabinete 02
							Daikin	FXAQ20MAVE	Gabinete 03
							Daikin	FXAQ25MAVE	Gabinete 03
							Daikin	FXAQ20MAVE	Gabinete 04
							Daikin	FXAQ25MAVE	Gabinete 04
							Daikin	FXAQ20MAVE	Gabinete 05
							Daikin	FXAQ25MAVE	Gabinete 06
							Daikin	FXAQ32MAVE	Gabinete 06
							Daikin	FXAQ32MAVE	Gabinete 07
							Daikin	FXAQ32MAVE	Gabinete 07
							Daikin	FXAQ32MAVE	Gabinete 08
							Daikin	FXAQ25MAVE	Gabinete 09
							Daikin	FXAQ25MAVE	Gabinete 10
							Daikin	FXAQ25MAVE	Gabinete 11
							Daikin	FXAQ25MAVE	Gabinete 12
							Daikin	FXAQ25MAVE	Sala 05
							Daikin	FXAQ32MAVE	Sala 04
							Daikin	FXAQ25MAVE	Sala 02
							Daikin	FXAQ25MAVE	Sala 01
							Daikin	FXAQ32MAVE	Corredor
							Daikin	FXAQ25MAVE	Refeitório
							Daikin		Sala 5 A/B
							Daikin	FXAQ20MAVE	Sala 01
							Daikin	FXAQ25MAVE	Sala 02
Ventilador		Multiventilaçã	Mvent-10-10						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Ventilador		Multiventilaçã	DD-9-7-14						
Ventilador		SISTEVEN	DT-S-10/10						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller		Daikin	4PW01874-1B						Exterior
Chiller		Daikin							Exterior
							Daikin	FWVM27AJFVE	Sala 0.3
							Daikin	FWVM27AJFVE	Sala 0.2
							Daikin	FWHM12AFVE	Receção (salas)
							Daikin	FWHM12AFVE	Reeceção (balcão)
							Daikin	FWV37AJFVE	Sala 1.1
							Daikin	FWV37AJFVE	Sala 1.1
							Daikin	FWVM37AJFVE	Sala 1.2
							Daikin	FWVM37AJFVE	Sala 1.3
							Daikin	FWVM37AJFVE	Sala 1.4
							Daikin	FWVM37AJFVE	Sala 1.4
							Daikin	FWVM37AJFVE	Sala 1.5
							Daikin	FWVM37AJFVE	Sala 1.6
							Daikin	FWVM37AJFVE	Sala 1.7
							Daikin	FWVM37AJFVE	Sala 1.8
							Daikin	FWHM2AFVE 9	Bastidor
							Daikin	FWHM12AFVE	Sala 2.3
							Daikin	FWHM4AFVE 9	Sala 2.4
							Daikin	FWHM12AFVE	Sala 2.3
							Daikin	FWHM12AFVE	Sala 2.2
							Daikin	FWHM12AFVE	Sala 2.1
							Daikin	FWHM2AFVE 9	Sala 2.0
							Daikin	FWHM6AFVE 9	Sala 2.6
							Daikin	FWHM6AFVE 9	Sala 2.7
Split		Kayson	KAE-S 52 DNG	R410A	1.65		Kayson	KAY-S DN6	Sala 1.1
Split		Daikin	RXS25G2V1B9	R410A	1	2010	Daikin	FTXS25G2V1B	Bastidor
UTA - UTAN		Wolf	GMBH MAINBURG						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		UP Live					UP Live	UHI-095WE/016	Recepção
Split		Haier					Haier	HSU-12RB03/R2	Recepção (Balcão)
Split		Haier					Haier	HSU-07RB03/R2	Sala de Atendimento
Split		Haier					Haier	HSU-07RB03/R2	Sala de Atendimento
Split		Haier					Haier	HSU-18HG03	Bastidor
Split		Haier					Haier	HSU-07RB03/R2	Galeria
Split		Haier	HSU-07RB03/R2	R410A	0,78		Haier	HSU-07RB03/R2	Sala 07
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 08
Split		Haier					Haier	AS092AMAA1	Sala 10
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 11
Split		Haier	HSU-07RB03/R2	R410A	0,78		Haier	HSU-07RB03/R2	Sala 13
Split		Haier					Haier	HSU-12RB03	Sala 17
Split		Haier	HSU-07RB03/R2	R410A	0,78		Haier	HSU-07RB03/R2	Sala 18
Split		Sanyo	SAP-KR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 31
Split		Haier	HSU-07RB03/R2	R410A	0,78		Haier	HSU-07RB03/R2	Sala 24
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX				Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 28
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 05
Split		Haier					Haier	HSU-07RB03/R2	Sala 06
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 09
Split		Haier	HSU-07RB03/R2	R410A	0,78		Haier	HSU-07RB03/R2	Sala 12
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 14
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 15
Split		Haier	HSU-12RB03/R2				Haier	HSU-12RB03/R2	Sala 19
Split		Haier					Haier	HSU-09HH03/R2	Sala 20
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 26
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 16
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 17
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 16
Split		UP Live	UHI-09SOG/016	R410A	0,8		UP Live	UHI-09SWE/016	Sala 22
Split		Haier	HSU-07RB03/R2	R410A	0,8		Haier	HSU-07RB03/R2	Sala 24
Split		Haier	HSU-07RB03/R2	R410A	0,78		Haier	HSU-07RB03/R2	Sala 27

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 39
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 39
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala Directora
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala Entrevistas
Split		Haier	Ilegível				Haier	HSU-12RB03/R2	Sala 49
Split		Haier	HSU-12RB03/R2				Haier	HSU-12RB03/R2	Sala 49
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX				Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala 48
Split		Haier					Haier	HSU-12RB03/R2	Sala 55
Split		Haier	HSU-12RB03/R2				Haier	HSU-12RB03/R2	Sala Reuniões 1
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Sala Reuniões 2
Split		Haier	HSU-12RB03/R2				Haier	HSU-12RB03/R2	Economato
Split		Haier	HSU-12RB03/R2				Haier	HSU-12RB03/R2	Sala 60
Split		Haier	HSU-12RB03/R2				Haier	HSU-12RB03/R2	Sala 61
Split		Haier	HSU-12RB03/R2				Haier	HSU-12RB03/R2	Sala 67
Split		Sanyo	SAP-CR97EHAX	R410A	0,68		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Bar
Split		UP Live					UP Live		Sala 22
Split		Haier					Haier	HSU-12RB03/R2	Sala 60
Split		Fnac					Fnac		Sala 62
Split		Haier					Haier		Sala 21

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXS25K3V1B	R410A	1		Daikin	FTXS25K2V1B	Atendimento 001
Split		Sanyo	SAP-C95GH5	R22	1,05		Sanyo	SAP-K95GHS5	Atendimento 003
Split		Sanyo	SAP-C95GH5	R22	1,05		Sanyo	SAP-K95GHS5	Atendimento 002
Split		Daikin	RXS20K3V1B	R410A	1		Daikin	FTXS20K2V1B	Bastidor
Split		Sanyo	SAP-C185GH5	R22	1,97		Sanyo	SAP-K185GHS5	Sala 004 Esquerda
Split		Daikin	RXF25A5V1B	R32	0,65		Daikin	FTXF25A5V1B	Sala 004 Direita
Split		Sanyo	SAP-C95GH5	R22	1,05		Sanyo	SAP-K95GHS5	Sala 003
Split		Sanyo	SAP-C125GH5	R22	1,3		Sanyo	SAP-K125GHS5	Sala 005 Esquerda
Split		Sanyo	SAP-C125GH5	R22	1,3		Sanyo	SAP-K125GHS5	Sala 005 Direita
Split		Daikin	RFX25A5V1B	R32	0,65		Daikin	FTXF25A5V1B	Sala 006
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7		Daikin	FTXF35A5V1B	Sala 007
Split		Daikin	RFX25A5V1B	R32	0,9		Daikin	FTXF25A5V1B	Sala 008 Esquerda
Split		Sanyo	SAP-C75GH5	R22	0,98		Sanyo	SAP-K75GHS5	Sala 008 Direita
Split		Midea	MA-12N8DO-O	R32	0,5		Midea	MA-12NXD0-I	Bar
Split		Sanyo	SAP-C75GH5	R22	0,98		Sanyo	SAP-K75GHS5	Arquivo

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller		Lennox	EAR1003SM	R410A	23,3		Troia	FP-102WAH-K	Piso 0 Hall Entrada
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 0 Hall Entrada
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 0 Hall Entrada
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 0 Hall Entrada
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 0 Sala 0.1
							Troia		Piso 0 Sala 0.2
							Troia	FP-85WAH-K	Piso 0 Sala 0.3
							Troia	FP-85WAH-K	Piso 0 Sala 0.4
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 0 Sala 0.5
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 0 Sala 0.6
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 0 Sala 0.7
							Troia	FP-85WAH-K	Piso 0 Sala 0.8
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 0 Sala 0.9
							Troia		Piso 0 Sala 0.10
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 1 Sala 1.1
							Troia		Piso 1 Sala 1.2
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 1 Sala 1.3
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 1 Sala 1.4
							Troia		Piso 1 Sala 1.5
							Troia	FP-51WAH-K	Piso 1 Refeitório
							Troia	FP-102WAH-K	Piso 1 Sala de formação
							Troia		Piso 1 Sala de formação
Split		Daikin	RXF50A2V1B	R32	1,6	2019	Daikin	FTXF50A2V1B	Bastidor
UTA - UTAN									
UTA - UTAN									
Ventilador									
Ventilador									

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller		Clivet	WRAN422	R22	30	2000	Carrier	42GWC010	Sala 11
							Carrier	42GWC010	Sala 9
							Carrier	42GWC010	Sala 8
							Carrier	42GWC010	Salas 6 e 5
							Carrier	42GWC016	Hall Entrada Principal Esquerdo
							Carrier	42GWC008	Sala 15
							Carrier	42GWC020	Hall
							Carrier	42GWC004	Sala de Apoio
							Carrier	42GWC010	Hall
							Carrier	42GWC010	Sala 14
							Carrier	42GWC016	Hall Porta Principal Frente
							Carrier	42GWC016	Hall Porta Principal Direita
							Carrier	42GWC008	Alexandra Lhansol
							Carrier	42GWC010	Salas 3 e 4
							Carrier	42GWC004	Sala 16
							Carrier	42GWC008	Sala 17
							Carrier	42GWC010	Polivalente frente á porta
							Carrier	42GWC010	Polivalente fundo
							Carrier	42GWC008	Salas 21, 22 e 23 frente á porta
							Carrier	42GWC008	Salas 21, 22 E 23 esquerda da porta
							Carrier	42GWC008	Salas 25 e 26
							Carrier	42GWC004	lado direito da sala 35 (sala grande)
							Carrier	42GWC008	Sala 19
							Carrier	42GWC020	Sala de Reuniões
							Carrier	42GWC016	Sala de Apoio
							Carrier	42GWC010	Salas 29, 30 e 31
							Carrier	42GWC008	Salas 27 e 28
							Carrier	42GWC004	Sala 36
							Carrier	42GWC004	lado direito da sala 35 (sala pequena)
							Carrier	42GWC004	Arrumos
							Carrier	42GWC012	Sala Directora

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Carrier	42GWC004	Sala 24
							Carrier	42GWC008	Sala 35
Split		Daikin	RXS50K2V1B	R410A	1.7	2013	Daikin	FTXS50K2V1B	Bastidor
UTA - UTAN		Condair							

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller		Blue Box	ZETA/HP/ST 282	R22			Roca York	HKY15A15	Piso 1 - Sala 1
							Roca York	HKY15A15	Piso 1 - Sala 1
							Roca York	HKY15A15	Piso 1 - Sala 1
							Roca York	HKY15A15	Piso 1 - Sala 1
							Roca York	HKY15A15	Piso 1 - Sala 2
							Roca York	HKY15A15	Piso 1 - Sala 2
							Roca York	HKY15A15	Piso 1 - Sala 2
							Roca York	HKY15A15	Piso 2 - Sala 3
							Roca York	HKY15A15	Piso 2 - Sala 3
							Roca York	HKY15A15	Piso 2 - Sala 3
							Roca York	HKY15A15	Piso 2 - Sala 3
							Roca York	HKY15A15	Piso 2 - Sala 4
							Roca York	HKY15A15	Piso 2 - Sala 4
							Roca York	HKY15A15	Piso 2 - Sala 4
Ventilador		Imofa	DD-9-7-14						Exterior
Ventilador		Imofa	DD-10-8-9						Exterior

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Multi-Split		Daikin	4MXM80N2V1B	R32	2,4	2019	Daikin	FTXM25N2V1B	Gabinete 1
							Daikin	FTXM25N2V1B	Gabinete 2
							Daikin	FTXM60N2V1B	Sala de Reuniões
Split		Daikin	RXM50N2V1B9	R32	1,15	2019	Daikin	FTXM50N2V1B	Recepção