INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Carrier	50YZ084A9	R407C	7,44		Carrier		Piso 0 - Auditório
Split		Carrier	50YZ084A9	R407C	7,44		Carrier		Piso 0 - Auditório
Split		Eletra	WMN-24RC	R22	2		Eletra	WMN-A24RC	Piso 1 - Escritório
Split		Daikin	RXF71A2V1B	R32	1,15	2019	Daikin	FTXF71A2V1B	Piso 1 - Sala Formação Mediateca
Multi-Split		Daikin	2MXS40BVMB	R410A	1,2		Daikin	FTXS25CVMB	Piso 1 - Sala
							Daikin	FTXS25CVMB	Piso 1 - Sala
Multi-Split		Daikin	3MXS52BVMB8	R410A	2	2004	Daikin	FTXS25CVMB	Piso 1 - Sala de Formação
							Daikin	FTXS25CVMB	Piso 1 - Sala de Formação
							Daikin	FTXS25CVMB	Piso 1 - Sala de Formação

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	SUZ-KA35VA	R410A	1,05	2008	Mitsubishi	MFZ-KA35VA	Sala 07
Split		Mitsubishi	MUCFH-24NV	R22	2,4		Mitsubishi	MSH-24NV	Sala 07
Split		Mitsubishi	MUZ-GA71VA	R410A	2,00	2008	Mitsubishi	MSZ-GA71VA	Sala 07
Split		Mitsubishi	Ilegivel			2004	Mitsubishi	MSH-A24WV	Sala 07
Split		Daikin	RYP71L7V1	R407C	2,8	2003	Daikin	FAYP71BV1	Sala 08
Split		Toshiba	RAS-13N3AV2-E1	R410A	0,800		Toshiba	RAS-B13UFV-E1	Sala 1.09
Split		Daikin	RY45D7V1	R22	1,8	1997	Daikin	FVY453D7V1	Sala 1.15
Split		Daikin	RY45D7V1	R22	1,8	1997	Daikin	FVY453D7V1	Sala 1.15
Split		Daikin	RXS35L2V1B	R410A	1,2	2014	Daikin	FVXS35FV1B	Sala 1.08
Split		Daikin	RW22JA7V19	R22	0,85	1997	Daikin	FCVY223D7V1	Sala 1.12
Split		Daikin	RY35D7V1	R22	1,2	1999	Daikin	FVY35D7V1	Sala 1.07
Split		Daikin	RY22DA7V19	R22	0,85	1997	Daikin	FCVY223D7V1	Sala 1.13
Split		Mitsubishi	MUFZ-KY35VE	R410A	1,10		Mitsubishi	MFZ-KJ35VE2	Sala 1.13
Split		Daikin	Ilegivel	R22		1997	Daikin	FVY353D7V1	Sala 1.06
Split		Sanyo	SAP-C92CH5	R22	1,0	1995	Sanyo	SAP-F92GH5(w)	Sala 1.14
Split		Daikin	Ilegivel			1997	Daikin	FVY453D7V1	Sala 1.05
Split		Daikin	Ilegivel			1997	Daikin	FVY453D7V1	Sala 1.05
Split		Mitsubishi	MUFZ-KY35VE	R410A	1,10	2018	Mitsubishi	MFZ-KJ35VE2	Sala 1.15
Split		Mitsubishi	MUFZ-KY35VE	R410A	1,10	2018	Mitsubishi	MFZ-KJ35VE2	Sala 1.04
Split		Daikin	Ilegivel			1997	Daikin	FVY353D7V1	Sala 1.03
Split		Sanyo	SAP-CRV246EH	R410A	1,95	2008	Sanyo	SAP-FTRV246EH	Sala 1.02
Split		Gree	GWH(09)QB-K3DNA6D	R410A	0,700	2017	Gree	GWH(09)QB-K3DNB4D	Sala 1.16
Split		Mitsubishi	MUH-07NV	R22	0,85		Mitsubishi	MSH-07NV	Sala 1.00
Split		Hitachi	RAC-5101CNV	R22	0,71		Hitachi	RAS-5101CH	Sala 1.01
Split		Daikin	Ilegivel				Daikin	FTX25JV1B	Sala 1.10
Split		Daikin	RXG50K2V1B	R410A	1,6	2012	Daikin	FTXG50JV1BW	Sala Reuniões
Split		Daikin	RY22DA7V19	R22	0,85	1997	Daikin	FCVY223D7V1	Gab. Médico
Split		Daikin	RY22DA7V19	R22	0,85	1997	Daikin	FCVY223D7V1	Gab. Médico
Split		Mitsubishi	MXZ-4C71VA				Mitsubishi	PCA-RP50KAQ	Sala 03
Split		Mitsubishi	MXZ-4C71VA				Mitsubishi	PCA-RP50KAQ	Sala 03
Split		Daikin	RY125FJ7W1	R22	3,0	1997	Daikin	FBHYC125FJ7V1	Sala 05

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	Ilegivel				Daikin	FHYC60BJV1	Sala 05
Split		Daikin	RY60F71V1	R22	1,9	1998	Daikin	FTY60GV1B	Sala 04
Split		Daikin	RZQS100B7V3B	R410A	2,8	2007	Daikin	FHQ100BW1B	Data Center
Split		Daikin	RZQS100B7V3B	R410A	2,8	2007	Daikin	FHQ100BW1B	Data Center
VRF		Mitsubishi	PUH-8YD	R22	6,5		Mitsubishi	PCH-4GKHSA	Refeitório
							Mitsubishi	PCH-4GKHSA	Refeitório
VRF		Daikin	RSXP10L7W1	R407C	13,93	2003	Daikin	FXA20LVE	
							Daikin	FXH63LVE	Sala 09
							Daikin	FXH63LVE	Sala 09
							Daikin	FXH63LVE	Sala 10
							Daikin	FXH63LVE	Sala 10
Ventilador		Troia	CUBUS 5 DD 9.9.14						Cobertura

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Daikin	RXYQ12M8W1B	R410A	15,94	2005	Daikin	FXZQ25M7V1B	Sala 3
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 4
							Daikin	FXZQ20MVE	Sala 4
							Daikin	FXZQ20MVE	Sala 4
							Daikin	FXAQ50M7V1B	Sala 5 Reuniões
							Daikin	FXAQ20MVE	Sala 6
							Daikin	FXSQ40M7V1B	Sala 7
							Daikin	FXZQ25M7V1B	Sala 08
							Daikin	FXZQ20MVE	Sala 09
							Daikin	FXZQ32MVE	Sala 10 - Bar
							Daikin	FXAQ25MVE	Sala 13 - Arquivo
							Daikin	FXSQ63M7V1B	Telefonista
VRF		Daikin	RXYQ8M8W1B	R410A	11,52	2005	Daikin	FXAQ40MVE	Direcção
							Daikin	FXSQ40M7V1B	Recepção
							Daikin	FXAQ20MVE	Sala 02
							Daikin	FXHQ100MVE	Sala 03
							Daikin	FXSQ63M7V1B	Sala 12

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
UTA-UTAN		Troia	REC600						Piso 1
Ventilador									
Ventilador									
Ventilador									

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
		Panasonic	CU-E10HBEA	R410A	1,15		Panasonic	CS-E10HB4EA	Núcleo Emprego
		Haier	1U24GS1ERA	R410A	1,6	2016	Haier	AB24BES1ERA	Receção
		Haier	1U28HS1ERA(S)	R410A	2,45	2016	Haier	AB24BES1ERA(S)	Receção
		Panasonic	CU-E18HBEA	R410A	1,06	2008	Panasonic	CS-E18HB4EA	Atendimento 03-09
		Panasonic	CU-E10HBEA	R410A	1,15	2008	Panasonic	CS-E10HB4EA	Atendimento 03-09
		LG	LT-C1262KL	R22	0,85		LG	LT-C1262KL	Atendimento 10
		Panasonic	CU-E10HBEA	R410A	1,15	2008	Panasonic	CS-E10HB4EA	Atendimento 11-13
		Panasonic	CU-E18HBEA	R410A	1,06	2008	Panasonic	CS-YE18MKE	Servidores
		Mitsubishi	MUCFH-13NV				Mitsubishi	MCFH-13NV	Atendimento 14-16
		Panasonic	CU-E10HBEA	R410A	1,15	2008	Panasonic	CS-E10HB4EA	Atendimento 17-19
		Mitsubishi	MUCFH-13NV				Mitsubishi	MCFH-13NV	Atendimento 20-23
		Mitsubishi	MUCFH-13NV				Mitsubishi	MCFH-13NV	Coordenadora
		Mitsubishi	MUCFH-13NV				Mitsubishi	MCFH-13NV	Atendimento 28-29
		Panasonic	CU-E10HBEA	R410A	1,15	2008	Panasonic	CS-E10HB4EA	Bar
		Belcor					Belcor		Directora
		Mitsubishi	MUCFH-13NV				Mitsubishi	MCFH-13NV	Atendimento 27-29
		Mitsubishi	MUCFH-13NV				Mitsubishi	MCFH-13NV	Atendimento 27-29
		Mitsubishi	SUZ-KA25VA				Mitsubishi	MFS-KA25VA	Tesouraria
		Belcor					Belcor		Secretaria
		Belcor					Belcor		Secretaria
		Daikin	RXS35L3V1B	R410A	1,2		Daikin	FLXS35BAVBM9	Sala Reuniões
		Mitsubishi	MUCFH-13NV				Mitsubishi	MCFH-13NV	Atendimento 03-09
		Panasonic		R410A		2012	Panasonic	CS-F28DTE5	Sala de Formação
		Mitsubishi					Mitsubishi	PEHD-3EKA	Sala de Formação

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Multi-Split		Daikin	3MXM68N2V1B	R32	2	2019	Daikin	FVXM50FV1B9	Sala 9
							Daikin	FVXM50FV1B9	Sala 9
Multi-Split		Daikin	MY90CJY1	R22	4,8	1994	Daikin	FCVY453D7V1	Sala de Espera
							Daikin	FCVY453D7V2	Sala de Espera
Split		Daikin	RY45CJV1	R22	1,9	1994	Daikin	FCVY453D7V1	Atendimento
Split		Daikin	RY22DA7V1	R22	0,85	1994	Daikin	FVY223CJV1	Sala 5
Split		Daikin	RY22DA7V1	R22	0,85	1994	Daikin	FVY223CJV2	Sala 8.2
Split		Daikin	RY35CJV1	R22	1,23	1994	Daikin	FVY353CJV1	Sala 9
Split		Daikin	RY35CJV1	R22	1,23	1994	Daikin	FVY353CJV1	Sala 10.1
Split		Daikin	RY22DA7V1	R22	0,85	1994	Daikin	FVY223CJV1	Sala 10.2
Split		Daikin	RY35CJV1	R22	1,23	1994	Daikin	FVY353CJV1	Sala 11
Split		Daikin	RY45CJV1	R22	1,9	1994	Daikin	FCVY453D7V1	Sala 12.1
Split		Daikin	RXM25N5V1B9	R32	1,01	2019	Daikin	FVXM25FV1B9	Sala de Espera
Split		Daikin	RY45CJV1	R22	1,9	1994	Daikin	FCVY453D7V1	Sala 14.1
Split		Daikin	RY45CJV1	R22	1,9	1994	Daikin	FCVY453D7V1	Sala 14.1
Split		Mitsubishi	SRC25ZMX-S				Mitsubishi	SRF25ZMX-S	Sala 14.2
Split		Daikin	RY35CJV1	R22	1,23	1994	Daikin	FVY353CJV1	Sala 14.3
Split		Daikin	RY22DA7V1	R22	0,85	1994	Daikin	FVY223CJV1	Sala 14.4
Split		Daikin	RY35CJV1	R22	1,23	1994	Daikin	FVY353CJV1	Corredor

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Chiller		Blue Box	HPST1PS41	R410A					Exterior
Multi-Split		Daikin	RXS50L2V1B	R410A	1,7	2015	Daikin	FBQ50D2VEB	Mesa 9/10/11/12
							Daikin		Sala 25-26-27-28
Split		Carrier	38BH-0126				Carrier	42PHQ-12P	Servidores
VRF		Mitsubishi	PURY-P300YJM-A	R410A	15,5	2011	Mitsubishi		Direção
							Mitsubishi		Direção
							Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	Atendimento Coletivo
							Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	Atendimento Coletivo
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Secretaria
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Secretaria
							Mitsubishi		Sala 5
							Mitsubishi	PFFY-P20VLEM-E	Sala 7
							Mitsubishi	PFFY-P20VLEM-E	Sala 4
							Mitsubishi	PFFY-P20VLEM-E	Sala 3
							Mitsubishi	PFFY-P20VLEM-E	Sala 2
VRF		Mitsubishi	PURY-P450YJM-A	R410A	26,5	2011	Mitsubishi	PEFY-P32YMA-E	Receção
							Mitsubishi	PEFY-P32YMA-E	Receção
							Mitsubishi	CMB-P108V-GB1	Receção
							Mitsubishi	PEFY-P32VMA-E	Receção
							Mitsubishi	PEFY-P32VMA-E	Sala 22/23/24
							Mitsubishi	PEFY-P20VLEM-E	Sala 21
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Sala 20
							Mitsubishi	PFFY-P35VLEM-E	Sala 13/14/15
							Mitsubishi	PFFY-P20VLEM-E	Sala 16/17/18
							Mitsubishi	PFFY-P32VLEM-E	Sala 16/17/18
							Mitsubishi	PFFY-P20VLEM-E	Sala 19
							Mitsubishi	PKFY-P20VMB-E	Gabinete Médico
							Mitsubishi	PKFY-P25VMB-E	Bar
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	PEETI
							Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	Sala Reuniões
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	PEETI

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	Sala de Testes
							Mitsubishi	PKFY-P25VBM-ER2	Sala de Testes
UTA - UTAN		Fast	FM82						Exterior

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
UTA - UTAN		Roca	EPW-60-38A	R22					Exterior

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RX35GV1B	R410A	1	2008	Daikin	FTX35GV1B	Servidores
VRF		Daikin	RSXY5K7W1	R22			Daikin	FXYA25KJV1	Receção 2
							Daikin	FXYA25KJV1	Receção 2
							Daikin	FXYA25KJV1	Mesa 24 a 27
							Daikin		Mesa 24 a 27
VRF		Daikin	RSXY8K7W1	R22			Daikin	FXYA25KJV1	Sala de Testes
							Daikin	FXYA25KJV1	Sala de Reuniões
							Daikin	FXYA25KJV1	Reprografia
							Daikin	FXYA25KJV1	Sala Formação 2.1
							Daikin		Sala Formação 2.7
							Daikin	FXYA25KJV1	
							Daikin	FXYA25KJV1	Sala de Formação 2.5
							Daikin	FXYA25KJV1	Sala de Formação 2.5
							Daikin	FXYA25KJV1	Sala de Ofertas
							Daikin	FXYA40KJV1	Sala de Ofertas
							Daikin	FXYA25KJV1	Mesa 2.6
							Daikin	FXYA25KJV1	Sala de Formação 2.6
							Daikin	FXYA25KJV1	Mesa 22
VRF		Daikin	RXYQQ8T7Y1B	R410A	12,9	2016	Daikin	FXYA25KJV1	Área de Lazer
							Daikin	FXYA25KJV1	Área de Lazer
							Daikin	FXYA25KJV1	Sala de Formadores
							Daikin	FXYA25KJV1	Sala Polivalente
							Daikin	FXYA25KJV1	
							Daikin	FXYA25KJV1	Sala de Formação 2
							Daikin	FXYA25KJV1	Sala de Formação 2
VRF		Daikin	RSXY8K7W1	R22			Daikin	FXYA25KJV1	Direção
							Daikin		Mesa 21
							Daikin	RXYA25KJV1	Mesa 23
							Daikin		Mesa 31/32
							Daikin		Receção
VRF		Daikin	RSXY5K7W1	R22			Daikin	FXYA25KJV1	Mesa 11 e 12

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Daikin	FXYA25KJV1	Secretaria/Contabilidade
							Daikin		Gabinete Tecnico
							Daikin	FXYA25KJV1	Mesa 18
							Daikin	FXYA25KJV1	Mesa 19
VRF		Daikin	RSXY5K7W1	R22			Daikin	FXYA40KJV1	Receção
							Daikin		Atendimento
							Daikin		Núcleo de Acolhimento
							Daikin	FXYA25KJV1	Gabinete 1.3
							Daikin	FXYA25KJV1	Gabinete 1.3
Ventilador		Troia	DD7.7 - 14 1/8 BB						Exterior

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	SUZ-KA60VA	R410A	1,8		Mitsubishi	PCA-RP60GA	Sala 3
Split		Mitsubishi	SUZ-KA50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	PCA-RP50GA	Sala 4
Split		Panasonic	CU-W18CTP5	R410A	1,8		Panasonic	CS-W18CTP	Centro Atendimento
Split		Panasonic	CU-W18CTP5	R410A	1,8		Panasonic	CS-W18CTP	Gabinete 1
Split		Samsung	AR09RXFPEWQX	R32	0,7	2019	Samsung	AR09NXFPEWQN	Gabinete 7
Split		Samsung	AC071RXADKG	R32	1,7	2019	Samsung	AC071RNCDKG	Gabinete 2
Split		Samsung	AR09RXFPEWQX	R32	0,7	2019	Samsung	AR09NXFPEWQN	Gab. Ins. Profissional
Split		Mitsubishi	SUZ-KA71VA	R410A	2		Mitsubishi	PCA-RP71GA	Sala Form. Exterior
Split		Mitsubishi	MUZ-KA35VA	R410A	1,05		Mitsubishi	MFZ-KA35VA	Portaria

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Troia	ECO FASHi0N INV.12	R410A	0,9	2017	Troia	ECO FASHi0N INV.12	Servidores
VRF		Mitsubishi	PURY-P400YGM-A	R410A	??+15		Mitsubishi	PKFY-P20VAM-E	Diretora
							Mitsubishi	PKFY-P20VAM-E	Diretora
							Mitsubishi	PKFY-P20VAM-E	Mesa 43
							Mitsubishi	PKFY-P20VAM-E	Mesa 42
							Mitsubishi	PKFY-P20VAM-E	Mesa 41
							Mitsubishi	PKFY-P20VAM-E	Mesa 40
							Mitsubishi	PKFY-P40VAM-E	Secretaria
							Mitsubishi	PKFY-P25VAM-E	Núcleo de Gestão
							Mitsubishi	PKFY-P25VAM-E	Atendimento Reservado
							Mitsubishi	PKFY-P40VGM-E	Hall
							Mitsubishi	PKFY-P40VGM-E	Hall
							Mitsubishi	PKFY-P25VGM-E	Tesouraria
							Mitsubishi	PKFY-P25VGM-E	Tesouraria
							Mitsubishi	PKFY-P25VGM-E	Sala de Testes
							Mitsubishi	PKFY-P25VGM-E	Sala de Testes
							Mitsubishi	PKFY-P32VGM-E	Sala de Testes
							Mitsubishi	PKFY-P32VGM-E	Sala de Testes
VRF		Mitsubishi		R410A	??+18		Mitsubishi	PKFY-P20VAM-E	Mesa 15
							Mitsubishi	PKFY-P25VAM-E	Refeitório
							Mitsubishi	PKFY-P25VAM-E	Seg. Social
							Mitsubishi	PMFY-P20VBM-E	Mediateca
							Mitsubishi	PLFY-P32VAM-E	Mediateca
							Mitsubishi	PLFY-P32VAM-E	Seg. Social
							Mitsubishi	PLFY-P32VAM-E	Seg. Social
							Mitsubishi	PKFY-P25VAM-E	Recepção
							Mitsubishi	PCFY-P40VGM-E	Recepção
							Mitsubishi	PCFY-P40VGM-E	Recepção
							Mitsubishi	PKFY-P20VAM-E	Mesa 20 a 23
							Mitsubishi	PLFY-P25ULMD-E	Mesa 20 a 23
							Mitsubishi	PKFY-P50VGM-E	Mesa 7 a 10

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Mitsubishi	PKFY-P25VAM-E	Mesa 11
							Mitsubishi	PKFY-P40VGM-E	Mesa 12 a 14
							Mitsubishi	PKFY-P40VGM-E	Mesa 16 a 18
							Mitsubishi	PKFY-P40VGM-E	Mesa 19

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Panasonic	CS-PW12GKE				Panasonic	CS-PW12GKE	Sala 1
Split		Up Live	UHI-12SOG/014				Up Live	UHI-12SWG/014	Sala 2
Split		Hitachi	RAC5120CHV1				Hitachi	RAS5182CH	Sala 3
Split		Carrier	42QTZ009703				Carrier	42QTZ009703	Sala 4
Split		Toshiba	RAS-108KVE				Toshiba	RAS-108KVE	Sala 5
Split		Up Live	UHI-090G/014				Up Live	UHI-09SWG/014	Sala 5
Split		Carrier	43QTZ012703				Carrier	43QTZ012703	Sala 6
Split		Up Live	UHI-09SOG/014				Up Live	UHI-09SWG/014	Sala 1
Split		Koysun	KAE-C35DN7				Koysun	KAY-C35DN7	Sala 2
Split		HTW	HTWS026IX39-EXT				HTW	HTWS026IX39-INT	Sala 3
Split		Up Live	UHI-18SOG/014				Up Live	UHI18-SWG/014	Sala 4
Split		Hitachi	RAC09CHV1				Hitachi	RAS09CH1	Sala 5
Split		Hitachi	RAM18CH71				Hitachi	RAS09CHZ1	Sala 5
Split		Samsung	AR12SFNCWKX				Samsung	AR121SFNCWKN	Sala 6
Split		Carrier	38QTZ012703				Carrier	42QTZ009703	Sala 6
Split		Sanyo	SAP-CR94EHA				Sanyo	SAP-FR94EHA	Sala 1
Split		Hitachi	RAC5182CHV1				Hitachi	RAS5182CH	Sala 2
Split		Hitachi	RAC-5182CHV1				Hitachi	RAS5182CH	Sala 3
Split		Sanyo	SAP-CR12224EHA				Sanyo	SAP-CR12224EHA	Sala 4
Split		Up Live	UHI18SOG/014				Up Live	UHI18SWG/014	Sala 5
Split		Carrier	38QTZ009703				Carrier	42QTZ009703	Sala 6
VRF		Daikin	REYQ10T7Y1B	R410A	9,8		Daikin	FXZQ20A2VEB	Hall de Entrada
							Daikin	FXZQ20A2VEB	Hall de Entrada
							Daikin	FXZQ20A2VEB	Hall de Entrada
							Daikin	FXZQ20A2VEB	Hall de Entrada
							Daikin	FXZQ20A2VEB	Hall de Entrada
							Daikin	FXZQ20A2VEB	Hall de Entrada
							Daikin	FXZQ20A2VEB	Hall de Entrada
							Daikin	FXZQ20A2VEB	Hall de Entrada
							Daikin	FXZQ20A2VEB	Hall de Entrada
							Daikin	FXZQ20A2VEB	Hall de Entrada

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Rooftop		France Air	Power Box 67 BP 2000 H GTC						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		MITSUBISHI	PUHY-RP250YJM-B	R410A	21	2019	Mitsubishi	PFFY-P40VLEM-E	Atendimento Colectivo Sala 0.5
							Mitsubishi	PFFY-P40VLEM-E	Atendimento Colectivo Sala 0.5
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Sala de Atendimento ao Público Mesa 1/2
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Sala de Atendimento ao Público Mesa 1/2
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Sala de Atendimento ao Público Mesa 1/2
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Gabinete Técnico Sala 0.7
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Gabinete Técnico Sala 0.7
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Sala de Reunioes Sala 2.1
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Sala de Reunioes Sala 2.1
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Conselheiro de Orientação Profissional 2.2
							Mitsubishi	PFFY-P25VLEM-E	Conselheiro Profissional Sala 2.3
VRF		Mitsubishi	FDC2001HKXE2	R22	11		Mitsubishi	FDFL251HKXE1	Hall 2º Piso
							Mitsubishi	FDFL251HKXE2	Hall 2º Piso
							Mitsubishi	FDFL251HKXE2	Secretaria Contabilidade Sala 1.1
							Mitsubishi	FDFL251HKXE2	Mesa 15 Sala 1.2
							Mitsubishi	FDFL401HKXE2	Colocação R. Profissiaonal Sala 1.3
							Mitsubishi	FDFL401HKXE2	Programas Emprego Sala 1.4
VRF		Mitsubishi	FDC1251HKXE1	R22	8,3		Mitsubishi	FDFL251HKXE1	Sala Directora Sala 1.5
							Mitsubishi	FDFL251HKXE1	Sala Directora Sala 1.5
							Mitsubishi	FDFL251HKXE1	Programa de Emprego 1.6
							Mitsubishi	FDFL251HKXE2	Hall 1ºPiso
VRF		Mitsubishi	FDC2001HKXE2	R22	11		Mitsubishi	FDFL251HKXE1	Sala de testes 0.2
							Mitsubishi	FDFL401HKXE2	Hall entrada
							Mitsubishi	FDFL401HKXE2	Mesa 5 Sala 0.4
							Mitsubishi	FDFL251HKXE1	Medicina do Trabalho Sala 0.1
							Mitsubishi	FDFL251HKXE1	Programas de Formação 0.3
							Mitsubishi	FDFL401HKXE2	Hall entrada

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-SF42VE				Mitsubishi	MSZ-SF42VE3	Área Restrita
Split		Mitsubishi	SUZ-KA71VA				Mitsubishi	SUZ-KA71VA.TH	
Split		Mitsubishi	SUZ-KA30YA				Mitsubishi	SUZ-KA30YA	
Multi-Split		Mitsubishi	PUHZ-P122VAHZ	R410A	5		Mitsubishi	PCA-RP71GA	Sala AM
							Mitsubishi	PCA-RP50GA	Sala AO
							Mitsubishi	PCA-RP125GA	
VRF		Daikin	REYQ16P8Y1B	R410A	11,1	2012	Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 10
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 11
							Daikin	FXZQ32M9V1B	Sala 13-15
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 14
							Daikin	FXZQ40M9V1B	Sala 16
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 16
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 17
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 20-21
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 25-26
							Daikin	FXZQ32M9V1B	Sala 34-35
							Daikin	FXZQ20M9V1B	Sala 36
							Daikin	FXZQ32M9V1B	Mesa 5
							Daikin	FXZQ32M9V1B	Mesa 6
							Daikin	FXZQ32M9V1B	
							Daikin	FXZQ40M9V1B	
							Daikin	FXZQ32M9V1B	
							Daikin	FXZQ20M9V1B	

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Sanyo	SAP-C72GH5	R22	0,95	1996	Sanyo	SAP-K72GH5	Sala 1
Split		Sanyo	SAP-C122GH5	R22	1,3	1996	Sanyo	SAP-K122GH5	Sala 2
Split		Sanyo	SAP-C96GH5	R22		1996	Sanyo	SAP-K96GH5	Sala 3
Split		Daikin	RXF50B2V1B	R32	0,9	2018	Daikin	FTXF50A2V1B	Sala 3
Split		Sanyo	SAP-C72GH5	R22	0,95	1996	Sanyo	SAP-K72GH5	Sala 4
Split		Sanyo	SAP-C122GH5	R22	1,3	1996	Sanyo	SAP-K122GH5	Sala 5
Split		Sanyo	SAP-C122GH5	R22	1,3	1996	Sanyo	SAP-K122GH5	Sala 7

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	R45DBV11B	R22	1,57	2001	Daikin	FT45GAV1B	Bastidor
VRF		Daikin	RNY10KJ1	R417A	19,92		Daikin	FXYAP25KV1	
							Daikin	FXYAP25KV1	
							Daikin	FXYA40KJV1	Sala 6
							Daikin	FXYAP25KV1	Sala 10
							Daikin	FXYAP25KV1	Sala 9
VRF		Daikin	RNY10KJ1	R417A	19,92		Daikin	FXYAP25KV1	Sala 1
							Daikin	FXYAP25KV1	Sala 7
							Daikin	FXYAP25KV1	Sala 8
							Daikin	FXYAP25KV1	Posto Médico
							Daikin	FXYAP63KJV1	Sala de Testes
VRF		Daikin	RXY10KJY1	R417A	17,66		Daikin	FXYA40KJV1	Sala 2
							Daikin	FXYA40KJV1	Sala 9
							Daikin	FXYAP25KV1	Sala 3
							Daikin	FXYAP25KV1	
							Daikin	FXYAP63KV1	
							Daikin	FXYAP32KV1	Sala 24
							Daikin	FXYAP32KV1	Sala 25
							Daikin	FXYAP32KV1	Sala 4
							Daikin	FXYAP25KV1	Sala 5
							Daikin	FXYAP25KV1	
							Daikin	FXYM125KJV1	Anfiteatro
							Daikin	FXYLMP63KV1	Recepção
							Daikin	FXYAP63KV1	
							Daikin	FXYAP63KV1	
							Daikin	FXYAP32KV1	
							Daikin	FXYAP32KV1	
							Daikin	FXYAP32KV1	
							Daikin	FXYAP25KV1	
							Daikin	FXYAP25KV1	
							Daikin	FXYM125KJV1	

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Daikin	FXYLMP63KV1	
							Daikin	FXYAP63KV1	
UTA - UTAN		CIAT							Cobertura
Ventilador		S&P	TD-1000/250						
Ventilador		S&P	TD-800/200						
Ventilador		Imofa	HE250						
Ventilador									
Ventilador									
Ventilador									

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Gree	GUHD60NM3CO	R410A	5,5	2012	Gree	GFH60K3CI	Atendimento
Split		Mitsubishi Elect	MUCFH13NV	R22	1,35	1999	itsubishi Elect	MCFH-13/18NV	Atendimento 0.3
Split		Mitsubishi Electric					Mitsubishi Electric		Programas Emprego 0.6
Split		Mitsubishi Elect	MUFZ-KJ50VE	R410A	1,50	2015	itsubishi Elect	MFZ-KJ50VE	Paula Romão 0.2
Split		Mitsubishi Elect	MUH-09RV	R22	0,80	1999	itsubishi Elect	MSC-09RV	Edite Lima 0.3
Split		Mitsubishi Elect	MUH-09RV	R22	0,80	1999	itsubishi Elect	MSC-09RV	Mesa 26
Split		Mitsubishi Elect	MUZ-SF35VE	R410A	0,80	2014	itsubishi Elect	MSF-SF35VE	Jorge Ferreira 0.4
Split		Mitsubishi Electric					Mitsubishi Electric		Armenio Pinto 0.5
Split		Mitsubishi Elect	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72	2013	itsubishi Elect	MSZ-HJ35VA	Fernanda Mesquita 0.6
Split		Mitsubishi Electric					Mitsubishi Electric		Antonio Gomes 0.7
Split		Technibel	GRFX93R5IAA	R410A	0,70	2014	Technibel	MAFX93R5IAA	Informação e Orientação 0.10
Split		Mitsubishi Elect	MUZ-SF35VE	R410A	0,80	2014	itsubishi Elect	MSZ-SF35VE	Sector Financeiro 0.11

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Technibel	GRFX123R5IAA	R410A	0,85	2013	Technibel	MAFX123R5IAA	Sala 302
Split		Technibel	GRFX93R5IAA	R410A	0,7	2014	Technibel	MAFX93R5IAA	
Split		Mitsubishi	MUH-A24WV	R410A	2,15	2004	Mitsubishi	MSH-A24WV	Bar
Split		Mitsubishi	PUH-P6YGAA	R410A	4,9	2004	Mitsubishi	PLA-RP6AA	Bar
Split		Sharp	AE-A24DR	R410A	1,55		Sharp	AY-A249E	Sala 3
Split		Daitsu	DOS-9UIEK3	R410A	0,7	2015	Daitsu	DS-9UIEK-2	Sala 2
Split		Sharp					Sharp	AY-A189E	Sala 1
Split		Sharp	AY-120Y2A	R22	1,07		Sharp	AY-120W2A	Bar
Split		Daitsu	DOS-12UIEK3	R410A	0,85	2015	Daitsu	DS-12UIEK-2	Recepção
Split		Sharp					Sharp	AY-120W2A	
Split		Sharp	AU-120Y2A	R22	1,07		Sharp	AY-XP12ER	
Split		Sharp	AU-180Y2S	R22	1,3		Sharp	AY-180W2S	
Split		Sharp					Sharp	AY-90W2A	
Split		Sharp	AE-A24DR	R410A	1,55		Sharp	AY-AP24DR	Sala 202
Split		Sharp	AE-X24GR	R410A	1,65		Sharp	AY-XP24GR	
Split		Sharp	AE-X24GR	R410A	1,65		Sharp	AY-XP24GR	Sala 209

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXB35C5V1B9	R410A	1		Daikin	FTXB35C2V1B	Servidores
Split		Acson	A5LC15CRACPOA	R410A	0,78		Acson	M5WM015GR-ACIAA	Sala 14
Split		Acson	A4LC208RAFDA	R407C	1,7		Acson	MWM020FR-AFAB	Sala 15
Split		Acson	A5LC15CRACPOA	R410A	0,78		Acson	M5WM015GR-ACIAA	Sala 13
VRF		Daikin	RXYQ16T7Y1B	R410A	18,9		Daikin	FXFQ50AVEB	Entrada (1)
							Daikin	FXFQ40AVEB	Entrada (2)
							Daikin	FXCQ25P2VEB	Sala 25
							Daikin	FXNQ20A2VEB	Segurança
							Daikin	FXFQ80A2VEB	Sala Espera (1)
							Daikin	FXFQ80A2VEB	Sala Espera (2)
							Daikin	FXNQ32A2VEB	Sala 26 (Segurança Social)
							Daikin	FXNQ25A2VEB	Salas 1 a 4
							Daikin	FXNQ40A2VEB	Atendimento Coletivo (1)
							Daikin	FXNQ40A2VEB	Atendimento Coletivo (2)
VRF		Daikin	RXYQ14T7Y1B	R41A	35,3		Daikin	FXNQ20A2VEB	Sala 5
							Daikin	FXNQ20A2VEB	Sala 6
							Daikin	FXNQ32A2VEB	Sala 22
							Daikin	FXNQ20A2VEB	Sala 7
							Daikin	FXNQ20A2VEB	Sala 8
							Daikin	FXNQ20A2VEB	Sala 9
							Daikin	FXFQ80A2VEB	Salas 10 a 12
							Daikin	FXFQ80A2VEB	Salas 13 a 20
VRF		Daikin	RXYQ12T7Y1B	R410A			Daikin	FXFQ40A2VEB	Sala 12
							Daikin	FXLQ25P2VEB	Sala 2
							Daikin	FXNQ20A2VEB	Sala 3 (1)
							Daikin	FXNQ20A2VEB	Sala 3 (2)
							Daikin	FXLQ63P2VEB	Sala de Espera
							Daikin	FXNQ25A2VEB	Sala 4
							Daikin	FXNQ25A2VEB	Sala 11
							Daikin	FXNQ50A2VEB	Direcção
							Daikin	FXNQ25A2VEB	Sala 5

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
							Daikin	FXNQ40A2VEB	Sala 9 (1)
							Daikin	FXNQ40A2VEB	Sala 9 (2)
							Daikin	FXNQ25A2VEB	Sala 6
							Daikin	FXNQ32A2VEB	Sala 7
							Daikin	FXNQ40A2VEB	Atendimento Colectivo (1)
							Daikin	FXNQ40A2VEB	Atendimento Colectivo (2)
UTA - UTAN		Arfit	Eco Air ST35						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Panasonic	CU-A93KE	R22	0,935		Panasonic	CS-A93KE	Director
Split		Panasonic	CU-A93KE	R22	0,935		Panasonic	CS-A93KE	Gabinete 2
Split		Panasonic	CU-PW9DKE	R410A	0,8		Panasonic	CS-PW9DKE	Gabinete 06
Split		Daikin	RXB50CV1B	R410A	1,45		Daikin	FTXB50CV1B	Gabinete 06 nº4
Split		Panasonic	CU-W24CKE	R410A	1,78		Panasonic	CS-W24CKE	Gabinete 7
Split		Panasonic	CU-PW9DKE	R410A	0,8		Panasonic	CS-PW9DKE	Gabinete 8
Split		Panasonic	CU-RE18HKE	R410A	1,18		Panasonic	CS-RE18HKE	Sala de Espera
Split		Panasonic	CU-RE18HKE	R410A	1,88		Panasonic	CS-RE18HKE	Mesa 9
Split		Panasonic	CU-A93KE	R22	0,935		Panasonic	CS-A93KE	Nº9
Split		Panasonic	CU-A93KE	R410A	0,935		Panasonic	CS-A93KE	Nº10
Split		Panasonic	CU-A93KE	R22	0,935		Panasonic	CS-A93KE	Nº11
Split		Daikin	RXB50CV1B	R410A	1,45	2018	Daikin	FTXB50CV1B	Mesa 7/8
Split		Panasonic	CU-A93KE	R22	0,935		Panasonic	CS-A93KE	Nº13
Split		Panasonic	CU-PW9DKE	R410A	0,8		Panasonic	CS-PW9DKE	Bar
Split		Panasonic	CU-W24CTP25	R410A	1,87		Panasonic	CS-W24CTP	Sala de Sessões
Split		Panasonic	CU-RE18HKE	R410A	1,18		Panasonic	CS-RE18HKE	Sala Formação
Split		Panasonic	CU-RE18HKE	R410A	1,18		Panasonic	CS-RE18HKE	Sala Formação

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RX25GV1B	R410A	0,74	2008	Daikin	FTX25GV1B	Servidores
VRF		Daikin	REYQ16P8Y1B	R410A	23,697	2006	Daikin	FXZQ32M8V1B	Entrada
							Daikin	FXZQ20M8V1B	Bar
							Daikin	FXZQ20M8V1B	Mesa 8
							Daikin	FXZQ32M8V1B	Secretaria
							Daikin	FXZQ32M8V1B	Sala de Reuniões
							Daikin	FXZQ20M8V1B	Sala 8
							Daikin	FXZQ50M8V1B	Sala de Espera
							Daikin	FXZQ25M8V1B	Corredor
							Daikin	FXZQ20M8V1B	Sala 3
							Daikin	FXZQ25M8V1B	Diretor
							Daikin	FXZQ20M8V1B	Sala 2
							Daikin	FXZQ50M8V1B	Sala de Espera
							Daikin	FXZQ50M8V1B	Mesa 1 a 4

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72	2017	Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 1
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72	2017	Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 2
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72	2017	Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 3
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72	2017	Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 4
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	R410A	0,72	2017	Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	Sala 5
VRF		Daikin	RSXY10K	R407C	14,4		Daikin	FXYAP50KV1	Auditório
							Daikin	FXYAP20KV1	Gabinete Médico
							Daikin	FXYFP50KB7V19	Recepção
							Daikin	FXYFP50KB7V19	Recepção
							Daikin	FXYAP20KV1	Sala 14
							Daikin	FXYAP20KV1	Sala 15
							Daikin	FXYFP50KB7V19	Sala 16
							Daikin	FXYFP50KB7V19	Sala 16
Ventilador		Troia	DD 66 Cubus 4						Sala de Máquinas
Ventilador		Troia	CVB9						Sala de Máquinas
Ventilador									Sala de Máquinas

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Carrier	CUCE08M3505015	R22	0,72		Carrier	CUEG012K350	Sala 01
Split		Carrier		R22			Carrier	CXEG068L333	Sala 02
Split		Carrier		R22			Carrier	CUEG012K350	Sala 02
Split		Carrier	CUCV024L3505	R22	2,102		Carrier	CUEG012K350	Sala 03
Split		Carrier	CUCV039K350	R22			Carrier	CUEG008K350	Sala 04

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split	Mitsubishi Elect		PUH-P100YGAA	R407C	4,0	2005	isubishi Electı	PLA-RP4AA	Auditório
Split	Mitsibishi Electı		PUH-P100YGAA	R407C	4,0	2005	itsubishi Elect	PLA-RP4AA	Auditório
Split	Mitsibishi Electı		SUZ-KA25VA	R410A	0,900	2005	itsubishi Elect	SLZ-KA25VAL	Gabinete 1
Split	Mitsibishi Electı		SUZ-KA50VA	R410A	1,60	2005	itsubishi Elect	SLZ-KA50VAL	Gabinete 2
Split	Mitsibishi Electı		SUZ-KA25VA	R410A	0,900	2005	itsubishi Elect	SLZ-KA25VAL	Gabinete 3

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RX25JV1NB	R22	0,72	2003	Daikin	FTX25JAV1MB	Servidores
VRF		Daikin	RSXY8KA7W1V	R22	13,43	2003	Daikin	FXYP40KV1	Sala de Reuniões
							Daikin	FXA32LVE	Sala de Reuniões
							Daikin	FXYAP63KV1	Sala do Director
							Daikin	FXA32LVE	Sala 27
							Daikin	FXA32LVE	Sala 28
							Daikin	FXA32LVE	Sala 29
VRF		Daikin	RSXY8KA7W1	R22	13,6	2003	Daikin	FXYAP63KV1	Refeitório
							Daikin	FXA32LAVE	Sala 13
							Daikin	FXYAP63KV1	Sala 23
							Daikin	FXYAP63KV1	Sala 22
VRF		Daikin	RSXY8KA7W1	R22	13,2	2003	Daikin	FXA32LVE	Sala 19
							Daikin	FXA32LVE	Sala 18
							Daikin	FXA32LVE	Sala 17
							Daikin	FXYAP40KV1	Sala 16
							Daikin	FXA32LVE	Sala 14
							Daikin	FXYAP40KV1	Sala 15
VRF		Daikin	RSXY8KA7W1	R22	14,15	2003	Daikin	FXYAP40KV1	Sala 26
							Daikin	FXYAP40KV1	Recepção
							Daikin	FXYAP40KV1	Recepção
							Daikin	FXA32LVE	Gabinete Médico
							Daikin	FXYAP40KV1	Mesas 14 e 15
							Daikin	FXYAP40KV1	Mesas 14 e 15
		Daikin	RSXY8KA7W1	R22	14,04	2003	Daikin	FXA32LVE	Mesas 12 e 13
							Daikin	FXA32LVE	Mesas 10 e 11
							Daikin	FXA32LVE	Mesas 8 e 9
							Daikin	FXYAP40KV1	Mesa 7
							Daikin	FXA32LVE	Mesa 6
							Daikin	FXYAP40KV1	Mesas 4 e 5

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-GE50VA	R410A	1,55	2012	Mitsubishi	MSZ-GE50VA	Servidores
VRF		Mitsubishi	PURY-P300JM-A	R410A	22,1	2012	Mitsubishi	PLFY-P32VCM-E	Mesa 20 a 23
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	Mesa 24 a 26
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	Mesa 24 a 26
							Mitsubishi	PLFY-P20VCM-E	Refeitório
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	Mesa 27 a 28
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	Mesa 27 a 28
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	Sala Reuniões
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	Sala Reuniões
							Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	Directora
							Mitsubishi	GUF-100RD3-PT	Corredor
VRF		Mitsubishi	PURY-P200JM-A	R410A	20,15	2012	Mitsubishi	PCFY-P100VKM-E	Recepção
							Mitsubishi	PCFY-P100VKM-E	Recepção
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	Mesa 4 a 28
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	Mesa 4 a 28
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	Mesa 10 e 11
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	Mesa 12 a 14
							Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	Mesa 14 a 17
							Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	Coordenador Núcleo

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXS25CVMB	R410A	0,8		Daikin	FTXS25CVMB	Bastidor
VRF		Daikin	RSXP10L7W1	R407C	9,6		Daikin	FXA20LVE	Arquivo
							Daikin	FXA25LVE	Copa
							Daikin	FXH63LVE	Sala 3
							Daikin	FXH63LVE	Sala 4
							Daikin	FXH63LVE	Sala 1
							Daikin	FXH63LVE	Sala 2

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Panasonic	CU-UEZ9JKE	R410A	0,97	2012	Panasonic	CS-UZ9JKE	Novas Oprtunidades
Split		Daikin		R32		2020	Daikin		Polo Técnico
VRF		Daikin	REYQ10MY1B	R410A	16,5	2004	Daikin	FXFQ80M7V1B	Sala 32
VRF		Daikin	REYQ16M7W1B	R410A	14,6	2004	Daikin	FXFQ80M7V1B	Sala 4
							Daikin	FXFQ80M7V1B	Sala 29
							Daikin	FXFQ80M7V1B	Sala 23
							Daikin	FXFQ80M7V1B	Sala 6
							Daikin	FXCQ25M7V1B	Sala 3
							Daikin	FXCQ25M7V1B	Sala 8
							Daikin	FXCQ20M7V1B	Sala 4
							Daikin	FXCQ20M7V1B	Sala 33
							Daikin	FXCQ20M7V1B	Sala 33
							Daikin	FXCQ20M7V1B	Sala 5
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 5
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 30
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 24
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Portaria
							Daikin	FXFQ40M7V1B	Sala 21
							Daikin	FXCQ32M7V1B	Sala 22
VRF		Daikin	RXYQ10M7W1B	R410A	14,36	2004	Daikin	FXFQ125M7V1B	Portaria
VRF		Daikin	RXYQ16M7W1B	R410A	14,4	2004	Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 15
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 13
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 16
							Daikin	FXFQ80M7V1B	Sala 8
							Daikin	FXFQ80M7V1B	Sala 9
							Daikin	FXFQ80M7V1B	Sala 10
							Daikin	FXCQ25M7V1B	Sala 17
							Daikin	FXFQ80M7V1B	Posi
							Daikin	FXCQ32M7V1B	Bar
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 16
							Daikin	FXFQ63M7V1B	Sala 16

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
UTA - UTAN		EVAC	UTA - RP 10 ST						
UTA - UTAN		EVAC	UTA - RP 10 ST						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-SF50VE	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-SF50VE2	Balcão 1 a 5
Split		Mitsubishi	MUH-09RV				Mitsubishi	MSC-09RV	Balcão 6
Split		Mitsubishi	MUZ-SF42VE				Mitsubishi	MSZ-SF42VE	Balcão 7/8
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSH-18NV	Balcão 9
Split		Mitsubishi	MUZ-SF42VE				Mitsubishi	MSZ-SF42VE3	Balcão 13/14/15
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ25VA				Mitsubishi	MSZ-HJ25VA	Gabinete Médico
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-07RV	Balcão 16
Split		Mitsubishi	MUH-07RV				Mitsubishi	MSC-07RV	Balcão 17
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-07RV	Balcão 18
Split		Mitsubishi	MUH-07RV	R22	0,8		Mitsubishi	MSC-07RV	Balcão 19
Split		Mitsubishi	MUH-07RV				Mitsubishi	MSC-07RV	Balcão 20
Split		Mitsubishi	MUH-07RV	R22	0,8		Mitsubishi	MSC-07RV	Balcão 21
Split		Mitsubishi	MUZ-SF35VE				Mitsubishi	MSZ-SF35VE	Balcão 26
Split		Mitsubishi	MUH-07RV	R22	0,8		Mitsubishi		Balcão 28
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-09RV	Balcão 30
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-09RV	Balcão 31
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-09RV	Balcão 32
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-09RV	Balcão 33
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-09RV	Balcão 34
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ50VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HJ50VA	Balcão 35-36-37
Split		Mitsubishi	MUZ-SF50VE	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-SF50VE	Balcão 39 / 40 / 41
Split		Mitsubishi	MUH-12RV	R22	1,19		Mitsubishi		Balcão B
Split		Mitsubishi	MUH-12RV	R22	1,19		Mitsubishi		Balcão B
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-07RV	Balcão B
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-07RV	Contabilidade
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-07RV	Contabilidade
Split		Mitsubishi	MUZ-SF35VE				Mitsubishi	MSZ-SF35VE	Direcção
Split		Mitsubishi	MUH-09RV				Mitsubishi	MSC-09RV	Gabinete Técnico 1
Split		Mitsubishi	MUZ-SF50VE	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-SF50VE2	Recepção
Split		Mitsubishi	MUZ-SF50VE2	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-SF50VE2	Recepção
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-GA25VB	Bar

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUH-18NV	R22	1,65		Mitsubishi	MSH-18NV	Sala Reuniões
Split		Mitsubishi	MUZ-GB50VA	R410A	1,5		Mitsubishi	MSZ-GB50VA	Sala de Servidores
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-07RV	Serviço Adm.
Split		Mitsubishi					Mitsubishi		Balcão A

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.20
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.05
Split		Mitsubishi	MUZ-AP25VG	R32	0,55		Mitsubishi	MSZ-AP25VG	Sala 11.02
Split		Mitsubishi	MUH-GA25VB	R410A	0,95		Mitsubishi	MSC-GE25VB	Sala 11.04
Split		Mitsubishi	MUZ-GE25VA	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-GE25VA	Sala 11.05
Split		Mitsubishi	MUZ-GE25VA	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-GE25VA	Sala 11.09
Split		Mitsubishi	MUZ-GE25VA	R410A	1,8		Mitsubishi	MSZ-GE25VA	Sala 11.11
Split		Mitsubishi	SUZ-K50VA	R410A	1,6		Mitsubishi	MFZ-KA50VA	Sala 11.12
Split		Mitsubishi	MUZ-GE25VA	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-GE25VA	Sala 11.18
Split		Mitsubishi	MUZ-GE25VA	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-GE25VA	Sala 11.19
Split		Mitsubishi	MUZ-GE42VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-GE25VA	Sala 11.25
Split		Daikin	RXS50L2V1B	R32	0,55		Daikin	FLXS50BAVMB	Sala 11.28
Split		Mitsubishi	MUFZ-KJ35VE	R410A	1		Mitsubishi	MFZ-KJ35VE2	Sala 11.29
Split		Mitsubishi	MXZ-5E102UA	R410A	2,99		Mitsubishi	MLZ-KE50UA	Sala 11.31
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.07
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.09
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60VA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60VA	Sala 14.11
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.13
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60VA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60VA	Sala 14.11
Split		Mitsubishi	MUZ-GF60VE	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60VE2	Sala 14.22
Split		Mitsubishi	MUZ-HY50UE	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HY50UE	22.13 (Sala Teórica Tas)
Split		Mitsubishi	MUZ-HY50UE	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HY50UE	22.13 (Sala Teórica Tas)
Split		Mitsubishi	MUZ-HY50UE	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HY50UE	22.13 (Teórica electricidade)
Split		Mitsubishi	MUZ-HY50UE	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HY50UE	22.13 (Teórica electricidade)
Split		Mitsubishi	MUZ-HY35UA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HY35UA	Sala 22.34
Split		Mitsubishi	MUZ-HY50UE	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HY50UE	Sala 22.37
Split		Mitsubishi	MUFZ-KY35UE	R410A	1,1		Mitsubishi	MFZ-KY35VE2	Sala 22.37
Split		Gree	GWHD(24)MK3G	R410A	2,2		Gree	GFH(09)EA-N3DNA1A	Sala 22.43 (Informática)
Split		Gree	GWHD(24)NK3G	R410A	2,2		Gree	GFH(09)EA-N3ONA1A	Sala 22.44
Split		Gree	GWHD(24)NR3G	R410A	2,2		Gree	GFH(09)EA-N3DNA1A	Sala 22.45
Split		Gree	GWHN12DBNK3A1A	R410A	1,1		Gree	GWHN12DBNK3A1A	Armazém

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Gree	GWHN12DBNK3A1A	R410A	1,1		Gree	GWHN12DBNK3A1A	Armazém
Split		Mitsubishi	PUHZ-P250YKA2	R410A	1,15		Mitsubishi		Bar
Split		Mitsubishi	PUHZ-P140YHA	R410A	4,5		Mitsubishi		Centro Qualifica
Split		Mitsubishi	MUFZ-KY35UE	R410A	1,1		Mitsubishi	MFZ-KY35UE2	Corredor Informática
Split		Mitsubishi	MUFZ-KY50UE	R410A	1,5		Mitsubishi	MSFZ-KY50UE	Estética
Split		Mitsubishi	MUZ-GE35VA	R410A	1,5		Mitsubishi	MSZ-GE35VA	Gab. Carlos Pereira
Split		Mitsubishi	SUZ-KA25VA4	R410A	0,8		Mitsubishi	SEZ-KA25VAQ	Gab. Dr. Abel
Split		Mitsubishi	MUZ-GE25VA	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-GE25VA	Gab. Dr. Maria da Graça
Split		Gree	GEH18AA-K3DNA1B	R410A	1,3		Gree	GEH18AA-K3DNA1B	Gab. Dra. Carla
Split		Gree	GEH12AA-K3DNA1B	R410A	0,9		Gree	GEH12AA-K3DNA1B	Gab. Dra. Margarida
Split		Mitsubishi	MUZ-GE25VA	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-GE25VA	Gab. Sr. Nogueira
Split		Mitsubishi	FDC254HEN	R22	3,5		Mitsubishi	FDEN254HEN	Hotelaria
Split		Mitsubishi	SRK3522K2FH-W	R22	1,75		Mitsubishi		Hotelaria
Split		Mitsubishi	SRK3522K2FH-W	R22	1,75		Mitsubishi		Hotelaria
Split		Mitsubishi	MUZ-AP50VG	R32	1		Mitsubishi	MSZ-AP50VG	Hotelaria
Split		Mitsubishi	SRK3522K2FH-W	R22	1,75		Mitsubishi		Hotelaria
Split		Mitsubishi	MUZ-HY50UA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HY50UA	Metalomecânica
Split		Mitsubishi	MUZ-HY50UA	R410A	2,15		Mitsubishi	MSZ-HY50UA	Metalomecânica
Split		Gree	GHW(12)QB-K3DNA66	R410A	0,85		Gree	GHW(12)QB-K3DN34C	Portaria
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.01
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	2,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.03
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.24
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.26
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.28
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.30
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.32
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.34
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.36
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.38
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.40
Split		Mitsubishi	MUZ-GE60UA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE60UA	Sala 14.43
Split		Gree	KFR-70D/DNA1	R407C	2,5		Gree	KFR-70W/DNA1	Sala CAD 1

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-GE35VA	R410A	1,5		Mitsubishi	MSZ-GE35VA	Sala Formadores
Split		Mitsubishi	MUZ-SF35VE	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-SF35VE	Serviço Social
Split		Mitsubishi	MUZ-SF25VE	R410A	0,7		Mitsubishi	MSZ-SF25VE	Serviço Social
Split		Mitsubishi	MUZ-HY50UA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HY50UA	Sala 32.15 (Soldadura)
Split		Mitsubishi	MUZ-HY50UA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HY50UA	Sala 32.15 (Soldadura)
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	PEAD-RP150YAQ	Sala 12.19
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	PEAD-RP250GAQ	Refeitório

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RZQ100B8W1B	R410A	4,3		Daikin	FBQ100B8V3B	Sala de Testes
Split		Daikin	RZQ125B8W1B	R410A	4,3		Daikin	FBQ125B8V3B	Atendimento Coletivo
VRF		Daikin	REMQ8P9Y1B	R410A	28,68		Daikin		Atendimento Personalizado
		Daikin	REMQ12P8Y1B		Em série		Daikin	FXZQ25M8V1B	Sala da Directora
							Daikin	FXSQ25M8V3B	Gabinete da Técnica - Carla Barros
							Daikin	FXZQ25M8V1B	Gabinete da Técnica - Catarina Ramos
							Daikin	FXSQ20M8V3B	Gabinete do Técnico - Carlos Oliveira
							Daikin	FXSQ32M8V3B	Gabinete - Dr. Manuela Rodrigues
							Daikin	FXLQ63MAVE	Livre Serviço de Emprego
							Daikin	FXSQ80M8V3B	Recepção
							Daikin	FXSQ25M8V3B	Sala 1.3 - Paula Carvalho
							Daikin	FXSQ32M8V3B	Sala 1.2 - Sala Reuniões
							Daikin	FXSQ32M8V3B	Secretaria - Piso -1
							Daikin	FXSQ20M8V3B	Secretaria - Piso -1
							Daikin	FXSQ32M8V3B	Secretaria - Piso -1

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Sanyo	SAP-C78EH	R22	0,84	1998	Sanyo	SAP-K78EH	Sotão
Split		Sanyo	SAP-C98EHA	R22	0,86		Sanyo	SAP-KR98EH	Sotão
Split		Daitsu	DOS-18UIDN(W)	R410A			Daitsu	DS-18UIDN(W)	Sala T.Florestal
Split		Daitsu	DOS-12UIDN(W)	R410A			Daitsu	DS-12UIDN(W)	Sala Apicola
Split		Daitsu	DOS-18UIDN(W)	R410A			Daitsu	DS-18UIDN(W)	Cozinha Velha
Split		Daitsu	DOS-24UIDN(W)	R410A	1,90	2017	Daitsu	DS-24UIDN(W)	Cozinha Velha
VRF		Sanyo	SPW-C703GYH8	R22	8		Sanyo	SPW-K93GH56	Corredor
							Sanyo	SPW-T183GH56	Sala 2
							Sanyo	SPW-K93GH56	Corredor
							Sanyo	SPW-T183GH59	Recepção
							Sanyo	SPW-K123GH56	Hall Entada
VRF		Sanyo	SPW-C903GYH8	R22	9,5		Sanyo	SPW-S183GH56	Salão
							Sanyo	SPW-S183GH56	Salão
							Sanyo	SPW-S183GH56	Salão
							Sanyo	SPW-S183GH56	Cozinha
							Sanyo	SPW-T253GH56	Salão

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	FDC304HEN	R22	3,96		Mitsubishi	FDC304HEN	Recepção
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	SRK28HD-S	Sala 3
Split		Mitsubishi	SRC50ZMX-S	R410A	1,5		Mitsubishi		Director
Split		Mitsubishi	SRC4522K2FH	R22	1,75		Mitsubishi	SRF4522K2FH-W	Sala Reuniões
Split		Daikin	RXN35MV1B	R410A	1	2014	Daikin	FTXN35MV1B	Sala 14
Split		Fujitsu	AOHG09KPCA	R32	0,55	2019	Fujitsu	ASHG09KPCA	Sala 13
Split		Mitsubishi		R22			Mitsubishi	SKM28201347	Sala 12
Split		Daitsu	DOS-18UIDN(W)	R410A	1,1	2017	Daitsu	DS-18UIDN(W)	Sala 11
Split		Sanyo	SAP-CR124EHA	R410A	1,25	2007	Sanyo	SAP-FTR124EHA	
Split		Mitsubishi	SRC3522K2FH	R22	1,34		Mitsubishi	SRF3522K2FH-W	Secretaria
Split		Mitsubishi	SCF2552K2FH	R22	0,75		Mitsubishi	SRF2552K2FH-W	Bar
Split		Midea	MOU-12HDN1	R410A	1		Midea		
Split		Midea	MOU-24HDN1	R410A	2,3		Midea	MUB-24HRDN1	Sala de Arquivo
Split		Sanyo	SAP-CRV186EH	R410A	1,3	2007	Sanyo	SAP-FTRV186EH	Sala Reuniões
Split		Midea	MOU-24FN8-QD0	R32	1,5	2019	Midea	MEU-24FNXD0	11 - Sala Testes
Split		Midea	MSX-12HRDN1-QC2	R410A	1		Midea	MSX-12HRDN1-QC2	04 - Teresa Ribeiro
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	SRK40HD-S	05 - Elias Afonso
Split		Midea	MOUB-48HDN1	R410A	3,6		Midea	MUB-48HDN1	Recepção
Split		Daitsu	DOS-18UIDN(W)	R410A	1,1	2017	Daitsu		06 - Teresa Rodrigues
Split		Sanyo	SAP-CRV96EH	R410A	0,8	2008	Sanyo	SAP-FRV96EH	07 - Ester Santos
Split		Gree	GWHD(18)NK3D0	R410A	1,35		Gree	GWH(09)MA-K3DNA4B	Sala 8
Split							Gree	GWH(09)MA-K3DNA4B	Sala 9

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		General	A0H24LMAL	R410A	1,85		General	ABH24LBAJ	Recepção
Split		General	A0HR12LGC	R410A	0,8		General	ASHA12LGC	Mesa 4 e 5
Split		General	A0HR12LGC	R410A	0,8		General	ASHA12LGC	Mesa 6 e 7
Split		General	A0HR12LGC	R410A	0,8		General	ASHA12LGC	Mesa 8 e 9
Split		Panasonic	CU-SA12CKP5	R22	1		Panasonic	CS-SA12CKP	Sala de Testes
Split		General	A0H18LMAKL	R410A	1,5		General	ABH18LBAJ	Mesa 26
Split		General	A0HR12LGC	R410A	0,8		General	ASHA12LGC	Mesa 28
Split		Daikin	RXC50AV1B	R32	1,1		Daikin	FTXC50AV1B	Sala de Reuniões
VRF		Mitsubishi	PURY-P300YJM-A	R410A	19,5		Mitsubishi	PKFY-P40VHM-E	Recepção
							Mitsubishi	PKFY-P40VHM-E	Recepção
							Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	Recepção
							Mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	Mesa 2 e 3
							Mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	Mesa 10 e 11
							Mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	Mesa 12 e 13
							Mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	Mesa 14 e 15
							Mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	Mesa 18
							Mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	Mesa 20 e 21
							Mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	Mesa 24
							Mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	Medicina do Trabalho
							Mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	Mesa 30
							Mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	Sala Reuniões
							Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	Sala de Estar

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daitsu	DOS-9UIEK	R410A	0,700		Daitsu	DS-9UIEK-2	Bastidores
VRF		Mistubishi	PUMY-P140YKM3	R410A	4,8	2017	Mitsubishi	PEFY-P20VMA-E2	Recepção
							Mitsubishi	PEFY-P40VMA-E2	Recepção
							Mitsubishi	PEFY-P40VMA-E2	Balcão 21
							Mitsubishi	PEFY-P20VMA-E2	Atendimento
							Mitsubishi	PEFY-P32VMA-E2	Mesa 1
							Mitsubishi	CMB-P108V-GB1	
UTA - UTAN		France Air	PB95BC2T2000V-E						
Ventilador		Recutech	REK+53-450-24						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXN25KEV1B	R410A	0,74	2011	Daikin	FTXN25KEV1B	Servidores

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-GE50VA	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-GE50VA	Mediateca/Biblioteca - Sala 1.2.11
Split		Mitsubishi	MUZ-GA71VA	R410A	2		Mitsubishi	MSZ-GA71VA	Biblioteca - Sala 1.2.10
Split		Mitsubishi	MUZ-GA71VA	R410A	2		Mitsubishi	MSZ-GA71VA	Sala 1.2.05
Split		Mitsubishi	MUZ-GA71VA	R410A	2		Mitsubishi	MSZ-GA71VA	Sala 1.2.05
Split		Mitsubishi	MUZ-GB50VA	R410A	1,5		Mitsubishi	MSZ-GB50VA	Sala Servidores
Split		Fujitsu	A0Y18RWA				Fujitsu	ASY18RDAW	Sala 1.2.02
Split		Fujitsu	A0Y25RAWF				Fujitsu	ASY24REF-W	Diretora
Split		Mitsubishi	MUZ-GB50VA	R410A	1,5		Mitsubishi	MSZ-GB50VA	Financeira - Sala 1.2.14
Split		Mitsubishi	MUZ-SF50VE	R410A	1,55		Mitsubishi	MSZ-SF50VE3	Financeira - Sala 1.2.14
Split		Mitsubishi	MUZ-SF25VE	R410A	0,7		Mitsubishi	MSZ-SF25VE	Tesouraria - Sala 1.2.13
Split		Mitsubishi	MUZ-GE35VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-GE35VA	Coordenador NGAF - Sala 1.2.11
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ25VA	R410A	0,7		Mitsubishi	MSZ-HJ25VA	Coordenador NGAF - Sala 1.2.12
Split		Mitsubishi	MUZ-GA25VA	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-GA25VA	
Split		Mitsubishi	MUZ-GA25VA	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-GA25VA	
Split		Mitsubishi	MUZ-GC25VA	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-GC25VA	
Split		Mitsubishi	MUH-GA35VB	R410A	1,15		Mitsubishi	MSC-GA35VB	Informática
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ25VA	R410A	0,7		Mitsubishi	MSZ-HJ25VA	Sala 1.2.15
Split		Fujitsu	A0Y25RNWF				Fujitsu	ASY24RAF-W	Sala 3.1.09
Split		Fujitsu	A0Y25RNWF				Fujitsu	ASY24RAF-W	Sala 3.1.10
Split		Fujitsu	A0Y25RNWF				Fujitsu	ASY9RGF-W	Posto Médico
Split		Fujitsu	A0Y9RGNF				Fujitsu	ASY9RGF-W	Posto Médico
Split		Mitsubishi	MUZ-GA71VA	R410A	2		Mitsubishi	MSZ-GA71VA	Sala 3.1.13
Split		Fujitsu	A0Y18RWA				Fujitsu	ASY18RDA-W	Sala 3.1.49
Split		Fujitsu	A0Y25RAWF				Fujitsu		Sala 3.1.55
Split		Fujitsu	A0Y25RWA				Fujitsu		Sala 3.1.58
Split		Fujitsu	A0Y25RAWF				Fujitsu		Sala 3.1.54
Split		Fujitsu	A0Y25RAWF				Fujitsu	ASY24REF-W	Sala 3.1.55
Split		Fujitsu	A0Y18RWA				Fujitsu		Sala Formação Cabeleireiro
Split		Fujitsu	A0Y25RAWF				Fujitsu		Sala Formação Cabeleireiro
Split		Fujitsu	A0Y25RAWF				Fujitsu		Sala Formação Cabeleireiro
Split		Fujitsu	A0Y25RAW				Fujitsu	ASY24RAD-W	Sala 3.2.15

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Fujitsu	A0Y182RWA				Fujitsu	ASY18RDA	Sala 3.2.13
Split		Fujitsu	A0Y25RAWF				Fujitsu	ASY24RAF	Sala 3.1.53
Split		Mitsubishi	MUZ-GA25VA	R410A	0,8		Mitsubishi	MSZ-GA25VA	Armazém
Split		Fujitsu	A0Y18RWA				Fujitsu	ASY18RDA-W	Sala 3.2.14.3
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ50VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HJ50VA	Sala 3.2.11
Split		Mitsubishi	MUZ-GF71VE	R410A	2		Mitsubishi	MSZ-GF71VE	Formação - Sala 3.2.17
Split		Mitsubishi	Ilegível				Mitsubishi	MSH-12DV	Orientação Profissional - Sala 1.2.08
Split		Mitsubishi	Ilegível				Mitsubishi	MSH-18NV	Carpintaria/Marcenaria
Split		Fujitsu	A0Y18RWD				Fujitsu	ASY24REF-W	Sala 1.2.03
Split		Fujitsu	A0Y25RAWF				Fujitsu	ASY18RDA-W	Sala 3.2.07
Split		Fujitsu	Ilegível				Fujitsu	A0Y18RWA	Sala 3.2.03
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ25VA	R410A	0,7		Mitsubishi	MSZ-HJ25VA	Gabinete Pintura
Split		Fujitsu	A0Y25RAWF				Fujitsu		Sala 3.1.37
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ25VA	R410A	0,7		Mitsubishi	MSZ-HJ25VA	Gabinete Carroçarias
Split		Mitsubishi	MUZ-GA60VA	R410A	1,8		Mitsubishi	MSZ-GA60VA	Serviço Social - Sala 1.2.09
Split		Fnac					Fnac	C09F-H	Portaria/Segurança
Split		Daikin	RXB50CV1B	R410A	1,45	2018	Daikin	FTXB50CV1B	Sala 3.1.04
Split		Fujitsu					Fujitsu		Sala 3.1.03
Split		Fujitsu					Fujitsu		Sala 3.1.28
Split		Fujitsu					Fujitsu		Sala 3.2.02

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin		R22		2001	Daikin	FT45GAV1B	Polo Tecnico
Split		Mitsubishi	MUZ-HJ50VA	R410A	1,15		Mitsubishi	MSZ-HJ50VA	Polo Tecnico
Split		Mitsubishi	MU-GA35UB	R410A	0,9		Mitsubishi	MSC-GA35VB	Servidores
Split		Daikin	RXS71BVMB	R410A	1,07	2004	Daikin	FTXS71BVMB	F-011
Split		Daikin	RXS71BVMB	R410A	1,07	2004	Daikin	FTXS71BVMB	F-012
Split		Daikin	RXS71BVMB	R410A	1,07		Daikin	FTXS71BVMB	F-012
Split		Daikin	RXS35BVMB	R410A	1,06	2003	Daikin	FTXS35BVMB	F-014
Split		Daikin	RXS35BVMB	R410A	1,06	2003	Daikin	FTXS35BVMB	F-014
Split		Daikin	RXF35A5V1B	R32	0,7	2019	Daikin	FTXF35A5V1B	F-015
Split		Daikin	RXS35BVMB	R410A	1,06	2003	Daikin	FTXS35BVMB	F-015
Split		Daikin	RXS71BVMB				Daikin	FTXS71BVMB	F-019
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSZ-SF20VA	F-020
Split		Mitsubishi	MXZ-ZD40VA	R410A	1,3	2013	Mitsubishi	MSZ-SF20VA	F-021
Split		Daikin	RXS60BVMB	R410A	1,07	2005	Daikin	FTXS60BVMB	F-022
Split		Daikin	RXS60BVMB	R410A	1,07	2005	Daikin	FTXS60BVMB	F-023
Split		Sinkea	TAC09CHSA/R				Sinkea		100
Split		Sinkea	TAC09CHSA/R				Sinkea		102
Split		Mitsubishi					Mitsubishi	MSC-GA35VB	501
Split		Daikin	RXS35BVMB	R410A	1,06	2003	Daikin	FTXS35BVMB	F-901
Split		Daikin	RXS35BVMB	R410A	1,06	2003	Daikin	FTXS35BVMB	F-901
Split		Mitsubishi				2007	Mitsubishi	MSC-GA35VB	F-902
Split		Daikin	RXS60BVMB	R410A	1,07		Daikin	FTX560BVMB	F-903
Split		Daikin	RXS60BVMB	R410A	1,07	2003	Daikin	FTXS60BVMB	F-904
Split		Daikin	RXS60BVMB	R410A	1,07	2003	Daikin	FTXS60BVMB	F-905
VRF		Daikin				2003	Daikin	FXYSP80KA7V19	Polo Tecnico
							Daikin	FXYHP63KVE9	Bar
							Daikin	FXYHP63KVE9	Bar
							Daikin	FXYSP80KA7V19	
VRF		Daikin				2003	Daikin	FXYHP63KVE9	
							Daikin	FXYHP63KVE9	
							Daikin	FXYHP63KVE9	

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
VRF		Daikin				2003	Daikin	FXYAP63KV1	Convivio
							Daikin	FXYAP63KV1	Convivio
							Daikin	FXYHP63KVE	Mideateca
							Daikin	FXYHP63KVE	Mideateca
							Daikin	FXYHP63KVE9	
							Daikin	FXYSP100KA7V19	
VRF		Daikin	RSXY5KA7W1	R22	8,3		Daikin	FXYLMP50KV1	Sala A002
VRF		Daikin	RSXY8KA7W1	R22			Daikin	FXYLM40KSVE	Sala A003
VRF		Daikin	RSXY10KA7W1	R22	13		Daikin	FXYLM32KSVE	Sala A004
							Daikin		Sala A006
							Daikin	FXYLMP63KV1	Sala A007
							Daikin	FXYLMP63KV1	Sala A008
							Daikin	FXYLMP63KV1	Secretaria A009
							Daikin	FXYLMP63KV1	Tesouraria
							Daikin	FXYLMP50KV1	Recepção
							Daikin	FXYLM40KJVE	Polo Técnico
Ventilador		Troia							
Ventilador		Troia							

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Mitsubishi	MUZ-AP25VG	R32	0,55	2019	Mitsubishi	MSZ-AP25VV	Servidores
VRF		Mitsubishi	PUHY-P300YNW-A	R410A	17,25	2019	Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Administrativos
VRF		Mitsubishi	PUHY-P250YNW-A	R410A	6,5	2019	Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Administrativos
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Administrativos
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Administrativos
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Administrativos
							Mitsubishi	PLFY-P32VFM-E1	Direção
							Mitsubishi	PKFY-P16VVM-E1	Telefonista
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Balcao 7
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Balcao 9
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Gabinete Colocação
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Sala Reuniões
							Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E1	Coordenadora
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Sala Espera
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Sala Espera
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Balcão 4
							Mitsubishi	PLFY-P40VFM-E1	Balcão 2
VAM		Mitsubishi	LGH-150RVX-E						

CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Refª	Unidade Exterior					Unidade Interior		Localização
		Marca	Modelo	Fluido	Qt (kg)	Ano	Marca	Modelo	
Split		Daikin	RXF50A2V1B	R32	1,4	2019	Daikin	FTXF50A2V1B	Sala Reuniões
Split		General	A0H12RSGC	R422D	1,34		General	ASH12RSGCW	Recepção