

## **MEMÓRIA DESCRITIVA**

### **Reparação e valorização das margens Lago I – Parque da Cidade**

Os Lagos do Parque configurados a partir da exposição da toalha freática, estão estabilizados carecendo apenas de reparações de manutenção.

As obras de reparação dizem respeito ao encestamento das margens e à substituição do encestamento por pedras de composição paisagística, nos setores da margem onde ocorrem fenómenos de erosão devido à ondulação levantada pelos ventos de noroeste.

Deste modo, propõem-se a realização das seguintes operações:

1. Correção de assentamentos diferenciais nos relvados próximos da margem;
2. Remoção do encestamento na zona erodida onde será feito alargamento do lago e estabilização da margem com colocação de grandes pedras – casqueiras de erosão natural;
3. Acerto da modelação da plataforma com alargamento e alinhamento fractal da margem. As pedras de composição paisagística são assentes sob uma base de rachão com areia;
4. Reparação do encestamento nos extremos do empedrado, cerca de 180m.

Porto, 27 de julho de 2020