Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**REPARAÇÃO DA BOMBA LOBULAR N.º 5 DO MBR DA ETAR VISEU SUL**		
1	1.1	CAMISA DO VEIO P.5360 (5168936)	UN	2
2	1.2	PROTECÇÃO EMP.MECANICO P.5460 (5169000)	UN	2
3	1.3	CAVILHA P.5470 (688148)	UN	2
4	1.4	EMPANQUE 5230 (5029712)	UN	2
5	1.5	VEDANTE P. 5010 (5061881)	UN	1
6	1.6	JUNTA P.2160 (5061931)	UN	6
7	1.7	CAMISA DO VEIO P.7020 (5070301)	UN	2
8	1.8	ANEL ESPAÇADOR P.7170 (5070843)	UN	2
9	1.9	EMPANQUE P.7050 (5061923)	UN	2
10	1.10	CAPSULA P.0410 (5162634)	UN	1
11	1.11	O\'RING P.5250 (516545)	UN	6
12	1.12	O\'RING P.2085 (516040)	UN	2
13	1.13	O\'RING P.5480 (516908)	UN	4
14	1.14	O\'RING P.5490 (578324)	UN	2
15	1.15	O\'RING P.0480 (677128)	UN	2
16	1.16	O\'RING P.0490 (5061920)	UN	2
17	1.17	O\'RING P.7040 (5062029)	UN	6
18	1.18	O\'RING P.7060 (5061920)	UN	2
19	1.19	ROLAMENTO INTERMEDIARIO P.0180	UN	2
20	1.20	ROLAMENTO INTERMEDIARIO P.0390	UN	2
21	1.21	ROLAMENTO INTERMEDIARIO P.5420	UN	2
22	1.22	RETENTOR P.5220 (5068993)	UN	2
23	1.23	RETENTOR P.5365 (691457)	UN	2
24	1.24	RETENTOR P.7030 (5161766)	UN	2
25	1.25	RETENTOR P.0210 (5075776)	UN	3
26	1.26	CAIXA DE VEDAÇÃO 5205 (5169005)	UN	1
27	1.27	LÓBULO (5071309)	UN	1
28	1.28	JUNTA ASPIRAÇÃO E COMPRESSÃO	UN	2
29	1.29	ÓLEO 75W90	UN	2
30	1.30	Serviço de desmontagem e montagem total da bomba com substituição de peças, limpeza de todos os componentes e pintura de proteção à cor original	vg	1
31	1.31	Serviço torneiro (encher e retificar veios na zona da camisa do veio)	vg	1
32	1.32	Deslocação	UN	2
33	1.33	Mão de obra nas instalações da ETAR (Montagem e desmontagem, alinhamentos, ensaios, etc.)	vg	1