

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Aquisição de serviços de assistência e reparação de rede de gás e respetivos equipamentos:		
1	1.1	Assistência técnica - deslocação	UN	30
2	1.2	Assistência técnica - mão-de-obra	UN	30
3	1.3	Substituição de materiais - Microswitch	UN	30
4	1.4	Substituição de materiais - Válvula de ignição	UN	30
5	1.5	Substituição de materiais - Automático de água	UN	6
6	1.4	Revisão à instalação de gás com pré-vistoria	UN	30
	2.	Aquisição de serviços de assistência e reparação de rede de gás nas seguintes habitações:		
7	2.1	Monte Vilar, 329, R/C dir	vg	1
8	2.2	Souto de Cima, 75, R/C Esq.	vg	1
9	2.3	Frejufe, 136, R/C Dir.	vg	1
10	2.4	Gondim II, 24, R/C Dir	vg	1
11	2.5	Torre 1, 2.º dir. ap.1	vg	1
12	2.6	Frejufe, 152, 1.º esq.	vg	1
13	2.7	Torre 1, 2.º dir. ap.2	vg	1
14	2.8	Gondim I, 578, R/C Esq.	vg	1
15	2.9	Cardosas, 87, 2.º dir.	vg	1
16	2.10	Gondim I, 478, 1.º esq. Tras.	vg	1
17	2.11	Sobreiro, Bloco 28, 3.º esq.	vg	1
18	2.12	Gondim I, 512, 1.º dir. frente	vg	1
19	2.13	Sobreiro, Bloco 33, 1.º esquerdo	vg	1
20	2.14	Monte Vilar, 341 C, 2.º Dir. Frente	vg	1
21	2.15	Pinhal, 168, Bl. 1, Ent. C, 1.º Dir.	vg	1
	3.	Aquisição de serviços de pré-vistoria à rede de gás nas seguintes habitações:		
22	3.1	Maninhos, 88, R/C Dir.	vg	1
23	3.2	Paço, 57, 1.º esq.	vg	1
24	3.3	Bloco 28, 1.º direito	vg	1
25	3.4	Arregadas, 308, ent. 3, 1.º esq.	vg	1
26	3.5	Bloco 28, R/C direito	vg	1
27	3.6	Moutidos, 73, 1.º	vg	1
28	3.7	Monte Vilar, 329, R/C dir	vg	1
29	3.8	Souto de Cima, 75, R/C Esq.	vg	1
30	3.9	Frejufe, 136, R/C dir.	vg	1
31	3.10	Souto de Cima, 49, R/C dir.	vg	1
32	3.11	Teibas II, 34, 1.º cv. Esq.	vg	1
33	3.12	Torre 2, 9.º esq. Ap.2	vg	1

34	3.13	Frejufe, 152, 1.º esq.	vg	1
35	3.14	Gondim I, 478, 1.º esq. Tras.	vg	1
36	3.15	Gondim II, 42, R/C Esq. Traseiras	vg	1
37	3.16	Pinhal, 168, Bl. 1, Ent. C, 1.º Dir.	vg	1
38	3.17	Arregadas, 308, Ent. 2, 1.º Esq.	vg	1
39	3.18	Figueiras, 794, 1.º Esq.	vg	1
40	3.19	Souto de Cima, 49, 3.º Dir.	vg	1
41	4.	Aquisição de serviço de certificação da rede de gás da habitação sita no Empreendimento de Teibas, n.º112, 2.º esquerdo.	vg	1
42	5.	Fornecimento e montagem de esquentador de tiragem natural, para substituição do existente na fração sita no Empreendimento Maia I, 211, 2.º direito.	UN	1
43	6.	Fornecimento e montagem de esquentador estanque de 11l, para substituição do existente na fração sita no Empreendimento Sobreiro, Torre 4, 1.º direito ap.2.	UN	1
44	7.	Fornecimento e montagem de esquentador estanque de 11l, para substituição do existente na fração sita no Empreendimento Sobreiro, Torre 3, 8.º esquerdo ap.1.	UN	1
45	7.	Fornecimento e montagem de esquentador de tiragem natural, para substituição do existente na fração sita no Empreendimento Teibas II, 80, 1.º dir.	UN	1
46	7.	Fornecimento e montagem de esquentador de tiragem natural, para substituição do existente na fração sita no Empreendimento Teibas II, 20, R/C dir.	UN	1
47	7.	Fornecimento e montagem de esquentador de tiragem natural, para substituição do existente na fração sita no Empreendimento Bajouca, 47, 2.º direito.	UN	1