

E.R. 101 - Porto Moniz - Santa (Folha 2 de 5 - PK 1+000 ao PK 2+000)

(Folha 2 de 5 - PK 1+000 ao PK 2+000)

Plataforma existente											
PKs	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000
Largura da via (m)	6,77	7,81	7,15	6,88	7,70	7,04	7,15	7,15	8,91	6,77	6,77
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras características											
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento												
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Legenda												

Sistema de drenagem existente							
Valetas (Esq.)							
Drenagem transversal							
Valetas (Dir.)							
Legenda				/			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem						
Valetas (Esq.)						
Drenagem transversal						
Valetas (Dir.)						
Legenda						

Trabalhos a realizar na sinalização										
Esquerda	Sinais verticais				 (1)			 (3)		 (3)
	Painéis / Setas									
	Guardas									
Sinalização horizontal		C (0.12)								C (0.12)
		LBT (0.10) 1.5/2		LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12)		LBT (0.10) 1.5/2		LBC (0.12)		LBT (0.10) 1.5/2
		LBC (0.12)								C (0.12)
		C (0.12)								
Direita	Guardas									
	Painéis / Setas									
	Sinais verticais									
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar  Muro de suporte BC com ameias (novo)								

Outras ocorrências							
Faixa Esquerda	→ Marco Ectométrico danificado			↳ 41,8m ◀	Valeta nova enterrada + Sumidores + Travessia		
Faixa direita							

E.R. 101 - Porto Moniz - Santa

(Folha 3 de 5 - PK 2+000 ao PK 3+000)

Plataforma existente											
PKs	2+000	2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800	2+900	3+000
Largura da via (m)	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,93
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras caraterísticas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Obstruída PH 1.5X1.0 Obstruída PH Diam. 250 Obstruída PH 0.4X0.4
Valetas (Dir.)		Sumidouro Sumidouros
Legenda		Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Limpar PH 1.5X1.0 Limpar PH Diam. 250 Limpar PH 0.4X0.4
Valetas (Dir.)		Limpar Limpar
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 C (0.12)
		LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBT (0.10) 1.5/2 C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências		
Faixa Esquerda		→Marco quilométrico
Faixa direita		

E.R. 101 - Porto Moniz - Santa

(Folha 4 de 5 - PK 3+000 ao PK 4+000)

Plataforma existente											
PKs	3+000	3+100	3+200	3+300	3+400	3+500	3+600	3+700	3+800	3+900	4+000
Largura da via (m)	6,93	7,15	8,31	7,10	8,64	8,25	8,25	5,90	6,49	6,60	6,60
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras caraterísticas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal					Boca de entrada danificada PH ? X ?		Obstruída PH ? X ?		Obstruída PH ? X ?	
Valetas (Dir.)										
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão				

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal						 Limpar e reconstruir PH ? X ?	 Limpar PH ? X ?		 Limpar PH ? X ?
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Limpeza	 Reconstrução	 Capeamento 5cm	 Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	(3) (4) (3) (3) (3) (3)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12) C (0.12)
		LBT (0.10) 1.5/2 LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2
		C (0.12) LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4) (4) (3) (3) (3)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências		
Faixa Esquerda		→ Marco Ectométrico Marco quilométrico ←
Faixa direita		

E.R. 101 - Porto Moniz - Santa

(Folha 5 de 5 - PK 4+000 ao PK 5+000)

Plataforma existente											
PKs	4+000	4+100	4+200	4+300	4+400	4+500	4+600	4+700	4+800	4+900	5+000
Largura da via (m)	6,60	6,49	6,60	6,60	6,93	6,93	6,93	6,88	6,93	6,93	6,93
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras caraterísticas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Danificada PH ? X ? Obstruída PH ? X ? Obstruída PH ? X ? Obstruída PH ? X ?
Valetas (Dir.)		
Legenda		Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Desmatar e reconstruir PH ? X ? Desmatação PH ? X ? Limpar PH ? X ? Limpar PH ? X ?
Valetas (Dir.)		
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12)
		LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2
		LBC (0.12)
		C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências		
Faixa Esquerda		→Marco quilométrico
Faixa direita		61,40m →Marco quilométrico