

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Local de entrega
1	1	Montagem e desmontagem do estaleiro	vg	1	Polidesportivo do SALMEIRIM
2	2	Remoção do piso atual piso degradado em relva sintética e entrega para vazadouro	m2	264	Polidesportivo do SALMEIRIM
3	3	Substituição de tábuas de madeira que estão partidas da vedação, incluindo fornecimento e montagem	UN	10	Polidesportivo do SALMEIRIM
4	4	Fornecimento e colocação de parafusos de fixação das tábuas de madeira em falta e reaperto dos parafusos das existentes	vg	1	Polidesportivo do SALMEIRIM
5	5	Reparação de postes de baliza por soldadura ou outro método de forma a fechar o orifício existente	vg	1	Polidesportivo do SALMEIRIM
6	6	Fornecimento e colocação de fecho de culatra na porta de acesso ao polidesportivo	vg	1	Polidesportivo do SALMEIRIM
7	7	Fornecimento e aplicação de produto para tratamento apropriado às superfícies de madeira da vedação	m2	204	Polidesportivo do SALMEIRIM
8	8	Fornecimento e instalação de relva sintética, incluindo marcação de linhas de campo de jogo.	m2	264	Polidesportivo do SALMEIRIM
9	9	Instalação / Montagem e transporte do material acima descrito	vg	1	Polidesportivo do SALMEIRIM