

Autorizo
Por delegação de competências,
Despacho (extrato) n.º 8170/2021,
publicado no DR II Série n.º 160, de
18/08

Zélia Santos

Assinado de forma
digital por Maria
Zélia Moutinho
Mendes dos
Santos
Dados: 2022.02.23
22:44:38 Z

Aquisição de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção Preventiva dos Equipamentos de Climatização da ACT

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I

CONDIÇÕES GERAIS

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 1.^a

Apresentação

1. A ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, abreviadamente designada ACT, é um serviço integrado na administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, com Sede em Lisboa, na Avenida Casal Ribeiro, nº 18-A.
2. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do presente procedimento, sendo a Segunda Contratante a entidade com a qual será assinado o contrato em questão.

Cláusula 2.^a

Objeto

O contrato a celebrar tem por objeto a aquisição de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva dos equipamentos de climatização da ACT.

Cláusula 3.^a

Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato integra ainda, quando existam, os seguintes elementos:
 - a) O suprimento dos erros e das omissões, do Caderno de Encargos, identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;

- b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
 - c) O Caderno de Encargos;
 - d) A proposta adjudicada;
 - e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no nº 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.
5. As divergências suscitadas pela interpretação, validade ou execução do contrato, que não puderem solucionar-se pelas regras anteriormente expostas, poderão ser objeto de tentativa de conciliação prévia a realizar entre as partes Contratantes, as quais deverão decidir, por acordo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

Cláusula 4.ª

Prazo

O prazo de execução do contrato vigora aproximadamente pelo período aproximado de 310 dias, a iniciar na data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2022.

Cláusula 5.ª

Preço

O parâmetro base para efeitos do presente procedimento é de **€ 13.900 (treze mil e novecentos euros)**, ao qual acresce juros à taxa legal

em vigor.

Cláusula 6.ª

Local da prestação de serviços

O local da prestação de serviços realizar-se-á em todas instalações da Autoridade para as Condições do Trabalho, melhor identificadas na Parte II do Caderno de Encargos.

CAPITULO II

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Secção I – Obrigações do prestador de serviços

Subsecção I

Disposições Gerais

Cláusula 7.ª

Obrigações do prestador de serviços

1. Apresentar proposta em resposta ao convite formulado pela ACT, no âmbito do presente Caderno de Encargos;
2. Prestar os serviços conforme as condições definidas no presente Caderno de Encargos e demais documentos contratuais;
3. Comunicar à ACT, logo que deles tenham conhecimento, os factos que tornem total ou parcialmente impossível o cumprimento de qualquer das suas obrigações, nos termos do presente Caderno de Encargos;
4. Não alterar as condições da prestação de serviços fora dos casos previstos no presente Caderno de Encargos;
5. Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições da prestação de serviços, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;

6. Comunicar à ACT qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, designadamente, a sua denominação e sede social, os seus representantes legais, a sua situação jurídica ou a sua situação comercial;
7. Comunicar à ACT a nomeação do gestor do contrato responsável pela gestão do contrato celebrado, bem como quaisquer alterações relativamente à sua nomeação.
8. Indicar à ACT a leitura dos contadores de todos os equipamentos contratualizados no final de cada ano civil.

Cláusula 8.ª

Níveis de serviço, requisitos técnicos e funcionais

Os prestadores de serviços obrigam-se a cumprir os níveis de serviço, requisitos e especificações constantes da Parte II do presente Caderno de Encargos.

Subsecção II

Dever de Sigilo

Cláusula 9.ª

Objeto do dever de sigilo

1. O prestador de serviços e todos os elementos da sua equipa de trabalho ou terceiros por si contratados devem guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, que venham a ter conhecimento em contacto com as atividades da ACT, ou que resultem da realização dos trabalhos, sob pena de conferir à ACT o direito de rescindir o contrato e ser indemnizada pelos danos causados.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, sem autorização prévia e expressa da ACT, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente a execução do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Cláusula 10.^a

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, mesmo após a cessação do contrato, salvo declaração expressa em contrário pela ACT, a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

Cláusula 11.^a

Direito de inspeção

1. A ACT reserva-se o direito de fazer inspecionar por delegados ou agentes seus, em todo e qualquer tempo ou lugar, ocasional ou permanentemente, a forma como o prestador de serviços executa o objeto do contrato, podendo rejeitar em todo ou em parte aquilo que for executado incorretamente, não esteja de acordo com as disposições contratuais ou com a boa prática profissional ou técnica corrente.
2. O exercício do direito de inspeção por parte da ACT não diminui, de qualquer modo, a responsabilidade do prestador de serviços no caso de posterior verificação de deficiente execução dos trabalhos contratados.

Cláusula 12.^a

Reuniões

Durante a execução do contrato poderão ser promovidas reuniões entre o prestador de serviços e a ACT ou entidades por esta designada.

Cláusula 13.^a

Marcas, patentes ou licenças

São da responsabilidade do prestador de serviços quaisquer encargos decorrentes de registo de marcas e patentes ou licenças, necessárias para a execução do contrato.

Secção II - Obrigações da ACT

Cláusula 14.^a

Preço contratual

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato e entrega dos equipamentos, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a ACT pagará ao prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de cargas fiscais e parafiscais às taxas legais em vigor, se estas forem legalmente devidas.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída à ACT, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

Cláusula 15.^a

Faturação e Pagamento

1. O pagamento será mensal, e efetuar-se-á, no prazo máximo de 60 (sessenta), dias após a sua receção da fatura pela ACT.
2. Em caso de discordância por parte da ACT, quanto ao valor indicado na fatura, deve esta comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.
3. Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.º 1, a fatura é paga através de transferência bancária ou outro meio de pagamento

acordado entre as partes.

4. A revisão de preços depende sempre de acordo entre as partes.

5. As faturas devem ser enviadas por um dos seguintes meios:

- a) Para o endereço de correio eletrónico expediente.faturas@act.gov.pt, identificando, de forma inequívoca, a Referência do Procedimento Aquisitivo N.º 49/ACT/PATRIMÓNIO/2022 e o objeto contratual, ou,
- b) Através sistema de faturação eletrónica em vigor para a Administração Pública, <https://www.feap.gov.pt/Paginas/Default.aspx>.

Cláusula 16.ª

Gestor do Contrato

- 1. ACT deverá designar um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, nos termos previstos pelo artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos;
- 2. A identificação do gestor do contrato, constará do conteúdo do mesmo quando este for reduzido a escrito, conforme se prevê na alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos.

CAPITULO III

PENALIDADES E RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula 17.ª

Penalidades contratuais

- 1. Pelo incumprimento dos prazos fixados na prestação dos serviços, bem como das restantes obrigações constantes do presente cadernos de encargos, confere à ACT o direito a ser indemnizada através da aplicação de sanção pecuniária, nos termos dos números seguintes.
- 2. O valor da sanção pecuniária a aplicar e creditada a favor da entidade adquirente ou deduzida ao preço a pagar pelo fornecimento.

3. Em caso de incumprimento do prazo de resposta, de 24 horas, após o reporte dos problemas, problemas para a resolução dos mesmos, por causa imputável à entidade fornecedora, deverá ser aplicada uma sanção diária, de acordo com a seguinte fórmula:

$$P = V * A/310$$

Sendo:

P = montante da sanção;

V = valor do contrato;

A = número de horas de atraso.

Cláusula 18.ª

Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe possa ser razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
 - a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na parte em que intervenham;

- b) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
 - c) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais;
 - d) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
 - e) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a sabotagem;
 - f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Cláusula 19.^a

Rescisão pelo prestador de serviços

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador de serviços pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido pela ACT esteja em dívida há mais de seis meses ou o montante em dívida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preço contratual, excluindo juros.
2. Nos casos de dívida previstos no número anterior, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada à ACT, que produz efeitos

30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3. Nos casos não abrangidos pelo número anterior, antes de proceder à rescisão, e se considerar que ainda é possível sanar o motivo de incumprimento, deverá a Segunda Contratante notificar a ACT da sua intenção, dos motivos porque pretende rescindir o contrato e fixar um prazo para que a ACT proceda à reparação das condições de incumprimento, findo o qual e se se mantiver esta situação, tornar-se-á efetiva a rescisão.

CAPÍTULO IV

AJUSTES AO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

Cláusula 20.^a

Modificações objetivas do contrato

1. Durante o período de execução do contrato, a ACT poderá verificar a necessidade de, perante situações de risco não passíveis de previsão, ajustar o seu objeto na medida estritamente necessária e devidamente justificada.
2. Salvo o disposto no número anterior, todas as alterações ao contrato, bem como aditamentos que as partes pretendam efetuar, deverão constar de documento subscrito e rubricado por ambas e com forma idêntica à do contrato.

Cláusula 21.^a

Subcontratação e cessão da posição contratual

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.

Cláusula 22.^a

Entrada em vigor

1. O contrato produz efeitos desde a data da sua assinatura até 31/12/2022.
2. São encargos do prestador de serviços todas as despesas inerentes à celebração do contrato.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 23.^a

Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificadas no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contrato, constantes do contrato, deve ser comunicada a outra parte.

Cláusula 24.^a

Contagem de prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados, nos termos do artigo 471º do CCP.

Cláusula 25.^a

Casos omissos

Em tudo o omissos no contrato observar-se-á o disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, e demais legislações aplicáveis.

Cláusula 26.ª

Foro competente

Para dirimir quaisquer questões ou litígios emergentes da interpretação ou violação do contrato, fica estipulada a competência do tribunal administrativo de círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

PARTE II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cláusula 1.^a

Âmbito e condições da prestação de serviços

1. O presente contrato tem como âmbito a prestação de uma manutenção preventiva que aumentar a fiabilidade das instalações, e potencie a diminuição do número de intervenções corretivas, de acordo com as atividades incluídas no contrato, e com o recomendado pelos fabricantes dos equipamentos e com as normas da especialidade.
2. Na eventualidade de ser necessária a prestação de serviços de manutenção retificativa implica que, em caso de avaria, todas as prestações sejam previamente orçamentadas, sendo os trabalhos executados, após emissão de requisição oficial na qual conste o n.º de compromisso.

Cláusula 2.º

Tarefas a assegurar

1. O prestador do serviço deverá garantir a execução das seguintes tarefas:
 - a) Limpeza dos evaporadores/ condensadores;
 - b) Verificação e limpeza do tabuleiro de condensados;
 - c) Verificação do sistema eléctrico;
 - d) Acertos de pressões de gaz;
 - e) Aplicação de germicida isento de toxidade com grande efeito contra bactéria e vírus (Legionela/ Gripe A);
 - f) Verificação geral do funcionamento.

2. Estas tarefas devem ser efetuadas, em cada equipamento, com uma periodicidade trimestral.
3. Devem ser realizadas 4 (quatro) intervenções em período trimestral, correspondente à manutenção preventiva dos equipamentos.

Cláusula 3.ª

Outras obrigações

1. Obrigação do prestador do serviço produzir e enviar relatórios de níveis de serviço, com indicação do serviço prestado, características dos mesmos e local, com indicação da morada, piso e sala.
2. Os relatórios dos níveis de serviço devem ser enviados para o correio eletrónico do Gestor do Contrato.
3. O não envio dos relatórios, ou a existência de erros que não permitam a monitorização da prestação do serviço tem um efeito suspensivo no pagamento das faturas em dívida pela entidade adquirente até à regularização da situação em causa.

Cláusula 4.ª

Exclusões ao Contrato

Encontra-se excluído do âmbito do presente contrato:

- a) A substituição de peças estáticas (tubagens, isolamentos, sobresselentes das unidades, etc.);
- b) A substituição de peças de desgaste (compressores, motores eléctricos, bobines, contactores, etc.), carga de fluido refrigerante, responsabilidade e/ou indemnização por danos causados directa ou indirectamente pelas instalações de climatização;
- c) E outros trabalhos e fornecimentos não mencionados no presente contrato.

Cláusula 5.^a

Identificação dos equipamentos

Os equipamentos objeto do presente contrato encontram-se identificados no mapa infra:

Lista de Equipamentos de Climatização da ACT

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipament o	Unidad e	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	A preencher pelo Serviço Desconcentrado		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteçã o de Fugas
			Em caso de alteração indicar o local atual						Estado de Conserva	Frio	Calor	Qtd. Kg		Equiv. Ton CO2		
															Nº Inventário	
B A R R E I R O	06 01S01	Cond.	Ext.Edif.Plataforma	VRV	Sanyo	SPW-C703GYH	0024789	2000	--				R22	9,50	N/A	
	06 01S02	Cond.	Ext.Edif.Plataforma	VRV	Daikin	RQYQ140PY1	A001334	2017	00001930	a)	14	16	R410A	11,00+5, 85+16,95	35,39	
	R/C															
	06 01S02/U04	Evap.	Sala PTI - 3	Mural	Daikin	FXAQ25PAV1	E056502	2017	00001932	a)						
	06 01S02/U03	Evap.	Serv. Informativo	Mural	Daikin	FXAQ25PAV1	E056482	2017	00001931	a)						
	1.º Piso															
	06 01S02/U05	Evap.	Sala PTI - 1	Mural	Daikin	FXAQ25PAV1	E056491	2017	00001933	a)						
	06 01S02/U02	Evap.	Sala Instrutor COL	Mural	Daikin	FXAQ25PAV1	E057756	2017	00001935	a)						
	06 01S02/U01	Evap.	Sala Instrutor COL	Mural	Daikin	FXAQ25PAV1	E056527	2017	--	a)						
	06 01S02/U06	Evap.	Sala PTI - 1	Mural	Daikin	FXAQ25PAV1	E056501	2017	00001934	a)						
	Cave															

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas	
			Em caso de alteração indicar o local atual						Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2		
B							R/C								
	18 S01	Cond.	Exterior	Split	Toshiba										
	18S01/U01	Evap.	Arquivo (22)	Mural	Toshiba	RAS-18GKHPES2	72800050								
	18S02	Cond.	Exterior	Split	Toshiba										
	18S02/U01	Evap.	Arquivo (21)	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72600425		3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A	
	18S03	Cond.	Exterior	Split	Toshiba										
	18S03/U01	Evap.	Arquivo (20)	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72500936		3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A	
	18S04	Cond.	Exterior	Split	Toshiba										
	18S04/U01	Evap.	Arquivo (12)	Mural	Toshiba	RAS-24GKHPES2	72100012		6,3	6,8					
	18S05	Cond.	Exterior	Split	Toshiba										
	18S05/U01	Evap.	Arquivo (13)	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72600413		3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A	
	18S06	Cond.	Exterior	Split	Toshiba					2,7	2,9	R-410A			
	18S06/U01	Evap.	Receção G. 49	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72500937								
	18S07	Cond.	Exterior	Split	Toshiba					2,7	2,9	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S07/U01	Evap.	GHB 1º Piso 45	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800241								
	18S08	Cond.	Exterior	Split	Toshiba					3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S08/U01	Evap.	GHB 1º Piso 46	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72501020								
18S09	Cond.	Exterior	Split	Toshiba					3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A	
18S09/U01	Evap.	GHB 1º Piso 47	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800255									
18S10	Cond.	Exterior	Split	Toshiba	RAS-13GKHPES2	62601455			3,7	4,2	R-410A	0,78	1,63	N/A	
18S10/U01	Evap.	Gab 5	Mural	Toshiba	RAS-13GKHPES2	62601361									
18S11	Cond.	Exterior	Split	Toshiba					3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A	
18S11/U01	Evap.	Gab 5	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800240									
18S12	Cond.	Exterior	Split	Toshiba					3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A	
18S12/U01	Evap.	Gab 4/5	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800258									

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
			Em caso de alteração indicar o local atual						Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
R A G A	18S13	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	1,78	2,25	N/A
	18S13/U01	Evap.	S. 29 Gab 1	Mural	Toshiba	RAS-13GKHPES2	62601312							
	18S14	Cond.	Exterior	Split	Toshiba	RAS-13GKHPES2	62601453		3,2	3,6	R-410A	1,08	2,25	N/A
	18S14/U01	Evap.	S. 29 Gab 2	Mural	Toshiba	RAS-13GKHPES2	62601427							
	18S15	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S15/U01	Evap.	S. 10 Gab 1	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800245							
	18S16	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N//A
	18S16/U01	Evap.	S. 30 Gab 2	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800238							
	18S17	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N//A
	18S17/U01	Evap.	S. 27	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	7210046							
	18S18	Cond.	Exterior	Split	Toshiba	KFRA-12A			3,2	3,6	R-407C	1,22	2,16	N/A
	18S18/U01	Evap.	Sala informática	Mural	Toshiba	KFRA-12A	72800245							
	18S19	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S19/U01	Evap.	Sala 38	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800239							
	18S20	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S20/U01	Evap.	Sala Esq. WC	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72100172							
	18S21	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S21/U01	Evap.	Sala 35	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72100022							
	18S22	Cond.	Exterior	Split	Toshiba	RAS-10GAHES2	72600499		2,7	3	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S22/U01	Evap.	Sala 37	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72600409							
	18S23	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S23/U01	Evap.	Sala 32	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800256							
	18S24	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S24/U01	Evap.	S.29 Frente-Gab.	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	62601321							

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
									A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	Atendimento Público														
	15 01S01	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-122C51XE	75P062875		X			R22	4,70	N/A	
	15 01S01/U01	Evap.	Sala Fundo	Cassete	Panasonic	CS-112V51XE	75P003031		X						
	15 01S02	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-4CHY11P	7000865		X						
	15 01S02/U01	Evap.	Cave/Arquivo	Chão/Teto	Panasonic	CS-4THY11P	6037915		X						
	15 01S03	Cond.	Exterior	Split	REFAC				X			R22	3,70	N/A	
	15 01S03/U01	Evap.	Entrada	Conduta	REFAC	LUB5	027L5922		X						
	Edifício Administrativo														
	15 01S04				Panasonic		N		X						
	15 01S04/U01				Panasonic		N		X						
	15 01S05				Panasonic		N		X						
	15 01S05/U01				Panasonic		N		X						
					Panasonic		N		X						
					Panasonic		N		X						
					Panasonic		N		X						
					Panasonic		N		X						
					Panasonic		N		X						
					Panasonic		N		X						
					Panasonic		N		X						
	1.º Piso														
	15 01S06	Cond.											R22		
	15 01S06/U01	Evap.	Telef	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	46597	1999	X				R22		
	15 01S07	Cond.											R22		
	15 01S07/U01	Evap.	Copa	Mural	Toshiba	RAS-30SKH	91001197	1999	X				R22		
	15 01S08	Cond.											R22		
	15 01S08/U01	Evap.	Expediente	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	145397	1999	X				R22		
	15 01S09	Cond.											R22		
	15 01S09/U01	Evap.	Inspetora	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	145497	1999	X				R22		

15 01S10	Cond.										R22			
15 01S10/U01	Evap.	Técnico	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	121097	1999	X			R22			
15 01S11	Cond.										R22			
15 01S11/U01	Evap.	Secretaria	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	146897	1999	X			R22			
15 01S12	Cond.										R22			
15 01S12/U01	Evap.	Diretor	Mural	Sanyo				X			R22			
15 01S13	Cond.										R22			
15 01S13/U01	Evap.										R22			
		Arquivo	Mural	Medea				X						
2.º Piso														
15 01S14	Cond.													
15 01S14/U01	Evap.	Telefonista	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0147997	1999	X			R22			
15 01S15	Cond.													
15 01S15/U01	Evap.	Arquivo	Mural								R22			
15 01S16	Cond.													
15 01S16/U01	Evap.	Gab. Carra	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0146797	1999	X			R22			
15 01S17	Cond.													
15 01S17/U01	Evap.	Ana Pancada	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0146197	1999	X			R22			
15 01S18	Cond.													
15 01S18/U01	Evap.	Rita Santos	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0145697	1999	X			R22			
15 01S19	Cond.													
15 01S19/U01	Evap.	Sofia Pereira	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0146997	1999	X			R22			
15 01S20	Cond.													
15 01S20/U01	Evap.	Isilda	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0146697	1999	X			R22			
15 01S21	Cond.													
15 01S21/U01	Evap.	Ana Lúcia	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0146297	1999	X			R22			
3.º Piso														
15 01S22	Cond.										R22			
15 01S22/U01	Evap.	Receção	Mural	Sanyo	SAP-K110EH	00021817	2001	X			R22			
15 01S23	Cond.										R22			
15 01S23/U01	Evap.	Arquivo	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0120897		X			R22			
15 01S24	Cond.										R22			

15 01S24/U01	Evap.	Sala Reuniões	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0896697	1999	X			R22			
15 01S25	Cond.										R22			
15 01S25/U01	Evap.	Insp. Ivone	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0121397	1999	X			R22			
15 01S26	Cond.										R22			
15 01S26/U01	Evap.	Inspetor	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0148197	1999	X			R22			
15 01S27	Cond.										R22			
15 01S27/U01	Evap.	Insp. Ferrein	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0148297	1999	X			R22			
15 01S28	Cond.										R22			
15 01S28/U01	Evap.	Inspetor	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0145597	1999	X			R22			

SERVIÇOS	N.º Equipament o	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Estado de Conservaç ão	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
									A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
BRAGANÇA															
	R/C														
	19S01	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM25M2VIB	J241456		x						
	19S01/U01	Evap.	Secretaria	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/	4734600003591								
	19S02	Cond.	Pátio	Split	Daikin	FTXM20M2VIB	J130390		x						
	19S02/U01	Evap.	Sala 1	Mural	Daikin	RXM20M3V1B9	J004977								
	19S03	Cond.	Pátio	Split	Daikin	FTXM42M2VIB	J024107		x						
	19S03/U01	Evap.	Contraordenações	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/	4734600003578								
	19S04	Cond.	Varanda	Split	Daikin	FTXM42M2V1B	J024103		x						
	19S04/U01	Evap.	Contraordenações	Mural	Daikin	RXM42M3V1B9	J007494								
								1ºPiso							
	1º ANDAR														
	19S05	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM50M2VIB	J023240		x						
	19S05/U01	Evap.	Inspetores	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/	4734600003562								
	19S06	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM25M2VIB	J241083		x						
	19S06/U01	Evap.	Sala 1	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/	4733610022817								
	19S07	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM20M2VIB	J130918		x						
	19S07/U01	Evap.	Sala 2	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/	473460000559								
	19S08	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM25M2VIB	J241084		x						
	19S08/U01	Evap.	Sala Diretor	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/	4733610022835								
	19S09	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM20M2VIB	J120925		x						
	19S09/U01	Evap.	Sala 3	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/	4733610022853								
	19S10	Cond.	Varanda	Split	Midea	MOB01-18HFN1-QRDOGW			x						
	19S10/U01	Evap.	Distribuidor	Mural	Midea	MSMBBU-18HRFN1-QRDOGW									
	19S11		Exterior	Split	Gree	GWH09NA-K3N N B1A/1			x						
	19S11/U01		Sala 4	Mural	Gree										
								Piso-1							
	19S12		Exterior	Split	Daikin	FTXM42M2VIB	J024115		x						
	19S12		Menos 1	Mural	Daikin	RXM42M3V1B9	J007166		x						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)			Carga	Detecção de Fugas	
			Em caso de alteração indicar o local atual											
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Ton CO2	
	10 01S01	Cond.	Terraço	Split	Panasonic	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	EGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL
	10 01S01/U01	Evap.	Fotocópias	Mural	Panasonic	CS-973KE	ILEGÍVEL	EGÍVEL						
	10 01S02	Cond.	Terraço	Split	GE	ASOAK09DW0S3	000390		0,89	0,9	R22	0,76	N/A	N/A
	10 01S02/U01	Evap.	Gabinete	Mural	GE	AS1AH09DWF03	000273							
	10 01S03	Cond.	Telhado	Split	Panasonic	CU-B34DBE8	0799405500	2010			R410A	2,70	5,64	
	10 01S03/U01	Evap.	Sala Reuniões	Cassete	Panasonic	CS-F34DB4E5	0389208561	2010						
	10 01S04	Cond.	Telhado	Split	GE	AS0AH07DW0S3	000019		0,65	0,66	R22	0,69	N/A	N/A
	10 01S04/U01	Evap.	S. Visitas	Mural	GE	AS1AH07DWF03	000224							
	10 01S05	Cond.	Telhado	Split	GE	AS0AH07DW0S3	000039		0,65	0,66	R22	0,69	N/A	N/A
	10 01S05/U01	Evap.		Mural	GE	AS1AH07DWF03	000219							
	10 01S06	Cond.	Telhado	Split	GE	ASOCH18EH0P1	DZ000060		5,1	5,4	R22	2,00	N/A	N/A
	10 01S06/U01	Evap.		Cassete	GE	AS1CH18EW001	000070							
	10 01S07	Cond.	Telhado		IMOFA	CENT.ACOP.DIRE	VEX-1							
	10 01S07/U01	Evap.												
	10 01S08													
	10 01S08/U01	Evap.	DFD S. Reuniões	Mural	GE	AS1AH07DWF03	000218							
	10 01S09	Cond.	Telhado	Split	MIDEA	MOZU-18HFN1-Q2	293202215716	2015			R410A	1,83	3,82	N/A
	10 01S09/U01	Evap.	Gab. DID	Cassete	MIDEA	MCD-18HFN1-Q2		2015						
	10 01S10	Cond.	Telhado	Split	Panasonic	CU-1270TE	0704700584	1991	3,81	3,9	R22	1,09	N/A	N/A
	10 01S10/U01	Evap.	Sec. Direção	Chão	Panasonic	CS-1270TE	0306500391	1990						
	10 01S11	Cond.	Telhado	Split	Panasonic	CU-970KE	0707905661	1992			R22	0,90	N/A	N/A
	10 01S11/U01	Evap.	S. Reuniões D	Mural	Panasonic	CS-970KE	0308805089	1992						
	10 01S12	VEX-3	Exterior	Vent.	*	Axial								
	10 01S13	VEX-2	Telhado	Vent.	IMOFA	DD-10-8-9	D-5632							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)			Carga	Detecção de Fugas	
			Em caso de alteração indicar o local atual											
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Ton CO2	
SAGUÃO NASCENTE														
	10 01S14													
	10 01S15	Cond.	Terraço	Split	Panasonic	CU-1270TE	0704706714	1993			R22	1,09	N/A	N/A
	10 01S15/U01	Evap.	Sec. Dir.Geral	Chão	Panasonic	CS-1270TE	00306500746	1991						
	10 01S16	Cond.	Terraço	Split	GE	ASQAH07DW03	000091		5,1	5,4	R22	0,69	N/A	N/A
	10 01S16/U01	Evap.		Cassete	GE	AS1AH07DWF03	000107							
	10 01S17	Cond.	Terraço	Split	Sanyo	SAP-CRV9AEH	10004518	2010	2,6	3,5	R410A	0,74	1,54	N/A
	10 01S17/U01	Evap.	DCAI	Mural	Sanyo	SAP-KRV9AEH	10004427	2010						
	10 01S18	VEX	Exterior	Vent.	IMOFA	D5700			0,45					
	10 01S19	Cond.	Exterior	Split	GE	ASOCH36EXOP1	000021		10,1	11,3	R22	2,70	N/A	N/A
	10 01S19/U01	Evap.	CRC - Nascent	Cassete	GE	AS1CH36EX001	0000004							
	SAGUÃO NASCENTE													
	10 01S20	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-1270TE	0704706726	1991			R22	1,09	N/A	N/A
	10 01S20/U01	Evap.	DR.M.Roxo.G	Chão	Panasonic	CS-1270TE	00306500564	1991						
	10 01S21	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-1270TE	0704701234	1991			R22	1,09	N/A	N/A
	10 01S21/U01	Evap.	Gab. G2	Chão	Panasonic	CS-1270TE	03065506734	1993						
	10 01S22	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-1270TE	0704700572	1991			R22	1,09	N/A	N/A
	10 01S22/U01	Evap.	G.D. Geral G3	Chão	Panasonic	CS-1270TE	0306506572	1991						
	10 01S23	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-1270TE	0704706705	1993			R22	1,09	N/A	N/A
	10 01S23/U01	Evap.	G.D. Geral G4	Chão	Panasonic	CS-1270TE	0306504882	1992						
	10 01S24	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-1270TE	0704706712	1993			R22	1,09	N/A	N/A
	10 01S24/U01	Evap.	Gab. G5	Chão	Panasonic	CS-1270TE	*	1993						
	10 01S25													
	10 01S25/U01	Evap.	Sala E. Direção	Cassete	GE	AS1CH18EW001	000003							
	SAGUÃO POENTE													

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)			Carga	Detecção de Fugas	
			Em caso de alteração indicar o local atual											
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Ton CO2	
CENTRAIS - Casa da Ribeira	10 01S38	Cond.	Terraço	Split	GE	ASOAH07DW0S3	000232				R22	2,00	N/A	N/A
	10 01S38/U01	Evap.	Arquivo	Mural	GE	AS1AH07DWF03	000290							
	10 01S39	Cond.	Terraço	Split	GE	ASOCH24EW0P1	000052				R22	1,10	1,49	N/A
	10 01S39/U01	Evap.	DPAPE	Cassete	GE	AS1CH24EW001	000039							
	10 01S40													
	10 01S41/U01	Evap.	DPAPE	Cassete	GE	AS1CH24EW001	000056							
	10 01S42	Cond.	Terraço	Split	GE	ASOCH24EW0P1	DZ000063				R22	2,40	N/A	N/A
	10 01S42/U01	Evap.	DPAPE	Cassete	GE	AS1CH24EW001	000054							
	10 01S43	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	2,40	N/A	N/A
	10 01S43/U01	Evap.	DPAPE	Mural	Carrier	42HQE009N	50916051099							
	10 01S44	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	2,40	N/A	N/A
	10 01S44/U01	Evap.	DPAPE	Mural	Carrier	42HQE009N	5091504578							
	10 01S45	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S45/U01	Evap.	DPAPE	Mural	Carrier	42HQE009N	50915041576							
	10 01S46	Cond.	Terraço	Split	Electra	ELAU-VLD024-H1	3M55301134				R410A	0,84	1,49	N/A
	10 01S46/U01													
	10 01S47	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S47/U01	Evap.	DPAPE	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050310							
	10 01S48	Cond.	Terraço	Split	GE	ASOCH24EW0P1	DZ000068				R22	2,20	4,59	N/A
	10 01S48/U01	Evap.	DID	Cassete	GE	AS1CH24EW001	000064							
	10 01S49	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S49/U01	Evap.	DID	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050952							
	10 01S50	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R22	2,40	N/A	N/A
	10 01S50/U01	Evap.	DID	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050654							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)			Carga	Detecção de Fugas	
			Em caso de alteração indicar o local atual											
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Ton CO2	
	10 01S48	Cond.	Terraço Nasce	Split	GE	ASOCH24EW0P1	DZ000051		6,7	7,2	R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S48/U01	Evap.	DID	Cassete	GE	AS1CH24EW001	000038							
	10 01S51	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S51/U01	Evap.	DID	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050953							
	10 01S52	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R22	2,40	N/A	N/A
	10 01S52/U01	Evap.	DID	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050317							
	POENTE													
	10 01S53	Cond.	Terraço	Split	Midea	MOB1-12HFN1QK	101514204156	2015			R410A	0,95	1,98	N/A
	10 01S53/U01	Evap.	SSST	Mural	Midea	MS12FU-12HRDN	365606146101	2015						
	10 01S54	Cond.	Terraço	Multi	GE	AS8AH26DW0S1	000188				R22	1,2+0,86	N/A	N/A
	10 01S54/U01	Evap.	SSST	Mural	GE	AS6AH26DW001	000533							
	11 01S54/U02	Evap.	SSST	Mural	GE	AS6AH26DW001	000429							
	10 01S55	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S55/U01	Evap.	SSPSST	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050621							
	10 01S56	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S56/U01	Evap.	SSPSST	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050950							
	10 01S57	Cond.	Terraço	Split	GE	ASOCH24EW0P1	DZ000047		6,7	7,2	R22	2,40	N/A	N/A
	10 01S57/U01	Evap.	SSPSST	Cassete	GE	AS1CH24EW001	000029							
	10 01S58	Cond.	Terraço	Split	GE	ASOCH24EW0P1	DZ000071		6,7	7,2	R22	2,40	N/A	N/A
	10 01S58/U01	Evap.	DREE	Cassete	GE	AS1CH24EW001	000021							
	10 01S59	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S59/U01	Evap.	DREE	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050622							
	10 01S60	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S60/U01	Evap.	DREE	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050630							
	10 01S61													
	10 01S61/U01	Evap.	DREE	Cassete	GE	AS1CH24EW001	000055							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)			Carga	Detecção de Fugas	
			Em caso de alteração indicar o local atual											
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Ton CO2	
	10 01S62	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S62/U01	Evap.	DREE	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050628							
	10 01S63	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S63/U01	Evap.	DREE	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050635							
	10 01S64	Cond.	Terraço	Split	GE	ASOCH24EW0P1	DZ000025		6,7	7,2	R22	2,40	N/A	N/A
	10 01S64/U01	Evap.	DREE	Cassete	GE	AS1CH24EW001	000059							
	10 01S65	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S65/U01	Evap.	DREE	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050872							
	10 01S66	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S66/U01													
	10 01S67	Cond.	Terraço	Split	Liebert/Hir	HCE 14	40483190021	2006			R407C	4,00	7,10	
	10 01S67/U01	Evap.	Servidor	Close Co	Liebert/Hir	S104A001VB000	6455760001	2007						
	10 01S68	Cond.	Terraço	Split	Electra	ELAU-VKDO18-H	3M61004649		6	6,7	R410A	1,48	3,09	N/A
	10 01S68/U01	Evap.	Servidor	Mural	Electra	ELSI-JKD018-N11	3M61004337							
	SUL													
	10 01S69	Cond.	Terraço	Split	Midea	MSX-09HRN1-QC					R410A	0,86	1,80	N/A
	10 01S69/U01	Evap.	Copa	Mural	Midea	MSX-09HRN1-QC	530411109241	20083						
	10 01S70	Cond.	Rampa Estaci	Split	GE						R22	2,00	N/A	N/A
	10 01S70/U01	Evap.	S.Formação 1	Cassete	GE	AS1CH18EW001	000014							
	10 01S71	Cond.	Rampa Estaci	Split	Carrier									
	10 01S71/U01													
	10 01S72	Cond.	Rampa Estaci	Split	Carrier									
	10 01S72/U01	Evap.	S. Publicações	Mural	Carrier	42HQE009N	50916010209							
	10 01S73	Cond.	Rampa Estaci	Split	Carrier									
	10 01S73/U01	Evap.	Processos	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050873							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)			Carga	Deteção de Fugas	
			Em caso de alteração indicar o local atual											
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Ton CO2	
	10 01S74	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S74/U01	Evap.	S. Vigilante	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050879							
	10 01S75	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S75/U01	Evap.	Depósito	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050954							
	10 01S76	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S76/U01	Evap.	Motorista	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050234							
	10 01S77	Cond.	Terraço	Split	Carrier	38YE009					R407C	0,84	1,49	N/A
	10 01S77/U01	Evap.	Reprografia	Mural	Carrier	42HQE009N	50916050629							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	A preencher pelo Serviço Desconcentrado		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
									Nº Inventário	A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
CL Beira Interior	R/C															
	20S01	Cond.	Exterior Pátio	VRV	Mitsubishi	PUHY-P200YJM-A	34W04594			Sim						
	20S01/U01	Evap.	Diretor	Mural	Mitsubishi	PKFY-P25VBM-ER3	22A00619			Sim						
	20S01/U02	Evap.	Secretaria	Cassete	Mitsubishi	PLFYP32VCM	2XM06967			Sim						
	20S01/U03	Evap.	Informativo	Mural	Mitsubishi	PKFY-P15VBM-E	22A00995			Sim						
	20S01/U04	Evap.	Contraord. (Guimar)	Mural	Mitsubishi	PKFY-P15VBM-E	22A00997			Sim						
	20S01/U05	Evap.	Téc. Superior	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	33M01247			Sim						
	20S01/U06	Evap.	Contraord. (Maria)	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	26M05813			Sim						
	CAVE															
	20S01/U07	Evap.	Sala Reuniões	Mural	Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	22A00609			Sim						
	1º ANDAR															
	20S01/U08	Evap.	Inspetores	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	22M11243			Sim						
	20S01/U09	Evap.	Inspetores	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	29M05931			Sim						
	20S01/U10	Evap.	Inspetores	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	26M05799			Sim						
	20S01/U11	Evap.	Inspetores	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	26M05812			Sim						
	20S01/U12	Evap.	Inspetores	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	26M05810			Sim						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas	
										A funcionar	Inexistente no Serviço	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2		
	1º ANDAR																	
21 S16	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0030887	1998					3,4	3,9	R-22	2,00	N/A	N/A	
21 S16/U01	Evap.	Sala 6	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0005787	1998	R0016980	(já foi reportado pela empresa de manutenção)									
21 S17	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	MSX12HRDN1Q2	I LEGÍVEL						3,4	3,9	R-410A	1,00	2,09	N/A	
21 S17/U01	Evap.	Sala 5	Mural	Sanyo	I ILEGÍVEL	I LEGÍVEL		R0017030	repetida) sala 5									
21 S18	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	MSX12HRDN1Q2	I LEGÍVEL						3,4	3,9	R-410A	1,00	N/A	N/A	
21S18/U01	Evap.	Sala 4	Mural	Sanyo	I ILEGÍVEL	I LEGÍVEL		R0016933	X									
21 S19	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0014277	1997					3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A	
21 S19/U01	Evap.	Sala 3	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0470067	1996	R0016897	X									
21 S20	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	MSX12HRDN1Q2	I LEGÍVEL						3,4	3,9	R-410A	1,00	2,09	N/A	
21 S20/U01	Evap.	Sala 5	Mural	Sanyo	I ILEGÍVEL	I LEGÍVEL		sala repetida-sala 5										
21 S21	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0018077	1996					3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A	
21 S21/U01	Evap.	Sala 2	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0356867	1996	R0016885	X									
21 S22	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0029377	1997					3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A	
21 S22/U01	Evap.	Gabinete 1	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0425667	1996	R0016802	X									
21 S23	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0034777	1997					3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A	
21 S23/U01	Evap.	Gabinete 1A	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0468767	1996	R0016853	X									
21 S24	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	I LEGÍVEL	1997					3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A	
21 S24/U01	Evap.	Gabinete 21	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0425867	1996	R0017051	X									
21 S25	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0038077	1997					3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A	
21 S25/U01	Evap.	Gabinete 7	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0423167	1996	R0017052	X									
21 S26	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0030787	1997					5	5,9	R-22	2,00	N/A	N/A	
21 S26/U01	Evap.	Gabinete 8	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0004887	1998	R0017090	X									
21 S27	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0017677	1997					3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A	
21 S27/U01	Evap.	Gabinete 9	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0468667	1996	R0017119	X									
21 S28	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0023587	1998					5	5,9	R-22	2,00	N/A	N/A	
21 S28/U01	Evap.	Gabinete 10	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0004787	1998	R0017154	X									
21 S29	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0013877	1997					3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A	
21 S29/U01	Evap.	Gabinete 11	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0469467	1996	R0017187	X									

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Inexistente no Serviço	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
C O I M B R A	21 S30	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	ILEGÍVEL	1994				3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S30/U01	Evap.	Gabinete 12	Mural	Sanyo	SAP-FT126QHS5	0018047	1994	R0017218	X							
	2º ANDAR																
	21 S01	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-CR127HAX	01291785	2008				3,3	3,6	R-410A	1,10	2,30	N/A
	21 S01/U01	Evap.	Sala 14	Mural	Sanyo	SAP-KR127EHAV	00107685	2008	R0017734	(já foi reportado pela empresa de manutenção)							
	21 S02	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	01291785	1997				3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S02/U01	Evap.	Sala 13	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0368667	1996	R0017709	X							
	21 S03	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0028087	1998				5	5,9	R-22	2,00	N/A	N/A
	21 S03/U01	Evap.	Sala 12	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0005887	1998	R0017692	(já foi reportado pela empresa de manutenção)							
	21 S04	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0015877	1996				3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S04/U01	Evap.	Gabinete 11	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0368867	1996	R0017660	X							
	21 S05	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0027987	1998				5	5,9	R-22	2,00	N/A	N/A
	21 S05/U01	Evap.	Gabinete 10	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0005087	1998			X						
	21 S06	Cond.	Fachada	Split	Panasonic	CU-TZ35TKE	6563601688	2018				3,5	4	R-32	0,77	0,52	N/A
	21 S06/U01	Evap.	Gabinete 8	Mural	Panasonic	CS-TZ35TKEW	4907007294	2018	4981	X							
	21 S07	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	ILEGÍVEL	1996				3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S07/U01	Evap.	Gabinete 18	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0365367	1996	R0017595	X							
	21 S08	Cond.	Fachada Sul	Split	Midea	MSX-18HRDN1-C	ILEGÍVEL	1996				3,4	3,9	R-22	1,18	2,46	N/A
	21 S08/U01	Evap.	S. Servidor Gab	Mural	Midea	MSX-18HRDN1-C	7131410B2	1996			X						
	21 S09	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	1202347					3,4	3,9	R-410A	1,20	N/A	N/A
	21 S09/U01	Evap.	Gabinete 1A	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	1156747	1994	R0017403	X							
	21 S10	Cond.	Fachada	Split	Panasonic	CU-TZ35TKE	6563604010	2018				3,5	4	R-22	0,77	0,52	N/A
	21 S10/U01	Evap.	Gabinete 1	Mural	Panasonic	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL		4980	X							
	21 S11	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0023687	1998				5	5,9	R-32	2,00	N/A	N/A
	21 S11/U01	Evap.	Gabinete 7	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0004987	1998	R0017541	(já foi reportado pela empresa de manutenção)							
	21 S12	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0015177	1997				3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S12/U01	Evap.	Gabinete 6	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0365567	1996	R0017531	X							
	21 S13	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0015277					3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S13/U01	Evap.	Gabinete 4	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0365467	1996	R0017490	X							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Inexistente no Serviço	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equív. Ton CO2	
	21 S14	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-CR126QH5	0015277	1997				3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S14/U01	Evap.	Gabinete 3	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0365167	1996	R0017470	X							
	21 S15	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0014177	1999				3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S15/U01	Evap.	Sala 5	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5+	0365267	1996	R0017511	X							
			Servidor Gab. 2	Mural	Mitsubishi	MSY-TP50VF	9000875 T	2019	nº de Inver	equipamento novo 2019)							
			Sala 10	Mural	Mitsubishi	MSZ-AP50VG	06E07326T	2019	nº de Inver	equipamento novo 2019)							


Serviços	N.º Equipamento	Unid ade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservaçã o	Potência Frigorific a (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
											Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
C o v i l h ã	R/C															
	22 S01	Cond.	Lateral Edifício (Parede)	Multi	Vulcano	E(5x1)12,4kW	399A-754-000019	2017	Não visível	X	3,3	3,6	R-410A	4,80	10,02	N/A
	22 S01/U01	Evap.	Gab. 9 COL - Marta	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000322	2017	1994	X						
	22 S01/U02	Evap.	Sala de Espera/Entrada	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000242	2017	1992	X	3,4	3,9				N/A
	22 S01/U03	Evap.	Gab. 10 - Secretaria - Bahutski	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000326	2017	1993	X						
	22 S01/U04	Evap.	Gab. 12 - Acesso Arquivo	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000329	2017	1991	X	5	5,9				N/A
	22 S01/U05	Evap.	Gab. 11 - Informativo	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000315	2017	1990	X						
	1º ANDAR															
	22 S02	Cond.	Lateral Edifício (Parede)	Multi	Vulcano			2017	Não visível	X	3,4	3,9				N/A
	22 S02/U01	Evap.	Gab. 5 - Dra. Sandra	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000334	2017	1997	X						
	22 S02/U02	Evap.	Gab. 6 - Dr. Mineiro	Mural		EMural2,6kW	399A-756-000318	2017	1995	X						
	22 S02/U03	Evap.	Sala de Reuniões	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000328	2017	1998	X	5	5,9				N/A
	22 S02/U04	Evap.	Gab. 4 - Dr. Ângelo/Dr. Augusto	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000290	2017	1996	X						
	22 S03/	Cond.	Lateral Edifício (Parede)	Multi	Vulcano			2017	Não visível	X	3,5	4				N/A
	22 S03/U01	Evap.	Gab. 8 - Subdiretor	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000042	2017	1999	X						
	22 S03/U02	Evap.	Gab. 7 - Dra. Joana	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000245	2017	2000	X						
	2º ANDAR															
	22 S04	Cond.	Frente Edifício (Varanda)	Multi	Vulcano	MSNEPrime(4x1)8	399A-719-000001-7729835575	2017	2004	X	3,4	3,9	R-410A	2,40	5,01	
	22 S04/U01	Evap.	Gab. 2 - Eng.º António	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-659-000207-7736311134	2017	2001	X						
	22 S04/U02	Evap.	Gab. 3 - Dra. Fernanda/Dra. Ana	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000310-7739835577	2017	2002	X						
22 S04/U03	Evap.	Gab. 1 - Estagiários	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-659-000049-7738311135	2017	2003	X							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unida de	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Descontínuado/Obsuleto	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
C	R/C																
	11 01S01	Cond.	Cobertura	VRV	Toshiba	MMY-MAO1001HT8	50870085	28	não consta	X		31,5		R-410A	12,50	26,09	N/A
	11 01S01/U01	Evap.	Balcão 1 e 2	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0006		não consta	X							
	11 01S01/U02	Evap.	Atendimento 3 e 4	Cassete	Toshiba	MMU-AP0091H	508G0057		não consta	X							
	11 01S01/U03	Evap.	Abertura Estaleiro Sala	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0005		não consta	X							
	11 01S01/U04	Evap.	Reprografia	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	508G0015		não consta	X							
	11 01S01/U05	Evap.	Receção	Cassete	Toshiba	MMU-AP0181H	508G0090		não consta	X							
	11 01S01/U06	Evap.	IGT	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	508G0014		não consta	X							
	11 01S01/U07	Evap.	Gab. Obras	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0063		não consta	X							
	11 01S01/U08	Evap.	Receção Documentos	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0009		não consta	X							
	SALA DE SERVIDORES																
	11 01S02	Cond.	Cobertura	Split	Sanyo	SAP-CR224EHA	00179365	2006	não consta	X		6,4	7,2	R-410A	1,85	3,86	N/A
	11 01S02/U01	Evap.	Sala UPS Cave	Mural	Sanyo	SAP-KR224EHA	00126965	2006	não consta	X							
									não consta	X							
	11 01S03	Cond.	Cobertura	Vertical	Hiross	HCE17(LH)CU/AL	4042621000	2006	não consta	X				R-407C			
	11 01S03/U01	Evap.	Sala Servidor Cave	Armário	Hiross	S10UA001V700002P	5311110001	2006	não consta	X							
	9º PISO																
	11 01S04	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP04001HT	603C0141		não consta					R-410A	7,20	15,03	N/A
			1º Gabinete		GREE	SPLYT	não consta		não consta	X							
			2º Gabinete		GREE	SPLYT	não consta		não consta	X							
			3º Gabinete		GREE	SPLYT	não consta		não consta	X							
	8º Piso																
	11 01S05	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP04001HT	603C0141		não consta	X				R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S05/U01	Evap.	1º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0241H	505G0139		não consta	X							
	11 01S05/U02	Evap.	2º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP00071WH	60140069		não consta	X							
	11 01S05/U03	Evap.	3º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0246		não consta	X							
	11 01S05/U04	Evap.	4º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	509G0044		não consta	X							
	7º Piso																
	11 01S06	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0062		não consta	X				R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S06/U01	Evap.	1º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0147		não consta	X							
11 01S06/U02	Evap.	2º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP00071WH	60140078		não consta	X								
11 01S06/U03	Evap.	3º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP00071WH	60140070		não consta	X								
11 01S06/U04	Evap.	4º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0199		não consta	X								
6º Piso																	
11 01S07	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0164		não consta	X				R-410A	7,20	15,03	N/A	
11 01S07/U01	Evap.	1º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0043		não consta	X faz barulhos								
11 01S07/U02	Evap.	2º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	60140080		não consta	X								

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade de	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Descontínuado/Obsuleto	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
F L O R	11 01S07/U03	Evap.	3º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	60140077		não consta	X							
	11 01S07/U04	Evap.	4º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0145		não consta	X							
	5º Piso																
	11 01S08	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0160		não consta	X				R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S08/U01	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0143		não consta	X faz barulhos							
	11 01S08/U02	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240067		não consta	X							
	11 01S08/U03	Evap.	Gabinete 3	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240084		não consta	X							
	11 01S08/U04	Evap.	Gabinete 4	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0151		não consta	X							
	4º Piso																
	11 01S09	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0063		não consta	X				R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S09/U01	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0152		não consta	X							
	11 01S09/U02	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240042		não consta	X							
	11 01S09/U03	Evap.	Gabinete 3	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240045		não consta	X							
	11 01S09/U04	Evap.	Gabinete 4	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0002		não consta	X							
	3º Piso																
	11 01S10	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0066		não consta	X				R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S10/U01	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0004		não consta	X							
	11 01S10/U02	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240065		não consta	X							
	11 01S10/U03	Evap.	Gabinete 3	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240062		não consta	X							
	11 01S10/U04	Evap.	Gabinete 4	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0001		não consta	X							
	2º Piso																
	11 01S11	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0065		não consta	X				R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S11/U01	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0007		não consta		AVARIADO						
	11 01S11/U02	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240082		não consta	X							
	11 01S11/U03	Evap.	Gabinete 3	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240043		não consta	X							
	11 01S11/U04	Evap.	Gabinete 4	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0003		não consta	X							
	1º Piso																
	11 01S12	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0501HT8	50970012		não consta	X				R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S12/U01	Evap.	Videoconferência	Cassete	Toshiba	MMU-AP00091WH	50540004		não consta	X							
	11 01S12/U02	Evap.	Gab. Instrutores	Cassete	Toshiba	MMU-AP0181H	508G0087		não consta	X							
	11 01S12/U03	Evap.	Gab. Inquirições	Cassete	Toshiba	MMU-AP071WH	50140012		não consta	X							
	11 01S12/U04	Evap.	Gab. Inquirições	Cassete	Toshiba	MMU-AP071WH	50140013		não consta	X							
	11 01S12/U05	Evap.	Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0008		não consta		AVARIADO						
	11 01S13	Cond.	Cobertura/R/C	Multi	Toshiba	RAV-SM1101AT-E	503E0022		não consta		AVARIADO			R-410A	2,80	5,84	N/A
	11 01S13/U01	Evap.	Auditório	Cassete	Toshiba				não consta		AVARIADO						

[illegible]

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	UTILIZADOR	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas		
											A funcionar	Descontinuado/Obsoleto	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equivalente Ton CO2			
F A R O	RC																			
		Cond. Evap.	Exterior Sala informativo	Split Mural	MIDEA MIDEA	MBT-09N8D6-0 MB-09N8D6-I	840317	### ###			00006240					R32	0,65			
	14 01S02 14 01S02/U01	Cond. Evap.	Exterior RECEÇÃO EDF	Split Mural	Mitsubishi Mitsubishi	MUH-GA35VB MSC-GA35VB	7000865 6037915				R0016682					R410A	0,80	1,67	N/A	
	1º Piso																			
	14 01S03 14 01S03/U01	Cond. Evap.	Exterior Secretaria	Split Mural	MIDEA MIDEA	MOB-12HFN1 MSR1U-12HRDN	ILEGÍVEL 120189		DAMIÃO		00000159					R410A	0,80	1,67	N/A	
	14 01S04 14 01S04/U01	Cond. Evap.	Exterior Secretaria	Split Mural	MIDEA MIDEA	MOB-12HFN1 MSR1U-12HRDN	ILEGÍVEL 120173		CRISTINA J		00000160					R410A	0,80	1,67	N/A	
	14 01S05 14 01S05/U01	Cond. Evap.	Exterior Secretaria	Split Mural	MIDEA MIDEA	MOB-12HFN1 MSR1U-12HRDN	ILEGÍVEL 120192		SILVIA		00000161					R410A	0,80	1,67	N/A	
	2º Piso																			
		Cond. Evap.	Exterior Sala Contraordenações	Split Mural	Toshiba Toshiba	RAS-10J2AVG-E RAS-B10J2KVG-	02601373 02504357	202 202		CRISTINA S						R32				
		Cond. Evap.	Exterior Sala Contraordenações	Split Mural	Toshiba Toshiba	RAS-10J2AVG-E RAS-B10J2KVG-	02601473 02504468	202 202		ISABEL C						R32				
		Cond. Evap.	Exterior Sala do SERVIDOR	Split Mural	Toshiba Toshiba	RAS-10J2AVG-E RAS-B10J2KVG-	02601445 02504481	202 202								R32				
	14 01S09 14 01S09/U01	Cond. Evap.	Exterior Sala Contraordenações	Split Mural	Mitsubishi Mitsubishi	MUH-GA35VB MSC-GA35VB	ILEGÍVEL 60037905			JORGE		R0016211					R22	1,10	N/A	N/A
	3º Piso																			
	14 01S10 14 01S10/U01	Cond. Evap.	Exterior Sala SHST/TS	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C90EH SAP-K90EH		251727		SILVINA		024013					R417A	0,65	1,52	N/A
	14 01S11 14 01S11/U01	Cond. Evap.	Exterior Sala SHST/TS	Split Mural	Mitsubishi Mitsubishi	MUH-GA35VB MSC-GA35VB	7000765 6037901			JOÃO		R0016267					R22	1,10	N/A	N/A
	14 01S12 14 01S12/U01	Cond. Evap.	Exterior Sala SHST/TS	Split Mural	Mitsubishi Mitsubishi	MSH-12 DV MSH-12 DV				TANIA		R0016268								

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	UTILIZADOR	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
											A funcionar	Descontinuado/Obsoleto	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equivalente em Ton CO2	
	4º Piso																	
	14 01S12	Cond.	Exterior	Split	Mitsubishi	SCK2552K2FH									R22	1,34	N/A	N/A
	14 01S12/U01	Evap.	Hall comum	Mural	Mitsubishi	SRK2552K2FH-V	73606122				R0016504							
	14 01S13	Cond.	Exterior	Split	MDV	MDVS035IX9EXT									R410A	0,80		
	14 01S13/U01	Evap.	Sala Subdiretora	Mural	MDV	MDVS035IX9INT	120118		TERESA	00000166								
	14 01S14	Cond.	Exterior	Split	MIDEA	MOB-12HFN1									R410A	0,80	1,67	N/A
	14 01S14/U01	Evap.	Sala Inspetores	Mural	MIDEA	MSR1U-12HRDN	120191		RITA	00000162								
	5º Piso																	
	14 01S15	Cond.	Exterior	Split	Mitsubishi	SPK3522K2FH									R410A	1.34	N/A	N/A
	14 01S15/U01	Evap.	Sala Inspetores	Mural	Mitsubishi	SRK3522K2FH	70703342		EDUARDA	R0016400								
	14 01S16	Cond.	Exterior	Split	MIDEA	MOB-12HFN1									R410A	0,80	1,67	N/A
	14 01S16/U01	Evap.	Sala Inspetores	Mural	MIDEA	MSR1U-12HRDN	12097		SANDRA	00000163								
	14 01S17	Cond.	Exterior	Split	MIDEA	MOB-12HFN1									R410A	0,80	1,67	N/A
	14 01S17/U01	Evap.	Sala Inspetores	Mural	MIDEA	MSR1U-12HRDN	120200		GISELA	00000544								
	6º Piso																	
	14 01S18	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C90EH	ILEGÍVEL								R410A	0,60	1,41	N/A
	14 01S18/U01	Evap.	Sala Inspetores	Mural	Sanyo	SAP-K90EH	00221627		FILOMENA	024009								
	14 01S19	Cond.	Exterior	Split	MIDEA	MOB-12HFN1									R410A	0,80	1,67	N/A
	14 01S19/U01	Evap.	Sala Inspetores	Mural	MIDEA	MSR1U-12HRDN	120174		PAULA	00000164								
		Cond.	Exterior	Split	Sanyo	ILEGÍVEL												
		Evap.	Sala Inspetores	Mural	Sanyo	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL		TITO	024012								
	7º Piso																	
	14 01S20	Cond.	Exterior	Split	MIDEA	MOB-12HFN1									R410A	0,80	1,67	N/A
14 01S20/U01	Evap.	Sala Reuniões	Mural	MIDEA	MSR1U-12HRDN	120113				00000165								

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidad e	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
G u i m a r ã e s	25 S01	Cond.	Exterio	VRV	Daikin	RXYQ12TY1B	1909502191	2016		S			R410A	12,90	26,93	
	R/C															
	25 S01/U01	Evap.	Sala 2	Chão	Daikin	FXLQ25P2VEB	J009180			S			R410A	0,80	1,67	N/A
	25 S01/U02	Evap.	Sala 1	Chão	Daikin	FXLQ32P2VEB	J006706			S						
	1º Piso															
	25 S01/U03	Evap.	Sala 1.	Chão	Daikin	FXLQ32P2VEB	J006728			S			R410A	0,80	1,67	N/A
	25 S01/U04	Evap.	Sala 1.	Chão	Daikin	FXLQ32P2VEB	J007048			S						
	25 S01/U05	Evap.	Sala 1.	Chão	Daikin	FXLQ25P2VEB	J009336			S						
	25 S01/U06	Evap.	Sala 1.	Chão	Daikin	FXLQ25P2VEB	J009595			S			R410A	0,80	1,67	N/A
	2º Piso															
	25 S01/U07	Evap.	Sala 2.	Chão	Daikin	FXLQ25P2VEB	J009337			S			R410A	0,80	1,67	N/A
	25 S01/U08	Evap.	Sala 2.	Chão	Daikin	FXLQ25P2VEB	J009415			S						
	25 S01/U09	Evap.	Sala 2.	Chão	Daikin	FXLQ25P2VEB	J009338			S						
	25 S01/U10	Evap.	Sala 2.	Chão	Daikin	FXLQ32P2VEB	J007050			S						
	3º Piso															
	25 S01/U11	Evap.	Refeitó	Chão	Daikin	FXLQ25P2VEB	J009419			S						
	25 S01/U12	Evap.	Sala 3.	Chão	Daikin	FXLQ32P2VEB	J007051			S						
	25 S01/U13	Evap.	Sala 3.	Chão	Daikin	FXLQ25P2VEB	J009592			S						
	25 S01/U14	Evap.	Sala 3.	Chão	Daikin	FXLQ32P2VEB	J007049			S						
	26 S01	Cond.	Exterio	Split	Samsu	AQ09TSBX	ZKPACB40021	2011		S			R410A	0,65	1,52	N/A
26 S01/U01	Evap.	Arquive	Mural	Samsung			2011	R0015557	S							

SERVIÇO S	N.º Equipament	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)	Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas
										A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2
F I G U E I R A D A F O Z	30762	Monosplit	Instrutor (sala10)	Mural	Daikin	FTXM35M+RXM35M9			5047	X		2018			
	30765	Monosplit	Administrativa (sala2)	Mural	Daikin	FTXM25M+RXM25M9			5043	X		2018			
	30765	Monosplit	Inspetores (passou a ser sala do dirigente-sala3)	Mural	Daikin	FTXM35M+RXM35M9			5041	X		2018			
	30764	Monosplit	Dirigente(passou a ser sala de inspetores-sala 4)	Mural	Daikin	FTXM35M+RXM35M9			5042	X		2018			
	30766	Monosplit	Inspetores (sala5)	Mural	Daikin	FTXM35M+RXM35M9			5046	X		2018			
	30767	Monosplit	Sala Reuniões (passou a ser sala de inspetores-sala7)	Mural	Daikin	FTXM25M+RXM25M9			5045	X		2018			
	30768	Monosplit	inspetores (sala7)	Mural	Daikin	FTXM25M+RXM25M9			5044	X		2018			
	30769	Monosplit	Secretaria (sala 1)	Mural	Daikin	FTXM25M+RXM25M9			5040	X		2018			
	30770	Monosplit	Biblioteca (passou a ser sala de reuniões-sala 9)	Mural	Daikin	FTXM25M+RXM25M9			5048	X		2018			
	30759	Monosplit	Receção	Mural	Daikin	FTXM42M+RXM42M9			5039	X		2018			
30761	Monosplit	Serviço Informativo	Mural	Daikin	FTXM20M+RXM20M10			5037	X		2018				

SERVIÇOS	N.º Equipament o	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano				Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteçã o de Fugas
									Nº Inventário	Estado de Conservação		Frio	Calor		Qtd. Kg	Equi v. Ton CO2	
										A funciona r	Descontinuado /Obsuleto						
L A M E G O	26 S01	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C78EHA	00227307	2000							0,72	N/A	N/A
	26 S01/U01	Evap.	Sala 1 - Informativ	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	00227007	2000	R0012603	X	X						
	26 S02	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C78EHA	00227407	2000						R-22	0,72	N/A	N/A
	26 S02/U01	Evap.	Sala 2 - Instrução	Mural	Sanyo	SAP-K78EH	00126307	2000	R0012615	X	X						
	26 S03	Cond.	Exterior	Split	Midea	MBT - 12N8D6-0	Não tem	2018						R-22	0,72	N/A	N/A
	2S03/U01	Evap.	Sala 3 - Diretor	Mural	Midea	MB - 12N8D6-1	Não tem	2018	6244	X		###	###				
	26 S04	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C78EHA	00227707	2000						R-22	0,72	N/A	N/A
	26 S04/U01	Evap.	Sala 4 - Inspetores	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	00228007	2000	R0012736	X	X						
			Exterior	Split	Midea	MBT - 12N8D6-0	Não tem	2018				###	###				
			Sala4	Mural	Midea	MB - 12N8D6-1	Não tem	2018	6243	X							
	26 S05	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C78EHA	00152207	2000						R-22	0,72	N/A	N/A
	26 S05/U01	Evap.	Sala 5 - inspetores	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	00228707	2000	R0012765	X	X						
	26 S06	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOX201-09HFN8-QRD1GW(GA	Não tem	2018						R-32	0,72	N/A	N/A
	26 S06/U01	Evap.	Sala 6 - Inspetores	Mural	Midea	MB - 12N8D6-1	Não tem	2018	6242	X		###	###				
	26 S07	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOX201-09HFN8-QRD1GW(GA	Não tem	2020				9000	###	R-22	0,72	N/A	N/A
	26 S07/U01	Evap.	Sala 7 - Prevenção	Mural	Midea	MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(D	Não tem	2020	inda não ter	X							
26 S08	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C78EHA	00227607	2000						R-22	0,72	N/A	N/A	
26 S08/U01	Evap.	Sala 8 - Copa	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	00227707	2000	R0012674	X								
26 S09	Cond.	Exterior	Split	Midea	Está instalado na cobertura								R-410A	1,80	3,76	N/A	
26 S09/U01	Evap.	Sala 9 - Serv. Adm	Mural	Midea	RG51C/E					X							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
L E I R I A															
	1º Piso														
	27 S01	Cond.		Split	Daitsu							R-410A	0,56	1,17	N/A
	27 S01/U01	Evap.			Daitsu	DS-9UC	OEOUC00AC97	2007							
	27 S02	Cond.		Split	Daitsu							R-410A	0,56	1,17	N/A
	27 S02/U01	Evap.			Daitsu	DS-9UC	CDEOC00AA97H	2007							
	27 S03	Cond.		Split	Daitsu							R-410A	0,56	1,17	N/A
	27S03/U01	Evap.			Daitsu	DS-12UC	FEDEO0AC97Q	2007							
	27 S04	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,60	N/A	N/A
	27 S04/U01	Evap.			Sanyo	SAP-KR99EH	00220227	2002							
	27 S05	Cond.		Split	Daitsu							R-410A	0,63	1,32	N/A
	27 S05/U01	Evap.			Daitsu	DS-12UC	EDEOC00AC97H	2007							
	27 S06	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,60	N/A	N/A
	27 S06/U01	Evap.	Arquivo		Sanyo	SAP-KR99EH	00162827	2002							
	27 S07	Cond.		Split	Midea							R-410A	0,63	1,32	N/A
	27 S07/U01	Evap.	Datacenter		Midea	MSRU-12HRDN	5590213550B	2007							
	27 S08	Cond.		Split	Daitsu		I LEGÍVEL					R-410A	0,63	1,32	N/A
	27 S08/U01	Evap.			Daitsu	DS-12UC	FDEOC00AA92C	2002							
	27 S09	Cond.		Split	Daitsu		I LEGÍVEL					R-410A	1,80	3,76	N/A
	27 S09/U01	Evap.			Daitsu	DS-9UC	BDEOC80AC97H	2002							
	27 S10	Cond.		Split	Daitsu							R-410A	0,56	1,17	N/A
	27 S10/U01	Evap.			Daitsu	DS-9UC		2002							
	R/C														
	27 S11	Cond.		Split	Sanyo							R-410A	0,86	1,80	N/A
	27 S11/U01	Evap.	Informativo		Sanyo	SAP-KR93EH	00604426	2004							
	27 S12	Cond.		Split	Sanyo							R-410A	0,56	1,17	N/A
	27 S12/U01	Evap.	Sala Espera		Sanyo	SAP-KR123EH	00566946	2004	colocado a 26/09						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	27 S13	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,60	N/A	N/A
	27S13/U01	Evap.	Secretaria		Sanyo	SAP-KR99EH	00163327	2002							
	27 S14	Cond.		Split	Sanyo							R-410A	0,63	1,32	N/A
	27 S14/U01	Evap.	Sala 1		Sanyo	DS-12UC	DEOC00AA970	2007							
	27 S15	Cond.		Split	Daitsu							R-22	0,60	N/A	N/A
	27 S15/U01	Evap.	Inspetores		Daitsu	SAP-KR99EH	002200427	2002							
	27 S16	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,89	N/A	N/A
	27 S16/U01	Evap.	Arquivo		Sanyo	SAP-K110EH	00136127	2002							
	27 S17	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,60	N/A	N/A
	27 S17/U01	Evap.			Sanyo	SAP-KR99EH	00220727	2002							
	27 S18	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,66	N/A	N/A
	27 S18/U01	Evap.			Sanyo	SAP-KR99EH	00228727	2002	anotação ilegível						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidad e	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Inexistent e no Serviço	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas
										A funcio nar	Descontinuad o/Obsuleto		Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv . Ton CO2	
P O R T I M Ã O	13 01S01	Cond.	Rua PAA	Split	Sanyo	SAP-C098EHA	01220307								R22	0,86	N/A	N//A
	13 01S01/U01	Evap.	Corredor	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	00917307		R0004012	X								
	13 01S03	Cond.	Rua PAA	Split	Electra	ELAU-VKD08	ESP06278		Não tem	X								
	13 01S03/U01	Evap.	S. Inspetores	Mural	Electra	ELSI-JKDO18-91	ESP022506											
	13 01S05	Cond.	Rua PAA	Split	Electra	ELAU-VKD009	ESP062766		Não tem	X					R410A	0,80	1,67	N/A
	13 01S05/U01	Evap.	S. Reuniões	Mural	Electra	ELSI-JKD009	ESP022504		Não tem	X								
	13 01S06	Cond.	Rua PAA	Split	Sanyo	SAP-C98EHA	01220707								R22	0,86	N/A	N/A
	13 01S06/U01	Evap.	S. Reuniões	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	00884307		R0004157	X								
	13 01S07	Cond.	Rua PAA	Split	Sanyo	SAP-C128EHA	0650797								R22	1,26	N/A	N/A
	13 01S07/U01	Evap.	S. Instrutor	Mural	Sanyo	SAP-KR128EH	00827707											
	13 01S08	Cond.	Rua PAA	Split	Sanyo	SAP-C98EHA	01220207				X				R22	1,26	N/A	N/A
	13 01S08/U01	Evap.	S. Instrutor	Mural	Sanyo	SAP-KR098EH	*											
	13 01S09	Cond.	Rua Angola		Electra	Invisível			Não tem	X					R22			
	13 01S09/U01	Evap.	S. Informática		Electra													
	13 01S11	Cond.	Rua Angola	Split	Sanyo	SAP-CR93EH	01181446		Não visível	X					R410A	0,86	1,80	N/A
	13 01S11/U01	Evap.	S. Informática	Mural	Sanyo	SAP-KR93EH	00035746											
	13 01S12	Cond.	Rua Angola	Split	Sanyo	SAP-C98EHA	01220607								R22	0,86	N/A	N/A
	13 01S12/U01	Evap.	S. Espera	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	00864807		R0004189	X		X						
	13 01S13	Cond.	Rua Angola	Split	Sanyo	SAP-C98EHA	01220507								R22	0,86	N/A	N/A
13 01S13/U01	Evap.	S. Espera	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	00513107		R0004173	X		X							
13 01S14	Cond.	Rua Angola	Split	Sanyo	SAP-C98EHA	01220907								R22	0,86	N/A	N/A	
13 01S14/U01	Evap.	S. Espera	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	00539507		R0004157	X									
13 01S15	Cond.	Rua Angola	Split	Sanyo	SAP-C98EHA	00178207								R22	0,86	N/A	N/A	
13 01S15/U01	Evap.	S. Espera	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	00539907		R0004158	X									
13 01S16	Cond.	Rua Angola	Split	Sanyo	SAP-C228EHA	00074987								R22	2,28	N/A	N/A	
13 01S16/U01	Evap.	Cave Arquivo	Mural	Sanyo	SAP-KR228EH	00125707		R0004199	X									

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Inexistente no Serviço	Potência Refrigerante (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Descontinuado/Obsuleto		Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	13 01S17 13 01S17/U01	Cond. Evap.	Rua Angola Cave Arquivo	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C228EHA SAP-KR228EH	00075007 00048607			R0004197	X				R22	2,28	N/A	N/A
	3P520208-31H	Cond.	Rua Angola Open Space		Daikin	FTXF25C5V1B	T005895	2021			X				R32	8,00		
	3P520208-31H	Cond.	Rua Angola Contra-Ordenações		Daikin	FTXF25C5V1B	T006419	2021			X				R32	8,00		
	3P520208-31H	Cond.	Rua Angola Sala Diretor		Daikin	FTXF25C5V1B	T007855	2021			X				R32	8,00		

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Descontinuado/Obsoleto	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equi v. Ton	
P O R T A L E G R E	12 01S01	Cond.	Parede Lateral	Split	KAYSUN	KAE-52DN5	*							R410A	1,25	2,61	N/A
	12 01S01/U01	Evap.	Sala 1	Mural	KAYSUN	KAY-52DN5	31090130081		R0005635	X							
	12 01S02	Cond.	Parede Lateral	Split	KAYSUN	KAE-52DN5	*							R410A	1,25	2,61	N/A
	12 01S02/U01	Evap.	Sala 2	Mural	KAYSUN	KAY-52DN5	13325130137		R0005705	X							
	12 01S03	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	120046							R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S03/U01	Evap.	Sala 6	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	13507120643		R0005775	X							
	12 01S04	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	120043							R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S04/U01	Evap.	Sala 9	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	13507120660		R0005797	X							
	12 01S05	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	3409120160							R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S05/U01	Evap.	Sala 11	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120640		R0005815	X							
	12 01S06	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	134912155							R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S06/U01	Evap.	Sala 13	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120655		R0005835	X							
	12 01S07	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	120155							R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S07/U01	Evap.	Sala 5	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120645		R0005754	X							
	12 01S08	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	120013							R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S08/U01	Evap.	Sala 3	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120260				avariou						
	12 01S09	Cond.	Exterior Edifício	Split	KAYSUN	KAE-26DN5								R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S09/U01	Evap.	Sala 4	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120646		R0005733	X							
	R/C																
	12 01S10	Cond.	Exterior Edifício	Split	KAYSUN	KAE-26DN5								R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S10/U01	Evap.	Sala 16 - Informa	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120527		R0005878	X							
		Cond.	Edifício Sótão	Split													
		Evap.	Sala 3	Mural	MIDEA		120032			X							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Inexistente no Serviço	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar		Frio	Calor		Qtd. Kg	Equip. v. Ton CO2	
	6º PISO																
	ACT-R0001903	Cond. Evap.	Exterior Sala Grande	Split Chão	Daikin	FVY453D7V1	370537	1997	R0001903	Não							
	ACT-R0001901	Cond. Evap.	Exterior Sala Grande	Split Mural	Midea	MSX-24HRN1-Q88			R0001901	Sim							
	ACT-R0001902	Cond. Evap.	Exterior Sala Grande	Split Chão	Daikin	FVY453D7V1	3705377	1997	R0001902	Não							
	ACT-R0002124	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea		C101235620910713120017		R0002124	Sim							
	ACT-R0002138	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002138	Sim							
	ACT-R0001978	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0001978	Sim							
	ACT-R0001990	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0001990	Sim							
	ACT-R0001978	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0001978	Sim							
	ACT-R0002004	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002004	Sim							
	ACT-R0002156	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002156	Sim							
	ACT-R0002173	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002173	Sim							
	ACT-R0002020	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002020	Sim							
	ACT-R0002034	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002034	Sim							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Inexistente no Serviço	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar		Frio	Calor		Qtd. Kg	Equip. v. Ton CO2	
	ACT-R0002194	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002194	Sim							
	ACT-R0002216	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002216	Sim							
	ACT-R0002048	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002048	Sim							
	ACT-R0002086	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002086	Sim							
	ACT-R0002237	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002237	Sim							
	ACT-R0002265	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002265	Sim							
	ACT-R0002298	Cond. Evap.	Exterior Sala Reuniões	Split Mural	Midea Midea				R0002298	Sim							
5º Piso																	
	ACT-R0002313	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002313	Sim							
	ACT-R0002474	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002474	Sim				R410A	1,08	2,25	N/A
	ACT-R0002494	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002494	Sim							
	ACT-R0002345	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002345	Sim							
	ACT-R0002361	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002361	Sim							
	ACT-R0002506	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002506	Sim							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Inexistente e no Serviço	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar		Frio	Calor		Qtd. Kg	Equip. v. Ton CO2	
	ACT-R0002529	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002529	Sim							
	ACT-R0002375	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002375	Sim							
	ACT-R0002392	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002392	Sim							
	ACT-R0002551	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002551	Sim							
	ACT-R0002568	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002568	Sim							
	ACT-R0002406	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002406	Sim							
	ACT-R0002418	Cond. Evap.	Exterior Sala Reuniões	Split Mural	Midea Midea				R0002418	Sim							
	ACT-R0002583	Cond. Evap.	Exterior Gab. Dra. Marisa	Split Mural	Midea Midea				R0002583	Sim							
	ACT-R0002438	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002438	Sim							
	ACT-R0002439	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002439	Sim							
	ACT-R0002472	Cond. Evap.	Exterior Sala Servidores	Split Mural	MDV MDV	MDVS026IX12INT			R0002472	Sim							
	ACT-R0002598	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002598	Sim							
	ACT-R0002615	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea				R0002615	Sim							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Inexistente no Serviço	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar		Frio	Calor		Qtd. Kg	Equi v. Ton CO2	
P O R T O	ACT-R0002628	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002628	Sim							
	ACT-01000548	Cond. Evap.	Exterior Sala Reuniões	Split Mural	Midea				1000548	Sim							
	3º PISO																
	ACT-R0002658	Cond. Evap.	Exterior Gab.Direção	Split Mural	Midea				R0002658	Sim							
	ACT-R0002815	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002815	Não							
	ACT-R0002843	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002843	Sim							
	ACT-R0002866	Cond. Evap.	Exterior Economato	Split Mural	Midea				R0002866	Sim							
	ACT-R0002684	Cond. Evap.	Exterior Gab. Antonio Borges	Split Mural	Midea				R0002684	Sim							
	ACT-R0002698	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002698	Sim							
	ACT-R0002881	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002881	Sim							
	ACT-R0002712	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002712	Sim							
	ACT-R0002729	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002729	Sim							
	ACT-R0002902	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002902	Sim							
	ACT-R0002932	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea				R0002932	Sim							

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Inexistente e no Serviço	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar		Frio	Calor		Qtd. Kg	Equi v. Ton CO2	
	ACT-R0003076	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0003076	Sim							
		Cond.	Exterior	Split	Midea												
	ACT-R0003274	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0003274	Sim							
		Cond.	Exterior	Split	Midea												
	ACT-R0003282	Evap.	Gab Dra Felis	Mural	Midea				R0003282	Sim							
		Cond.	Exterior	Split	Midea												
	ACT-R0003316	Evap.	Arquivo	Mural	Midea				R0003316	Sim							
		Cond.	Exterior	Split	Midea												
	ACT-R0003092	Evap.	Gab D. Manue	Mural	Midea				R0003092	Sim							
		Cond.	Exterior	Split	Midea												
	ACT-R0003125	Evap.	Gab Hall Entr	Mural	Midea				R0003125	Sim							
		Cond.	Exterior	Split	Midea												
	ACT-S/identif.	Evap.	Sala Servidor	Mural	Midea				S/Identificação	Sim							
1º PISO																	
	ACT-R0003350	Evap.	Gab lado dto	Mural	Midea				R0003350	Sim							
		Cond.	Exterior	Split	Midea												
	ACT-R0003380	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0003380	Sim							
		Cond.	Terraço Trase	Split	Sanyo	SAP-C92GH5	0007257	1995				2,5	3,3	R22	1,00	N/A	N/A
	ACT-R0003511	Evap.	Gabinete	Chão	Sanyo	SAP-F92GH5(W)	0006058	2002	R0003511	Sim							
		Cond.	Terraço	Split	Sanyo	SAP-C92GH5	0005657	1995				2,5	3,3	R22	1,00	N/A	N/A
	ACT-R0003513	Evap.	Gab Maria Vir	Chão	Sanyo	SAP-F92GH5(W)	0064848	2002	R0003513	Sim							
		Cond.	Terraço	Split	Sanyo	SAP-C92GH5	0000847	1994				2,5	3,3	R22	1,00	N/A	N/A
	ACT-R0003518	Evap.	Gab Maria A.	Chão	Sanyo	SAP-F92GH5(W)	0014058	2002	R0003518	Sim							
		Cond.	Terraço	Split	Sanyo	SAP-G186GH55	1127247	1994				5	6	R22	2,00	N/A	N/A
		Evap.		Chão	Sanyo	SAP-FT186GH5	0014247	1994	R0003480	Não							
		Cond.	Terraço	Split	Sanyo	SAP-C92GH5	0029147	1994				2,5	3,3	R22	1,00	N/A	N/A
	ACT-R0003541	Evap.		Chão	Sanyo	SAP-F92GH5(W)	0065048	2002	R0003541	Sim							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Inexistente no Serviço	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar		Frio	Calor		Qtd. Kg	Equip. v. Ton CO2	
	ACT-0100587	Cond. Evap.	Terraço Arquivo	Split Mural	Midea Midea	MSX18RN1QC0 MSX18HRN1			100587	Não							
	ACT-R0003572	Cond. Evap.	Terraço Arquivo	Split Mural	Midea Midea	MSX18RN1QC0 MSX18HRN1			R0003572	Sim							
	ACT-R0003382	Cond. Evap.	Terraço Gab. L. Dto	Split Mural	Midea Midea	MSX12RN1QC0 MSX12HRN1			R0003382	Sim							
	ACT-R0003381	Cond. Evap.	Terraço Gab. L. Dto	Split Mural	Midea Midea	MSX12RN1QC0 MSX12HRN1			R0003381	Sim							
	ACT-R0003414	Cond. Evap.	Terraço Economato	Split Mural	Midea Midea	MSX12RN1QC0 MSX12HRN1			R0003414	Sim							
	ACT-R0003450	Cond. Evap.	Terraço Sala Espera	Split Mural	Midea Midea	MSX18RN1QC0 MSX18HRN1			R0003450	Sim							
	ACT-R0003470	Cond. Evap.	Terraço Gab.LadoDto	Split Mural	Midea Midea	MSX18RN1QC0 MSX18HRN1			R0003470	Não							
	ACT-R0003350	Cond. Evap.	Terraço Gab.LadoDto	Split Mural	Midea Midea	MSX18RN1QC0 MSX18HRN1			R0003350	Sim							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Descontinuado/Obsoleto	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equip. v. Ton	
PENAFIEL	28 S01	Cond.	Teto falso corredor central	Split	Midea	MOBHFN1/QRC8JW			S/Nº	A funcionar				R-410A	1,25	2,61	N/A
	25 S01/U01	Evap.	Área Técnica Cave	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1				s/nº							
	28 S02	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW				A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S02/U01	Evap.	Gab.Instrutor R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº	nº 9							
	28 S03	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW				A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S03/U01	Evap.	Secretaria R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº	nº 10							
	28 S04	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW				A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S04/U01	Evap.	Gab.Inspetor R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº	nº 8							
	28 S05	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW				A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S05/U01	Evap.	Gab.Inpetor R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº	nº 11							
	28 S06	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW					Motor avariado			R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S06/U01	Evap.	Gab.Inspetor R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº	nº 12							
	28 S07	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW				A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S07/U01	Evap.	Open Space R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº	nº 4							
	28 S08	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW					Motor Avariado			R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S08/U01	Evap.	Open Space R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº	nº 6							
	28 S09	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW				A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S09/U01	Evap.	Open Space R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº	nº 7							
	28 S10	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW				A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S10/U01	Evap.	Open Space R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº	nº 5							
	28 S11	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW				A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S11/U01	Evap.	Gab. Inspetor R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº	nº 13							
	28 S12	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW			s/nº	A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S12/U01	Evap.	Diretora 2ºPiso	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1				nº 3							
	28 S14	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW			S/N	A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S14/U01	Evap.	Gab. Secret.2º Piso	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1				nº2							
	28 S15	Cond.	Teto falso – corredor cave	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW			S/Nº	A funcionar				R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S15/U01	Evap.		Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1				s/nº							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Descontinuado/Obsuleto	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equi v. Ton	
	28 S16 25 S16/U01	Cond. Evap.	Teto falso – corredor c Sala Espera cave	Split Mural	Midea Midea	MOB09HFN1/QRC8JW MS12FU-09HRFN1			S/Nº	A funcionar nº 16			R-410A	0,80	1,67	N/A	
	28 S17 25 S17/U01	Cond. Evap.	Teto falso – corredor c Arquivo cave	Split Mural	Midea Midea	MOB09HFN1/QRC8JW MS12FU-09HRFN1			S/Nº	A funcionar s/nº			R-410A	0,80	1,67	N/A	
	28 S18 25 S18/U01	Cond. Evap.	Exterior S.Reuniões 1º Piso	Split Mural	Midea Midea	MOB09HFN1/QRC8JW MS12FU-09HRFN1			S/N	A funcionar nº 1			R-410A	0,80	1,67	N/A	
	28 S19 25 S19/U01	Cond. Evap.	Teto falso – corredor c S.Servidores	Split Mural	Kaisun Kaisun	KE-26DNS1 KE-26DNS			R0001699	A funcionar s/nº			R-410A	0,80	1,67	N/A	

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unida de	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas	
										A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2		
SANTARÉM	0301S01	Cond.	Exterior	Split	KAYSUN	KAE-52DN5	D202049790513314120031						R410A	1,25	2,61	N/A	
	03 01S01/U01	Evap.	Sala Espera	Mural	KAYSUN	KAY-52DN5	D202053290313325130219			SIM Necessita Reparação							
									SIM Necessita Reparação								
	0301S02	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C188EH5	001345007	2000		SIM Necessita Reparação	2,6	3,4	R22	0,86	N/A	N/A	
	0301S02/U02	Evap.	Gab. Informática	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	01189607	2000		SIM Necessita Reparação							
									SIM Necessita Reparação								
	0301S03	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C188EH5	00516107	2000		SIM Necessita Reparação	5	6	R22	1,87	N/A	N/A	
	0301S03/U02	Evap.	Atend. Telef.	Mural	Sanyo	SAP-K188EH	00760507	2000		SIM Necessita Reparação							
									SIM Necessita Reparação								
	0301S04	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C78EHA	00324407	2000		SIM Necessita Reparação			R22	0,72	N/A	N/A	
	0301S04/U02	Evap.	Arquivo	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	00204307	2000		SIM Necessita Reparação							
									SIM Necessita Reparação								
	0301S05	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SPW-C188EH5	00510107	2000		SIM Necessita Reparação	5	6	R22	1,87	N/A	N/A	
	0301S05/U02	Evap.	Arquivo	Mural	Sanyo	SAP-K188EH	00798807	2008		SIM Necessita Reparação							
	R/C																
	0301S06	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0362377	1998			AVARIADO	5	6	R22	2,00	N/A	N/A
	0301S06/U02	Evap.	Receção	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS	0043087	1998			AVARIADO						
	0301S07	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C76QH5	0132267	1996			AVARIADO	2,2	2,4	R22	0,98	N/A	N/A
	0301S07/U02	Evap.	Receção/Gab	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	0171567	1996			AVARIADO						
	0301S08	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0033877	1997			AVARIADO	3,5	3,95	R22	1,35	N/A	N/A
	0301S08/U02	Evap.	Gab. Elisabete	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS	0468967	1996			AVARIADO						
	0301S09	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C76QH5	0148167	1996			AVARIADO	2,2	2,4	R22	0,98	N/A	N/A
	0301S09/U02	Evap.	Gab. Sr. Toni	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	0172167	1996			AVARIADO						
	0301S10	Cond.	Ext. Estendal	Split	Mitsubishi	MUZ-SF35VE	6049352T	2016			SIM Necessita Reparação	3,5	4	R410A	0,80	1,67	N/A
	0301S10/U02	Evap.	S. Servidores	Mural	Mitsubishi	MSZ-SF35VE	7021232T	2017			SIM Necessita Reparação						
	0301S11	Cond.	Ext. Estendal	Split	Sanyo	SAP-C76QH5	0001977	1997			AVARIADO	2,2	2,4	R22	0,98	N/A	N/A
	0301S11/U02	Evap.	Gab. Iolanda Mo	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	0086267	1996			AVARIADO						
	0301S12	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C226QH5	0080877	1997			AVARIADO	6,2	7,5	R22	2,60	N/A	N/A
	0301S12/U02	Evap.	Secretaria	Mural	Sanyo	SAP-K226QHS	0050677	1997			AVARIADO						
0301S13	Cond.	Estendal R/C	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0033777	1997			AVARIADO	3,4	3,9	R22	2,60	N/A	N/A	
0301S13/U02	Evap.	Arquivo-Cave	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS	0468867	1996			AVARIADO							
1º Piso																	
0301S14	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0120177	1997			AVARIADO	3,4	3,9	R22	1,35	N/A	N/A	
0301S14/U02	Evap.	Contra-Ordenaç	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS	0357267	1996			AVARIADO							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Refrigerante (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equivalente Ton CO2	
	0301S15	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C76QH5	0148067	1996		AVARIADO	2,2	2,4	R22	0,98	N/A	N/A
	0301S15/U02	Evap.	Gab. Instrutor	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	0172767	1996		AVARIADO						
	0301S16	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-186GH5	0383777	1997		AVARIADO	5	6	R22	2,00	N/A	N/A
	0301S16/U02	Evap.	Inspetores	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS	0027187	1998		AVARIADO						
	0301S17	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C96QH5	0024077	1997		AVARIADO			R22	1,05	N/A	N/A
	0301S17/U02	Evap.	Gabinete 1	Mural	Sanyo	SAP-K96QHS5	0025177	1997		AVARIADO						
	0301S18	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-186CH5	0114387	1998		AVARIADO	5	6	R22	2,00	N/A	N/A
	0301S18/U02	Evap.	Servidor	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS	0116987	1998		AVARIADO						
	0301S19	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C96QH5	0023977	1997		AVARIADO	2,6	3,2	R22	1,05	N/A	N/A
	0301S19/U02	Evap.	Inspetores	Mural	Sanyo	SAP-K96QHS5	0024877	1997		AVARIADO						
	0301S20	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C96QH5	0023277	1997		AVARIADO	2,6	3,2	R22	1,05	N/A	N/A
	0301S20/U02	Evap.	Dra. Alexandra	Mural	Sanyo	SAP-K96QHS5	0019677	1997		AVARIADO						
	0301S21	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C96QH5	0017377	1997		AVARIADO	2,6	3,2	R22	1,05	N/A	N/A
	0301S21/U02	Evap.	Dra. Rita Pereira	Mural	Sanyo	SAP-K96QHS5	0023577	1997		AVARIADO						
	0301S22	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-186CH5	0327177	1997		AVARIADO	5	6	R22	2,00	N/A	N/A
	0301S22/U02	Evap.	S. Reuniões	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS	0166877	1997		AVARIADO						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
S A O J O Ã O D A M A D E I R A	29 S01	Cond.	Exterior		Airwell				R0015569	Sim			R22			
	29 S01/U01	Evap.	R/C Diretora		Airwell											
	29 S02	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-12HRND	D212075590213508120154		S/ registo	Sim			R410A	0,80	1,67	
	29 S02/U01	Evap.	Gabinete (Administrativo)		Midea											
	29 S03	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-12HRND	D212075590213508120100		S/ registo	Sim			R410A	0,80	1,67	
	29 S03/U01	Evap.	Gabinete (COL)		Midea											
	29 S04	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-09HRND	D212075590413506120080		S/ registo	Sim			R410A	0,73	1,52	
	29 S04/U01	Evap.	Gabinete (Instrutoras 1)		Midea											
	29 S05	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-09HRND							R410A	0,73	1,52	
	29 S05/U01	Evap.	Gabinete (Instrutoras 2)		Midea											
	29 S06	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-09HRND	D212075590413506120083		S/ registo	Não			R410A	0,73	1,52	
	29 S06/U01	Evap.	Atendimento		Midea											
	29 S07	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-09HRND	D212075590413506120085						R410A	0,73	1,52	
	29 S07/U01	Evap.	Datacenter (servidor)		Midea				S/ registo	Sim						
	29 S08	Cond.	Exterior		Midea	MSMBBU-12HRF	D210298340315907120055	2015	S/ registo	Não			R410A	0,95	1,98	
	29 S08/U01	Evap.	Gabinete (IT Paula)		Midea			2015								
	29 S09	Cond.	Exterior		Midea	MSMBBU-09HRF	D210083770315411120151	2015	S/ registo	Sim			R410A	0,95	1,98	
	29 S09/U01	Evap.	Gabinete (Amadeu)		Midea			2015								
	29 S10	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-12HRND	D212075590213508120143	2015	00000159	Não			R410A	0,80	1,67	
	29 S10/U01	Evap.	Gabinete (IT Paulo)		Midea			2015								

SERVIÇO	N.º Equip.	Unid.	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Det. de Fugas
										A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	04 01S17	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0299767	1996	S/N	X	5		R22	2,00	N/A	N/A
	04 01S17/U01	Evap.	Secretaria	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0252067	1996	R0013285	X						
	04 01S18	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-76QH5	0136867	1996	S/N	X	2,15		R22	0,98	N/A	N/A
	04 01S18/U01	Evap.	Sala 6	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	*	1996	R0013365	X						
	04 01S19	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0454067	1996	S/N	X	3,45		R22	1,35	N/A	N/A
	04 01S19/U01	Evap.	S. Informativo	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0422967	1996	R0013242	X						
	RUA GAMA BRAGA															
		Cond.	Exterior	Split	Midea	MBT-24N8D0-O	3415681651685120870003	2018	S/N	X			R32	1,60		
		Evap.	Secretaria	Mural	Midea	MB-24N8D0-I	3415681651585100850017	2018	00006237	X						
		Cond.	Exterior	Split	Midea	MBT-09N8D6-O	3415681451085160840167	2018	S/N	X			R32	0,65		
		Evap.	S. Inquirição	Mural	Midea	MB-09N8D6-I	3415728920184200840105	2018	00006234	X						
	04 01S22	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C180EHA	00073937	2003	S/N	X	5,2		R22	1,57	N/A	N/A
	04 01S22/U01	Evap.	S. Reuniões	Mural	Sanyo	SAP-K180EH	00072937	2003	R0013558	X						
		Cond.	Ext. (Varanda)	Split	Midea	MBT-12N8D6-O	3415681451285160840047	2018	S/N	X			R32	0,69		
		Evap.	S. Instrutoras	Mural	Midea	MB-12N8D6-I	3415681651185100840020	2018	00006235	X						
		Cond.	Ext. (Varanda)	Split	Midea	MBT-12N8D6-O	3415681451285160840080	2018	S/N	X			R32	0,69		
		Evap.	S. Instrutores	Mural	Midea	MB-12N8D6-I	3415681651185100840002	2018	00006236	X						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Local	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
							A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
S I N T R A	09 01S01	Exterior	UM-GA35VB	0000234	2010								
	09 01S01/U01	Servidor	MSC-GE35VB	0010306T	2010	R0024621	X	3,45		R410A			
	09 01S02	Exterior	PUHY-P250VHM-E	97W09674	2009			28	31,5	R410A			
	09 01S02/U01	Sala 12	PKFY-P25VBM-E	94A00154	2009	R0024611	X	2,8					
	09 01S02/U02	Copa	PKFY-P20VBM-E	95A00933	2009	R0024607	X	2,2					
	09 01S02/U03	Copa	PKFY-P20VBM-E	95A00950	2009	R0024608	X	2,2					
	09 01S02/U04	Sala 13	PKFY-P40VGM-E	88A01034	2008	R0024610	X	4,5					
	09 01S02/U05	Sala 14	PKFY-P32VGM-E	82A04033	2008	R0024609	X	3,6					
	09 01S02/U06	Sala 11	PKFY-P25VBM-E	94A00166	2009	R0024606	X	2,8					
	09 01S02/U07	Sala 10 (Direção)	PKFY-P40VGM-E	82A02081	2008	R0024605	X	4,5					
	09 01S02/U08	Sala 15 (Reuniões)	PKFY-P32VGM-E	82A04040	2008	R0024624	X	3,6					
	09 01S03	Exterior	PUHY-P350VHM-E	97W06197	2009			40	45	R410A			
	09 01S03/U01	S. Arquivo	PKFY-P40V6M-E	87A915	2008	R0024620	X	4,5					
	09 01S03/U02	Servidor	PKFY-P20VBM-E	95A00856	2009	R0024603	X	2,2					
	09 01S03/U03	Sala 3	PKFY-P25VBM-E	94A00158	2009	R0024604	X	2,8					
	09 01S03/U04	Sala2 Inform.	PKFY-P25VBM-E	94A00170		R0024595	X	2,8					
	09 01S03/U05	Sala 1	PKFY-P20VBM-E	95A00994	2009	R0024602	X	2,2					
	09 01S03/U06	Sala 1	PKFY-P20VBM-E	95A00995	2009	R0024601	X	2,2					
	09 01S03/U07	S.Inquisição 9	PKFY-P40VBM-E	87A02108	2008	R0024600	X	4,5					
	09 01S03/U08	Sala 8	PKFY-P32VGM-E	82A04034	2008	R0024599	X	3,6					
	09 01S03/U09	Sala 7	PKFY-P32VGM-E	82A04042	2008	R0024598	X	3,6					
	09 01S03/U10	Sala 6	PKFY-P25VBM-E	94A00157	2009	R0024597	X	2,8					
	09 01S03/U11	Sala 5	PKFY-P20VBM-E	95A01024	2009	R0024596	X	2,2					
	09 01S03/U12	Sala 4	PKFY-P50VBM-E	96A00379	2009	R0024622	X	5,6					
	09 01S03/U13	Economato	PKFY-P20VBM-E	95A00856	2009	R0024603	X	2,2					

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
T O M A R	07 01S01	Cond.	Exterior	Split	Airwell	AWAU-YKD012-H1	3M62007551						R410A	0,45	0,94	N/A
	07 01S01/U01	Evap.	Secretaria	Mural	Airwell	AWSI-HKB012-N1	3M62009166		6238	x						
	1º Piso															
	07 01S03	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C110EH		2001				3,05		R22	0,69	N/A
	07 01S03/U01	Evap.	Sala 1(Artur)	Mural	Sanyo	SAP-K110EH	00054417	2001	9332	x						
	07 01S04	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C110EH		2001				3,05		R22	0,69	N/A
	07 01S04/U01	Evap.	S.Reuniões/S. 2	Mural	Sanyo	SAP-K110EH	00054217	2001	9337	x						
	07 01S05	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C90EH		2001				2,35			0,69	N/A
	07 01S05/U01	Evap.	Sala 4/(Inp. ZÉ e Ana)	Mural	Sanyo	SAP-K90EH	00121517	2001	9334	x						
	07 01S06	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C90EH						2,35			0,65	N/A
	07 01S06/U01	Evap.	Servidor	Mural	Sanyo	SAP-K90EH	00129517		9330	x						
	07 01S08	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C90EH	00111717	2001				2,35		R22	0,65	N/A
	07 01S08/U01	Evap.	S. Espera	Mural	Sanyo	SAP-K90EH	00130617	2001	9339	x						
	07 01S09	Cond.	Exterior	Split	Airwell											
	07 01S09/U01	Evap.	Sala 3 (CO)	Mural	Airwell	AWSI-HKD012-N1	3M62009157		S/N	x						
	07 01S10	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C110EH	00085317	2001				3,05		R22	0,69	N/A
	07 01S10/U01	Evap.	Sala INSP.Salgueiro +	Mural	Sanyo	SAP-K110EH	00039317	2001	9326	x						
	07 01S11	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C90EH		2001				2,35				
	07 01S11/U01	Evap.	Sala Insp. Lúcia	Mural	Sanyo	SAP-K90EH	00123517	2001	9328	x						
	07 01S12	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C110EH	00085817	2001				3,05		R22	0,69	N/A
	07 01S12/U01	Evap.	S. Diretora	Mural	Sanyo	SAP-K110EH	00039117	2001	9325	x						
			secretaria		Midea		341568165100840022		S/N	x						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Refrigerante (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equival. Ton CO2	
T O R R E S V E D R A S	3º Piso															
	01 01S01	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT	D20219709081432630064						R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S01/U01	Evap.	Apoio Admin	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000578	Sim						
										Sim						
	01 01S02	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT	D202197090614328120049						R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S02/U01	Evap.	Receção	Mural	HTW	HTWS035IXINT	D202197090814326130022		00000577	Sim						
										Sim						
	01 01S03	Cond.	Exterior	Split	MDV	MDVS026IX12EXT				Sim			R410A	0,80	1,67	N/A
	01 01S03/U01	Evap.	Informativo Presencial	Mural	MDV	MDVS026IX12INT			00000573	Sim						
										Sim						
	01 01S04	Cond.	Exterior	Split	MDV	MDVS026IX12EXT				Sim			R410A	0,80	1,67	N/A
	01 01S04/U01	Evap.	Contra-ordenações Apoio	Mural	MDV	MDVS026IX12INT			00000576	Sim						
										Sim						
	01 01S05	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT				Sim			R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S05/U01	Evap.	Contra-ordenações Instrução	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000575	Sim						
										Sim						
	01 01S06	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT				Sim			R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S06/U01	Evap.	Informativo/telefónico	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000574	Sim						
										Sim						
	01 01S07	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS026SM-EXT				Sim			R410A	0,68	1,42	N/A
	01 01S07/U01	Evap.	Informática (Servidor)	Mural	HTW	HTWS026SM-INT			00001640	Sim						
	4º Piso															
	01 01S08	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT				Sim			R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S08/U01	Evap.	Gab.Diretor	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000568	Sim						
										Sim						
	01 01S09	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT				Sim			R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S09/U01	Evap.	Open Space	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000570	Sim						
										Sim						
	01 01S10	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT				Sim			R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S10/U01	Evap.	Open Space	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000571	Sim						
										Sim						
	01 01S11	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT				Sim			R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S11/U01	Evap.	Open Space	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000572	Sim						
										Sim						
	4º Piso															
	01 01S12	Cond.	Exterior	Split	MDV	MDVS026IX12EXT				Sim			R410A	0,80	1,67	N/A
	01 01S12/U01	Evap.	Sala Reuniões	Mural	MDV	MDVS026IX12INT			00000569	Sim						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equip. v. Ton CO2	
V I A N A D O C A S T E L O	30 S01	Cond.	Exterior (1º piso/R/C)	Multi	Midea	M40A-36HFN1-Q	D212075600613520160012						R-410A	2,70	5,64	
	30S01/U01	Evap.	Diretor (1º andar)				D212075590413506120079		00000962	x						
	30S01/U02	Evap.	Diretor (1º andar)				D212075590413506120074		00000961	x						
	30S01/U03	Evap.	D. Filomena (1º andar)				D212075590413506120069		00000960	x						
	30S01/U04	Evap.	S.Informativo (R/C)				D212075590413506120011		00000970	x						
	30 S02	Cond.	Exterior (R/C)	Multi	MDV	MDV3M060IX12EX							R-410A	2,10	4,38	N/A
	30 S02/U01	Evap.	Sala de espera				D202196320114319120010		00000975	x						
	30 S02/U02	Evap.	Sala COL/ D. Eduarda				D202196320114319120001		00000966	x						
	30 S02/U03	Evap.	Insp. Conceição Henriques				D202196320114319120007		00000971	x						
	30 S03	Cond.	Exterior (1º Piso)	Multi	MDV	MDV3M060IX12EX							R-410A	2,10	4,38	N/A
	30 S03/U01	Evap.	Dra. Sofia Correia				D202196320114319120002		00000963	x						
	30 S03/U02	Evap.	Insp.ª Margarida				D202196320114319120006		00000964	x						
	30 S03/U03	Evap.	Insp.ª Susana/Liliana				D202196320114319120019		00000965	x						
	30 S04	Cond.	Exterior (1º Piso)	Multi	MDV	MDV3M060IX12EX							R-410A	2,10	4,38	N/A
	30 S04/U01	Evap.	Sala Reuniões				D202196320114319120005		00000957	x						
	30 S04/U02	Evap.	Insp. Filipe/Insp.ª Estag. Eliana				D202196320114319120003		00000958	x						
	30 S04/U03	Evap.	Insp. Carla Monteiro / Eng.ª Catarina Pinto				D202196320114319120015		00000959	x						
	30 S05	Cond.	Exterior (R/C)	Multi	MDV	MDV3M060IX12EX							R-410A	2,10	4,38	N/A
	30 S05/U01	Evap.	Vieira/Insp. José Monteiro				D202196320114319120009		00000967	x						
	30 S05/U02	Evap.	Dra. Alda Alves				D202196320114319120013		00000968	x						
	30 S05/U03	Evap.	D. Fátima/D. Francisco				D202196320114319120004		00000969	x						
	30 S06	Cond.	Exterior (R/C)	Multi	MDV	MDV3M060IX12EX							R-410A	2,10	4,38	N/A
	30 S06/U01	Evap.	Receção				D202196320114319120008		00000972	x						
	30 S06/U02	Evap.	D. Cidália Oliveira				D202196320114319120011		00000973	x						
	30 S06/U03	Evap.	Dra. Ana Bela Pereira				D202196320114319120014		00000974	x						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Refrigeradora (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Descontinuado / Obsoleto	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equip. v. Ton CO2	
VILA FRANCISCA DE XIRÁ	08 01S01	Cond.	Exterior	Split	Hitachi	RAC-5101CHV	451522					2,5		R22	##	N/A	N/A
	08 01S01/U01	Evap.	Arquivo/Sala 12	Mural	Hitachi	RAS-5101CH	482438		R0011535	x							
	08 01S02	Cond.	Exterior	Multi	Daikin	5MXS90EV3B	J010561	2010						R410A	##	6,24	
	08 01S02/U01	Evap.	Sala 1	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283475	2010	R0011527	X							
	08 01S02/U02	Evap.	Sala 2	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283430	2010	R0011330	X							
	08 01S02/U03	Evap.	Sala 3	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J285318	2010	R0011392	X							
	08 01S02/U04	Evap.	Sala Espera	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283431	2010	R0011486	X							
	08 01S02/U05	Evap.	Sala 14	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283429	2010	R0011176	X							
	08 01S03	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB-09HFN1-QRC4W	*							R410A	##	1,52	N/A
	08 01S03/U01	Evap.	Recepção	Mural	Midea	MSR1U-09HRDN1-QRC4V	D212075590413506120004		R0011521	X							
	08 01S04	Cond.	Exterior	Multi	Daikin	4MXS68F2V1B	J056241	2010				6,8		R410A	##	5,43	
	08 01S04/U01	Evap.	Sala 4	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J281106	2010	R0011268	X							
	08 01S04/U02	Evap.	Sala 5	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J281108	2010	R0011128	X							
	08 01S04/U03	Evap.	Sala 6	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283480	2010	R0011283	X							
	08 01S04/U04	Evap.	Sala 7	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283456	2010	R0011197	X							
	08 01S05	Cond.	Exterior	Multi	Daikin	4MXS68F2V1B	J056244	2010				6,8		R410A	##	5,43	
	08 01S05/U01	Evap.	Sala 8	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J281050	2010	R0011102	X							
	08 01S05/U02	Evap.	Sala 9	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283477	2010	R0011449	X							
	08 01S05/U03	Evap.	Sala 10	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283476	2010	R0011460	X							
	08 01S05/U04	Evap.	Sala 17	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J284948	2010	R0011470	X							
	08 01S06	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB-09HFN1-QRC4W	*							R410A	##	1,52	N/A
	08 01S06/U01	Evap.	Sala 11	Mural	Midea	MSR1U-09HRDN1-QRC4V	D212075590413506120070		R0011468	AVARIADO							
	08 01S07	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-TZ25TKE	6563501515	2017	R0011467	X				R32	##	0,45	N/A
	08 01S07/U01	Evap.	Servidor/Sala 18	Mural	Panasonic	CS-TZ25TKEW	4907806561	2017	R0004865	X							
	08 01S08	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB-09HFN1-QRC4W	*							R410A	##	1,52	N/A
	08 01S08/U01	Evap.	Sala 16	Mural	Midea	MSR1U-09HRDN1-QRC4V	D212075590413506120084		R0011473	X							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Descontinuado / Obsuleto	Frio	Calor		Qtd . Kg	Equi v. Ton CO2	
	08 01S09	Cond.	Exterior	Split	Hitachi	RAC-5101CHV	499406					2,5		R22	# #	N/A	N/A
	08 01S09/U01	Evap.	15/Reuniões	Mural	Hitachi	RAS-5101CH	481906	—			X						
	08 01S10	Cond.	Exterior	Split	Hitachi	RAC-5101CHV	451490					2,5		R22	# #	N/A	N/A
	08 01S10/U01	Evap.	Arrumos	Mural	Hitachi	RAS-5101CH	482604		R0011462	AVARIADO							
	08 01S11	Cond.	Exterior	Split	Hitachi	RAC-5101CHV	47384					2,5		R22	# #	N/A	N/A
	08 01S11/U01	Evap.	Arrumos	Mural	Hitachi	RAS-5101CH	500809		R0011464	AVARIADO							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
VILA REAL	SISTEMA 2															
	32 S01	Cond.	Exterior	VRV	Toshiba	MCY-MAP0601HT	708C0243	2007		X			R-410A	9,90	20,67	
	32 S01/U01	Evap.	Sala 2.1	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400167	2007	R0014026	X						
	32 S01/U02	Evap.	Sala 2.2	Mural	Toshiba	MMK-AP0092H	72400177	2007	R0013805	X						
	32 S01/U03	Evap.	Sala 2.3	Mural	Toshiba	MMK-AP0092H	72300139	2007	R0013806	X						
	32 S01/U04	Evap.	Sala 2.4	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400169	2007	R0013807	X						
	32 S01/U05	Evap.	Sala 2.5	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400156	2007	R0013808	X						
	32 S01/U06	Evap.	Sala 2.6	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400161	2007	R0013809	X						
	32 S01/U07	Evap.	Sala 2.7	Mural	Toshiba	MMK-AP0092H	72300136	2007	R0013851	X						
	32 S01/U08	Evap.	Sala 2.8	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400144	2007	R0013919	X						
	32 S01/U09	Evap.	Arquivo	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400146	2007	R0013961	X						
	SISTEMA 1															
	32 S02	Cond.	Exterior	VRV	Toshiba	MCY-MAP0601HT	705C0092	2007		X			R-410A	8,80	18,37	
	32 S02/U01	Evap.	Sala 1.1	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400071	2007	R0013932	X						
	32 S02/U02	Evap.	Sala 1.2	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400073	2007	R0013903	X						
	32 S02/U03	Evap.	Sala 1.3	Mural	Toshiba	MMK-AP0092H	72300098	2007	R0013827	X						
	32 S02/U04	Evap.	Sala 1.4	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400147	2007	R0014114	X						
	32 S02/U05	Evap.	Sala 1.5	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400172	2007	R0014008	X						
	32 S02/U06	Evap.	Sala 1.6	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400170	2007	R0013789	X						
	32 S02/U07	Evap.	Sala 1.7	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72300134	2007	R0014071	X						
	32 S02/U08	Evap.	Sala 1.8	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400137	2007	R0013946	X						
	32 S02/U09	Evap.	Arquivo 1º ANDAR	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400128	2007	R0013786	X						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Estado de Conservação		Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										A funcionar	Descontinuado/Obsoleto	Frio	Calor		Qtd. Kg	Equip. v. Ton CO2	
V I S E U																	
	1º PISO																
	33 S01	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C128EH5	673607		R0000487	X				R-22	1,26	N/A	N/A
	33 S01/U01	Evap.	Sala 1	Mural	Sanyo	SAP-K128EH5											
	33 S02	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C188EH5	673407		R0000488	X				R-22	1,87	N/A	N/A
	33 S02/U01	Evap.	Sala 2	Mural	Sanyo	SAP-K188EH5											
	33 S03	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C128EH5	673607		R0000491	X				R-22	1,26	N/A	N/A
	33 S03/U01	Evap.	Sala 3	Mural	Sanyo	SAP-K128EH5											
	33 S04	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C188EH5	641007		R0000493	X				R-22	1,87	N/A	N/A
	33 S04/U01	Evap.	Sala 4	Mural	Sanyo	SAP-K188EH5											
	33 S05	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C188EH5	641207		R0000495	X				R-22	1,87	N/A	N/A
	33 S05/U01	Evap.	Sala 5	Mural	Sanyo	SAP-K188EH5											
	33 S06	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C188EH5	640407		R0000489	X				R-22	1,87	N/A	N/A
	33 S06/U01	Evap.	Sala 6	Mural	Sanyo	SAP-K188EH5											
	33 S07	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C188EH5	641207		R0000490	X				R-22	1,87	N/A	N/A
	33 S07/U01	Evap.	Sala 8	Mural	Sanyo	SAP-K188EH5											
	33 S08	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	640007		R0000494		Avariado			R-22	0,87	N/A	N/A
	33 S08/U01	Evap.	S. 7 Gab.1	Mural	Sanyo	SAP-K078EH5											
	33 S09	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C128EH5	205407		R0000492	X				R-22	1,26	N/A	N/A
	33 S09/U01	Evap.	S. 7 Gab.2	Mural	Sanyo	SAP-K128EH5											
	2º PISO																
	33 S10	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	186907		R0000496	X				R-22	0,75	N/A	N/A
	33 S10/U01	Evap.	Sala 1	Mural	Sanyo	SAP-K078EH5											
	33 S11	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	1879017		R0000497	X				R-22	0,75	N/A	N/A
	33 S11/U01	Evap.	Sala 2	Mural	Sanyo	SAP-K078EH5											
	33 S12	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	167207		R0000499	X				R-22	0,75	N/A	N/A

[illegible]