



REPÚBLICA
PORTUGUESA

CULTURA

**PATRIMÓNIO
CULTURAL**

Direção-Geral do Património Cultural

Exmo(a) Sr.(a)
Câmara Municipal de Tomar
Praça da República Apartado 445
2300-550 TOMAR, Portugal

Sua referência	Sua comunicação	Ofício n.º	S-2022/578986 (C.S:1580984)
		Data	31/03/2022
		Procº n.º	DRL-DS/2010/14-18/57/PPA/11360 (C.S:234543)
		Cód.Manual	

Assunto: PPA - Igreja de São João Baptista em Tomar - conservação e restauro dos painéis laterais e retábulo da Capela-mor, Praça da República Tomar
Requerente: Câmara Municipal de Tomar

Comunico a V. Ex.^a que por despacho do Senhor Diretor-Geral de 29/03/2022, foi emitido parecer **Favorável** sobre o processo acima referido, de acordo com os termos da informação em anexo.

Com os melhores cumprimentos.

Diretora do Departamento dos Bens Culturais
Maria Catarina Coelho

/EC



Aprovo

João Carlos dos Santos
Diretor-Geral

Concordo com a Comissão Interm. 23-03-29
Chefe 23/03/2022

Maria Catarina Coelho
Diretora do Departamento
dos Bens Culturais

CONCORDO. PROPOSTA A APROVAÇÃO
DA PRESENTE INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAUR. À CONSIDERAÇÃO
25.3.2022
Carlos Bessa
Chefe de Divisão de Salvaguarda
do Património Arquitetónico

A comissão do DBC/PSPA
parece parecer de
conservação e restauro.
Elizabete Moura
Diretora
Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização
23/03/2022

INFORMAÇÃO n.º196 /DEPOF/2022

data: 23.03.2022 cs: 1578790

processo n.º: 234843

Assunto: Conservação e restauro dos painéis laterais e retábulo da capela-mor da Igreja de São João Baptista, Tomar

Relativamente ao assunto em epígrafe, a 3 de Dezembro de 2021 foi emitido um parecer sobre o relatório prévio elaborado pelo Laboratório de Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar, para o tratamento dos painéis laterais e retábulo da capela-mor da Igreja de São João Baptista (informação n.º 676/DEPOF/2021, em anexo).

O Município de Tomar envia, agora, para conhecimento, o mapa de trabalhos respeitante à referida intervenção.

Apesar desse mapa de trabalhos incluir outras intervenções para além das descritas no relatório prévio (que incluía apenas os elementos em madeira da capela-mor), parece-nos que os trabalhos descritos cumprem e estão em conformidade com as ações elencadas e definidas na metodologia e no tratamento proposto.

À Consideração Superior

Maria José Moinhos

Maria José Moinhos

(Técnica Superior)