

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REPARAÇÕES URGENTES NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE PORTIMÃO		
	1.1	GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA		
1	1.1.1	Verificação da anomalia existente no sistema de gestão técnica centralizada que se encontra sem qualquer possibilidade de comando e controlo. Inclui substituição do modem e intervenção do fabricante durante 1 dia.	UN	1
	1.2	CHILLER		
2	1.2.1	verificação da anomalia existente no sistema de gestão técnica centralizada que se encontra sem qualquer possibilidade de comando e controlo. Inclui substituição do modem e intervenção do fabricante durante 1 dia. Marca: \"Daikin\"	UN	1
	1.3	SALA INFORMÁTICA		
3	1.3.1	Reparação da unidade de ar condicionado, através da detecção e correção da fuga existente. Colocação à carga com azoto. Colocação de gás refrigerante. Verificações e ensaios.	UN	1
	1.4	UNIDADES DE TRATAMENTO		
4	1.4.1	UTAN 2.4 : Reparação do ventilador.	UN	1
5	1.4.2	UTAN 2.2 : Fornecimento e montagem do atuador da válvula.	UN	1
	1.5	VENTILOCONVETORES		
6	1.5.1	Gab 20: Fornecimento e montagem do condensador do ventiloconvetor.	UN	1