

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	Local de entrega
	A	EQUIPAMENTO:				
	1	Manutenção				
1	1.1	Manutenção Mensal de sistemas de SADI e SADIR conforme NT 12 ANEPC	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
2	1.2	Colocação de peças inerentes ao sistemas de SADI ou SADIR (Baterias, detetores placas de centrais ou outros, acessórias técnicas)	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
	2	Centro de estudos Egas Moniz Piso 6				
3	2.1	Detetor Otico 830P mod Tyco, ou equivalente	UN	18	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
4	2.2	4B 4 Detetector base	UN	19	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
5	2.3	Botoneira de Incendio MCP 820 mod Tyco, ou equivalente	UN	2	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
6	2.4	Sirene interior com base e Flash P80SB com frame de montagem mod Tyco, ou equivalente	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
7	2.5	Cabo Antifogo JEH-ST 2*2*0,8 E30/90, ou equivalente	m	200	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
	3	FML - Serv Administrativos Piso 3				
8	3.1	Detetor Otico 830P mod Tyco, ou equivalente	UN	26	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
9	3.2	4B 4 Detetector base	UN	26	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
10	3.3	Botoneira de Incendio MCP 820 mod Tyco, ou equivalente	UN	2	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
11	3.4	Sirene interior com base e Flash P80SB com frame de montagem mod Tyco, ou equivalente	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
12	3.5	Cabo Antifogo JEH-ST 2*2*0,8 E30/90, ou equivalente	m	100	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
	4	Siemens Reynaldo dos Santos				
13	4.1	Detetores CERBERUS PRO, ou equivalente	UN	2	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
14	4.2	Acessoria Técnica	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
15	4.3	Manutenção	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
	5	Gastro Piso 2				
16	5.1	Baterias de 12V/12Ah	UN	2	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
	6	Reynaldo dos Santos				

17	6.1	Comunicador telefonico para central de sadi com 2 outputs para alarme e falha, com comunicação para os seguranças.	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
18	6.2	Programação da central de SADI para enviar alarmes	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
19	7.1	Detetor Otico 830P mod Tyco, ou equivalente	UN	18	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
20	7.2	4B 4 Detetector base	UN	18	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
21	7.3	Botoneira de Incendio MCP 820 mod Tyco, ou equivalente	UN	4	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
22	7.4	Sirene interior com base e Flash P80SB com frame de montagem mod Tyco, ou equivalente	UN	3	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
23	7.5	Cabo Antifogo JEH-ST 2*2*0,8 E30/90, ou equivalente	m	150	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
24	7.6	Calha Técnica 20*12,5 mm	m	20	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
8	Anatomia Piso 1					
25	8.1	Detetor Otico 830P mod Tyco, ou equivalente	UN	13	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
26	8.2	4B 4 Detetector base	UN	13	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
27	8.3	Botoneira de Incendio MCP 820 mod Tyco, ou equivalente	UN	4	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
28	8.4	Sirene interior com base e Flash P80SB com frame de montagem mod Tyco, ou equivalente	UN	3	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
29	8.5	Cabo Antifogo JEH-ST 2*2*0,8 E30/90, ou equivalente	m	100	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
30	8.6	Calha Técnica 20*12,5 mm	m	20	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
9	Central telefonica					
31	9.1	Detetor Otico 830P mod Tyco, ou equivalente	UN	16	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
32	9.2	MCP820 Botão de Interior Tyco/Zettler, ou equivalente	UN	3	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
33	9.3	4B 4 Detetector base	UN	20	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
34	9.4	SUS516W caixa Tyco/Zettler, ou equivalente, para Botão	UN	3	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
35	9.5	Interface de 1 Saída Tyco RIM800 para porta automática, ou equivalente	UN	2	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
36	9.6	P80SR - Sirene Tyco/Zettler, Interior, Endereçável de protocolo MX, Frame para Sirene P80SR, ou equivalente	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
37	9.7	Cx para modulo Rim 800 100*100 mm	UN	2	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
38	B	INSTALAÇÃO DO SISTEMA	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
39	B	CONFIGURAÇÃO TXG E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL
40	C	MANUTENÇÃO CORRETIVA	UN	1	De acordo com o anexo A do Caderno de Encargos	FMUL