

ANEXO A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd
A	EQUIPAMENTO: SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO		
1	Manutenção:		
1.1	Manutenção Mensal de sistemas de SADI e SADIR conforme NT 12 ANEPC	un	1
1.2	Colocação de peças inerentes aos sistemas de SADI ou SADIR (Baterias, detetores placas de centrais ou outros, acessórios técnicas)	un	1
2	Centro de estudos Egas Moniz Piso 6:	un	
2.1	Detetor Ótico 830P mod Tyco, ou equivalente	un	18
2.2	4B 4" Detetor base	un	19
2.3	Botoneira de Incendio MCP 820 mod Tyco, ou equivalente	un	2
2.4	Sirene interior com base e Flash P80SB com frame de montagem mod Tyco, ou equivalente	un	1
2.5	Cabo Antifogo JEH-ST 2*2*0,8 E30/90, ou equivalente	un	200
Com ligação á central MZX 125 da Anatomia Piso 6			
3	FML - Serv Administrativos Piso 3:		
3.1	Detetor Ótico 830P mod Tyco, ou equivalente	un	26
3.2	4B 4" Detector base	un	26
3.3	Botoneira de Incendio MCP 820 mod Tyco, ou equivalente	un	2
3.4	Sirene interior com base e Flash P80SB com frame de montagem mod Tyco, ou equivalente	un	1
3.5	Cabo Antifogo JEH-ST 2*2*0,8 E30/90, ou equivalente	un	100
Com ligação á central MZX 252 do Serv Adm. Piso 3			
4	Siemens Reynaldo dos Santos:		
4.1	Detetores CERBERUS PRO, ou equivalente	un	2

4.2	Acessoria Técnica	un	1
4.3	Manutenção	un	1
5	Gastro Piso 2:		
5.1	Baterias de 12V/12Ah	un	2
6	Reynaldo dos Santos:		
6.1	Comunicador telefónico para central de sadi com 2 outputs para alarme e falha, com comunicação para os seguranças.	un	1
6.2	Programação da central de SADI para enviar alarmes	un	1
7			
7.1	Detetor Ótico 830P mod Tyco, ou equivalente	un	18
7.2	4B 4" Detector base	un	18
7.3	Botoneira de Incendio MCP 820 mod Tyco, ou equivalente	un	4
7.4	Sirene interior com base e Flash P80SB com frame de montagem mod Tyco, ou equivalente	un	3
7.5	Cabo Antifogo JEH-ST 2*2*0,8 E30/90, ou equivalente	un	150
7.6	Calha Técnica 20*12,5 mm	un	20
Com ligação á central MZX 125 da Biblioteca P6/7			
8	Anatomia Piso 1:		
8.1	Detetor Ótico 830P mod Tyco, ou equivalente	un	13
8.2	4B 4" Detector base	un	13
8.3	Botoneira de Incendio MCP 820 mod Tyco, ou equivalente	un	4
8.4	Sirene interior com base e Flash P80SB com frame de montagem mod Tyco, ou equivalente	un	3
8.5	Cabo Antifogo JEH-ST 2*2*0,8 E30/90, ou equivalente	un	100
8.6	Calha Técnica 20*12,5 mm	un	20
Com ligação á central MZX 125 da Anatomia Piso 1			
9	Central telefónica		
9.1	Detetor Ótico 830P mod Tyco, ou equivalente	un	16
9.2	MCP820 Botão de Interior Tyco/Zettler, ou equivalente	un	3
9.3	4B 4" Detector base	un	20

9.4	SUS516W caixa Tyco/Zettler, ou equivalente, para Botão	un	3
9.5	Interface de 1 Saída Tyco RIM800, ou equivalente, para porta automática	un	2
9.6	P80SR - Sirene Tyco/Zettler, ou equivalente, Interior, Endereçável de protocolo MX, Frame para Sirene P80SR	un	1
9.7	Cx. para modulo Rim 800 100*100 mm	un	2
B	INSTALAÇÃO DO SISTEMA	un	1
	CONFIGURAÇÃO TXG E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO	un	1
C	MANUTENÇÃO CORRETIVA	un	1