

ANEXO A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Aquisição de serviços de manutenção UPS da FMUL: Manutenção preventiva aos seguintes equipamentos:			
Item	Descrição:	Unidade	Quantidade
P 0 A 22	Sala Gestão Técnica APC 620 VA POWER LAN Nº serie JS0720X22360	Un	1
P 1 A 18	Instituto Fisiologia Nº serie QFA09025	Un	1
P 1 A 19	Instituto Fisiologia Nº serie 13035013398Vv263	Un	1
P 1 B 35	Instituto Farmacologia Nº serie S60TA25/0951A011	Un	1
P 1 B 43	Instituto Farmacologia Nº serie SRT6KXLI / 6 Kva	Un	1
P1 B 55	Instituto Farmacologia Nº serie 15A10/0513A027	Un	1
P1 B 32	Instituto Farmacologia Nº serie AQ1720361603	Un	1
P 2 B 43	Instituto Bioquímica Nº serie NP30N10-0439A041	Un	1
P 2 B 45	Instituto Bioquímica Nº serie JJ0839013393	Un	1
P 2 B 46	Instituto Bioquímica Nº serie 1Y3N17051	Un	1
P 2 B 65	Instituto Bioquímica Nº serie AS1823132971	Un	1
P 0C Servidores	Informática - GE - UPS - LP40-33	Un	1
P 0C Servidores	Informática - GE - UPS - LP40-33	Un	1
Aquisição de serviços de manutenção UPS da FMUL: Manutenção corretiva			

Nota:

Durante a execução do contrato, caso exista a necessidade de manutenção corretiva, com substituição de peças e/ou equipamento, deverá ser apresentado um orçamento, que deverá ser expressamente aprovado pela FMUL.