

**Requisição Nº: REQ22003746**

Descrição **PC/421/2022**
Data Registo **16/09/2022**
Data Criação **16/09/2022**
Cod.Direcção **DIRECAO ENGENHARIA**
Cod. Serviço **ADMIN.DIRECTA**
Desc. Serviço **Administração Directa**
Desc. Direcção **Direcção Engenharia**
Nº Colaborador a que se destina **280**
Nome Colaborador **Adosinda Ferreira Soares de Sousa**
Data de Aprovação **16/09/2022**
Aprovador **AGUASDOPORTO\CARLOSMATOS**

Original

No.	Descrição	Qtd. Stock	Cod. Localização	Qtd. Requisitada	Qtd. a Entregar	Qtd. Proposta	Unidade Medida Base
SERV100020	REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO PAVIMENTOS	0,00		1,0	0,00	0,00	UNI
Esp. Tecn.	Reparação / Reposição de pavimentos						

Fundamentos

Solicitado pelo Coordenador Engº Carlos Matos, 3167, e Engº Luis Teixeira, 7220
PC421/2022 no valor de 21.122,90€
Reparação urgente pelo motivo da rotura da Conduta Adutora Castanheira-Areosa
URGENTE