

CADERNO DE ENCARGOS

CONSULTA PRÉVIA

(cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 40.º e 42.º do Código dos Contratos Públicos - CCP)

Aquisição de Serviços de Manutenção Preventiva dos Equipamentos de Climatização da ACT para o ano de 2023

PARTE I CONDIÇÕES GERAIS

CAPITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 1.^a Apresentação

1. A ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, abreviadamente designada ACT, é um serviço integrado na administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, com Sede em Lisboa, na Praça de Alvalade, n.º 1, 1749-073 Lisboa.
2. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do presente procedimento, sendo a Segunda Contratante a entidade com a qual serão contratualizados os serviços descritos no presente documento.

Cláusula 2.^a Objeto

O contrato a celebrar tem por objeto a «**Aquisição de Serviços de Manutenção Preventiva dos Equipamentos de Climatização da ACT para o ano de 2023**», de acordo com as Especificações Técnicas constantes da Parte II do Caderno de Encargos.

Cláusula 3.^a Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato integra ainda, quando existam, os seguintes elementos:
 - a) O suprimento dos erros e das omissões, do Caderno de Encargos, identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;

- b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
 - c) O Caderno de Encargos;
 - d) A proposta adjudicada;
 - e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.
5. As divergências suscitadas pela interpretação, validade ou execução do contrato, que não puderem solucionar-se pelas regras anteriormente expostas, poderão ser objeto de tentativa de conciliação prévia a realizar entre as partes Contratantes, as quais deverão decidir, por acordo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

Cláusula 4.ª

Prazo de execução

O prazo de execução do contrato começa, previsivelmente, no dia 01/01/2023 e termina no dia 31/12/2023, iniciando-se a contagem do prazo na data da assinatura do contrato.

Cláusula 5.ª

Local da execução do contrato

A prestação de serviços realizar-se-á em todas instalações da Autoridade para

as Condições do Trabalho, cuja identificação se encontra na Parte II do Caderno de Encargos.

Cláusula 6.^a

Preço

1. O preço base para o presente procedimento é de **€ 21.562,00** (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e dois euros), acrescido de IVA à taxa legal de 23%, o que perfaz o montante total de **€ 26.521,26** (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e um euros e vinte e seis cêntimos).
2. Por forma a dar cumprimento ao dever de fundamentação imposto no n.º 3 do artigo 47.º do CCP, informa-se que o preço base foi estabelecido com base em critérios objetivos, tendo por referência o valor médio dos orçamentos apresentados no âmbito da consulta preliminar efetuada ao mercado, nos termos do artigo 35.º-A do CCP, conforme descrito em sede do enquadramento jurídico de suporte à abertura do presente procedimento aquisitivo.

CAPITULO II

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Secção I – Obrigações do prestador de serviços

Subsecção I

Disposições Gerais

Cláusula 7.^a

Obrigações do prestador de serviços

1. Apresentar proposta em resposta ao convite formulado pela ACT, no âmbito do presente Caderno de Encargos;

2. Prestar os serviços conforme as condições definidas no presente Caderno de Encargos e demais documentos contratuais;
3. Comunicar à ACT, logo que deles tenham conhecimento, os factos que tornem total ou parcialmente impossível o cumprimento de qualquer das suas obrigações, nos termos do presente Caderno de Encargos;
4. Não alterar as condições da prestação de serviços fora dos casos previstos no presente Caderno de Encargos;
5. Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições da prestação de serviços, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;
6. Comunicar à ACT qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, designadamente, a sua denominação e sede social, os seus representantes legais, a sua situação jurídica ou a sua situação comercial;
7. Comunicar à ACT a nomeação do gestor do contrato responsável pela gestão do contrato celebrado, bem como quaisquer alterações relativamente à sua nomeação.
8. Indicar à ACT a leitura dos contadores de todos os equipamentos contratualizados no final de cada ano civil.

Cláusula 8.ª

Níveis de serviço, requisitos técnicos e funcionais

Os prestadores de serviços obrigam-se a cumprir os níveis de serviço, requisitos e especificações constantes da Parte II do presente Caderno de Encargos.

Subsecção II

Dever de Sigilo

Cláusula 9.^a

Objeto do dever de sigilo

1. O prestador de serviços e todos os elementos da sua equipa de trabalho ou terceiros por si contratados devem guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, que venham a ter conhecimento em contacto com as atividades da ACT, ou que resultem da realização dos trabalhos, sob pena de conferir à ACT o direito de rescindir o contrato e ser indemnizada pelos danos causados.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, sem autorização prévia e expressa da ACT, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente a execução do contrato.
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Cláusula 10.^a

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor, indefinidamente, mesmo após a cessação do contrato, salvo declaração expressa em contrário pela ACT, a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

Cláusula 11.ª

Direito de inspeção

1. A ACT reserva-se o direito de fazer inspecionar por delegados ou agentes seus, em todo e qualquer tempo ou lugar, ocasional ou permanentemente, a forma como o prestador de serviços executa o objeto do contrato, podendo rejeitar em todo ou em parte aquilo que for executado incorretamente, não esteja de acordo com as disposições contratuais ou com a boa prática profissional ou técnica corrente.
2. O exercício do direito de inspeção por parte da ACT não diminui, de qualquer modo, a responsabilidade do prestador de serviços no caso de posterior verificação de deficiente execução dos trabalhos contratados.

Cláusula 12.ª

Reuniões

Durante a execução do contrato poderão ser promovidas reuniões entre o prestador de serviços e a ACT ou entidades por esta designada.

Cláusula 13.ª

Marcas, patentes ou licenças

São da responsabilidade do prestador de serviços quaisquer encargos decorrentes de registo de marcas e patentes ou licenças, necessárias para a execução do contrato.

Secção II - Obrigações da ACT

Cláusula 14.ª

Preço contratual

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo

cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a ACT pagará ao prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de cargas fiscais e parafiscais às taxas legais em vigor, se estas forem legalmente devidas.

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída à ACT, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

Cláusula 15.ª

Faturação e Pagamento

1. O preço indicado na proposta adjudicada será pago, trimestralmente, após a realização da prestação de serviços e o envio dos relatórios de intervenção.
2. As faturas só poderão ser emitidas após o cumprimento das obrigações referidas no n.º 1.
3. As faturas são pagas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a sua receção pela ACT através de transferência bancária para a conta do segundo outorgante.
4. O não pagamento total da fatura dentro do prazo referido no número anterior determina a constituição do primeiro outorgante em mora relativamente ao montante em dívida e a consequente obrigação de pagar juros moratórios correspondentes ao montante em causa, calculados à taxa legal, a partir do dia seguinte ao do vencimento da fatura até ao dia, inclusive, em que o pagamento integral desse montante seja efetuado na conta bancária do segundo outorgante.
5. Em caso de discordância por parte da ACT, quanto ao valor indicado na fatura, deve esta comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura

corrigida.

6. A revisão de preços depende sempre de acordo entre as partes.

7. As faturas devem ser enviadas por um dos seguintes meios:

- a) Para o endereço de correio eletrónico expediente.faturas@act.gov.pt, identificando, de forma inequívoca, a Referência do Procedimento Aquisitivo N.º228/ACT/DPF/2022 e o objeto contratual, ou
- b) Através sistema de faturação eletrónica em vigor para a Administração Pública, <https://www.feap.gov.pt/Paginas/Default.aspx>.

Cláusula 16.ª

Gestor do Contrato

- 1. ACT deverá designar um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, nos termos previstos pelo artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos;
- 2. A identificação do gestor do contrato, constará do conteúdo do mesmo quando este for reduzido a escrito, conforme se prevê na alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos.

CAPITULO III

PENALIDADES E RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula 17.ª

Penalidades contratuais

- 1. Pelo incumprimento dos prazos fixados na prestação dos serviços, bem como das restantes obrigações constantes do presente cadernos de encargos, confere à ACT o direito a ser indemnizada através da aplicação de sanção pecuniária, nos termos dos números seguintes.
- 2. O valor da sanção pecuniária a aplicar e creditada a favor da entidade adquirente ou deduzida ao preço a pagar pelo fornecimento.

3. Em caso de incumprimento do prazo de resposta, de 24 horas, após o reporte dos problemas, problemas para a resolução dos mesmos, por causa imputável à entidade fornecedora, deverá ser aplicada uma sanção diária, de acordo com a seguinte fórmula:

$$P = V * A / n.^{\circ} \text{ de dias de execução do contrato}$$

Sendo:

P = montante da sanção;

V = valor do contrato;

A = número de horas de atraso.

Cláusula 18.ª

Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe possa ser razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
 - a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na parte em que intervenham;

- b) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ônus que sobre ele recaiam;
 - c) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais;
 - d) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
 - e) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a sabotagem;
 - f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Cláusula 19.ª

Resolução pelo prestador de serviços

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador de serviços pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido pela ACT e esteja em dívida há mais de seis meses ou o montante em dívida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preço contratual, excluindo juros.
2. Nos casos de dívida previstos no número anterior, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada à ACT, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora

a que houver lugar.

3. Nos casos não abrangidos pelo número anterior, antes de proceder à resolução, e se considerar que ainda é possível sanar o motivo de incumprimento, deverá a Segunda Contratante notificar a ACT da sua intenção, dos motivos porque pretende resolver o contrato e fixar um prazo para que a ACT proceda à reparação das condições de incumprimento, findo o qual e se se mantiver esta situação, tornar-se-á efetiva a resolução.

Cláusula 20.^a Resolução pela ACT

Se o adjudicatário não cumprir de forma exata e pontual as obrigações contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputável deve o contraente público notificá-lo para o seu cumprimento dentro de um prazo razoável, salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossível ou o contraente público tenha perdido o interesse na prestação, após o que, persistindo o incumprimento, haverá resolução do contrato pela entidade pública.

CAPÍTULO IV AJUSTES AO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

Cláusula 21.^a Modificações objetivas do contrato

1. Durante o período de execução do contrato, a ACT poderá verificar a necessidade de, perante situações de risco não passíveis de previsão, ajustar o seu objeto na medida estritamente necessária e devidamente justificada.
2. Salvo o disposto no número anterior, todas as alterações ao contrato, bem como aditamentos que as partes pretendam efetuar, deverão constar de documento subscrito e rubricado por ambas e com forma idêntica à do contrato.

Cláusula 22.^a

Subcontratação e cessão da posição contratual

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.

Cláusula 23.^a

Entrada em vigor

1. O contrato produz efeitos desde a data da sua assinatura até 31/12/2023.
2. São encargos do prestador de serviços todas as despesas inerentes à celebração do contrato.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 24.^a

Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificadas no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contrato, constantes do contrato, deve ser comunicada a outra parte.

Cláusula 25.ª

Contagem de prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados, nos termos do artigo 471º do CCP.

Cláusula 25.ª

Casos omissos

Em tudo o omissos no contrato observar-se-á o disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, e demais legislações aplicáveis.

Cláusula 26.ª

Foro competente

Para dirimir quaisquer questões ou litígios emergentes da interpretação ou violação do contrato, fica estipulada a competência do tribunal administrativo de círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

PARTE II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cláusula 27.^a

Manutenção

1. A manutenção preventiva deve ser feita de modo a:

- Controlar as condições de funcionamento e de segurança dos equipamentos, tendo em vista a otimização do seu rendimento;
- Aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos;
- Otimizar a disponibilidade dos equipamentos com o intuito de diminuir os períodos de paragem causados por avarias e
- Diminuir o número de intervenções corretivas.

2. No decorrer da manutenção preventiva, caso de se detete a necessidade de intervenção corretiva, fora do âmbito dos trabalhos do presente contrato, a prestadora de serviços tem de apresentar um orçamento, ficando a execução da mesma dependente da apreciação da ACT.

3. Os orçamentos são enviados para o correio eletrónico do gestor do contrato.

Cláusula 28.º

Horário de Trabalho

Os trabalhos de manutenção preventiva serão executados nos dias úteis, no período compreendido entre as 09h00 e as 17h00.

Cláusula 29.º

Tarefas a assegurar

1. O prestador do serviço deverá garantir a execução das seguintes tarefas, de acordo com a seguinte periodicidade:

Tarefa: Verificações e reparações previstas	Periodicidade			
	Mensal Sala de Servidores de Alvalade	Trimestral	Semestral	Anual
SPLITS E MULTISPLITS				
Verificação da existência de água no tabuleiro de condensados. Limpeza e correção, se necessário, de forma a garantir o escoamento por pendentes e/ou bomba de condensados		X		
Lavagem e desinfeção do filtro e evaporador		X		
Verificação e regulação se necessário da orientação das alhetas de insuflação e retorno		X		
Medição e registo do consumo elétrico do compressor		X		
Medição e registo da pressão dos circuitos		X		
Medição e registo da temperatura de entrada e saída no evaporador		X		
Medição e registo da temperatura do ar exterior e do ar interior do espaço afeto ao equipamento		X		
Limpeza do condensador				X
Verificação da existência de pontos de corrosão e efetuar a sua correção				X
Verificação do estado da tubagem e seu isolamento				X
Verificação da estanqueidade do circuito de gás, da pressão e recarga até 0,5kg, se necessário				X
Realização de reapertos mecânicos e elétricos				X
Limpeza e higienização do tabuleiro de condensados				X
Substituição de filtros de ar, se necessário				X
VRV (UNIDADE EXTERIOR E UNIDADES INTERIORES)				
Verificação da existência de água no tabuleiro de condensados. Limpeza e correção, se necessário, de forma a garantir o escoamento por pendentes e/ou bomba de condensados		X		
Lavagem e desinfeção do filtro regenerativo e evaporador		X		
Verificação da existência de pontos de corrosão e efetuar a sua correção		X		
Medição e registo da temperatura de entrada e saída no evaporador		X		

Medição e registo do consumo elétrico do compressor e dos ventiladores		X		
Medição e registo da temperatura do ar exterior e do ar interior do espaço afeto ao equipamento		X		
Limpeza do condensador				X
Verificação do estado da tubagem e seu isolamento				X
Verificação da estanqueidade do circuito de gás, da pressão e recarga até 0,5kg, se necessário				X
Realização de reapertos mecânicos e elétricos				X
Substituição de filtros de ar, incluindo de insuflação e de retorno, se necessário				X

Tarefa: Verificações e reparações previstas	Periodicidade			
	Mensal Sala de Servidores de Alvalade	Trimestral	Semestral	Anual
CLOSE CONTROL				
Inspeção e limpeza dos filtros das unidades interiores	X	X		
Verificação de vestígios de óleo nas ligações das tubagens	X	X		
Registo de dados de funcionamento, determinação de rendimentos e comparação com valores nominais	X	X		
Verificação de ruídos e vibrações anómalas	X	X		
Verificação do estado dos motores e sistemas de transmissão	X	X		
Verificação do funcionamento de válvulas e elementos de segurança	X	X		
Verificação de tabuleiros de condensados e sifão, tratamento contra bactérias	X	X		
Inspeção e limpeza dos ventiladores axiais e centrifugos	X	X		
Inspeção do estado das válvulas, filtro seco e visor de líquido	X	X		
Medição da tensão, intensidade e consumos	X	X		
Verificação dos isolamentos dos condutores e aperto dos terminais	X			X
Verificação do estado das baterias, deformação de tubos e alhetas, limpeza	X			X
Verificação de equipamentos elétricos de comando, controlo e sinalização da unidade	X			X
Verificação da estanqueidade do circuito de gás, da pressão e recarga até 0,5kg, se necessário	X			X
Verificação do funcionamento dos pessostatos e termostatos	X			X
Verificação do funcionamento das válvulas de expansão, de serviço e eletroválvulas	X			X

Inspeção de painéis eletrónicos e verificação de parâmetros	X			X
Substituição dos filtros de ar, se necessário	X			X
Verificação de corrosões, pinturas e suportes	X			X
Abertura e limpeza do condensador	X			X

2. Todas as tarefas incluídas, no presente Caderno de Encargos, e a realizar têm de estar de acordo com o recomendado pelos fabricantes dos equipamentos e com as normas da especialidade.

Cláusula 30.ª

Relatório de serviço

1. O prestador de serviços tem de elaborar os relatórios de níveis de serviço, com indicação do(s) serviço(s) prestado(s), características dos mesmos e o local onde foi prestado o serviço com indicação da morada, piso e sala.
2. Os relatórios dos níveis de serviço devem ser enviados para o correio eletrónico do Gestor do Contrato.
3. O não envio dos relatórios ou a existência de erros que não permitam a monitorização da prestação do serviço tem um efeito suspensivo no pagamento das faturas em dívida pela entidade adquirente até à regularização da situação em causa.

Cláusula 31.ª

Obrigações do Prestador de Serviços

São obrigações do prestador de serviços:

- Garantir o plano de manutenção estabelecido.

- Fornecer todos os consumíveis necessários para a realização dos trabalhos descritos na cláusula 29.^a, designadamente, materiais de limpeza e sprays de limpeza e lubrificantes.
- Executar os trabalhos com cuidado e diligência;
- Deixar as instalações em perfeito estado de conservação e limpeza após realizar os trabalhos de manutenção.
- Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre Segurança, Higiene e Saúde no trabalho.
- Tem, obrigatoriamente, de se fazer acompanhar de kits de segurança nas deslocações aos locais aonde serão prestados os serviços.
- Todos os técnicos têm de ter seguro pessoal e de responsabilidade civil.
- Realizar ação de Prevenção Contra a Doença do Legionário dos respetivos equipamentos.

Cláusula 32.^a

Exclusões ao Contrato

Encontra-se excluído do âmbito do presente contrato:

- a) A substituição de peças estáticas (tubagens, isolamentos, sobresselentes das unidades, etc.);
- b) A substituição de peças de desgaste (compressores, motores elétricos, bobines, contactores, etc.), carga de fluido refrigerante, responsabilidade e/ou indemnização por danos causados direta ou indiretamente pelas instalações de climatização;
- c) E outros trabalhos e fornecimentos não mencionados no presente contrato.

Cláusula 33.ª

Identificação dos equipamentos

Os equipamentos objeto do presente contrato encontram-se identificados no mapa infra, estando as características individuais de cada equipamento no Anexo I ao presente Caderno de Encargos.

Serviços Desconcentrados	Morada	Especificidades Técnicas e Equipamentos da ACT					
		Unidade expansão directa Close Control	Unidade mono-split de climatização	Unidade exterior expansão directa (VRF)	Unidade interior expansão directa (VRF)	Unidade exterior expansão directa (multi-split)	Unidade interior expansão directa (multi-split)
Centro Local da Península de Setúbal - ALMADA	Av. D. Nuno Álvares Pereira, 68 - 2800-177 Almada - Tel: 212 721 020	2	12				
Centro Local Baixo Vouga - AVEIRO	Av. Dr. Lourenço Peixinho, 98 r/c - 3800-159 Aveiro - Tel: 234 379 748		4				
Unidade Local do BARREIRO	Av. do Bocage, 14 Cave - 2830-002 Barreiro - Tel: 212 170 510			2	6		
Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo - BEJA	Rua Luís de Camões, n.º1 - 7800-508 Beja - Tel: 284 313 500		33				
Unidade Local de BRAGA	Largo do Rossio da Sé - 4704-506 Braga - Tel: 253 613 365		25				
Centro Local Nordeste Transmontano - BRAGANÇA	Av Cidade de Zamora 52 - 5300-111 Bragança - Tel: 273 304 860		12				
Centro Local da Beira Interior - CASTELO BRANCO	Av. Nuno Álvares, 24 - 6000-083 Castelo Branco - Tel: 272 340 530			1	12		
Centro Local do Mondego - COIMBRA	Av. Fernão Magalhães, 447 - 1º - 3000-177 Coimbra - Tel: 239 400 000		30				
Unidade Local da COVILHÃ	R. Dr. Almeida Eusébio, 10 - 6200-043 Covilhã - Tel: 275 319 110					4	14
Centro Local Alentejo Central - Évora	Rua Miguel Bombarda, n.º 58 - 1º - 7000-919 Évora - Tel: 266 749 620			2	21		
Unidade Local de FARO	R. Baptista Lopes, 34 - 36 8000-225 Faro - Tel: 289 880 200		22				
Unidade Apoio Centro Local do Mondego - FIGUEIRA FOZ	Rua da República, 202 r/c Esq. Edifício FozCenter - 3080-036 Figueira da Foz - Tel: 233 407 600		11				
Centro Local Beira Alta - GUARDA	Solar Teles de Vasconcelos, Largo das Freiras - Sé - 6300-710 Guarda - Tel: 271 210 430		1	1	14		
Centro Local do Ave - GUIMARÃES	Rua Donães, n.º 1 - 4800-408 Guimarães - Tel: 253 421 760		1	1	14		
Unidade de Apoio ao Centro Local do Douro - LAMEGO	Rua de Almocreve, Jardim do Mercado - 5100-108 Lamego - Tel: 254 609 400		10				
Centro Local do Lis - LEIRIA	R. Egas Moniz, Bloco 4 2410-100 Leiria - Tel: 244 819 820		18				
Centro Local Lisboa Oriental - LISBOA	Av. 5 de Outubro, 321 - 16000-035 Lisboa - Tel: 217 808 700	1	1	10	44	1	2
Unidade Local de PENAFIEL	Av. José Júlio, 263 - 4560-547 Penafiel - Tel: 255 729 600		18				
Centro Local Alto Alentejo - PORTALEGRE	Praça do Município, 25 a 33 - 7300-110 Portalegre - Tel: 245 300 030		11				
Centro Local PORTIMÃO	R. de Angola, 12 r/c Esq. - 8500-547 Portimão - Tel: 282 420 660		17				
Centro Local do Grande PORTO	Av. Da Boavista, 1311 - 4149-005 Porto - Tel: 226 085 300		85				
Centro Local entre o Douro e Vouga - S.JOAO MADEIRA	R.Frederico Ulrich, n.º2 - 3700-118 São João da Madeira - Tel: 256 201 760		10				
Centro Local Lezíria Médio Tejo - SANTAREM	R. Dr. Virgílio Arruda, Lt 6 R/C - 2000-217 Santarém - Tel: 243 333 424		22				
Unidade Local de SETÚBAL	R. dos Aviadores, 6 - 2900-257 Setúbal - Tel: 265 534 901		24				
Centro Local Lisboa Ocidental - SINTRA	Rua Guilherme de Almeida, 11, 2710-571 Sintra - Tel: 219 236 730		1	2	21		
Unidade Apoio Centro Local Lezíria Médio Tejo - TOMAR	Alameda Um de Março, 27 e 29 - 2300-431 Tomar - Tel: 249 310 380		10				
Centro Local Oeste - TORRES VEDRAS	Rua Princesa Maria Benedita, n.º 4 - 3º - 2560-359 Torres Vedras - Tel: 261 339 350		12				
Centro Local Alto Minho - VIANA CASTELO	R. de Aveiro, 116 - 4900-495 Viana do Castelo - Tel: 258 809 100					6	14
Unidade Local VILA FRANCA XIRA	Av. Joaquim Pedro Monteiro, n.º 8 - 2600-164 Vila Franca Xira - Tel. 263 280 380		8			3	13
Centro Local do Ave - Vila Nova FAMALICÃO	Rua Camilo Castelo Branco, Bloco 4, n.º 81 - 4760-127 Vila Nova Famalião - Tel: 252 316 262		11				
Centro Local do Douro - VILA REAL	Av. Carvalho Araújo, n.º 1 - 5000-657 Vila Real - Tel: 259 340 530			2	18		
Unidade Local Viseu - VISEU	Av. Dr. António José d' Almeida, 23 - 1.º - 3510-047 Viseu - Tel: 232 470 610		19				
Serviços Centrais em Alvalade - Lisboa	Praça de Alvalade, n.º1 - 1749-073 Alvalade - Tel: 217924571	2	50				
Total		5	478	21	150	14	43

SERVIÇO	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
A L M A D A	05 01S01	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C226QH5	0005477				R22	2,60	N/A	N/A
					Daikin Perfera									
					Blue Box	Datatech BTD EDA HH								
					Blue Box	Datatech BTD EDA HH								
	05 01S01/U01	Evap.	S. Inspetores	Teto	Sanyo	SAP-FT226QH5	0030777							
	05 01S02	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-CR184EHE	00024565				R410A	1,60	3,34	N/A
	05 01S02/U01	Evap.	(Fundo)	Mural	Sanyo	SAP-KR184EHE	00120575							
	05 01S03	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-CR186QH5	*				R32	2,00	N/A	N/A
	05 01S03/U01	Evap.	(Fundo)	Mural	DAIKIN	FTXF 35+RXF 35		2019	3,3	3,5				
	05 01S04	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-CR186QH5	0018787				R22	2,00	N/A	N/A
	05 01S04/U01	Evap.	Interior Apoio	Mural	Sanyo	SAP-K186QH5	0003687							
	05 01S05	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-CR186QH5	0018387				R22	2,00	N/A	N/A
	05 01S05/U01	Evap.	Interior Apoio	Mural	Sanyo	SAP-K186QH5	0004187							
	05 01S06	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-CR186QH5	0019587				R22	2,00	N/A	N/A
	05 01S06/U01	Evap.	Interior SST	Mural	Sanyo	SAP-K186QH5	0004087							
	05 01S07	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C96QH5	0017877				R22	1,05	N/A	N/A
	05 01S07/U01	Evap.	Interior Informativo	Mural	Sanyo	SAP-K96QH5	*							
	05 01S8	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C96QH5	*				R22	1,05	N/A	N/A
	05 01S8/U01	Evap.	Int. S. Reuniões	Mural	Sanyo	SAP-K96QH5	0020377							
	05 01S9	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-CR224EHA	00009378				R22	1,05	N/A	N/A
	05 01S9/U01	Evap.	Int. S. Reuniões	Mural	Sanyo	SAP-KR224EHA	00195765							
	05 01S10	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	MSK-12HRN1/QC2	*				R410A	0,96	2,00	N/A
	05 01S10/U01	Evap.	Gab. 1 Int.	Mural	Sanyo	MSX-12HRN1/QC2	C10135890611							
	05 01S11	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C76QH5	0005467				R410A	0,98	2,05	N/A
	05 01S11/U01	Evap.	Gab. 2 Int.	Mural	Sanyo	SAP-K76QH5	0057565							

[illegible]

SERVIÇO	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Nº de Inventário	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas	Deteção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2		
SERVIÇOS CENTRAIS - PRACA DE ALVILADE	02 01S21 02 01S21/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 3	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	0021467 0075068		1996 1996	2,5	3,3	R22				
	02 01S22 02 01S22/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 2	Split Chão	Haice Haice	HC DI-12CDF/R2DC	C101371040111726130079		—	—	—	—	—			
	02 01S23 02 01S23/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 2	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C128EHA —	— —		— —	— —	— —	— —	— —			
	02 01S24 02 01S24/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 1	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C226QH5 SAP-FT226GHS5	— —		— —	6,2	7,5	—	—			
	5º Piso															
	02 01S25 02 01S25/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 5	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C182QH5 SAP-FT182GH5(W)	— 0004338		— —	5	6,2	—	—			
	02 01S26 02 01S26/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 4	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	0021367 0081268		1996 2003	2,5	3,3	R22				
	02 01S27 02 01S27/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 4	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	1001137 0044338		— 2002	2,5	3,3	R22				
	02 01S28 02 01S28/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 3	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	1000937 0043838		— 2002	2,55	3,3	R22				
	02 01S29 02 01S29/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 2	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C126QH5 SAP-FT126GHS5	0414967 0018977		1996 1997	3,45	4	R22				
	02 01S30 02 01S30/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 1	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C186QH5 SAP-FT186GHS5	0231567 —		1996	5	6	R22				
	6º Piso															
	02 01S31 02 01S31/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 6	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C128EHA SAP-FT128EH	— 00058207		— 2000	—	—	—	—			
	02 01S32 02 01S32/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 6	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C128EHA SAP-FT128EH	— 00058107		— 2000	3,35	3,9	—	—			
	02 01S33 02 01S33/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 5	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C126QH5 SAP-FT126GHS5	— —		— —	—	—	R22				
	02 01S34 02 01S34/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 4	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C129EHA SAP-FTR129EH	— 00004627		2002 2002	3	4	R22				
	02 01S35 02 01S35/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 3	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C126QH5 SAP-FT126GHS5	— 0019477		1997 1997	3,45	4	R22				
	02 01S36 02 01S36/U01	Cond. Evap.	Exterior Gab.2 - Informática	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	15852 0080838		—	2,55	3,3	R22				
	02 01S37 02 01S37/U01	Cond. Evap.	Exterior Gab.1 - Servidor	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-K188EH —	— 00752207		2000 2000	—	—	—	—			
	7º Piso															
	02 01S38 02 01S38/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 6	Split Chão	Midea Midea	— MFAU-12HRFN1-ORC	— D2101186301155		2015 2015	—	—	R410A				
	02 01S39 02 01S39/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 6	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C122H5 SAP-F122GH5(M)	— 0011818		— —	3,4	4	—				
	02 01S40 02 01S40/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 5	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C122H5 SAP-F122GH5(M)	00013711 0009918		— —	3,4	4	—				
	02 01S41 02 01S41/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 4	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	1540427 0081038		—	2,55	3,3	R22				

SERVIÇO	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Nº de Inventário	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas	Deteção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2		
	02 01S42 02 01S42/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 3	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	158..... 0058238		2002 2002	2,55	3	R22				
	02 01S43 02 01S43/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 2	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C126QH5 SAP-FT126GHS5	0041377 0035377		1997 1997	3,45	4	R22				
	8º Piso															
		Cond.	Ext. Sala Dra Zélia		Daikin Perfera	Foto Ilegivel	Foto Ilegivel		2020			R32				Esteve provisoriamente na sala de servidores da cave PABS 174-20
		Evap.	Ext Gab 5 - Dra Zélia	Mural	Daikin Perfera	SB-FTXM71N	Não identificado									Esteve provisoriamente na sala de servidores da cave PABS 174-20
		Cond.	Ext Secretariado		Midea	MFA-16HRFN1-QRC8W	2413878 760277 29016 0014	208								Em 2020 passou da sala da Ra. Zélia para a sala do secretariado
		Evap.	Ext Gab 4 Secretariado		Midea											
		Cond.	Ext Gab 3 sala Reuniões		Daikin Perfera	RXM71M2V1B	J003594		2020			R32				Esteve provisoriamente na sala de servidores da Cave PABS 174-20
		Evap.	Ext Gab 3 sala Reuniões	Mural	Daikin Perfera	SB-FTXM71N	Não identificado									Esteve provisoriamente na sala de servidores da Cave
	02 01S47 02 01S47/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 2	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	1540527 0058738		2002 2002	2,55	3,3	R22				
	02 01S48 02 01S48/U01	Cond. Evap.	Exterior Gabinete 1	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	1584927 0063638		2002 2002	2,55	3,3	R22				
	02 01S49 02 01S49/U01	Cond. Evap.	Exterior S. Fotocópias	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	0058538		2002 2002	2,55	3,3	R22				
	9º Piso															
	02 01S50 02 01S50/U01	Cond. Evap.	Terraço Copa	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C78EHA SAP-KR78EH	00324307 00204507		2000 2000	2,3	2,6	R22				
	02 01S51 02 01S51/U01	Cond. Evap.	Terraço Copa	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C128EH SAP-K128EH	0441287 0437187		1998 1998	3,35	3,9	R22				
		Cond.	Terraço		Midea	MBT-09N8D6-0			2018	9000 BTU frio 10000BTU quente		R32/0,65Kg				PABS 426-18
		Evap.	Sala Refeição grande	Mural	Midea	MB-09N8D6-I	3415728920184200000000	6231	2018			R32				

[illegible]

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
			Em caso de alteração indicar						Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	R/C													
	18 S01	Cond.	Exterior	Split	Toshiba									
	18S01/U01	Evap.	Arquivo (22)	Mural	Toshiba	RAS-18GKHPES2	72800050							
	18S02	Cond.	Exterior	Split	Toshiba									
	18S02/U01	Evap.	Arquivo (21)	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72600425		3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S03	Cond.	Exterior	Split	Toshiba									
	18S03/U01	Evap.	Arquivo (20)	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72500936		3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S04	Cond.	Exterior	Split	Toshiba									
	18S04/U01	Evap.	Arquivo (12)	Mural	Toshiba	RAS-24GKHPES2	72100012		6,3	6,8				
	18S05	Cond.	Exterior	Split	Toshiba									
	18S05/U01	Evap.	Arquivo (13)	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72600413		3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S06	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				2,7	2,9	R-410A			
	18S06/U01	Evap.	Receção G. 49	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72500937							
	18S07	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				2,7	2,9	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S07/U01	Evap.	GHB 1º Piso 45	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800241							
	18S08	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S08/U01	Evap.	GHB 1º Piso 46	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72501020							
	18S09	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S09/U01	Evap.	GHB 1º Piso 47	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800255							
	18S10	Cond.	Exterior	Split	Toshiba	RAS-13GKHPES2	62601455		3,7	4,2	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S10/U01	Evap.	Gab 5	Mural	Toshiba	RAS-13GKHPES2	62601361							
	18S11	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S11/U01	Evap.	Gab 5	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800240							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
			Em caso de alteração indicar						Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
B R A G A	18S12	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,7	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S12/U01	Evap.	Gab 4/5	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800258							
	18S13	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	1,78	2,25	N/A
	18S13/U01	Evap.	S. 29 Gab 1	Mural	Toshiba	RAS-13GKHPES2	62601312							
	18S14	Cond.	Exterior	Split	Toshiba	RAS-13GKHPES2	62601453		3,2	3,6	R-410A	1,08	2,25	N/A
	18S14/U01	Evap.	S. 29 Gab 2	Mural	Toshiba	RAS-13GKHPES2	62601427							
	18S15	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S15/U01	Evap.	S. 10 Gab 1	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800245							
	18S16	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N//A
	18S16/U01	Evap.	S. 30 Gab 2	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800238							
	18S17	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N//A
	18S17/U01	Evap.	S. 27	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	7210046							
	18S18	Cond.	Exterior	Split	Toshiba	KFRA-12A			3,2	3,6	R-407C	1,22	2,16	N/A
	18S18/U01	Evap.	Sala informática	Mural	Toshiba	KFRA-12A	72800245							
	18S19	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A
	18S19/U01	Evap.	Sala 38	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800239							
18S20	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A	
18S20/U01	Evap.	Sala Esq. WC	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72100172								
18S21	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A	
18S21/U01	Evap.	Sala 35	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72100022								
18S22	Cond.	Exterior	Split	Toshiba	RAS-10GAHES2	72600499		2,7	3	R-410A	0,78	1,63	N/A	
18S22/U01	Evap.	Sala 37	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72600409								
18S23	Cond.	Exterior	Split	Toshiba				3,2	3,6	R-410A	0,78	1,63	N/A	
18S23/U01	Evap.	Sala 32	Mural	Toshiba	RAS-10GKHPES2	72800256								

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	Atendimento Público													
	15 01S01	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-122C51XE	75P062875				R22	4,70	N/A	
	15 01S01/U01	Evap.	Sala Fundo	Cassete	Panasonic	CS-112V51XE	75P003031							
	15 01S02	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-4CHY11P	7000865							
	15 01S02/U01	Evap.	Cave/Arquivo	Chão/Teto	Panasonic	CS-4THY11P	6037915							
	15 01S03	Cond.	Exterior	Split	REFAC						R22	3,70	N/A	
	15 01S03/U01	Evap.	Entrada	Conduta	REFAC	LUB5	027L5922							
	Edifício Administrativo													
	15 01S04				Panasonic		N							
	15 01S04/U01				Panasonic		N							
	15 01S05				Panasonic		N							
	15 01S05/U01				Panasonic		N							
					Panasonic		N							
					Panasonic		N							
					Panasonic		N							
					Panasonic		N							
					Panasonic		N							
	1.º Piso													
	15 01S06	Cond.									R22			
	15 01S06/U01	Evap.	Telef	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	46597	1999			R22			
	15 01S07	Cond.									R22			
	15 01S07/U01	Evap.	Copa	Mural	Toshiba	RAS-30SKH	91001197	1999			R22			
	15 01S08	Cond.									R22			
	15 01S08/U01	Evap.	Expediente	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	145397	1999			R22			
	15 01S09	Cond.									R22			
	15 01S09/U01	Evap.	Inspetora	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	145497	1999			R22			

B
E
J
A

15 01S10	Cond.									R22			
15 01S10/U01	Evap.	Técnico	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	121097	1999			R22			
15 01S11	Cond.									R22			
15 01S11/U01	Evap.	Secretaria	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	146897	1999			R22			
15 01S12	Cond.									R22			
15 01S12/U01	Evap.	Diretor	Mural	Sanyo						R22			
15 01S13	Cond.									R22			
15 01S13/U01	Evap.									R22			
		Arquivo	Mural	Medea									
2.º Piso													
15 01S14	Cond.												
15 01S14/U01	Evap.	Telefonista	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0147997	1999			R22			
15 01S15	Cond.												
15 01S15/U01	Evap.	Arquivo	Mural							R22			
15 01S16	Cond.												
15 01S16/U01	Evap.	Gab. Carra	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0146797	1999			R22			
15 01S17	Cond.												
15 01S17/U01	Evap.	Ana Pancada	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0146197	1999			R22			
15 01S18	Cond.												
15 01S18/U01	Evap.	Rita Santos	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0145697	1999			R22			
15 01S19	Cond.												
15 01S19/U01	Evap.	Sofia Pereira	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0146997	1999			R22			
15 01S20	Cond.												
15 01S20/U01	Evap.	Isilda	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0146697	1999			R22			
15 01S21	Cond.												
15 01S21/U01	Evap.	Ana Lúcia	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0146297	1999			R22			
3.º Piso													
15 01S22	Cond.									R22			
15 01S22/U01	Evap.	Receção	Mural	Sanyo	SAP-K110EH	00021817	2001			R22			
15 01S23	Cond.									R22			
15 01S23/U01	Evap.	Arquivo	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0120897				R22			
15 01S24	Cond.									R22			
15 01S24/U01	Evap.	Sala Reuniões	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0896697	1999			R22			

15 01S25	Cond.									R22			
15 01S25/U01	Evap.	Insp. Ivone	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0121397	1999			R22			
15 01S26	Cond.									R22			
15 01S26/U01	Evap.	Inspetor	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0148197	1999			R22			
15 01S27	Cond.									R22			
15 01S27/U01	Evap.	Insp. Ferreinho	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0148297	1999			R22			
15 01S28	Cond.									R22			
15 01S28/U01	Evap.	Inspetor	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	0145597	1999			R22			

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
BRAGANÇA														
	R/C													
	19S01	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM25M2VIB	J241456							
	19S01/U01	Evap.	Secretaria	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/C	4734600003591							
	19S02	Cond.	Pátio	Split	Daikin	FTXM20M2VIB	J130390							
	19S02/U01	Evap.	Sala 1	Mural	Daikin	RXM20M3V1B9	J004977							
	19S03	Cond.	Pátio	Split	Daikin	FTXM42M2VIB	J024107							
	19S03/U01	Evap.	Contraordenações	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/C	4734600003578							
	19S04	Cond.	Varanda	Split	Daikin	FTXM42M2V1B	J024103							
	19S04/U01	Evap.	Contraordenações	Mural	Daikin	RXM42M3V1B9	J007494							
	1º ANDAR							1º Piso						
	19S05	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM50M2VIB	J023240							
	19S05/U01	Evap.	Inspetores	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/C	4734600003562							
	19S06	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM25M2VIB	J241083							
	19S06/U01	Evap.	Sala 1	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/C	4733610022817							
	19S07	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM20M2VIB	J130918							
	19S07/U01	Evap.	Sala 2	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/C	473460000559							
	19S08	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM25M2VIB	J241084							
	19S08/U01	Evap.	Sala Diretor	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/C	4733610022835							
	19S09	Cond.	Exterior	Split	Daikin	FTXM20M2VIB	J120925							
	19S09/U01	Evap.	Sala 3	Mural	Daikin	GWH18KD-K3NNB1/C	4733610022853							
	19S10	Cond.	Varanda	Split	Midea	MOB01-18HFN1-QRDOGW								
	19S10/U01	Evap.	Distribuidor	Mural	Midea	MSMBBU-18HRFN1-QRDOGW								
	19S11		Exterior	Split	Gree	GWH09NA-K3N N B1A/1								
	19S11/U01		Sala 4	Mural	Gree									
								Piso-1						
	19S12		Exterior	Split	Daikin	FTXM42M2VIB	J024115							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	19S12		Menos 1	Mural	Daikin	RXM42M3V1B9	J007166							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
CL Beira Interior	R/C													
	20S01	Cond.	Exterior Pátio	VRV	Mitsubishi	PUHY-P200YJM-A(G)	34W04594							
	20S01/U01	Evap.	Diretor	Mural	Mitsubishi	PKFY-P25VBM-ER3	22A00619							
	20S01/U02	Evap.	Secretaria	Cassete	Mitsubishi	PLFYP32VCM	2XM06967							
	20S01/U03	Evap.	Informativo	Mural	Mitsubishi	PKFY-P15VBM-E	22A00995							
	20S01/U04	Evap.	Contraord. (Guiomar)	Mural	Mitsubishi	PKFY-P15VBM-E	22A00997							
	20S01/U05	Evap.	Téc. Superior	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	33M01247							
	20S01/U06	Evap.	Contraord. (Maria)	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	26M05813							
	CAVE													
	20S01/U07	Evap.	Sala Reuniões	Mural	Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	22A00609							
	1º ANDAR													
	20S01/U08	Evap.	Inspetores	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	22M11243							
	20S01/U09	Evap.	Inspetores	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	29M05931							
	20S01/U10	Evap.	Inspetores	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	26M05799							
	20S01/U11	Evap.	Inspetores	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	26M05812							
	20S01/U12	Evap.	Inspetores	Cassete	Mitsubishi	PLFYP20VCM	26M05810							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas	
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2		
C O	1º ANDAR															
	21 S16	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0030887	1998			3,4	3,9	R-22	2,00	N/A	N/A
	21 S16/U01	Evap.	Sala 6	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0005787	1998	R0016980							
	21 S17	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	MSX12HRDN1Q2	ILEGÍVEL				3,4	3,9	R-410A	1,00	2,09	N/A
	21 S17/U01	Evap.	Sala 5	Mural	Sanyo	IILEGÍVEL	ILEGÍVEL		R0017030							
	21 S18	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	MSX12HRDN1Q2	ILEGÍVEL				3,4	3,9	R-410A	1,00	N/A	N/A
	21S18/U01	Evap.	Sala 4	Mural	Sanyo	IILEGÍVEL	ILEGÍVEL		R0016933							
	21 S19	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0014277	1997			3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S19/U01	Evap.	Sala 3	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0470067	1996	R0016897							
	21 S21	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0018077	1996			3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S21/U01	Evap.	Sala 2	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0356867	1996	R0016885							
	21 S22	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0029377	1997			3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S22/U01	Evap.	Gabinete 1	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0425667	1996	R0016802							
	21 S23	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0034777	1997			3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S23/U01	Evap.	Gabinete 1A	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0468767	1996	R0016853							
	21 S24	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	ILEGÍVEL	1997			3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S24/U01	Evap.	Gabinete 21	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0425867	1996	R0017051							
	21 S25	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0038077	1997			3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S25/U01	Evap.	Gabinete 7	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0423167	1996	R0017052							
	21 S26	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0030787	1997			5	5,9	R-22	2,00	N/A	N/A
	21 S26/U01	Evap.	Gabinete 8	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0004887	1998	R0017090							
	21 S27	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0017677	1997			3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S27/U01	Evap.	Gabinete 9	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0468667	1996	R0017119							
	21 S28	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0023587	1998			5	5,9	R-22	2,00	N/A	N/A
	21 S28/U01	Evap.	Gabinete 10	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0004787	1998	R0017154							
	21 S29	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0013877	1997			3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S29/U01	Evap.	Gabinete 11	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0469467	1996	R0017187							
	21 S30	Cond.	Fachada Norte	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	ILEGÍVEL	1994			3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S30/U01	Evap.	Gabinete 12	Mural	Sanyo	SAP-FT126QHS5	0018047	1994	R0017218							
		2º ANDAR														

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
M B R A	21 S01	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-CR127HAX	01291785	2008		3,3	3,6	R-410A	1,10	2,30	N/A
	21 S01/U01	Evap.	Sala 14	Mural	Sanyo	SAP-KR127EHAV	00107685	2008	R0017734						
	21 S02	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	01291785	1997		3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S02/U01	Evap.	Sala 13	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0368667	1996	R0017709						
	21 S03	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0028087	1998		5	5,9	R-22	2,00	N/A	N/A
	21S03/U01	Evap.	Sala 12	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0005887	1998	R0017692						
	21 S04	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0015877	1996		3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S04/U01	Evap.	Gabinete 11	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0368867	1996	R0017660						
	21 S05	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0027987	1998		5	5,9	R-22	2,00	N/A	N/A
	21 S05/U01	Evap.	Gabinete 10	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0005087	1998							
	21 S06	Cond.	Fachada	Split	Panasonic	CU-TZ35TKE	6563601688	2018		3,5	4	R-32	0,77	0,52	N/A
	21 S06/U01	Evap.	Gabinete 8	Mural	Panasonic	CS-TZ35TKEW	4907007294	2018	4981						
	21 S07	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	ILEGÍVEL	1996		3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S07/U01	Evap.	Gabinete 18	Mural	Sanyo	SAP-K126QH5	0365367	1996	R0017595						
	21 S08	Cond.	Fachada Sul	Split	Midea	MSX-18HRDN1-QC2	ILEGÍVEL	1996		3,4	3,9	R-22	1,18	2,46	N/A
	21 S08/U01	Evap.	S. Servidor Gab. 2	Mural	Midea	MSX-18HRDN1-QC2	01277131410B221300	1996							
	21 S09	Cond.	Fachada	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	1202347			3,4	3,9	R-410A	1,20	N/A	N/A
	21 S09/U01	Evap.	Gabinete 1A	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	1156747	1994	R0017403						
	21 S10	Cond.	Fachada	Split	Panasonic	CU-TZ35TKE	6563604010	2018		3,5	4	R-22	0,77	0,52	N/A
	21 S10/U01	Evap.	Gabinete 1	Mural	Panasonic	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL		4980						
	21 S11	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0023687	1998		5	5,9	R-32	2,00	N/A	N/A
	21 S11/U01	Evap.	Gabinete 7	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0004987	1998	R0017541						
	21 S12	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0015177	1997		3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S12/U01	Evap.	Gabinete 6	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0365567	1996	R0017531						
	21 S13	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0015277			3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S13/U01	Evap.	Gabinete 4	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0365467	1996	R0017490						
	21 S14	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-CR126QH5	0015277	1997		3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A
	21 S14/U01	Evap.	Gabinete 3	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0365167	1996	R0017470						
	21 S15	Cond.	Fachada Sul	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0014177	1999		3,4	3,9	R-22	1,30	N/A	N/A

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	21 S15/U01	Evap.	Sala 5	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0365267	1996	R0017511						
			Servidor Gab. 2	Mural	Mitsubishi Elettric	MSY-TP50VF	9000875 T	2019	em nº de Inventário						
			Sala 10	Mural	Mitsubishi Elettric	MSZ-AP50VG	96E07326TR	2019	em nº de Inventário						

Serviços	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
C o v i l h ã	R/C														
	22 S01	Cond.	Lateral Edifício (Parede)	Multi	Vulcano	E(5x1)12,4kW	399A-754-000019	2017	Não visível	3,3	3,6	R-410A	4,80	10,02	N/A
	22 S01/U01	Evap.	Gab. 9 COL - Marta	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000322	2017	1994						
	22 S01/U02	Evap.	Sala de Espera/Entrada	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000242	2017	1992	3,4	3,9				N/A
	22 S01/U03	Evap.	Gab. 10 - Secretaria - Bahutski	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000326	2017	1993						
	22 S01/U04	Evap.	Gab. 12 - Acesso Arquivo	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000329	2017	1991	5	5,9				N/A
	22 S01/U05	Evap.	Gab. 11 - Informativo	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000315	2017	1990						
	1º ANDAR														
	22 S02	Cond.	Lateral Edifício (Parede)	Multi	Vulcano			2017	Não visível	3,4	3,9				N/A
	22 S02/U01	Evap.	Gab. 5 - Dra. Sandra	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000334	2017	1997						
	22 S02/U02	Evap.	Gab. 6 - Dr. Mineiro	Mural		EMural2,6kW	399A-756-000318	2017	1995						
	22 S02/U03	Evap.	Sala de Reuniões	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000328	2017	1998	5	5,9				N/A
	22 S02/U04	Evap.	Gab. 4 - Dr. Ângelo/Dr. Augusto	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000290	2017	1996						
	22 S03/														
	22 S03	Cond.	Lateral Edifício (Parede)	Multi	Vulcano			2017	Não visível	3,5	4				N/A
	22 S03/U01	Evap.	Gab. 8 - Subdiretor	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000042	2017	1999						
	22 S03/U02	Evap.	Gab. 7 - Dra. Joana	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000245	2017	2000						
	2º ANDAR														
	22 S04	Cond.	Frente Edifício (Varanda)	Multi	Vulcano	MSNEPrime(4x1)8,2	399A-719-000001-7729835575	2017	2004	3,4	3,9	R-410A	2,40	5,01	
	22 S04/U01	Evap.	Gab. 2 - Eng.º Antônio	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-659-000207-7736311134	2017	2001						
	22 S04/U02	Evap.	Gab. 3 - Dra. Fernanda/Dra. Anabela	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-756-000310-7739835577	2017	2002						
22 S04/U03	Evap.	Gab. 1 - Estagiários	Mural	Vulcano	EMural2,6kW	399A-659-000049-7738311135	2017	2003							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
					Daikin Perfera Blue Box Blue Box	Datatech BTD EDA HH Datatech BTD EDA HH						Agosto de 2020 Setembro de 2020			
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv . Ton CO2	
	R/C														
	11 01S01	Cond.	Cobertura	VRV	Toshiba	MMY-MAO1001HT8	50870085	28	não consta	31,5		R-410A	12,50	26,09	N/A
	11 01S01/U01	Evap.	Balcão 1 e 2	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0006		não consta						
	11 01S01/U02	Evap.	Atendimento 3 e 4	Cassete	Toshiba	MMU-AP0091H	508G0057		não consta						
	11 01S01/U03	Evap.	Abertura Estaleiro Sala 1	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0005		não consta						
	11 01S01/U04	Evap.	Reprografia	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	508G0015		não consta						
	11 01S01/U05	Evap.	Receção	Cassete	Toshiba	MMU-AP0181H	508G0090		não consta						
	11 01S01/U06	Evap.	IGT	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	508G0014		não consta						
	11 01S01/U07	Evap.	Gab. Obras	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0063		não consta						
	11 01S01/U08	Evap.	Receção Documentos	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0009		não consta						
	SALA DE SERVIDORES														
	11 01S02	Cond.	Cobertura	Split	Sanyo	SAP-CR224EHA	00179365	2006	não consta	6,4	7,2	R-410A	1,85	3,86	N/A
	11 01S02/U01	Evap.	Sala UPS Cave	Mural	Sanyo	SAP-KR224EHA	00126965	2006	não consta						
									não consta						
	11 01S03	Cond.	Cobertura	Vertical	Hiross	HCE17(LH)CU/AL	4042621000	2006	não consta			R-407C			
	11 01S03/U01	Evap.	Sala Servidor Cave	Armário	Hiross	S10UA001V700002P0	5311110001	2006	não consta						
	9º PISO														
	11 01S04	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP04001HT	603C0141		não consta			R-410A	7,20	15,03	N/A
			1º Gabinete		GREE	SPLYT	não consta		não consta						
			2º Gabinete		GREE	SPLYT	não consta		não consta						
			3º Gabinete		GREE	SPLYT	não consta		não consta						
	8º Piso														
	11 01S05	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP04001HT	603C0141		não consta			R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S05/U01	Evap.	1º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0241H	505G0139		não consta						
	11 01S05/U02	Evap.	2º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP00071WH	60140069		não consta						
	11 01S05/U03	Evap.	3º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0246		não consta						
	11 01S05/U04	Evap.	4º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	509G0044		não consta						
	7º Piso														
	11 01S06	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0062		não consta			R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S06/U01	Evap.	1º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0147		não consta						
	11 01S06/U02	Evap.	2º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP00071WH	60140078		não consta						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
					Daikin Perfera Blue Box Blue Box	Datatech BTD EDA HH Datatech BTD EDA HH						Agosto de 2020 Setembro de 2020			
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv . Ton CO2	
C L O R	11 01S06/U03	Evap.	3º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP00071WH	60140070		não consta						
	11 01S06/U04	Evap.	4º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0199		não consta						
	6º Piso														
	11 01S07	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0164		não consta			R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S07/U01	Evap.	1º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0043		não consta						
	11 01S07/U02	Evap.	2º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	60140080		não consta						
	11 01S07/U03	Evap.	3º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	60140077		não consta						
	11 01S07/U04	Evap.	4º Gabinete	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0145		não consta						
	5º Piso														
	11 01S08	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0160		não consta			R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S08/U01	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0143		não consta						
	11 01S08/U02	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240067		não consta						
	11 01S08/U03	Evap.	Gabinete 3	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240084		não consta						
	11 01S08/U04	Evap.	Gabinete 4	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0151		não consta						
	4º Piso														
	11 01S09	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0063		não consta			R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S09/U01	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0152		não consta						
	11 01S09/U02	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240042		não consta						
	11 01S09/U03	Evap.	Gabinete 3	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240045		não consta						
	11 01S09/U04	Evap.	Gabinete 4	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0002		não consta						
	3º Piso														
	11 01S10	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0066		não consta			R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S10/U01	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0004		não consta						
	11 01S10/U02	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240065		não consta						
	11 01S10/U03	Evap.	Gabinete 3	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240062		não consta						
	11 01S10/U04	Evap.	Gabinete 4	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	508G0001		não consta						
	2º Piso														
	11 01S11	Cond.	Cobertura	Multi	Toshiba	MCY-MAP0404HT	603C0065		não consta			R-410A	7,20	15,03	N/A
	11 01S11/U01	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0151H	507G0007		não consta						
	11 01S11/U02	Evap.	Gabinete Duplo	Cassete	Toshiba	MMU-AP0071WH	51240082		não consta						

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
									Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
V I L A N O V A F A M A L I C Â O	31 S01	Cond.	Varanda 1º andar	Split	Mitsubishi	MUZ-HC25VA	1013916T				R-410A	0,73	1,52	N/A
	31 S01/U01	Evap.	Inspetor Angela Machado	Mural	Mitsubishi	MSZ-HC25VA	100698T							
	31 S02	Cond.	Varanda 1º andar	Split	Mitsubishi	MUZ-HC25VA	1013907T				R-410A	0,73	1,52	N/A
	31 S02/U01	Evap.	Inspetor Paulo Lima	Mural	Mitsubishi	MSZ-HC25VA	1006981T							
	31 S03	Cond.	Varanda 1º andar	Split	Mitsubishi	MUZ-HC25VA	1010798T				R-410A	0,73	1,52	N/A
	31 S03/U01	Evap.	Contraordenações/Tec.Su	Mural	Mitsubishi	MSZ-HC25VA	1002215T							
	31 S04	Cond.	Varanda 1º andar	Split	Sanyo	SAP-CR94EH	00456266				R-410A	1,00	2,09	N/A
	31 S04/U01	Evap.	Sala Refeição	Mural	Sanyo	SAP-KR94EH	0023466							
	31 S05	Cond.	Varanda 1º andar	Split	Haier	HUM12HB03 / R2 (DE)	*				R-410A	0,98	2,05	N/A
	31 S05/U01	Evap.	Sala Central/Informática	Mural	Haier	HSM12HE03 / R2 (DB)	10518005							
	31 S06	Cond.	Varanda 1º andar	Split	Sanyo	MSX-07HRN1-QC2	0065166				R-410A	0,98	2,05	N/A
	31 S06/U01	Evap.	Inspetores-Neves/Norbert	Mural	Sanyo	SAP-K124EH	00416866							
	31 S07	Cond.	Varanda 1º andar	Split	Mitsubishi	SAP-C125EH	1116837				R-22	0,90	N/A	N/A
	31 S07/U01	Evap.	Inspetores-Sandra/M.Ant.	Mural	Mitsubishi	SAP-K125EH	1890437							
	31 S08	Cond.	Varanda 1º andar	Split	Midea	MBT-09N8D6-0	3415681651085160840048				R-410A	0,70	1,46	N/A
	31 S08/U01	Evap.	Informativo R/C-Ana Maria	Mural	Midea	MSX-072HRN1-QC2	*							
	31 S09	Cond.	Varanda 1º andar	Split	Midea	MSX-072HRN1-QC1	C10112530409192312006				R-410A	0,70	1,46	N/A
	31 S09/U01	Evap.	Informativo R/C	Mural	Midea	MSX-072HRN1-QC2	*							
	31 S10	Cond.	Varanda 1º andar	Split	Midea	MOB-12HFN1-QRC4W	6120020				R-410A	0,80	1,67	N/A
	31 S10/U01	Evap.	SubDelegado 1º Andar	Mural	Midea	MOB-12HFN1-QRC4W	8120139							
		Cond.	Varanda 1º andar	Split	Mitsubishi	MSZ-HC345VA	1002833T							
		Evap.	Secretaria/COL.	Mural	Mitsubishi	MSZ-HC345VA								

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unid ade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	UTILIZADO R	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas	
											Agosto de 2020 Setembro de 2020			Qtd. Kg	Equiv . Ton CO2		
											Frio	Calor					
1	RC																
		Cond. Evap.	Exterior Sala informativo	Split Mural	MIDEA MIDEA	MBT-09N8D6-0 MB-09N8D6-I	840317	2018 2018			00006240			R32	0,65		
	14 01S02	Cond. Evap.	Exterior RECEÇÃO EDF	Split Mural	Mitsubishi Mitsubishi	MUH-GA35VB MSC-GA35VB	7000865 6037915				R0016682			R410A	0,80	1,67	N/A
	1º Piso																
	14 01S03	Cond. Evap.	Exterior Secretaria	Split Mural	MIDEA MIDEA	MOB-12HFN1 MSR1U-12HRDN1	ILEGÍVEL 120189			DAMIÃO	00000159			R410A	0,80	1,67	N/A
	14 01S04	Cond. Evap.	Exterior Secretaria	Split Mural	MIDEA MIDEA	MOB-12HFN1 MSR1U-12HRDN1	ILEGÍVEL 120173			CRISTINA J	00000160			R410A	0,80	1,67	N/A
	14 01S05	Cond. Evap.	Exterior Secretaria	Split Mural	MIDEA MIDEA	MOB-12HFN1 MSR1U-12HRDN1	ILEGÍVEL 120192			SILVIA	00000161			R410A	0,80	1,67	N/A
	2º Piso																
		Cond. Evap.	Exterior Sala Contraordenações	Split Mural	Toshiba Toshiba	RAS-10J2AVG-E RAS-B10J2KVG-E	02601373 02504357	2020 2020						R32			
		Cond. Evap.	Exterior Sala Contraordenações	Split Mural	Toshiba Toshiba	RAS-10J2AVG-E RAS-B10J2KVG-E	02601473 02504468	2020 2020			ISABEL C			R32			
		Cond. Evap.	Exterior Sala do SERVIDOR	Split Mural	Toshiba Toshiba	RAS-10J2AVG-E RAS-B10J2KVG-E	02601445 02504481	2020 2020						R32			
	14 01S09	Cond. Evap.	Exterior Sala Contraordenações	Split Mural	Mitsubishi Mitsubishi	MUH-GA35VB MSC-GA35VB	ILEGÍVEL 60037905			JORGE	R0016211			R22	1,10	N/A	N/A
	3º Piso																
	14 01S10	Cond. Evap.	Exterior Sala SHST/TS	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C90EH SAP-K90EH	251727			SILVINA	024013			R417A	0,65	1,52	N/A
	14 01S11	Cond.	Exterior	Split	Mitsubishi	MUH-GA35VB	7000765							R22	1,10	N/A	N/A

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unid ade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	UTILIZADO R	Nº Inventário	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas
											Agosto de 2020 Setembro de 2020			Qtd. Kg	Equiv . Ton CO2	
											Frio	Calor				
	14 01S20	Cond.	Exterior	Split	MIDEA	MOB-12HFN1							R410A	0,80	1,67	N/A
	14 01S20/U01	Evap.	Sala Reuniões	Mural	MIDEA	MSR1U-12HRDN1	120113			00000165						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	24 S02	Cond.	Exterior	Split	Daikin	RXS25G2V1B									
	24 S02/U01	Evap.	Sala Servidor	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J414513	2010							
		Cond.	Exterior	Split	Mitsubishi	VG79J223H04	1000535	2021							
		Evap.	Sala Servidor	Mural	Mitsubishi		0001657	2020							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
L E I R I A					Daikin Perfera Blue Box	Datatech BTD EDA HH						Agosto de 2020 Setembro de 2020			
	1º Piso														
	27 S01	Cond.		Split	Daitsu							R-410A	0,56	1,17	N/A
	27 S01/U01	Evap.			Daitsu	DS-9UC	AA6TBOE0UC00AC97P0391	2007							
	27 S02	Cond.		Split	Daitsu							R-410A	0,56	1,17	N/A
	27 S02/U01	Evap.			Daitsu	DS-9UC	AA6TCDEOC00AA97P0490	2007							
	27 S03	Cond.		Split	Daitsu							R-410A	0,56	1,17	N/A
	27 S03/U01	Evap.			Daitsu	DS-12UC	AA6TEDE00AC97Q0762	2007							
	27 S04	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,60	N/A	N/A
	27 S04/U01	Evap.			Sanyo	SAP-KR99EH	00220227	2002							
	27 S05	Cond.		Split	Daitsu							R-410A	0,63	1,32	N/A
	27 S05/U01	Evap.			Daitsu	DS-12UC	AACTEDEOC00AC9700754	2007							
	27 S06	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,60	N/A	N/A
	27 S06/U01	Evap.	Arquivo		Sanyo	SAP-KR99EH	00162827	2002							
	27 S07	Cond.		Split	Midea							R-410A	0,63	1,32	N/A
	27 S07/U01	Evap.	Datacenter		Midea	MSRU-12HRDN1	D212075590213550B12019	2007							
	27 S08	Cond.		Split	Daitsu		I LEGÍVEL					R-410A	0,63	1,32	N/A
	27 S08/U01	Evap.			Daitsu	DS-12UC	AA6TFDEOC00AA9200878	2002							
	27 S09	Cond.		Split	Daitsu		I LEGÍVEL					R-410A	1,80	3,76	N/A
	27 S09/U01	Evap.			Daitsu	DS-9UC	AA6TBDEOC80AC97P0570	2002							
	27 S10	Cond.		Split	Daitsu							R-410A	0,56	1,17	N/A
	27 S10/U01	Evap.			Daitsu	DS-9UC		2002							
	R/C														
	27 S11	Cond.		Split	Sanyo							R-410A	0,86	1,80	N/A
	27 S11/U01	Evap.	Informativo		Sanyo	SAP-KR93EH	00604426	2004							
	27 S12	Cond.		Split	Sanyo							R-410A	0,56	1,17	N/A
	27 S12/U01	Evap.	Sala Espera		Sanyo	SAP-KR123EH	00566946	2004							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Deteção de Fugas
													Agosto de 2020	Setembro de 2020	
									Frio	Calor					
	27 S13	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,60	N/A	N/A
	27S13/U01	Evap.	Secretaria		Sanyo	SAP-KR99EH	00163327	2002							
	27 S14	Cond.		Split	Sanyo							R-410A	0,63	1,32	N/A
	27 S14/U01	Evap.	Sala 1		Sanyo	DS-12UC	A6TFDEOC00AA9700763	2007							
	27 S15	Cond.		Split	Daitsu							R-22	0,60	N/A	N/A
	27 S15/U01	Evap.	Inspetores		Daitsu	SAP-KR99EH	002200427	2002							
	27 S16	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,89	N/A	N/A
	27 S16/U01	Evap.	Arquivo		Sanyo	SAP-K110EH	00136127	2002							
	27 S17	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,60	N/A	N/A
	27 S17/U01	Evap.			Sanyo	SAP-KR99EH	00220727	2002							
27 S18	Cond.		Split	Sanyo							R-22	0,66	N/A	N/A	
27 S18/U01	Evap.			Sanyo	SAP-KR99EH	00228727	2002								

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
P O R T I M Ã O	13 01S01	Cond.	Rua PAA	Split	Sanyo	SAP-C098EHA	01220307	_____	_____	_____	_____	R22	0,86	N/A	N//A
	13 01S01/U01	Evap.	Corredor	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	00917307	_____	R0004012	_____	_____				
	13 01S03	Cond.	Rua PAA	Split	Electra	ELAU-VKD08	ESP06278	_____	Não tem	_____	_____				
	13 01S03/U01	Evap.	S Inspetores	Mural	Electra	ELSI-JKDO18-91A	ESP022506	_____							
	13 01S05	Cond.	Rua PAA	Split	Electra	ELAU-VKD009	ESP062766	_____	Não tem	_____	_____	R410A	0,80	1,67	N/A
	13 01S05/U01	Evap.	S. Reuniões	Mural	Electra	ELSI-JKD009	ESP022504	_____	Não tem						
	13 01S06	Cond.	Rua PAA	Split	Sanyo	SAP-C98EHA	01220707	_____		_____	_____	R22	0,86	N/A	N/A
	13 01S06/U01	Evap.	S. Reuniões	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	00884307	_____	R0004157						
	13 01S07	Cond.	Rua PAA	Split	Sanyo	SAP-C128EHA	0650797	_____		_____	_____	R22	1,26	N/A	N/A
	13 01S07/U01	Evap.	S. Instrutor	Mural	Sanyo	SAP-KR128EH	00827707	_____							
	13 01S08	Cond.	Rua PAA	Split	Sanyo	SAP-C98EHA	01220207	_____		_____	_____	R22	1,26	N/A	N/A
	13 01S08/U01	Evap.	S. Instrutor	Mural	Sanyo	SAP-KR098EH	*	_____							
	13 01S09	Cond.	Rua Angola	_____	Electra	Invisível	_____	_____	Não tem	_____	_____	R22			
	13 01S09/U01	Evap.	S. Informática	_____	Electra	_____	_____	_____							
	13 01S11	Cond.	Rua Angola	Split	Sanyo	SAP-CR93EH	01181446	_____	Não visível	_____	_____	R410A	0,86	1,80	N/A
	13 01S11/U01	Evap.	S. Informática	Mural	Sanyo	SAP-KR93EH	00035746	_____							
	13 01S12	Cond.	Rua Angola	Split	Sanyo	SAP-C98EHA	01220607	_____		_____	_____	R22	0,86	N/A	N/A
	13 01S12/U01	Evap.	S. Espera	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	00864807	_____	R0004189						
	13 01S13	Cond.	Rua Angola	Split	Sanyo	SAP-C98EHA	01220507	_____		_____	_____	R22	0,86	N/A	N/A
	13 01S13/U01	Evap.	S. Espera	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	00513107	_____	R0004173						

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Refrigerante (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
P O R T A L E G R E	12 01S01	Cond.	Parede Lateral	Split	KAYSUN	KAE-52DN5	*					R410A	1,25	2,61	N/A
	12 01S01/U01	Evap.	Sala 1	Mural	KAYSUN	KAY-52DN5	131090130081		R0005635						
	12 01S02	Cond.	Parede Lateral	Split	KAYSUN	KAE-52DN5	*					R410A	1,25	2,61	N/A
	12 01S02/U01	Evap.	Sala 2	Mural	KAYSUN	KAY-52DN5	13325130137		R0005705						
	12 01S03	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	120046					R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S03/U01	Evap.	Sala 6	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	13507120643		R0005775						
	12 01S04	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	120043					R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S04/U01	Evap.	Sala 9	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	13507120660		R0005797						
	12 01S05	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	3409120160					R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S05/U01	Evap.	Sala 11	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120640		R0005815						
	12 01S06	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	134912155					R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S06/U01	Evap.	Sala 13	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120655		R0005835						
	12 01S07	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	120155					R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S07/U01	Evap.	Sala 5	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120645		R0005754						
	12 01S08	Cond.	Edifício Sótão	Split	KAYSUN	KAE-26DN5	120013					R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S08/U01	Evap.	Sala 3	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120260								
	12 01S09	Cond.	Exterior Edifício	Split	KAYSUN	KAE-26DN5						R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S09/U01	Evap.	Sala 4	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120646		R0005733						
	R/C														
	12 01S10	Cond.	Exterior Edifício	Split	KAYSUN	KAE-26DN5						R410A	0,73	1,52	N/A
	12 01S10/U01	Evap.	Sala 16 - Informativo	Mural	KAYSUN	KAY-26DN5	120527		R0005878						
		Cond.	Edifício Sótão	Split											
		Evap.	Sala 3	Mural	MIDEA		120032								

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	ACT-R0002216	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002216						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002048	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002048						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002086	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002086						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002237	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002237						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002265	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002265						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002298	Evap.	Sala Reuniões	Mural	Midea				R0002298						
	5º Piso														
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002313	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002313						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002474	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002474			R410A	1,08	2,25	N/A
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002494	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002494						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002345	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002345						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002361	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002361						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002506	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002506						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002529	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002529						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002375	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002375						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002392	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002392						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
T O	ACT-R0002815	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002815						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002843	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002843						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002866	Evap.	Economato	Mural	Midea				R0002866						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002684	Evap.	Gab. António Borges	Mural	Midea				R0002684						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002698	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002698						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002881	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002881						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002712	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002712						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002729	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002729						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002902	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002902						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002932	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002932						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002950	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002950						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002746	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0002746						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002972	Evap.	Sala Reuniões Pequena	Mural	Midea				R0002972						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002761	Evap.	Gab Sec Geral	Mural	Midea				R0002761						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0002800	Evap.	Copa / Refeitório	Mural	Midea				R0002800						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003018	Evap.	Gab Reuniões	Mural	Midea				R0003018						
	2º PISO														
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003033	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0003033						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003048	Evap.	Gab Dra Filipa Santos	Mural	Midea				R0003048						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003062	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0003062						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003064	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0003064						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003166	Evap.	Arquivo	Mural	Midea				R0003166						
	ACT-R0003060		Bengaleiro						0						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003076	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0003076						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003274	Evap.	Gabinete	Mural	Midea				R0003274						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003282	Evap.	Gab Dra Felisbela	Mural	Midea				R0003282						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003316	Evap.	Arquivo	Mural	Midea				R0003316						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003092	Evap.	Gab D. Manuela Ribeiro	Mural	Midea				R0003092						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-R0003125	Evap.	Gab Hall Entrada	Mural	Midea				R0003125						
		Cond.	Exterior	Split	Midea										
	ACT-S/identif.	Evap.	Sala Servidor	Mural	Midea				S/Identificação						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	1º PISO														
	ACT-R0003350	Cond. Evap.	Exterior Gab lado dto	Split Mural	Midea Midea					R0003350					
	ACT-R0003380	Cond. Evap.	Exterior Gabinete	Split Mural	Midea Midea					R0003380					
	ACT-R0003511	Cond. Evap.	Terraço Traseiras Gabinete	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	0007257 0006058	1995 2002		R0003511	2,5	3,3	R22	1,00	N/A N/A
	ACT-R0003513	Cond. Evap.	Terraço Gab Maria Virgínia R.	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	0005657 0064848	1995 2002		R0003513	2,5	3,3	R22	1,00	N/A N/A
	ACT-R0003518	Cond. Evap.	Terraço Gab Maria A. Sá	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	0000847 0014058	1994 2002		R0003518	2,5	3,3	R22	1,00	N/A N/A
		Cond. Evap.	Terraço	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-G186GH55 SAP-FT186GH5	1127247 0014247	1994 1994		R0003480	5	6	R22	2,00	N/A N/A
	ACT-R0003541	Cond. Evap.	Terraço	Split Chão	Sanyo Sanyo	SAP-C92GH5 SAP-F92GH5(W)	0029147 0065048	1994 2002		R0003541	2,5	3,3	R22	1,00	N/A N/A
	ACT-0100587	Cond. Evap.	Terraço Arquivo	Split Mural	Midea Midea	MSX18RN1QC0 MSX18HRN1				100587					
	ACT-R0003572	Cond. Evap.	Terraço Arquivo	Split Mural	Midea Midea	MSX18RN1QC0 MSX18HRN1				R0003572					
	ACT-R0003382	Cond. Evap.	Terraço Gab. L. Dto	Split Mural	Midea Midea	MSX12RN1QC0 MSX12HRN1				R0003382					
	ACT-R0003381	Cond. Evap.	Terraço Gab. L. Dto	Split Mural	Midea Midea	MSX12RN1QC0 MSX12HRN1				R0003381					
	ACT-R0003414	Cond. Evap.	Terraço Economato	Split Mural	Midea Midea	MSX12RN1QC0 MSX12HRN1				R0003414					
	ACT-R0003450	Cond. Evap.	Terraço Sala Espera	Split Mural	Midea Midea	MSX18RN1QC0 MSX18HRN1				R0003450					
	ACT-R0003470	Cond. Evap.	Terraço Gab.LadoDto	Split Mural	Midea Midea	MSX18RN1QC0 MSX18HRN1				R0003470					
	ACT-R0003350	Cond. Evap.	Terraço Gab.LadoDto	Split Mural	Midea Midea	MSX18RN1QC0 MSX18HRN1				R0003350					

[illegible]

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
													Agosto de 2020	Setembro de 2020	
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
PENAFIEL	28 S01	Cond.	Teto falso corredor centro	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW			S/Nº			R-410A	1,25	2,61	N/A
	25 S01/U01	Evap.	Área Técnica Cave	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1									
	28 S02	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW						R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S02/U01	Evap.	Gab.Instrutor R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº						
	28 S03	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW						R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S03/U01	Evap.	Secretaria R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº						
	28 S04	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW						R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S04/U01	Evap.	Gab.Inspetor R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº						
	28 S05	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW						R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S05/U01	Evap.	Gab.Inpetor R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº						
	28 S06	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW						R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S06/U01	Evap.	Gab.Inspetor R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº						
	28 S07	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW						R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S07/U01	Evap.	Open Space R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº						
	28 S08	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW						R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S08/U01	Evap.	Open Space R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº						
	28 S09	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW						R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S09/U01	Evap.	Open Space R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº						
	28 S10	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW						R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S10/U01	Evap.	Open Space R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº						
	28 S11	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW						R-410A	0,80	1,67	N/A
	25 S11/U01	Evap.	Gab. Inspetor R/C	Mural	Midea	MS12FU-09HRFN1			S/Nº						
	28 S12	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB09HFN1/QRC8JW			s/nº			R-410A	0,80	1,67	N/A

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de	Carga		Detecção de
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
SANTARÉM	0301S01	Cond.	Exterior	Split	KAYSUN	KAE-52DN5	D202049790513314120033					R410A	1,25	2,61	N/A
	03 01S01/U01	Evap.	Sala Espera	Mural	KAYSUN	KAY-52DN5	D202053290313325130219								
	0301S02	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C188EH5	001345007	2000		2,6	3,4	R22	0,86	N/A	N/A
	0301S02/U02	Evap.	Gab. Informático	Mural	Sanyo	SAP-KR98EH	01189607	2000							
	0301S03	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C188EH5	00516107	2000		5	6	R22	1,87	N/A	N/A
	0301S03/U02	Evap.	Atend. Telef.	Mural	Sanyo	SAP-K188EH	00760507	2000							
	0301S04	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C78EHA	00324407	2000				R22	0,72	N/A	N/A
	0301S04/U02	Evap.	Arquivo	Mural	Sanyo	SAP-KR78EH	00204307	2000							
	0301S05	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SPW-C188EH5	00510107	2000		5	6	R22	1,87	N/A	N/A
	0301S05/U02	Evap.	Arquivo	Mural	Sanyo	SAP-K188EH	00798807	2008							
	R/C														
	0301S06	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0362377	1998		5	6	R22	2,00	N/A	N/A
	0301S06/U02	Evap.	Recepção	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0043087	1998							
	0301S07	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C76QH5	0132267	1996		2,2	2,4	R22	0,98	N/A	N/A
	0301S07/U02	Evap.	Recepção/Gab	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	0171567	1996							
	0301S08	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0033877	1997		3,5	3,95	R22	1,35	N/A	N/A
	0301S08/U02	Evap.	Gab. Elisabete	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0468967	1996							
	0301S09	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C76QH5	0148167	1996		2,2	2,4	R22	0,98	N/A	N/A
	0301S09/U02	Evap.	Gab. Sr. Toni	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	0172167	1996							
	0301S10	Cond.	Ext. Estendal	Split	Mitsubishi	MUZ-SF35VE	6049352T	2016		3,5	4	R410A	0,80	1,67	N/A
	0301S10/U02	Evap.	S. Servidores	Mural	Mitsubishi	MSZ-SF35VE	7021232T	2017							
	0301S11	Cond.	Ext. Estendal	Split	Sanyo	SAP-C76QH5	0001977	1997		2,2	2,4	R22	0,98	N/A	N/A
	0301S11/U02	Evap.	Gab. Iolanda Morais	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	0086267	1996							
	0301S12	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C226QH5	0080877	1997		6,2	7,5	R22	2,60	N/A	N/A
	0301S12/U02	Evap.	Secretaria	Mural	Sanyo	SAP-K226QHS5	0050677	1997							
	0301S13	Cond.	Estendal R/C	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0033777	1997		3,4	3,9	R22	2,60	N/A	N/A

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de	Carga		Detecção de
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	0301S13/U02	Evap.	Arquivo-Cave	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0468867	1996							
1º Piso															
	0301S14	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0120177	1997		3,4	3,9	R22	1,35	N/A	N/A
	0301S14/U02	Evap.	Contra-Ordenações	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0357267	1996							
	0301S15	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C76QH5	0148067	1996		2,2	2,4	R22	0,98	N/A	N/A
	0301S15/U02	Evap.	Gab. Instrutor	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	0172767	1996							
	0301S16	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-186GH5	0383777	1997		5	6	R22	2,00	N/A	N/A
	0301S16/U02	Evap.	Inspetores	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0027187	1998							
	0301S17	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C96QH5	0024077	1997				R22	1,05	N/A	N/A
	0301S17/U02	Evap.	Gabinete 1	Mural	Sanyo	SAP-K96QHS5	0025177	1997							
	0301S18	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-186CH5	0114387	1998		5	6	R22	2,00	N/A	N/A
	0301S18/U02	Evap.	Servidor	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0116987	1998							
	0301S19	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C96QH5	0023977	1997		2,6	3,2	R22	1,05	N/A	N/A
	0301S19/U02	Evap.	Inspetores	Mural	Sanyo	SAP-K96QHS5	0024877	1997							
	0301S20	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C96QH5	0023277	1997		2,6	3,2	R22	1,05	N/A	N/A
	0301S20/U02	Evap.	Dra. Alexandra	Mural	Sanyo	SAP-K96QHS5	0019677	1997							
	0301S21	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C96QH5	0017377	1997		2,6	3,2	R22	1,05	N/A	N/A
	0301S21/U02	Evap.	Dra. Rita Pereira	Mural	Sanyo	SAP-K96QHS5	0023577	1997							
	0301S22	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-186CH5	0327177	1997		5	6	R22	2,00	N/A	N/A
	0301S22/U02	Evap.	S. Reuniões	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0166877	1997							

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
S A O J O Ã O D A M A D E I R A	29 S01	Cond.	Exterior		Airwell				R0015569			R22			
	29 S01/U01	Evap.	R/C Diretora		Airwell										
	29 S02	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-12HRND1	D212075590213508120154		S/ registo			R410A	0,80	1,67	
	29 S02/U01	Evap.	Gabinete (Administrativo)		Midea										
	29 S03	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-12HRND1	D212075590213508120100		S/ registo			R410A	0,80	1,67	
	29 S03/U01	Evap.	Gabinete (COL)		Midea										
	29 S04	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-09HRND1	D212075590413506120080		S/ registo			R410A	0,73	1,52	
	29 S04/U01	Evap.	Gabinete (Instrutoras 1)		Midea										
	29 S05	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-09HRND1						R410A	0,73	1,52	
	29 S05/U01	Evap.	Gabinete (Instrutoras 2)		Midea										
	29 S06	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-09HRND1	D212075590413506120083		S/ registo			R410A	0,73	1,52	
	29 S06/U01	Evap.	Atendimento		Midea										
	29 S07	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-09HRND1	D212075590413506120085		S/ registo			R410A	0,73	1,52	
	29 S07/U01	Evap.	Datacenter (servidor)		Midea				S/ registo						
	29 S08	Cond.	Exterior		Midea	MSMBBU-12HRFN1	D210298340315907120055	2015	S/ registo			R410A	0,95	1,98	
	29 S08/U01	Evap.	Gabinete (IT Paula)		Midea			2015							
	29 S09	Cond.	Exterior		Midea	MSMBBU-09HRFN1	D210083770315411120151	2015	S/ registo			R410A	0,95	1,98	
	29 S09/U01	Evap.	Gabinete (Amadeu)		Midea			2015							
	29 S10	Cond.	Exterior		Midea	NSR1U-12HRND1	D212075590213508120143	2015	00000159			R410A	0,80	1,67	
	29 S10/U01	Evap.	Gabinete (IT Paulo)		Midea			2015							

SERVIÇO	N.º Equip.	Unid.	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Det. de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
S E T Ú B A L							RUA DOS AVIADORES								
		Cond. Evap.	Exterior Sala 1	Split Mural	Midea Midea	MBT-09N8D6-0 MB-09N8D6-I	34561451085160840026 3415728920184200840097		S/N 00006233			R32	0,65		
	04 01S02 04 01S02/U01	Cond. Evap.	Exterior Box 1	Split Mural	Airwell Airwell	AWAU-YKD009-H11 AWSI-HKD009-N11	3M51406223 3M51405171		S/N S/N	2,7		R410A	0,80	1,67	N/A
	04 01S03 04 01S03/U01	Cond. Evap.	Exterior Box 2	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C76QH5 SAP-K76QHS5	0136967 0129967	1996 1996	S/N R0012946	2,15		R22	0,98	N/A	N/A
	04 01S04 04 01S04/U01	Cond. Evap.	Exterior Box 3	Split Mural	Midea Midea	MCX-09HRN1-QC2 MSX-09HRN1-QC2	* C101253041110924120081		S/N R0012956			R410A	0,86	1,80	N/A
	04 01S05 04 01S05/U01	Cond. Evap.	Exterior Box 4	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C76QH5 SAP-K76QHS5	0137067 0146367	1996 1996	S/N R0012969	2,15		R22	0,98	N/A	N/A
	04 01S06 04 01S06/U01	Cond. Evap.	Exterior Arquivo	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C128EH SAP-K128EH	0417487 0497887	1998 1998	S/N R0013075			R22	1,23	N/A	N/A
	04 01S07 04 01S07/U01	Cond. Evap.	Exterior Sala 2	Split Mural	Midea Midea	MOB-09HFN1-QRC8GW MSI2FU-09HRDN1-QRC8GW	D210151420215609130055 D210151420115613120074		S/N S/N			R410A	0,80	1,67	N/A
	04 01S08 04 01S08/U01	Cond. Evap.	Exterior Box 6	Split Mural	Midea Midea	MOB-09HFN1-QRC8GW MSI2FU-09HRDN1-QRC8GW	D210151420215609130059 D210151420115613120072	2015 2015	S/N S/N			R410A	0,80	1,67	N/A
	04 01S09 04 01S09/U01	Cond. Evap.	Exterior Box 7	Split Mural	Airwell Airwell	AWAU-YKD009-H11 AWSI-HKD009-N11	3M51406274 3M51405184		S/N S/N	2,7		R410A	0,80	1,67	N/A
	04 01S10 04 01S10/U01	Cond. Evap.	Exterior Box 8	Split Mural	Airwell Airwell	AWAU-YKD009-H11 AWSI-HKD009-N11	3M51406699 3M51405190		S/N S/N	2,7		R410A	0,80	1,67	N/A
	04 01S11 04 01S11/U01	Cond. Evap.	Exterior Box 9	Split Mural	Midea Midea	MCX-09HRN1-QC2 MSX-09HRN1-QC2	* C101253041110924120122		S/N R0013058			R410A	0,80	1,67	N/A
	04 01S12 04 01S12/U01	Cond. Evap.	Exterior Sala Reuniões	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C186QH5 SAP-K186QHS5	0299267 0259867	1996 1996	S/N R0013161			R22	2,00	N/A	N/A
	04 01S13 04 01S13/U01	Cond. Evap.	Exterior Sala Servidor	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C76QH5 SAP-K76QHS5	0142667 0146467	1996 1996	S/N R0012983	2,15		R22	0,98	N/A	N/A
	04 01S14 04 01S14/U01	Cond. Evap.	Exterior Gab. Dirigente	Split Mural	Sanyo Sanyo	SAP-C186QH5 SAP-K186QHS5	0299367 0251967	1996 1996	S/N R0013123	5		R22	2,00	N/A	N/A
	04 01S15	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C76QH5	0142467	1996	S/N	2,15		R22	0,98	N/A	N/A

SERVIÇO	N.º Equip.	Unid.	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Det. de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
	04 01S15/U01	Evap.	S. Reun. Peq	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	0147967	1996	R0013308						
	04 01S16	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0299867	1996	S/N	5		R22	2,00	N/A	N/A
	04 01S16/U01	Evap.	Sala 9	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0252367	1996	R0013186						
	04 01S17	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C186QH5	0299767	1996	S/N	5		R22	2,00	N/A	N/A
	04 01S17/U01	Evap.	Secretaria	Mural	Sanyo	SAP-K186QHS5	0252067	1996	R0013285						
	04 01S18	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-76QH5	0136867	1996	S/N	2,15		R22	0,98	N/A	N/A
	04 01S18/U01	Evap.	Sala 6	Mural	Sanyo	SAP-K76QHS5	*	1996	R0013365						
	04 01S19	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C126QH5	0454067	1996	S/N	3,45		R22	1,35	N/A	N/A
	04 01S19/U01	Evap.	S. Informativo	Mural	Sanyo	SAP-K126QHS5	0422967	1996	R0013242						
RUA GAMA BRAGA															
		Cond.	Exterior	Split	Midea	MBT-24N8D0-O	3415681651685120870003	2018	S/N			R32	1,60		
		Evap.	Secretaria	Mural	Midea	MB-24N8D0-I	3415681651585100850017	2018	00006237						
		Cond.	Exterior	Split	Midea	MBT-09N8D6-O	3415681451085160840167	2018	S/N			R32	0,65		
		Evap.	S. Inquirição	Mural	Midea	MB-09N8D6-I	3415728920184200840105	2018	00006234						
	04 01S22	Cond.	Varanda	Split	Sanyo	SAP-C180EHA	00073937	2003	S/N	5,2		R22	1,57	N/A	N/A
	04 01S22/U01	Evap.	S. Reuniões	Mural	Sanyo	SAP-K180EH	00072937	2003	R0013558						
		Cond.	Ext. (Varanda)	Split	Midea	MBT-12N8D6-O	3415681451285160840047	2018	S/N			R32	0,69		
		Evap.	S. Instrutoras	Mural	Midea	MB-12N8D6-I	3415681651185100840020	2018	00006235						
		Cond.	Ext. (Varanda)	Split	Midea	MBT-12N8D6-O	3415681451285160840080	2018	S/N			R32	0,69		
		Evap.	S. Instrutores	Mural	Midea	MB-12N8D6-I	3415681651185100840002	2018	00006236						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
									Frio	Calor		Agosto e Setembro de 2020de 2019		
												Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
S I N T R A														
	09 01S01	Exterior	Split	Mitsubishi	UM-GA35VB	0000234	2010		3,45	___	R410A			
	09 01S01/U01	Servidor	Mural	Mitsubishi	MSC-GE35VB	0010306T	2010	R0024621						
	09 01S02	Exterior	VRV	Mitsubishi	PUHY-P250VHM-A	97W09674	2009		28	31,5	R410A			
	09 01S02/U01	Sala 12	Mural	Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	94A00154	2009	R0024611	2,8					
	09 01S02/U02	Copa	Mural	Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	95A00933	2009	R0024607	2,2					
	09 01S02/U03	Copa	Mural	Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	95A00950	2009	R0024608	2,2					
	09 01S02/U04	Sala 13	Mural	Mitsubishi	PKFY-P40VGM-E	88A01034	2008	R0024610	4,5					
	09 01S02/U05	Sala 14	Mural	Mitsubishi	PKFY-P32VGM-E	82A04033	2008	R0024609	3,6					
	09 01S02/U06	Sala 11	Mural	Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	94A00166	2009	R0024606	2,8					
	09 01S02/U07	Sala 10 (Direção)	Mural	Mitsubishi	PKFY-P40VGM-E	82A02081	2008	R0024605	4,5					
	09 01S02/U08	Sala 15 (Reuniões)	Mural	Mitsubishi	PKFY-P32VGM-E	82A04040	2008	R0024624	3,6					
	09 01S03	Exterior	VRV	Mitsubishi	PUHY-P350VHM-A	97W06197	2009		40	45	R410A			
	09 01S03/U01	S. Arquivo	Mural	Mitsubishi	PKFY-P40V6M-E	87A915	2008	R0024620	4,5					
	09 01S03/U02	Servidor	Mural	Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	95A00856	2009	R0024603	2,2					
	09 01S03/U03	Sala 3	Mural	Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	94A00158	2009	R0024604	2,8					
	09 01S03/U04	Sala2 Inform.	Mural	Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	94A00170		R0024595	2,8					
	09 01S03/U05	Sala 1	Mural	Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	95A00994	2009	R0024602	2,2					
	09 01S03/U06	Sala 1	Mural	Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	95A00995	2009	R0024601	2,2					
	09 01S03/U07	S.Inquisição 9	Mural	Mitsubishi	PKFY-P40VBM-E	87A02108	2008	R0024600	4,5					
	09 01S03/U08	Sala 8	Mural	Mitsubishi	PKFY-P32VGM-E	82A04034	2008	R0024599	3,6					
	09 01S03/U09	Sala 7	Mural	Mitsubishi	PKFY-P32VGM-E	82A04042	2008	R0024598	3,6					
	09 01S03/U10	Sala 6	Mural	Mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	94A00157	2009	R0024597	2,8					
09 01S03/U11	Sala 5	Mural	Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	95A01024	2009	R0024596	2,2						
09 01S03/U12	Sala 4	Mural	Mitsubishi	PKFY-P50VBM-E	96A00379	2009	R0024622	5,6						
09 01S03/U13	Economato	Mural	Mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	95A00856	2009	R0024603	2,2						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
													Agosto de 2020	Setembro de 2020	
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
T O M A R	07 01S01	Cond.	Exterior	Split	Airwell	AWAU-YKD012-H11	3M62007551					R410A	0,45	0,94	N/A
	07 01S01/U01	Evap.	Secretaria	Mural	Airwell	AWSI-HKB012-N11	3M62009166		6238						
	1º Piso														
	07 01S03	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C110EH		2001		3,05		R22	0,69	N/A	N/A
	07 01S03/U01	Evap.	Sala 1(Artur)	Mural	Sanyo	SAP-K110EH	00054417	2001	9332						
			Sala de Espera	Mural	Mitsubishi	MSZ-HR25VF		2022				R32			
			Sala de Informação	Mural	Mitsubishi	MSZ-HR25VF		2022				R32			
	07 01S05	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C90EH		2001		2,35			0,69	N/A	N/A
	07 01S05/U01	Evap.	Sala 4/(Inp. ZÉ e Ana)	Mural	Sanyo	SAP-K90EH	00121517	2001	9334						
	07 01S06	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C90EH				2,35			0,65	N/A	N/A
	07 01S06/U01	Evap.	Servidor	Mural	Sanyo	SAP-K90EH	00129517		9330						
	07 01S08	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C90EH	00111717	2001		2,35		R22	0,65	N/A	N/A
	07 01S08/U01	Evap.	S. Espera	Mural	Sanyo	SAP-K90EH	00130617	2001	9339						
	07 01S09	Cond.	Exterior	Split	Airwell										
	07 01S09/U01	Evap.	Sala 3 (CO)	Mural	Airwell	AWSI-HKD012-N11	3M62009157		S/N						
	07 01S10	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C110EH	00085317	2001		3,05		R22	0,69	N/A	N/A
	07 01S10/U01	Evap.	Sala INSP.Salgueiro +	Mural	Sanyo	SAP-K110EH	00039317	2001	9326						
	07 01S11	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C90EH		2001		2,35					
	07 01S11/U01	Evap.	Sala Insp. Lúcia	Mural	Sanyo	SAP-K90EH	00123517	2001	9328						
	07 01S12	Cond.	Exterior	Split	Sanyo	SAP-C110EH	00085817	2001		3,05		R22	0,69	N/A	N/A
	07 01S12/U01	Evap.	S. Diretora	Mural	Sanyo	SAP-K110EH	00039117	2001	9325						
			Secretaria		Midea		341568165100840022		S/N						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
T O R R E S V E D R A S	3º Piso														
	01 01S01	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT	D20219709081432630064					R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S01/U01	Evap.	Apoio Admin	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000578						
	01 01S02	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT	D202197090614328120049					R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S02/U01	Evap.	Receção	Mural	HTW	HTWS035IXINT	D202197090814326130027		00000577						
	01 01S03	Cond.	Exterior	Split	MDV	MDVS026IX12EXT						R410A	0,80	1,67	N/A
	01 01S03/U01	Evap.	Informativo Presencial	Mural	MDV	MDVS026IX12INT			00000573						
	01 01S04	Cond.	Exterior	Split	MDV	MDVS026IX12EXT						R410A	0,80	1,67	N/A
	01 01S04/U01	Evap.	Contra-ordenações Apoio	Mural	MDV	MDVS026IX12INT			00000576						
	01 01S05	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT						R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S05/U01	Evap.	Contra-ordenações Instrução	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000575						
	01 01S06	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT						R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S06/U01	Evap.	Informativo/telefónico	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000574						
	01 01S07	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS026SM-EXT						R410A	0,68	1,42	N/A
	01 01S07/U01	Evap.	Informática (Servidor)	Mural	HTW	HTWS026SM-INT			00001640						
	4º Piso														
	01 01S08	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT						R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S08/U01	Evap.	Gab.Diretor	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000568						
	01 01S09	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT						R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S09/U01	Evap.	Open Space	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000570						
	01 01S10	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT						R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S10/U01	Evap.	Open Space	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000571						
	01 01S11	Cond.	Exterior	Split	HTW	HTWS035IX12EXT						R410A	0,95	1,98	N/A
	01 01S11/U01	Evap.	Open Space	Mural	HTW	HTWS035IXINT			00000572						
	4º Piso														
	01 01S12	Cond.	Exterior	Split	MDV	MDVS026IX12EXT						R410A	0,80	1,67	N/A
	01 01S12/U01	Evap.	Sala Reuniões	Mural	MDV	MDVS026IX12INT			00000569						

SERVIÇOS	N.º Equipament o	Unidad e	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífic a (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equi v. Ton CO2	
V I A N A D O C A S T E L O	30 S01	Cond.	Exterior (1º piso/R/C)	Multi	Midea	M40A-36HFN1-Q	D212075600613520160012	—	—	—	—	R-410A	2,70	5,64	
	30S01/U01	Evap.	Diretor (1º andar)	—	—	—	D212075590413506120079	—	00000962	—	—	—	—	—	
	30S01/U02	Evap.	Diretor (1º andar)	—	—	—	D212075590413506120074	—	00000961	—	—	—	—	—	
	30S01/U03	Evap.	D. Filomena (1º andar)	—	—	—	D212075590413506120069	—	00000960	—	—	—	—	—	
	30S01/U04	Evap.	S.Informativo (R/C)	—	—	—	D212075590413506120011	—	00000970	—	—	—	—	—	
	30 S02	Cond.	Exterior (R/C)	Multi	MDV	MDV3M060IX12EXT	—	—	—	—	—	R-410A	2,10	4,38	N/A
	30 S02/U01	Evap.	Sala de espera	—	—	—	D202196320114319120010	—	00000975	—	—	—	—	—	
	30 S02/U02	Evap.	Sala COL/ D. Eduarda	—	—	—	D202196320114319120001	—	00000966	—	—	—	—	—	
	30 S02/U03	Evap.	Insp.Conceição Henriques	—	—	—	D202196320114319120007	—	00000971	—	—	—	—	—	
	30 S03	Cond.	Exterior (1º Piso)	Multi	MDV	MDV3M060IX12EXT	—	—	—	—	—	R-410A	2,10	4,38	N/A
	30 S03/U01	Evap.	Dra. Sofia Correia	—	—	—	D202196320114319120002	—	00000963	—	—	—	—	—	
	30 S03/U02	Evap.	Insp.ª Margarida	—	—	—	D202196320114319120006	—	00000964	—	—	—	—	—	
	30 S03/U03	Evap.	Insp.ª Susana/Liliana	—	—	—	D202196320114319120019	—	00000965	—	—	—	—	—	
	30 S04	Cond.	Exterior (1º Piso)	Multi	MDV	MDV3M060IX12EXT	—	—	—	—	—	R-410A	2,10	4,38	N/A
	30 S04/U01	Evap.	Sala Reuniões	—	—	—	D202196320114319120005	—	00000957	—	—	—	—	—	
	30 S04/U02	Evap.	Insp.Filipe/Insp.ª Estag. Eliana	—	—	—	D202196320114319120003	—	00000958	—	—	—	—	—	
	30 S04/U03	Evap.	Insp.Carla Monteiro / Eng.ª Catarina Pinto	—	—	—	D202196320114319120015	—	00000959	—	—	—	—	—	
	30 S05	Cond.	Exterior (R/C)	Multi	MDV	MDV3M060IX12EXT	—	—	—	—	—	R-410A	2,10	4,38	N/A
	30 S05/U01	Evap.	Insp.ª Inês Vieira/Insp. José Monteiro	—	—	—	D202196320114319120009	—	00000967	—	—	—	—	—	
	30 S05/U02	Evap.	Dra. Alda Alves	—	—	—	D202196320114319120013	—	00000968	—	—	—	—	—	
	30 S05/U03	Evap.	D. Fátima/D. Francisca	—	—	—	D202196320114319120004	—	00000969	—	—	—	—	—	
	30 S06	Cond.	Exterior (R/C)	Multi	MDV	MDV3M060IX12EXT	—	—	—	—	—	R-410A	2,10	4,38	N/A
	30 S06/U01	Evap.	Receção	—	—	—	D202196320114319120008	—	00000972	—	—	—	—	—	
	30 S06/U02	Evap.	D. Cidália Oliveira	—	—	—	D202196320114319120011	—	00000973	—	—	—	—	—	
	30 S06/U03	Evap.	Dra. Ana Bela Pereira	—	—	—	D202196320114319120014	—	00000974	—	—	—	—	—	

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equi v. Ton CO2	
VILA FRANCISCA DE XIRA	08 01S01	Cond.	Exterior	Split	Hitachi	RAC-5101CHV	451522	—	—	2,5	—	R22	0,71	N/A	N/A
	08 01S01/U01	Evap.	Arquivo/Sala 12	Mural	Hitachi	RAS-5101CH	482438	—	R0011535						
	08 01S02	Cond.	Exterior	Multi	Daikin	5MXS90EV3B	J010561	2010	—	—	—	R410A	2,99	6,24	
	08 01S02/U01	Evap.	Sala 1	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283475	2010	R0011527						
	08 01S02/U02	Evap.	Sala 2	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283430	2010	R0011330						
	08 01S02/U03	Evap.	Sala 3	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J285318	2010	R0011392						
	08 01S02/U04	Evap.	Sala Espera	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283431	2010	R0011486						
	08 01S02/U05	Evap.	Sala 14	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283429	2010	R0011176						
	08 01S03	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB-09HFN1-QRC4W	*	—	—	—	—	R410A	0,73	1,52	N/A
	08 01S03/U01	Evap.	Receção	Mural	Midea	MSR1U-09HRDN1-QRC4W	D212075590413506120004	—	R0011521						
	08 01S04	Cond.	Exterior	Multi	Daikin	4MXS68F2V1B	J056241	2010	—	6,8	—	R410A	2,60	5,43	
	08 01S04/U01	Evap.	Sala 4	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J281106	2010	R0011268						
	08 01S04/U02	Evap.	Sala 5	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J281108	2010	R0011128						
	08 01S04/U03	Evap.	Sala 6	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283480	2010	R0011283						
	08 01S04/U04	Evap.	Sala 7	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283456	2010	R0011197						
	08 01S05	Cond.	Exterior	Multi	Daikin	4MXS68F2V1B	J056244	2010	—	6,8	—	R410A	2,60	5,43	
	08 01S05/U01	Evap.	Sala 8	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J281050	2010	R0011102						
	08 01S05/U02	Evap.	Sala 9	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283477	2010	R0011449						
	08 01S05/U03	Evap.	Sala 10	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J283476	2010	R0011460						
	08 01S05/U04	Evap.	Sala 17	Mural	Daikin	FTXS25G2V1B	J284948	2010	R0011470						
	08 01S06	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB-09HFN1-QRC4W	*	—	—	—	—	R410A	0,73	1,52	N/A
	08 01S06/U01	Evap.	Sala 11	Mural	Midea	MSR1U-09HRDN1-QRC4W	D212075590413506120070	—	R0011468						
	08 01S07	Cond.	Exterior	Split	Panasonic	CU-TZ25TKE	6563501515	2017	R0011467	—	—	R32	0,67	0,45	N/A
	08 01S07/U01	Evap.	Servidor/Sala 18	Mural	Panasonic	CS-TZ25TKEW	4907806561	2017	R0004865						
	08 01S08	Cond.	Exterior	Split	Midea	MOB-09HFN1-QRC4W	*	—	—	—	—	R410A	0,73	1,52	N/A

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Refrigerífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equi v. Ton CO2	
	08 01S08/U01	Evap.	Sala 16	Mural	Midea	MSR1U-09HRDN1-QRC4W	D212075590413506120084	—	R0011473						
	08 01S09	Cond.	Exterior	Split	Hitachi	RAC-5101CHV	499406	—		2,5		R22	0,71	N/A	N/A
	08 01S09/U01	Evap.	Sala 15/Reuniões	Mural	Hitachi	RAS-5101CH	481906	—							
	08 01S10	Cond.	Exterior	Split	Hitachi	RAC-5101CHV	451490	—		2,5		R22	0,71	N/A	N/A
	08 01S10/U01	Evap.	Arrumos	Mural	Hitachi	RAS-5101CH	482604	—	R0011462						
	08 01S11	Cond.	Exterior	Split	Hitachi	RAC-5101CHV	47384	—		2,5		R22	0,71	N/A	N/A
	08 01S11/U01	Evap.	Arrumos	Mural	Hitachi	RAS-5101CH	500809	—	R0011464						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equiv. Ton CO2	
VILA REAL															
	SISTEMA 2														
	32 S01	Cond.	Exterior	VRV	Toshiba	MCY-MAP0601HT	708C0243	2007				R-410A	9,90	20,67	
	32 S01/U01	Evap.	Sala 2.1	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400167	2007	R0014026						
	32 S01/U02	Evap.	Sala 2.2	Mural	Toshiba	MMK-AP0092H	72400177	2007	R0013805						
	32 S01/U03	Evap.	Sala 2.3	Mural	Toshiba	MMK-AP0092H	72300139	2007	R0013806						
	32 S01/U04	Evap.	Sala 2.4	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400169	2007	R0013807						
	32 S01/U05	Evap.	Sala 2.5	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400156	2007	R0013808						
	32 S01/U06	Evap.	Sala 2.6	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400161	2007	R0013809						
	32 S01/U07	Evap.	Sala 2.7	Mural	Toshiba	MMK-AP0092H	72300136	2007	R0013851						
	32 S01/U08	Evap.	Sala 2.8	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400144	2007	R0013919						
	32 S01/U09	Evap.	Arquivo	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400146	2007	R0013961						
	SISTEMA 1														
	32 S02	Cond.	Exterior	VRV	Toshiba	MCY-MAP0601HT	705C0092	2007				R-410A	8,80	18,37	
	32 S02/U01	Evap.	Sala 1.1	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400071	2007	R0013932						
	32 S02/U02	Evap.	Sala 1.2	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400073	2007	R0013903						
	32 S02/U03	Evap.	Sala 1.3	Mural	Toshiba	MMK-AP0092H	72300098	2007	R0013827						
	32 S02/U04	Evap.	Sala 1.4	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400147	2007	R0014114						
	32 S02/U05	Evap.	Sala 1.5	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400172	2007	R0014008						
	32 S02/U06	Evap.	Sala 1.6	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400170	2007	R0013789						
	32 S02/U07	Evap.	Sala 1.7	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72300134	2007	R0014071						
	32 S02/U08	Evap.	Sala 1.8	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400137	2007	R0013946						
	32 S02/U09	Evap.	Arquivo 1º ANDAR	Mural	Toshiba	MMK-AP0072H	72400128	2007	R0013786						

SERVIÇOS	N.º Equipamento	Unidade	Local	Tipo	Marca	Modelo	N.º de Série	Ano	Nº Inventário	Potência Frigorífica (kw)		Tipo de Gás	Carga		Detecção de Fugas	Data Colocação
										Frio	Calor		Qtd. Kg	Equi v. Ton CO2		
	33 S13	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	167507	___	R0000500	___	___	R-22	0,75	N/A	N/A	
	33 S13/U01	Evap.	Sala 4	Mural	Sanyo	SAP-K078EH5		___								
	33 S14	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	186107	___	R0000501	___	___	R-22	0,75	N/A	N/A	
	33 S14/U01	Evap.	Sala 5	Mural	Sanyo	SAP-K078EH5		___								
	33 S15	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	187007	___	R0000503	___	___	R-22	0,75	N/A	N/A	
	33 S15/U01	Evap.	Sala 6	Mural	Sanyo	SAP-K078EH5		___								
			Ext Varanda Sala 7	Mural	Mitsubishi	MSZ-AP35VG						R33				01/06/2022 PABS 101-22
	33 S17	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	186707	___	R0000507	___	___	R-22	0,75	N/A	N/A	
	33 S17/U01	Evap.	Sala 8	Mural	Sanyo	SAP-K078EH5		___								
	33 S18	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	185187	___	R0000504	___	___	R-22	0,75	N/A	N/A	
	33 S18/U01	Evap.	Sala 9	Mural	Sanyo	SAP-K078EH5		___								
	33 S19	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	106807	___	R0000498	___	___	R-22	0,75	N/A	N/A	
	33 S19/U01	Evap.	Sala 10	Mural	Sanyo	SAP-K078EH5		___								
	33 S20	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C098EH5	187007	___	R0000505	___	___	R-22	0,75	N/A	N/A	
	33 S20/U01	Evap.	Sala 11	Mural	Sanyo	SAP-K098EH5		___								
	33 S21	Cond.	Ext. Varanda	Split	Sanyo	SAP-C078EH5	544407	___	R0000506	___	___	R-22	0,75	N/A	N/A	
	33 S21/U01	Evap.	Sala 12	Mural	Sanyo	SAP-K078EH5		___								