

FICHA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

Sector de Segurança e
Higiene no Trabalho

CAPÍTULO 03 – ACTIVIDADES

Sinalização Horizontal

FAR 03.25

Página 1 de 1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TAREFAS	RISCOS	RECOMENDAÇÕES
Preparação	De todo o tipo	• Vistoria da Fiscalização antes do início dos trabalhos. • Sinalizar correctamente a zona de trabalhos (ver "Plano de Sinalização Temporária na via pública"). • Controle do estado dos equipamentos por entidade competente.
Pintura	- Estouro - Queimadura - Inalação de produtos perigosos	• Proceder à limpeza prévia do pavimento com água e garantir a sua secagem. • Utilizar o "EPI" adequado (Botas de segurança e Vestuário de alta visibilidade da classe 3 de reflectorização). • Confirmar as espessuras e tipo de linhas indicadas no projecto.
Pinos Olhos de Gato	Atropelamento	• Utilizar o "EPI" adequado (Botas de segurança e Vestuário de alta visibilidade da classe 3 de reflectorização). • Sinalizar correctamente a zona de trabalhos (ver "Plano de Sinalização Temporária na via pública"). • Verificar equipamentos de prevenção e operador habilitado. ▪ Confirmar especificações do projecto.

Edição:	1 09-02-2006	Elaboração:
Revisão:	0 09-02-2006	Eng. Mónica Inácio Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho