




PRINCIPAIS RISCOS

- ☐ Queda das ferramentas manuais de nível superior
- ☐ Perfuração
- ☐ Projecções
- ☐ Esmagamento
- ☐ Corte e dilacerações

Medidas de Prevenção

- a) A ferramenta deve ser adequada ao trabalho a realizar.
- b) Deve estar em bom estado de conservação, nomeadamente no que diz respeito às superfícies de trabalho.
- c) As ferramentas de percussão deverão estar isentas de rebarbas.
- d) As ferramentas de corte deverão estar devidamente afiadas.
- e) Os cabos das ferramentas manuais deverão ser ergonomicamente compatíveis com o utilizador, possuírem resistência suficiente e serem verificadas periodicamente no sentido de se detectarem fissuras, fracturas ou quaisquer outras anomalias que lhe diminuam a resistência ou se tornem agressivas para o utilizador.
- f) As ferramentas deverão ser transportadas em locais apropriados.
- g) Não é permitido o transporte de ferramentas agressivas tais como, chaves de parafusos, punçoadadeiras, etc., nos bolsos e vestuário.
- h) Em locais altos em que exista o risco de queda de ferramentas, estas deverão possuir espigas acopladas a elementos fixos que evitem a sua queda.
- i) O Equipamento de Protecção Individual do utilizador deverá estar de acordo com o risco e presença.

Edição:	1 09-02-2006	Elaboração:
Revisão:	0 09-02-2006	Eng. Mónica Inácio Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho