



FICHA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

Sector de Segurança e
Higiene no Trabalho

CAPÍTULO 02 – EQUIPAMENTOS

Camião Caldeira Pintura

FAR 02.29

Página 1 de 1

PRINCIPAIS RISCOS

- ☐ Atropelamento.
- ☐ Capotamento.
- ☐ Queimaduras
- ☐ Esmagamento
- ☐ Inalação de Gases

Medidas de Prevenção

- a) Utilização de sinalização-aviso adequados:
- b) faróis rotativos (pirilampos, mínimo 2);
- c) aviso sonoro marcha-atrás .
- d) Controlo do estado dos pneus e travões.
- e) Controlo do estado das mangueiras das botijas do gás.
- f) Controlo das válvulas de retenção (anti-retorno) do circuito do gás.
- g) Controlo da segurança da temperatura do óleo térmico (termostato), das caldeiras.
- h) Existência de extintores.
- i) Escada acesso a plataforma de trabalho.

Edição:	1 09-02-2006	Elaboração:
Revisão:	0 09-02-2006	Eng. Mónica Inácio Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho