

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	Local de entrega
1	1	Scania 56-57-ZP	UN	1,00	Substituição sistema embraiagem; Substituição retentor da cambota.	Penela
2	2	Renault 72-QQ-47	UN	1,00	Revisão mecânica preventiva; Reparação de fuga de combustível no depósito de combustível; Reparação no sistema de travagem; Reparação suspensão traseira; Reparação do sistema de refrigeração do motor; Intervenção nos circuitos hidráulicos da caixa de recolha de resíduos; Reparação de macaco hidráulico do sistema de expulsão de RS da caixa de recolha;	Penela
3	3	Mercedes 97-35-NM	UN	1,00	Revisão mecânica preventiva; Reparação do sistema de travagem; Diagnostico de código de erros no motor e embraiagem e respetivas correções e calibragem.	Penela
4	4	Scania AC-19-XI	UN	1,00	Substituição do kit e bomba de embraiagem; Substituição do rolamento e do volante do motor; Substituição do retentor da cambota; Reparação do tubo de escape.	Penela
5	5	MAN 55-45-TN	UN	1,00	Revisão mecânica preventiva; Reparação do sistema de travagem; Intervenção nos circuitos hidráulicos da caixa de recolha de resíduos.	Penela