Departamento Municipal de Proteção Civil
Praça General Humberto Delgado
4049-001 Porto
T. +351 222 097 000

Processo	**NUP/272930/2019/CMP**

Porto, 02/12/2019

NUD/446128/2019/CMP

Requerente: Departamento Municipal da Proteção Civil

Local: Via de Cintura Interna
Acesso à Avenida de Fernão de Magalhães
(Estrela Vigorosa Sport)

Assunto: Mitigação de risco.

1. Caracterização do processo

1.1. O processo foi iniciado em 20/10/2019, através de comunicação do Batalhão de Sapadores Bombeiros (BSB) referido a ocorrência de um deslizamento de terras do talude existente na saída da VCI para a Avenida Fernão de Magalhães (limite do espaço ocupado pelo Estrela Vigorosa Sport). Solicitam a nossa presença para avaliação de riscos.

1.2. Os interessados no presente procedimento são:

- Proprietário (do espaço sobre o talude):

  Câmara Municipal do Porto (Departamento Municipal de Património – DMP)

- Ocupante / superficiário:

  Estrela e Vigorosa Sport

  Rua do Estrela e Vigorosa Sport, 604

  4200-286 Porto

  evs@evs.pt

- Outros:

  Infraestruturas de Portugal, S.A.

  Praça da Portagem, 2809-013 Almada

  geral@infraestruturasdeportugal.pt

1.3. Técnicos presentes no local:

- Luís Bento, Engª (gestor do processo)
- António Vieira, Arq.

Informações - **Gabinete do Munícipe**:
Serviço de Atendimento Telefónico: **222 090 400** - 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00
Serviço de Atendimento Online / Fale Connosco: **http://balcaovirtual.cm-porto.pt**
Serviço de Atendimento Presencial: Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto
Horário de Inverno (outubro a maio): 2.ª,3.ª,5.ª,6.ª feira – 9h00/17h00; 4.ª feira – 9h00/20h00
Horário de Verão (junho a setembro): 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00

Departamento Municipal de Proteção Civil
Praça General Humberto Delgado
4049-001 Porto
T. +351 222 097 000

2. Caracterização da situação e avaliação de risco

2.1. Em 22/10/2019 foi efetuada uma visita ao local, sito na Avenida de Fernão de Magalhães, saída da VCI para sul, com o objetivo de reconhecer a situação e avaliar o risco para a segurança de pessoas e do património, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 90.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, face à probabilidade de continuidade de deslizamento de massas do talude e possíveis derrocadas.

Durante essa avaliação verificou-se que o talude, face à saída para sul da VCI, que suporta as instalações desportivas utilizadas pelo Estrela e Vigorosa Sport, apresentava:

2.1.1. Deslizamento pontual de massas terrosas para o passeio, ficando parte do pavimento do campo desportivo afetado. Um dos apoios da estrutura metálica do painel publicitário, existente no patamar suportado, encontrava-se suspenso.

2.1.2. Fissuração do maciço, favorável ao escorregamento de elementos do mesmo;

2.1.3. Algum lixo e vegetação bravia a cobrir parte do talude.

2.1.4. Chapas metálicas a delimitar o talude e passeio na zona da ocorrência.









Informações - **Gabinete do Munícipe**:
Serviço de Atendimento Telefónico: **222 090 400** - 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00
Serviço de Atendimento Online / Fale Connosco: **http://balcaovirtual.cm-porto.pt**
Serviço de Atendimento Presencial: Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto
Horário de Inverno (outubro a maio): 2.ª,3.ª,5.ª,6.ª feira – 9h00/17h00; 4.ª feira – 9h00/20h00
Horário de Verão (junho a setembro): 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00

2.2. Os factos supra referidos são/eram graves e anormais, correspondendo a um perigo iminente, um interesse público essencial, causado por circunstâncias excecionais, não provocado por agente e só contornável pela administração da forma executada por estes serviços ao abrigo do estado de necessidade, nos termos do disposto, conjugadamente, no n.º 3 do artigo 89.º e no n.º 8 do artigo 90.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, através das seguintes medidas de salvaguarda da segurança de pessoas e bens, para eliminação de perigos e mitigação de riscos:

- Desmonte do muro e das partes do talude em risco.
- Limpeza do talude e escoramento da plataforma na zona afetada.
- Escoramento da plataforma adjacente.
- Possível desmonte das estruturas metálicas que apresentem risco de queda.
- Vedação ou delimitação de uma zona de risco no patamar correspondente ao campo desportivo.
- Colocação de rede e manga plástica para proteção do talude na zona afetada.
- Colocação de pranchões para suster algum material do talude.
- Mais tarde, tratamento / estabilização urgente, do talude podendo passar pela construção de um muro de suporte.

  Já existiam grades do BSB, fita sinalizadora e cones de sinalização do IP, a sinalizar / delimitar uma zona de risco na base. A posição das grades foi retificada.

2.3. Entre o dia 23/10/2019 e o dia 25/11/2019 foram executadas pelo Município, ao abrigo do estado de necessidade, as seguintes medidas de salvaguarda de segurança, com intervenção de:

- Através da DomusSocial EM pelos ofícios nºs NUD/396867/2019/CMP, NUD/406343/2019/CMP e NUD/425930/2019/CMP:
  - Desmonte do muro e das partes do talude em risco de queda.
  - Limpeza do talude e escoramento da plataforma na zona afetada.
  - Escoramento da plataforma afetada.
  - Desmonte das estruturas metálicas que apresentem risco de queda.
  - Vedação ou delimitação de uma zona de risco no patamar correspondente ao campo desportivo.
  - Colocação de rede e manga plástica para proteção do talude.
  - Colocação de pranchões para suster algum material do talude.

- Através da Empresa Municipal do Ambiente, EM (EMA) – transporte de terras a vazadouro.

Informações - **Gabinete do Munícipe**:
Serviço de Atendimento Telefónico: **222 090 400** - 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00
Serviço de Atendimento Online / Fale Connosco: **http://balcaovirtual.cm-porto.pt**
Serviço de Atendimento Presencial: Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto
Horário de Inverno (outubro a maio): 2.ª,3.ª,5.ª,6.ª feira – 9h00/17h00; 4.ª feira – 9h00/20h00
Horário de Verão (junho a setembro): 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00

Departamento Municipal de Proteção Civil
Praça General Humberto Delgado
4049-001 Porto
T. +351 222 097 000














Informações - **Gabinete do Munícipe**:
Serviço de Atendimento Telefónico: **222 090 400** - 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00
Serviço de Atendimento Online / Fale Connosco: **http://balcaovirtual.cm-porto.pt**
Serviço de Atendimento Presencial: Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto
Horário de Inverno (outubro a maio): 2.ª,3.ª,5.ª,6.ª feira – 9h00/17h00; 4.ª feira – 9h00/20h00
Horário de Verão (junho a setembro): 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00


Departamento Municipal de Proteção Civil
Praça General Humberto Delgado
4049-001 Porto
T. +351 222 097 000














2.4. As quantias relativas às despesas realizadas são imputadas ao Município uma vez que se trata de um talude face à via pública e que delimita uma propriedade municipal.

3. Caracterização da situação atual

2.5. Promovidas as diligências referidas nos pontos anteriores, constatou-se em visita do dia 25/11/2019 que, no local objeto da intervenção foram eliminados os perigos e mitigados os riscos graves identificados.

Informações - **Gabinete do Munícipe**:
Serviço de Atendimento Telefónico: **222 090 400** - 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00
Serviço de Atendimento Online / Fale Connosco: **http://balcaovirtual.cm-porto.pt**
Serviço de Atendimento Presencial: Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto
Horário de Inverno (outubro a maio): 2.ª,3.ª,5.ª,6.ª feira – 9h00/17h00; 4.ª feira – 9h00/20h00
Horário de Verão (junho a setembro): 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00

Departamento Municipal de Proteção Civil
Praça General Humberto Delgado
4049-001 Porto
T. +351 222 097 000



2.6. Verifica-se, no entanto, que este talude, apesar de neste momento, não apresentar risco iminente de desmoronamento, carece de obras que devem ser promovidas pelo proprietário, neste caso a Câmara Municipal do Porto, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.

Essas ações passam por tratamento / estabilização urgente, do talude podendo passar pela construção de um muro de suporte.

4. Face ao exposto, propõe-se:

4.1. Que, nos termos e a coberto do disposto, conjugadamente, no n.º 8 do artigo 90.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, no n.º 2 do artigo 3.º e n.º 2 do artigo 177.º do Código do Procedimento Administrativo, sejam ratificados os atos supra descritos, praticados com fundamento no estado de necessidade e que sejam notificados os interessados.

4.2. Que seja informado o Departamento Municipal de Património e o Departamento Municipal de Gestão de Mobilidade e Transportes (DMGMT) para análise no âmbito das suas competências.

4.3. Que seja informada a GO Porto da presente informação tendo em conta o ponto 2.6. (tratamento / estabilização urgente do talude).

4.4. Que se dê conhecimento ao Infraestruturas de Portugal, S.A. desta informação.

O Gestor do Processo,

Luís Bento, Eng.º
Técnico Superior

Informações - **Gabinete do Munícipe**:
Serviço de Atendimento Telefónico: **222 090 400** - 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00
Serviço de Atendimento Online / Fale Connosco: **http://balcaovirtual.cm-porto.pt**
Serviço de Atendimento Presencial: Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto
Horário de Inverno (outubro a maio): 2.ª,3.ª,5.ª,6.ª feira – 9h00/17h00; 4.ª feira – 9h00/20h00
Horário de Verão (junho a setembro): 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00