REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	PROJ.	DES.	VERIF.	APROV.



CONTRAFORTE P2
CORTE P2.1
ESC.=1:200



CONTRAFORTE P2
CORTE P2.2
ESC.=1:200

F247

F251

F255

F263

F264

F265



CONTRAFORTE P2
CORTE P2.3
ESC.=1:200

F261

F259



CONTRAFORTE P2
CORTE P2.4
ESC.=1:200



CONTRAFORTE P3
CORTE P3.1
ESC.=1:200



CONTRAFORTE P3
CORTE P3.2
ESC.=1:200

F273

F274

F276

F278

F284



CONTRAFORTE P3
CORTE P3.3
ESC.=1:200

F285

F275



CONTRAFORTE P3
CORTE P3.4
ESC.=1:200

F299

F287

F289

F290

NOTAS:

1 - Mapeamento das anomalias realizado pela equipa projetista em julho de 2020;
2 - Geometria da estrutura, a confirmar em obra, obtida a partir do levantamento realizado pelo LREC, complementado com a informação constante nas peças desenhadas do projeto original.

LEGENDA:

- Delaminações no betão
- Microfissuração
- Infiltrações

Título Complementar :
REABILITAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE DA PLATAFORMA RODOVIÁRIA DA ER101 - SANTA CRUZ

Requerente:
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

EDGAR CARDOSO
Laboratório de Estruturas

Projetou	JBM
Desenhou	CVF
Verificou	FMV
Aprovou	CAF

Escala numérica : 1:200

Escala gráfica : ESC. 1:200
0 2.0 4.0 8.0m

Designação : **PROJETO DE EXECUÇÃO**
IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE ANOMALIAS
CONTRAFORTES P2 E P3
CORTES TRANSVERSAIS

Número : 885.PE.GR.PD.05

Data : SETEMBRO-2020

Folha : 4 / 7

Nota: Em desenho de formato diferente de A1, atender à escala gráfica.