

Memória Descritiva

O Batalhão de Sapadores Bombeiros (BSB) encontra-se aquartelado nas atuais instalações desde 1959, as quais não sofreram intervenções infraestruturais, tendo sido apenas alvo de pequenas intervenções de manutenção.

A necessidade de intervenção no quartel ocorre pela deterioração natural e gradual a que o edificado está sujeito, pondo em causa a sua funcionalidade, fator este devido à obsolescência das funções associadas aos elementos da construção e/ou dos equipamentos existentes.

A sala de máquinas, que é o local onde parqueiam as viaturas que estão preparadas e prontas para sair em missão de socorro urgente, e onde circulam as respetivas tripulações, carece de uma intervenção ao nível do pavimento que se encontra desgastado e a necessitar de manutenção, face ao uso intenso a que tem sido sujeito.

O BSB pretende proceder à reparação e beneficiação do pavimento da sala de máquinas, dividido em zona de tráfego pesado e zona de tráfego pedonal, através da reparação e preparação do suporte, reparação de juntas, e aplicação de sistema de revestimento poliuretano-cimento colorido, de elevadas prestações com excecional resistência.

O descritivo detalhado de todos os trabalhos encontra-se explicitado no mapa de medições.