

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REPARAÇÕES NA COBERTURA EM CHAPA METÁLICA DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE MIRA		
	1.1	Capeamentos (2 empenas), cume e 4 respiradores		
1	1.1.1	Lixagem da ferrugem e tratamento com Conversor de Ferrugem da Polyprep e C-Pox 180;	UN	1
2	1.1.2	Pintura com esmalte acrílico, tinta apropriada a aplicar directamente à chapa metálica, Refª Galvacin, na cor cinza ou telha;	m2	50
3	1.1.3	Nas zonas de ligação dos respiradores com as chapas e nas chapas que a presentem fendas, aplicação de banda de impermeabilização auto-adesiva betuminosa para selagem, largura de 0,10m ,laminada com uma folha de alumínio ou cobre e reforçada com um filme d epoliester na parte superior, Refª MultiSeal da Sika (ou equivalente)	ml	600
	1.2	Cobertura		
4	1.2.1	Remoção dos parafusos aplicados na parte inferior do canelete e aplicação de novos na zona alta, onde unem as duas chapas;	UN	400
5	1.2.2	Tapar o buracos dos parafusos com betume, RefªSikadur - 31 EF (ou equivalente);	UN	400
6	1.2.3	Lixagem e pintura com esmalte acrílico, tinta apropriada a aplicar directamente à chapa metálica, RefªGalvacin,na cor cinza ou telha;	UN	400
7	1.2.4	Aplicação de cola e veda pintável em todos os parafusos de fixação (zona da calha e roscas) seguido de pintura com esmalte acrílico, tinta a propriada a aplicar directamente à chapa metálica, Refª Galvacin, na cor cinza ou telha;	UN	1
8	1.2.5	Lixagem geral da cobertura;	UN	1
9	1.2.6	Pintura com recurso a pistola de airlessou de ar comprimido ,com 2 demão de esmalte acrílico, tinta apropriada a aplicar directamente à chapa metálica, Refª Galvacin, na cor cinza ou telha (a escolher), incluindo lixagem entre demãos;	m2	1581