

“EDIFÍCIO DO CAMPO DA BARCA – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO”

CADERNO DE ENCARGOS

REGISTO FOTOGRÁFICO

LOTE 1 – TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

“EDIFÍCIO DO CAMPO DA BARCA – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO”

CADERNO DE ENCARGOS

REGISTO FOTOGRÁFICO

LOTE 1 – Trabalhos de Construção Civil




Foto 1 – Sítio para a construção de acesso a cobertura.



Foto 2 – Limpeza dos vidros e fachadas do edifício do Campo da Barca.



Foto 3 – Caleira de pavimento estragada no parque estacionamento antigo (anexo ao edifício).



Foto 4 – Pavimento do parque estacionamento antigo (anexo ao edifício).



Foto 5 – parede da entrada para o parque estacionamento antigo (anexo ao edifício) apresenta fissuras e falhas.



Foto 6 – Degradação do pavimento da entrada para o parque de estacionamento do edifício.



Foto 7 – Juntas do pavimento do parque de estacionamento do edifício soltas.



Foto 8 – Degradação do pavimento do piso -2 do parque de estacionamento do edifício.