

“EDIFÍCIO DO CAMPO DA BARCA – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO”

CADERNO DE ENCARGOS

REGISTO FOTOGRÁFICO

LOTE 2 – OTIMIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO

“EDIFÍCIO DO CAMPO DA BARCA – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO”

CADERNO DE ENCARGOS

REGISTO FOTOGRÁFICO – LOTE 2



Foto 1 – Alteração dos sistemas de descarga dos autoclismos para sistemas mais eficientes com 2 opções de descarga de 3L ou 6L.



Foto 2 – Alteração dos sistemas de descarga dos urinóis para sistemas mais eficientes.



Foto 3 – Alteração das torneiras dos lavatórios para umas com temporizador.



Foto 4 – Alteração das torneiras dos balneários para umas com temporizador.



Foto 5 – Substituição dos chuveiros existentes nos balneários.



Foto 6 – Suportes para cortinados dos duches improvisados com recurso a cabos de vassouras.



Foto 7 – Base de duche enferrujada existente nos balneários.



Foto 8 – Azulejos partidos e/ou descolados.



Foto 9 – Porta de madeira danificada.



Foto 10 – Tubagem de águas residuais danificada (enferrujada e com fissuras).