



Aquisição de Serviços nº
214/DMMC/DIOA/DGOA/19 -
Prospecção geológica e geotécnica
para a reabilitação de muro na Rua
Ator Epifânio

SIMBOLOGIA

● SONDAGEM

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

V09



Planta Expedita de Localização das
Sondagens

Rua Actor Epifânio

Diretor de Departamento:	Miguel Fernandes
Desenhador:	Luís Girão
Escala:	1/1000
Data:	29/03/2019