

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	A presente intervenção de conservação e restauro do Património Azulejar do Museu Almeida Moreira terá que ter em conta o levantamento do estado dos painéis que se		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Os trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, englobando a limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial à fase final da mesma, os trabalhos de implementação referentes à satisfação dos regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, os trabalhos de reestabelecimento de serventias e os trabalhos e meios necessários de acesso aos locais a intervir, encontram-se diluídos nos preços unitários do presente articulado. Fornecimento e colocação de placas identificativas da obra, com as seguintes características: a) Estrutura em "U" formado por tubo de ferro galvanizado de 2mm, com 4,5m de altura x 2,20m de largura; b) Aro/moldura com tubo em ferro galvanizado, com 30mm x 15mm; c) Paineis em PVC dipac com 10mm de espessura x 1,40m de altura x 2,10m de largura; d) Estrutura e moldura pintadas com tinta de esmalte à cor cinza alumínio.	vg	1
	2	Painéis de azulejo da Varanda do Alçado lateral do Museu		
2	2.1	Painel de Santo António - conservação/manutenção	vg	1
3	2.2	Painel Campoamor - conservação/manutenção	vg	1
4	2.3	Painel da Cruz - conservação/manutenção	vg	1
5	2.4	Painel com Anjo - conservação/manutenção	vg	1
6	2.5	Painel Guerra Junqueiro - conservação/manutenção	vg	1
7	2.6	Painel de Santa Isabel - conservação/manutenção	vg	1
8	2.7	Painel de S. Bernardo - conservação/manutenção	vg	1
9	2.8	Dois painéis decorativos de S. Bernardo (Floreiras) - conservação/manutenção	vg	1
10	2.9	Três painéis em ombreiras de portas - conservação/manutenção	vg	1
11	2.10	Painel lambrim da varanda - conservação/manutenção	vg	1
12	2.11	Painel da escadaria - mau estado de conservação (conservação e restauro).	vg	1
13	2.12	Painel Albarrada conservação/manutenção	vg	1
14	2.13	Painel "Cristophe Plantin" - conservação/manutenção	vg	1
15	2.14	Painel "Chi Vó Non Pól" - conservação/manutenção	vg	1
16	2.15	Azulejo com Brasão - conservação/manutenção	vg	1
17	2.16	Painel "Hospedes e Amigos" - conservação/manutenção	vg	1
	3	AlçadoTardoz do Museu		
18	3.1	Painel "Albarrada" - conservação/manutenção	vg	1
	4	Alçado Lateral do Museu		
19	4.1	Painel "Pelos Almas" - mau estado de conservação (conservação e restauro)	vg	1
20	4.2	Dois painéis "Beira Amiga" - mau estado de conservação (conservação e restauro)	vg	1
21	4.3	Painel "Coração de Maria" - conservação/manutenção	vg	1
22	4.4	Painel "Nossa Senhora da Conceição" - conservação/manutenção	vg	1
23	4.5	Painel "Non Bene Si Domus Haec" - conservação/manutenção	vg	1
24	4.6	Painel "Placa Toponímica" - conservação/manutenção	vg	1

25	4.7	Duas placas \\"Soar de Cima\\" - conservação/manutenção	vg	1
	5	Varanda da Frente (Alçado Principal)		
26	5.1	Painel de \\"S. Francisco\\" - conservação/manutenção	vg	1
27	5.2	Painel de Azulejos de padrão Pombalino - conservação/manutenção	vg	1
28	5.3	Painel \\"Nossa Sra. Conceição\\" - mau estado de conservação (conservação/restauro)	vg	1
29	5.4	Painel Escadaria da Frente - conservação/manutenção	vg	1
30	5.5	Azulejos que revestem as duas chaminés do Museu - conservação/manutenção	vg	1
	6	Azulejos em exposição		
31	6.1	Painel da Lareira - conservação/manutenção	vg	1